TERRIJN CLASSICS

Terrijn Classics BV
Bergezijpestraat 12
1910 Kampenhout
Tel: +32 478 53 24 83
BTW: BE 0768 428 852

[redacted]

Factuur 2024167

Type Wagen: Jauguar XJS
Nr. Plaat : O-AGG-207
Chassis nr. : SAJJNWDW4LP168348
KM Stand: 85.969 Km

Factuurdatum: 30/09/2024

Vervaldatum: 9/10/2024

Omschrijving	Aantal	prijs/stuk	Totaal prijs	BTW
Transport depannage	1,00	€ 600,00	€ 600,00	21%
Waterdarm	1,00	€ 40,24	€ 40,24	21%
Handremblok set	1,00	€ 131,00	€ 131,00	21%
Handrem switch	1,00	€ 34,00	€ 34,00	21%
Lamp 1,2w	1,00	€ 2,47	€ 2,47	21%
Klein materiaal	1,00	€ 19,85	€ 19,85	21%
Koelvloeistof	17,50	€ 13,75	€ 240,63	21%
Verzendkosten onderdelen	1,00	€ 15,00	€ 15,00	21%
Werkuren jaguar specialist	16,75	€ 84,00	€ 1.407,00	21%
Ophalen wagen	1,00	€ 100,00	€ 100,00	21%

Subtotaal: € 2590,19

21% BTW: € 543,94

Totaal: € 3134,12

Wij verzoeken u vriendelijk om de betaling binnen 10 dagen te voldoen onder vermelding van het factuurnummer.
Dit kan op het volgende rekeningnummer: [redacted]

TERRIJN CLASSICS

Terrijn Classics BV
Bergezijpestraat 12
1910 Kampenhout
Tel: +32 478 53 24 83
BTW: BE 0768 428 852

[redacted]

Factuur 2024105

Type Wagen: JAGUAR XJS
Nr. Plaat : O-AGG-207
Chassis nr. : SAJJNWDW4LP168348
KM Stand: 85722

Factuurdatum: 18/06/2024

Vervaldatum: 27/06/2024

Omschrijving	Aantal	prijs/stuk	Totaal prijs	BTW
Werkuren Jaguar specialist	22,75	€ 84,00	€ 1.911,00	21%
Werkuren	16,25	€ 72,00	€ 1.170,00	21%
Benzine 98	40,00	€ 1,61	€ 64,40	21%
Oliefilter	1,00	€ 21,96	€ 21,96	21%
Stuurkogel	1,00	€ 46,24	€ 46,24	21%
Stofhoes stuurhuis	1,00	€ 58,12	€ 58,12	21%
Motorolie 10w40	10,00	€ 21,56	€ 215,60	21%
ATF olie servostuur	0,50	€ 24,92	€ 12,46	21%
Uitlaatrubber universeel	1,00	€ 17,78	€ 17,78	21%
Technische keuring	1,00	€ 53,23	€ 53,23	21%
Technische herkeuring	1,00	€ 12,73	€ 12,73	21%
Ruitenwisser vloeistof	0,50	€ 9,82	€ 4,91	21%
Rubber en pakking cruise control	1,00	€ 62,02	€ 62,02	21%
Luchtklep stationair toerental	1,00	€ 421,00	€ 421,00	21%
Koelvloeistof	5,25	€ 13,75	€ 72,19	21%
Oliedruksensor meter	1,00	€ 112,47	€ 112,47	21%
Oliedruk sensor lamp	1,00	€ 24,89	€ 24,89	21%
Expansietank	1,00	€ 218,45	€ 218.45	21%
Klein materiaal en transport onderdelen	1,00	€ 38,14	€ 38,14	21%
Visco koppeling tweedehands	1,00	€ 195,00	€ 195,00	21%

Subtotaal: € 4732,59

21% BTW: € 993.84

Totaal: € 5726,43

Wij verzoeken u vriendelijk om de betaling binnen 10 dagen te voldoen onder vermelding van het factuurnummer.
Dit kan op het volgende rekeningnummer: [redacted]

De gepresteerde werkuren werden als volgt besteed:

0,75	Testrit en vaststelling oliedruklampje. Uitlaatgasmeting met 4 gas tester.
22,75	**Werkuren Jaguar:** Diagnose oliedruksensor en oliedrukmeter op contact. Demonteren en plaatsen van fysieke meter, laten draaien met fysieke meter om effectieve waarde te bepalen. Vernieuwen van beide contacten en reinigen van de gedeelde steun. Diagnose en vernieuwen luchtklep stationair toerental. Visco koppeling vernieuwen. Kickdown herstellen, demontage voor afstellen van de kabel. Bijstellen en testrijden tot het goed is. Cruise control diagnose, vernieuwen van een gescheurd rubberdeel, er blijkt nog een ander probleem. Opmeten airco aansluiting en bestellen van het juiste onderdeel. Koelmiddel lampje gaat aan, expansievatje vernieuwen. Kofferslot herstellen, tandjes van de houder zijn versleten. Ruitensproeier herstellen. Diagnose van het ABS systeem, er is niet meteen iets verkeerd te zien onder de middenconsole en in de motorruimte. Geen fouten vast te stellen die het aanspringen van de lamp verklaren.
9,50	Onderhoud motor, uitlaatsteunen achteraan oplossing bedenken en wisselen van kant. Stofhoes van het stuurhuis vernieuwen.
4,75	Keuring checklist afwerken, lichten zo goed mogelijk afstellen (zeer slecht lichtbeeld). Rijden naar de keuring, eerste keer afgekeurd voor 1 koplamp. Bijgesteld naar hun wensen op de parking, herkeuring en geslaagd.
1,25	Ruit R werkt plots niet meer, demonteren schakelaar en testen van het systeem. Werkt plots terug. Bekabeling controleren en schakelaar terugplaatsen. Doorlopen van onze afleverchecklist, controle vloeistoffen en dergelijke.
5,25	**Niet aangerekende werkuren:** Heen en weer rijden naar de Jaguar specialist. Niet efficiënte werkuren in de werkplaats. Communicatie en projectopvolging. Klaarzetten en wassen van de wagen voor levering.

44,25 Totaal

Wij verzoeken u vriendelijk om de betaling binnen 10 dagen te voldoen onder vermelding van het factuurnummer.
Dit kan op het volgende rekeningnummer: [redacted]

TERRIJN CLASSICS

Terrijn Classics BV
Bergezijpestraat 12
1910 Kampenhout
Tel: +32 478 53 24 83
BTW: BE 0768 428 852

[redacted]

Factuur 2022066

Type Wagen: Jaguar XJS
Nr. Plaat : O-AGG-207
Chassis nr. : SAJJNWDW4LP168348

Factuurdatum: 11/04/2022

Vervaldatum: 25/04/2022

Omschrijving	Aantal	prijs/stuk	Totaal prijs	BTW
Werkuren	95,75	€ 54,00	€ 5.170,50	21%
Werkuren nog gepresteerd in oud tarief	71,50	€ 48,00	€ 3.432,00	21%
Motor olie	10,00	€ 14,25	€ 142,50	21%
Luchtfilter	2,00	€ 31,60	€ 63,20	21%
Oliefilter	1,00	€ 19,77	€ 19,77	21%
Brandstof filter	1,00	€ 24,81	€ 24,81	21%
Bougie	12,00	€ 5,76	€ 69,12	21%
ATF Olie	7,50	€ 16,81	€ 126,08	21%
Oliedruk contact	1,00	€ 30,24	€ 30,24	21%
Bougiekabels set	1,00	€ 89,55	€ 89,55	21%
Stroomverdeler kap	1,00	€ 201,49	€ 201,49	21%
Revisie soft top hydraulische motor	1,00	€ 354,15	€ 354,15	21%
Steun zonneklep bestuurder	1,00	€ 27,85	€ 27,85	21%
Benzine 98	50,00	€ 1,58	€ 79,00	21%
Keuringskost	1,00	€ 48,00	€ 48,00	21%
Herkeuring kost	1,00	€ 14,54	€ 14,54	21%
Hydraulische olie daksysteem	1,30	€ 22,87	€ 29,73	21%
Heater valve metaal	1,00	€ 98,74	€ 98,74	21%
Stuurkogel	2,00	€ 53,85	€ 107,70	21%
Stabilisatorstang set	1,00	€ 65,70	€ 65,70	21%
Versnellingsbak steun	1,00	€ 33,66	€ 33,66	21%
Batterij Bosch	1,00	€ 153,25	€ 153,25	21%
Remklauw achteraan	2,00	€ 196,04	€ 392,08	21%
Remblokset achteraan	1,00	€ 64,77	€ 64,77	21%
Zuiger soft top	1,00	€ 283,12	€ 283,12	21%
Koelwater	21,00	€ 7,32	€ 153,72	21%
Remolie	1,60	€ 12,55	€ 20,08	21%
Versnellingsbak filter	1,00	€ 48,00	€ 48,00	21%

Versnellingsbak carter dichting	1,00	€ 26,44	€ 26,44	21%
Klein materiaal allerlei	1,00	€ 108,00	€ 108,00	21%
- Bouten, moeren, rondel, reinigingsproduct ...				
- Schroeven, koperring, zekering, lampjes...				
- Leiding D-JET, soldeerverbinders,...				
Nummerplaatverlichting achteraan	2,00	€ 40,78	€ 81,56	21%
Montage/afdichtset injectoren	12,00	€ 16,50	€ 198,00	21%
Krukassensor vooraan	1,00	€ 121,81	€ 121,81	21%
Voorschot 2021016 reeds betaald	1,00	-€ 3.962,28	-€ 3.962,28	21%
		Subtotaal:	€ 7916,88	
		21% BTW:	€ 1662,54	
		Totaal:	**€ 9579,42**	

Opgelet, wij hebben een nieuw rekening nummer. U kan het hieronder terugvinden.
Wij verzoeken u vriendelijk om de betaling binnen 15 dagen te voldoen onder vermelding van het factuurnummer.
Dit kan op het volgende rekeningnummer: [redacted]

De gepresteerde werkuren werden als volgt besteed:

3,00	Testrit, diagnose algemeen, nazicht op de brug, inschatten kosten.
5,50	Kofferslot achteraan herstellen, beugel op maat maken voor bevestiging. Deursloten herstellen.
5,25	Diagnose soft top en raam rechts achteraan.
3,25	Diagnose koelsysteem en nakijken lekken.
11,00	Demonteren motorkap voor werken aan de motor. Demonteren injectiesysteem, aircopomp, ontstekingsysteem en bougies.
3,25	Solderen bekabeling van de ventilator. Nummerplaat verlichting herstellen.
2,50	Nakijken mistlampen aansturing en montage van nieuwe mistlampen. Geen signaal op kabels.
2,25	Kabelbreuk in verlichting koplampen bekabeling herstellen.
1,25	Monteren oliedrukcontact.
2,75	Monteren bougies, bougiekabels, stroomverdeler en AC pomp.
4,50	Demontage, revisie en montage raammotor rechts achteraan.
5,00	Montage injectoren met nieuwe rubbers. Nakijken startmotor. Monteren motorkap,
2,50	Testrit en diagnose, probleem na 10min rijden (warme motor). Motor gaat niet hoger dan 1800 toeren.
5,50	Diagnose motorprobleem, nakijken bobijnen, stroomverdeler en bougiekabels. Probleem komt voor na het vervangen van alle ontstekingsdelen, dit is dus de logische eerste stap om te controleren.
6,00	Interieurverlichting diagnose. Revisiren schakelaars van de verlichting.
1,25	Nazicht ontstekingsysteem, meten met oscilloscoop tijdens warmloop.
2,75	Ontstekingsysteem terug monteren. Testrit, probleem is vanzelf weggegaan. Nameten koelsysteem sensor.
3,75	Deurpanelen demonteren voor herstelling (zit los) en nazicht geleiders raam. Overbruggen koelsysteemsensor voor diagnose.
3,75	Waterlekken koelsysteem nakijken en diagnose. Heater valve demonteren en monteren, montage koelsysteem sensor.
7,50	Motor probleem is terug. Diagnose krukas sensoren, uitmeten, demonteren, uitmeten. Vooraan de motor en achteraan de motor. Vooraan blijkt een slecht contact te hebben in de bekabeling. (Enkel bij meten en plooien van de kabel tegelijk.)
1,75	Diagnose remlicht. Aanspannen handrem.
8,75	Stabilisatorstangrubbers vernieuwen, stuurkogels vernieuwen, groot onderhoud en onderhoud versnellingsbak.
1,00	Vloeistoffen vullen en warmdraaien.

7,75	Versnellingsbaksteun vernieuwen, herstellen beugels van de benzineleiding in de cardan tunnel. Diagnose mistlampen systeem.
4,75	Technische keuring voorbereiding, montage interieurdelen, kofferdelen en motorruimte.
1,25	Nieuwe steun maken voor het reservewiel in de koffer. Batterijbak aanpassen en batterijafsluiter plaatsen. Batterij vastmaken (originele steun ontbreekt)
3,25	Dak werking diagnose afwerken. Nazicht en reinigen waterlekken en olielekken.
4,50	Technische keuring en herkeuring (afgekeurd voor linker koplamp)
2,00	Papieren regelen bij de verzekering.
1,75	Papieren regelen bij de douane.
0,75	Olielek nakijken, differencieel bijvullen.
1,75	Olielek dakcilinder. Bijvullen olie, testen systeem en lekzoeken.
3,50	Diagnose daksysteem, werkt plots niet meer na enkele keren gebruiken. Thermocontact van de motor blijkt defect. Leeglaten koelsysteem en vullen/ontluchten.
0,75	Lekzoeken, remklauw rechts achteraan lekt.
8,25	Vervangen remklauwen, remblokken en handremsysteem achteraan. Ontluchten remsysteem.
5,50	Diagnose dashboard lampjes bij blower aan en in versnellinsbak in Drive.
0,75	Handrem afstellen en aanpassen bevestiging i.v.m. geratel bij rijden.
8,50	Vervangen soft top zuiger links, monteren motor na revisie, ontluchten systeem, diagnose tijdschakelaar. (Dak gaat niet helemaal open/toe in 1 bediening.) Reinigen binnenkanten (Olie loopt bij het testen en ontluchten telkens in de carrosserie en interieur links en rechts onder en rond de montageplaats, slechts deels op te vangen met papier en opvangbakken.)
5,00	ABS lamp springt aan na testrit, diagnose sensoren en systeem. Niets teruggevonden. Vervangen plastiek houder zonneklep bestuurder. Stoel bestuurder poging tot lijmen.
5,50	Grote wasbeurt inclusief wielkasten. Polieren 1 stap met inbrengen glanswax. Reiniging interieur en kofferruimte. Reiniging soft top.
4,75	Diagnose en herstelling spiegel en spiegelbediening rechts, smeren raamgeleider rechts.
28,75	Niet aangerekende werkuren i.v.m. tijdverlies langs onze kant. Documentatie zoeken en systeemkennis, fout bij diagnose of montage, onderdelen ophalen, onderdelen zoeken, ...

€ 196,00 Totaal

Opgelet, wij hebben een nieuw rekening nummer. U kan het hieronder terugvinden.
Wij verzoeken u vriendelijk om de betaling binnen 15 dagen te voldoen onder vermelding van het factuurnummer.
Dit kan op het volgende rekeningnummer [redacted]