# Suivi Entretient Mercedes SL 500 1992

| Date | Km | Bougies | Huile moteur 10W40 Semi-Synthét | | Filtre Huile | Filtre Air | Liquide refroidissement | | Huile Boîte Auto FUSH Titan ATF 4134 | | Huile Pont 75-90 | | Huile de Frein FTE Dot 4 | | Filtre Pollen | | Travaux effectués | Travaux supplémentaires effectués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Changer | Vérifier | Changer | Changer | Changer | Vérifier | Changer | Vérifier | Changer | Vérifier | Changer | Vérifier | Changer | Vérifier | Changer | | Description |
| 01-04-22 | 89000 | | x | | | x | | x | x | | | | x | | | x | | Changement faisceau electrique moteur ( avant livraison) |
| 20-05-23 | 89900 | | x | | | | | | | | | | | | | | | nouvelle isolation capot ( avant livraison) |
| 20-06-23 | 90000 | | | x | x | | x | | x | | | | x | | x | | | nouvelle capote ( avant livraison) |
| 19-08-23 | 90500 | | | | | | x | | | x | | x | | x | | | | contrôle carrosage et pinçage ( avant livraison avec nouveaux pneus) |
| 20-03-24 | 90800 | | | | | | | | x | | | | x | | | | Changement Carter BVA +Joint et apport d'huile | |
| 11-05-24 | 91221 | x | x | | | | | | x | | | | | | | | réparation fuite huile commande BVA ( côté droit) | changement capteur pression huile 03-22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | changement 8 injecteurs | changement capteur T° eau 03-22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | changement bougies | changement thermostat 03-22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | réglage KE jetronic | nouveau liquide de refroidissement et rinçage 03-22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | changement 2 flectors bva et pont | nouvelle batterie 05-21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | changement 4 durites huile de frein | nouveau viscocoupleur 03-22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Changement pompe lave glace | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | réparation voyant lave glace et frein ( changement capteur) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | changement rotor distribution delco | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | changement coutchouc système injection | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | changement câble de Gaz | |
| 27-05-24 | 91866 | | | | | | | | x | | | | | | | | Réparation et changement câble commande BVA | |
| 05-08-25 | 92550 | | | x | x | x | x | | x | | x | | x | | x | | vidange moteur +filtres huile, air | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | vidange huile servodirection + filtre | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | vidange huile pompe capote + filtre | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | changement 2 verrins arrière système capote | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | remplacement 2 pompes à essence + filtres | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | changement plaquettes de frein | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | changement coutchouc protection amortisseur g et dr | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | remplacement compresseur airco + filtre gaz | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ajout de gaz réfrigérant | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Nouvelle antenne électrique | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Changement radio par le même modèle | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Changement block connecteur commande chauffage | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Changement module airbag | |
| 24-08-26 | 98000 | | | | | | | | | | | | | | | | R emplacement 4 pneus( Vredenstein Ultrac+ 225/55 R16 99 Y | |