STANITZ Ing. Josef
KFZ - FACHWERKSTÄTTE
Hofstrasse 9
2361 LAXENBURG
Tel.: +43 2236 71207
Fax: +43 2236 71219
E-Mail: reifen@stanitz.at

Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

Kennzeichen:	MD 316DK	Hubraum:	7150
Marke:	Mercedes	KM-Stand:	
Type:	350 SL	Zulassungsbesitzer:	
Fahrgestell-Nr:	WDB10704311000407		
Fahrzeugklasse:	M1, PKW,Kombi		
Erstzulassung:	11/1972		

An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

1.7 Bremsflüssigkeit — oben
Bemerkung: Bremsflüssigkeit getauscht !

2.3 Lenkungsspiel — leichter Mangel

5.3.2 Quer-, Schräg- und Längslenker — leichter Mangel

6.3 Kraftübertragung (Motor, Kupplung, Getriebe, Kardanwelle, Differenzial, Halbachsen) — leichter Mangel
Bemerkung: leichtes Differentialgeräusch !

Prüfumfang und Hinweise siehe umseitige Tabelle

Abgaswerte:

CO bei Leerlaufdrehzahl:	3,2	Vol%
HC bei Leerlaufdrehzahl:	466	ppm
Leerlaufdrehzahl:	880	min^{-1}

Gewichte/Bremswerte

Achse	Achslast	*Betriebsbremse* L	*Betriebsbremse* Wirkung(kN)Re	*Feststellbremse* L	*Feststellbremse* Wirkung(kN)Re
1		3,50	3,40	2,00	1,80
2		2,30	2,10		

Abbremsung	%
BBA	68,56
FBA	23,06
HBA	33,98

HBA=Ein Kreis d.BBA
Mit Eigengewicht

Prüfgewicht (t): 1,68
Bremsfl.: Siedep°C: 150

Bemerkung:

Das Fahrzeug *entspricht* den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs und Betriebssicherheit leichte Mängel

Das Fahrzeug erhält die Begutachtungsplakette *grün Nr: NU11659*

Begutachtungsstelle-Nr.
NMD 160
Ing. Josef STANITZ
Hofstraße 9
2361 LAXENBURG
Tel. 022 36/71 2 07, Fax 022 36/71 2 19

Nächste Begutachtung: 11/2013
Prüfort / Druckdatum / Zeit: LAXENBURG, 29.11.2012 09:38
Gutachten-Nr.: 7150 Prüf-Gutachten
Erstellt durch: Ing. Josef Stanitz
Prüfstelle: NMD160 - Stanitz Laxenburg

Unterschrift Prüfer / Begutachtungsstellen-Stempel

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei Fahrzeugen bis 3500 kg höchstzulässiges Gesamtgewicht wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit, sowie die Umweltverträglichkeit, nicht jedoch die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer, da es bei einer Wiederzulassung vorgelegt werden muss.

v. 3.6

deliver to:

invoice to:

eurospares
Unit 7, Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate,
Halstead, Essex CO9 2SY.
T: 01787 477 169
F: 01787 472 867
E: info@eurospares.co.uk
W: www.eurospares.co.uk

Registered Number: 1895506
VAT Number (GB): 418 3803 54

Order No: 175992

Invoice No. 224835 Date 16/10/2020 Customer's Account No. NEVBE001

Quantity	Description	Unit Cost	Total Cost
1	253-82-400-00 RH Rear Reflector Assy (NEW) replacement part	315.00	315.00
1	253-82-401-00 LH REAR REFLECTOR (NEW)	315.00	315.00
1	FedEx Delivery	31.35	31.35
	Parts Manufactured in Italy	0.00	0.00

Where applicable these goods are supplied under the second-hand goods scheme for VAT.

Parts returned for credit

Customers must ensure Goods are satisfactory before attempting to use them. Special order and electrical parts cannot be returned. Parts will only be accepted for credit up to 14 days after delivery and only if returned with a parts return form.

Total Goods	£	661.35
Carriage		
VAT	£	0.00
Total	£	661.35

Betaald comm V 45

Garage Lukri bvba
Lozen Boer 13A
9080 Lochristi

Tel.: 09 355 60 57
Fax: 09 356 88 60
E-mail: info@garagelukri.net

BE473591117

LUKRI
LOZEN BOER

FACTUUR

1/1

Datum :	10/11/2015	Doc. N°	Klant :	2766	
Vervaldatum :	10/12/2015	**151283**	ON/BTW :	BE843776670	

Artikel	Omschrijving	Aantal	Prijs			BTW %	Bedrag
	Lukri Werkfiche 2533668 - 10/11/2015						
PRO	PRODUCTEN	1/stuk	EUR 25,00			21,00	25,00 EUR
0	LIJST / KLEMMEN	1/stuk	EUR 85,00			21,00	85,00 EUR
WC	WERK CARROSSERIE / BEHANDELEN ROESTVORMING VOORAAN	18/stuk	EUR 45,00			21,00	810,00 EUR
A	AFVALVERWERKING	1/stuk	EUR 1,50			21,00	1,50 EUR

1-OBQ-174

BTW-Regime : BTW-plichtige

BTW	BTW %	Belastbaar	BTW
BTW 21%	21.00	921.50	193.52

~~Netto~~	~~921.50 EUR~~
BTW	193.52 EUR
Totaal	1115.02 EUR
Betaald	0.00 EUR
Te betalen	**1115.02 EUR**

Betaalwijze : OVERSCHRIJVING

Ref. betaling : 2766/151283

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
Sint-Martens-Latem
Erkend Concessiehouder en Servicepunt
Mercedes-Benz
Erkend Concessiehouder en Servicepunt smart
Filiaal van Mercedes-Benz Gent NV

Datum	Klant nr.	Blz.
15/11/2017	132312804 (N°int.0200120)	1

Document Type	Document nr.
Factuur	21105914

PKW 64109

Nummerplaat	Type	Chassisnummer	Datum in
1OBQ174	350 SL	WDB10704310004007-6	10/11/2017
in KM-stand 204342 / 204342 out	Motornummer 11698200013330	BTW nummer BE 0843.776.670	Behandeld door P. Spencer
Vervaldag 30/12/2017	Datum laatste onderhoud 25/03/2016 Km 201137	Datum 1ste indienststelling 16/11/1972	Order nr. 63359

Referentie	Omschrijving	K.A.	Prijs	Aantal		Bedrag
00000002	MELDING KLANT :motor valt stil bij op stationair draaien					
07105301	Motortest uitvoeren. Opkuisen kontakten verdeler ontsteking. Stationair toerental verhoogd.			1,40	€	109,20 S
00000002	MELDING KLANT: Remmen voelen niet altijd even goed aan. Nazien aub.					
42102001	Controle op remmentestbank uitvoeren			0,20	€	15,60 S
ZRWU08901087	REMMENREINIGER	€	1,47	1,00	€	1,47 S
40159001	2 complete wielen de-, monteren			0,30	€	23,40 S
42285101	4 remblokken van achteras uit- , inbouwen, zo nodig vervangen (wielen gedemonteerd)			0,30	€	23,40 S
42135001	Hydraulisch remsysteem ontluchten			0,30	€	23,40 S
42286201	Remklauw rechts van achteras uit-, inbouwen, zo nodig vervangen (remblokken uitgebouwd)			0,70	€	54,60 S
42615101	Remslang, positie: RA vervangen			0,60	€	46,80 S
42287101	Remklauw (LA) van achteras repareren (uitgebouwd)			0,60	€	46,80 S
MA123 420 06 83/64	044147/REMZADEL	€	287,72	1,00	€	287,72 S
MA001 420 06 20/41	[STR] TS REMBLOK	€	30,32	1,00	€	30,32 S
MA000 421 17 91	044147/VEER	€	5,80	2,00	€	11,60 S
MA123 420 50 28/64	044147/[STR] KABEL	€	12,97	1,00	€	12,97 S
MA126 428 03 35	REMSLANG	€	16,79	1,00	€	16,79 S
ZZBMAT	MILIEUBIJDR EN KLEIN MATERIAAL	€	34,32	1,00	€	34,32 S

KOPIE

Verkoopsvoorwaarden op keerzijde

Uw referentie

BTW code	BTW %	Belastb. basis	BTW bedrag
S	21,00	€ 738,39	€ 155,06

Tot. belastbare basis	Tot. BTW bedrag		Te betalen
€ 738,39	€ 155,06	Wij wensen ons continu te verbeteren en streven naar 10/10 voor onze service. Daarom is het mogelijk dat u wordt gecontacteerd om geheel vrijblijvend deel te nemen aan een tevredenheidsenquête. Indien u niet wenst deel te nemen, meld het ons. Als u niet tevreden was over uw laatste bezoek, laat het ons weten. Alvast bedankt voor uw hulp.	€ **893,45**

Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Mercedes-Benz Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg108, 9830 Sint-Martens-Latem
Telefoon 09 242 41 11, Telefax 09 242 41 06
info.mblatem@daimler.com
www.mercedessintmartenslatem.be

(FSOSINVOICE[V73](CA.kpm) U05 B1X/31/W00247100

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
Sint-Martens-Latem
Erkend Concessiehouder en Servicepunt
Mercedes-Benz
Erkend Concessiehouder en Servicepunt smart
Filiaal van Mercedes-Benz Gent NV

Datum	Klant nr.	Blz.
25/03/2016	132312804 (N°int.0200120)	1

Document Type	Document nr.	PKW
Factuur	21100715	55890

Nummerplaat	Chassisnummer	Type	Datum in
1OBQ174	WDB10704310004007-6	350 SL	21/03/2016
KM-stand	**Motornummer**	**BTW nummer**	**Behandeld door**
201137	11698200013330	BE 0843.776.670	Nathalie De Kimpe
Vervaldag	**Datum laatste onderhoud / Km**	**Datum 1ste indienststelling**	**Order nr.**
30/04/2016	25/03/2016 201137	16/11/1972	49032

(FSOSINVOICEV72)(A.kpm)

Referentie	Omschrijving	K.A.	Prijs	Aantal		Bedrag
00300601	Onderhoudsbeurt (elke 15.000 km) uitvoeren			3,10	€	210,80 S
MA000 986 20 00/09	REINIGER	€	3,18	1,00	€	3,18 S
MA002 986 14 71/09	REINIGINGSMIDDEL	€	6,66	1,00	€	6,66 S
ZR980108	MF 973 INJECTIESYST.REINIGER	€	19,16	1,00	€	19,16 S
MA000 180 06 09/68	[str] FILTERELEMENT	€	9,23	1,00	€	9,23 S
MN915035 000025	037120/AFDICHTRING	€	1,21	1,00	€	1,21 S
MA000 989 82 01	MOTOROLIE	€	18,91	8,00	€	151,28 S
00000002	MELDING KLANT: Uitlaat klinkt niet gezond, nazien aub.					
49700003	Uitlaatsysteem uit-, inbouwen			2,30	€	179,40 S
MA107 987 11 40	037441/RUBBERBUFFER	€	6,78	1,00	€	6,78 S
MA107 492 00 82	037441/RUBBEREN RING	€	2,39	4,00	€	9,56 S
MA107 490 13 15	037441/UITLAATDEMPER	€	419,11	1,00	€	419,11 S
MA107 586 03 49	037441/REPARATIESET	€	141,49	1,00	€	141,49 S
MA107 490 10 15	037441/UITLAATDEMPER	€	1.172,10	1,00	€	1.172,10 S
00915001	Testrit maken			0,30	€	20,40 S
00000002	MELDING KLANT: Speling op het stuur nazien aub.					
46300501	Speling op stuurhuis zo veel mogelijk wegnemen			0,50	€	39,00 S
94101501	Geluiden aan onderstel lokaliseren testrit monteur: ..... Vertrek:..... terug:..... Km-vertrek: ..... Km-terug:..... oplossing:.....			0,30	€	23,40 S

KOPIE

vervolg op pagina 2

€ 2.412,76

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
Sint-Martens-Latem
Erkend Concessiehouder en Servicepunt
Mercedes-Benz
Erkend Concessiehouder en Servicepunt smart
Filiaal van Mercedes-Benz Gent NV

Datum	Klant nr.	Blz.
25/03/2016	132312804 (N°int.0200120)	2

Document Type	Document nr.	PKW
Factuur	21100715	55890

Nummerplaat	Chassisnummer	Type	Datum in
1OBQ174	WDB10704310004007-6	350 SL	21/03/2016
KM-stand	**Motornummer**	**BTW nummer**	**Behandeld door**
201137	11698200013330	BE 0843.776.670	Nathalie De Kimpe
Vervaldag	**Datum laatste onderhoud / Km**	**Datum 1ste indienststelling**	**Order nr.**
30/04/2016	25/03/2016 / 201137	16/11/1972	49032

(FSOSINVOICE\72)[A4pm]

Referentie	Omschrijving	K.A.	Prijs	Aantal	Bedrag
00000002	MELDING KLANT: Geklop hoorbaar van achterzijde. Zowel op slecht als glad wegdek.				
ZZBMAT	MILIEUBIJDR EN KLEIN MATERIAAL	€	45,00	1,00	€ 45,00 S
	Opmerkingen: Antivries goed tot -30°C.				

KOPIE

Uw referentie

Verkoopsvoorwaarden op keerzijde

BTW code	BTW %	Belastb. basis	BTW bedrag
S	21,00	€ 2.457,76	€ 516,13

Tot. belastbare basis	Tot. BTW bedrag		Te betalen
€ 2.457,76	€ 516,13	Wij wensen ons continu te verbeteren en streven naar 10/10 voor onze service. Daarom is het mogelijk dat u wordt gecontacteerd om geheel vrijblijvend deel te nemen aan een tevredenheidsenquête. Indien u niet wenst deel te nemen, meld het ons. Als u niet tevreden was over uw laatste bezoek, laat het ons weten. Alvast bedankt voor uw hulp.	€ **2.973,89**

Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Mercedes-Benz Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg108, 9830 Sint-Martens-Latem
Telefoon 09 242 41 11, Telefax 09 242 41 06
info.sint-martens-latem@gent.mercedes-benz.be
www.mercedessintmartenslatem.be

Mercedes-Benz

Harald Laun V.

Mercedes-Benz
Sint-Martens-Latem

Erkend Concessiehouder en Servicepunt
Mercedes-Benz
Erkend Concessiehouder en Servicepunt smart
Filiaal van Mercedes-Benz Gent NV

22

Datum	Klant nr.	Blz.
10/09/2014	0200120	1

Document Type	Document nr.	PKW
Factuur	22102327	48598

Nummerplaat	Chassisnummer	Type	Datum in
1OBQ174	WDB10704310004007-6	350 SL	22/08/2014
KM-stand	**Motornummer**	**BTW nummer**	**Behandeld door**
198181	11698200013330	BE 0843.776.670	Olivier De Keyser
	Datum laatste onderhoud / **Km**	**Datum 1ste indienststelling**	**Order nr.**
	08/09/2014 198181	16/11/1972	35362

(FSOSINVOICEV72JOA.kpm)

Referentie	Omschrijving	K.A.	Prijs	Aantal		Bedrag
00000002	MELDING KLANT :ONDERHOUD UITVOEREN EN ALLE OLIE VERVANGEN WISSELBAK /ACHTERAS/MOTOR					
00300601	Onderhoudsbeurt (elke 15.000 km) uitvoeren			3,10	€	192,20 S
00608301	Oliepeil in servostuur corrigeren (bij overige oliepeilcontroles/ olieverversingen)			0,20	€	12,40 S
00645001	Olieverversen in mechanische wisselbak uitvoeren (bij verder olieverversen)			0,60	€	37,20 S
00655001	Olieverversing achteras uitvoeren (bij verdere olieverversing)			0,50	€	31,00 S
00000002	MELDING KLANT :WAGEN TREKT SCHEEF					
42102001	Remmentest op testbank uitvoeren			0,20	€	14,00 S
82100501	Actie: verlichtingscontrole uitvoeren			0,10	€	7,00 S
[illegible]113001	Koplampen afstellen			0,30	€	21,00 S
[illegible]101002	Bougies uit-, inbouwen, zo nodig vervangen			1,00	€	70,00 S
49696001	Uitlaatsysteem repareren			0,70	€	49,00 S
47169001	Brandstofslang, positie: benzinefilter vervangen			1,00	€	70,00 S
40651501	Wagen (optisch/ met afstelwerkzaamheden) uitlijnen			2,00	€	140,00 S
46821001	Stuurwiel in middenstand brengen			0,30	€	21,00 S
82727601	Pomp van sproeiersysteem voor voorruit vervangen (na controle)			0,20	€	14,00 S
	vervolg op pagina 2				€	678,80

Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Mercedes-Benz Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg108, 9830 Sint-Martens-Latem
Telefoon 09 242 41 11, Telefax 09 242 41 06
info.sint-martens-latem@gent.mercedes-benz.be
www.mercedessintmartenslatem.be

Mercedes-Benz

22

Mercedes-Benz
Sint-Martens-Latem

Erkend Concessiehouder en Servicepunt
Mercedes-Benz
Erkend Concessiehouder en Servicepunt smart
Filiaal van Mercedes-Benz Gent NV

Datum	Klant nr.	Blz.
10/09/2014	0200120	2

Document Type	Document nr.	PKW
Factuur	22102327	48598

Nummerplaat	Chassisnummer	Type	Datum in
1OBQ174	WDB10704310004007-6	350 SL	22/08/2014
KM-stand	**Motornummer**	**BTW nummer**	**Behandeld door**
198181	11698200013330	BE 0843.776.670	Olivier De Keyser
	Datum laatste onderhoud / **Km**	**Datum 1ste indienststelling**	**Order nr.**
	08/09/2014 / 198181	16/11/1972	35362

{FSOSNWOGEV72}OA.kpm}

Referentie	Omschrijving	K.A.	Prijs	Aantal		Bedrag
54101001	Electrische installatie controleren, diagnose stellen			0,80	€	56,00 S
TEXT	Knop 1 : ? Knop 2 : ? Knop 3 : claxon 2 geluiden					
MN915035 000025	030892/KEERRING	€	1,14	1,00	€	1,14 S
MA000 180 06 09/68	030892/FILTERELEMENT	€	8,97	1,00	€	8,97 S
MA003 159 12 03	030892/BOUGIE	€	3,89	8,00	€	31,12 S
MA000 989 82 01	030933/BW DIESEL MOTOROLIE 1L.	€	18,91	8,00	€	151,28 S
MA001 989 33 03/12	DIFF. OLIE	€	41,05	2,00	€	82,10 S
MA000 989 92 03	TRANSMISSIE OLIE	€	13,87	2,00	€	27,74 S
MA000 997 62 32	[022] SCHROEFPLUG	€	1,51	1,00	€	1,51 S
MA210 997 01 32	SCHROEFPLUG	€	3,18	1,00	€	3,18 S
MA210 997 01 32	SCHROEFPLUG	€	3,18	1,00	€	3,18 S
MN007603 024106	KEERRING	€	1,08	2,00	€	2,16 S
MA000 869 30 21	030980/POMP	€	35,33	1,00	€	35,33 S
MA201 333 00 77	030990/STELSCHIJF	€	0,54	4,00	€	2,16 S
ZZBMAT	MILIEUBIJDR EN KLEIN MATERIAAL	€	50,00	1,00	€	50,00 S

Opmerkingen:
Koelvloeistof -30°C
kofferlicht brant niet,
contact niet meer verkrijgbaar

Verkoopsvoorwaarden op keerzijde

BTW code	BTW %	Belastb. basis	BTW bedrag
S	21,00	€ 1.134,67	€ 238,28

Uw referentie

Tot. belastbare basis	Tot. BTW bedrag		Te betalen
€ 1.134,67	€ 238,28	Wij wensen ons continu te verbeteren en streven naar 10/10 voor onze service. Daarom is het mogelijk dat u wordt gecontacteerd om geheel vrijblijvend deel te nemen aan een tevredenheidsenquête. Indien u niet wenst deel te nemen, meld het ons. Als u niet tevreden was over uw laatste bezoek, laat het ons weten. Alvast bedankt voor uw hulp.	€ 1.372,95

Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Mercedes-Benz Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg108, 9830 Sint-Martens-Latem
Telefoon 09 242 41 11, Telefax 09 242 41 06
info.sint-martens-latem@gent.mercedes-benz.be
www.mercedessintmartenslatem.be

Intrusio conv
8915/14 95

GPS Global
Frankweg 4
2153 PD Nieuw-Vennep
NETHERLANDS
Phone: +31 (0)252 625 691
Fax: +31 (0)84 835 73 26
Email: admin@gpsglobal.eu
VAT No.: NL815250058B01

INVOICE

Invoice No: **1420**
Customer No: 11733
Customer Ref: RVA-Bonhams Spa - Lot 26

Date: 5/20/2014
Ref No.: 201405000453
Your VAT No.: BE0843776670

Pickup from:	*Delivery to:*	*Shipment Date:* 5/21/2014
Global Pieter Smit B.V. Frankweg 4 2153 PD Nieuw Vennep NETHERLANDS	Matching Numbers CV Antwerpsesteenweg 116 9080 Lochristi BELGIUM	*Agent Ref:* RVA-Bonhams-Spa 26 *Del. Condition:*

1 CAR *Weight:* 1250 *kgs*	*Goods:* Lot 26, 1971 Mercedes 350 SL

	Road freight charges	575,00
	Road freight charges - Spa Up-lift	300,00
	Storage fee	66,00

Bank details; ABN AMRO BIC/Swift ABNANL2A
Bank No Euro 55.88.04.799
IBAN (EURO) NL03ABNA0558804799
Bank No USD 42.04.51.463
IBAN (USD) NL41ABNA0420451463
VAT shifted to recipient EU VAT Directive 2006/112 - Article 44 & 196

Subtotal	941,00
VAT (0%)	0,00
Total EUR	**941,00**

DIRECT PAYMENT

GPS Global

Bernard Conn V
1915. 93

Bonhams

Bonhams
Boulevard Saint-Michel 101
1040 Brussels

+32 273 65076
+32 273 25501 fax
www.bonhams.com

FACTURE

TVA No. BE 0843.776.670

No de Facture: 857628
Date de Facture: 18 May 2014
No D'Enchérisseur 510
No de Client: 20316271
No de la Vente: 21901
The Spa Classic Sale
Date de Vente: 18 May 2014 14:00
Lieu: Francorchamps, Le circuit de Spa Francorchamps

Lot	Description	Prix en Euro		Prix du lot et Frais TTC en Euros	
26	**Manual transmission,1971 Mercedes-Benz 350SL Convertible with Hardtop Chassis no. 10704310004007 Engine no. 1169810001333**				
	Hammer price	15,500.00	- -	15,500.00	
	Premium	2,813.25	Inclusive	2,813.25	18,313.25

Total hammer price	15,500.00
Total deFrais	2,813.25
Total de TVA	0.00
Total de Facture	**€ 18,313.25**

Références Bancaires:
Merci de rappeler les numéros de la facture et de client:
Banque: HSBC Bank Plc Brussels Branch 36 Boulevard du Souverain 1170 Brussels Belgium
Nom du compte: Bonhams 1793 Ltd - Client Numero du compte:
IBAN: BE91 9490 0789 8176 SWIFT/BIC: HSBCBEBB