FACTURE: 20208007

Date	Client	Page
22/01/2020	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
MAESTRO	FICHE 1427 DU 03/12/2019	22/01/2020	

Plaque : OBK-909

Kilomètres : 8490 Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
#HS#	PEINTURE PARE CHOC + BAS DE PORTE + FIXATION	1,00	668,00		668,00
MO	MAIN D'OEUVRE	3,00	60,00	100%	0,00
52-430-BQ	CABLE KILOMETRIQUE T2 ->67 QUAL+	1,00	0,00		0,00
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 00:45H.	0,75	60,00		45,00

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	713,00 €	149,73 €

TOTAL	Acompte reçu	Reste à payer	
862,73 €	862,73 €	-	

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

RIVERSIDE MOTORS SPRL - 8 rue de la Maîtrise - B-1400 Nivelles
Tél.: +32 (0) 67 33 00 73 - Fax: +32 (0) 67 33 08 23 - WWW.RIVERSIDEMOTORS.BE - info@riversidemotors.be
Banque Delta Lloyd BE19 1325 4210 1012 - BIC: BNAGBEBB - TVA: BE 0537 501 744 - RPM Nivelles

FACTURE: 20229172

Date	Client	Page
20/10/2022	2699	1

RIVERSIDE MOTORS SPRL
Rue de la Maîtrise, 8 - 1400 Nivelles
0032(0)67 33 00 73 - info@pat.be
TVA : BE 0537 501 744
IBAN : BE19 1325 4210 1012
BIC : BNAGBEBB

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
	FICHE 1935 DU 28/09/2022	20/10/2022	

Plaque : OBK-909
Kilomètres : 8490 Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	95,29		95,29
26-122-BQ	JOINT CACHE SOUPAPE QUALITE SUPERIEURE	2,00	2,15		4,30
26-702-SIL	KIT JOINTS VIDANGE EN SILICONE	1,00	15,88		15,88
26-720	FILTRE A HUILE TAMIS 8/68-	1,00	9,01		9,01
101268	HUILE MOTUL CLASSIC 20W50	3,50	9,50		33,25
ECO	PARTICIPATION RECYCLAGE	1,00	7,00		7,00
32-300	BOUGIE BOSCH W8 AC	4,00	5,45		21,80
805-12-08	RACCORD 8AN DROIT 12MM	4,00	12,63		50,52
RA-1-08M/08M	RACCORD 8AN MALE/8AN MALE BLEU	2,00	4,40		8,80
BN303291	COLLIER SERRAGE 16-25 MM	4,00	2,50		10,00
41-020	KIT JOINT SPI AXE ROUE AR. GERMANY	2,00	12,56		25,12
52-562	JOINT REDUCTEUR T2 64-67	2,00	3,64		7,28
COVA94475304FF	FITRE A CARBURANT	1,00	4,30		4,30
52-482	PATINS FREINS T2 64-70 AR.	1,00	39,06		39,06
37-480	CAVALIER AXE DE COMMANDE FR. A MAIN PCE	2,00	0,66		1,32
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	52,10		52,10
100106	HUILE DE BOITE MOTUL HD 80W90	3,00	6,86		20,58
090	PRODUITS DIVERS	1,00	74,40		74,40
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 22:52H.	22,87	70,00		1 600,67

payé 20/10/22

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	2080,68 €	436,94 €

TOTAL		Reste à payer	Echéance
2517,62 €		**2517,62 €**	20/10/2022

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

FACTURE: 20175197

Date	Client	Page
26/08/2017	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
MAESTRO	FICHE 905 DU 02/08/2017	26/08/2017	

T1 VW DOKA

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
91293	RIVETS (2) DE FIXATION DE LOQUET DE DÉFLECTEUR POUR TTES ANNÉES	1,00	1,16		1,16
C837639113A	VERROU DE DEFLECTEUR GAUCHE 52-64	1,00	17,77		17,77
91294	KIT RIVET+EPAISSEUR POUR DEFLECTEUR (NECESSAIRE POUR 1 COTE)	1,00	0,79		0,79
41200	CREPINE 8/68->	1,00	4,92		4,92
41240	KIT JOINTS DE VIDANGE GERMANY	1,00	1,32		1,32
101268	HUILE MOTUL CLASSIC 20W50	3,00	9,05		27,15
ECO	PARTICIPATION RECYCLAGE	1,00	7,02		7,02
26-730	ECROU DE PLAQUE DE VIDANGE	6,00	0,41		2,46
045	PRODUITS DIVERS	1,00	37,19		37,19
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 07:53H.	7,89	50,00		394,16

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	493,94 €	103,73 €

TOTAL	Acompte reçu	Reste à payer	
597,67 €	597,67 €	-	

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

RIVERSIDE MOTORS SPRL - 8 rue de la Maîtrise - B-1400 Nivelles
Tél.: +32 (0) 67 33 00 73 - Fax: +32 (0) 67 33 08 23 - WWW.RIVERSIDEMOTORS.BE - info@riversidemotors.be
Banque Delta Lloyd BE19 1325 4210 1012 - BIC: BNAGBEBB - TVA: BE 0537.501.744 - RPM Nivelles

FACTURE: 20208007

Date	Client	Page
22/01/2020	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
MAESTRO	FICHE 1427 DU 03/12/2019	22/01/2020	

Plaque : OBK-909

Kilomètres : 8490 Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
#HS#	PEINTURE PARE CHOC + BAS DE PORTE + FIXATION	1,00	668,00		668,00
MO	MAIN D'OEUVRE	3,00	60,00	100%	0,00
52-430-BQ	CABLE KILOMETRIQUE T2 ->67 QUAL+	1,00	0,00		0,00
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 00:45H.	0,75	60,00		45,00

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	713,00 €	149,73 €

TOTAL	Acompte reçu	Reste à payer	
862,73 €	862,73 €	-	

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

RIVERSIDE MOTORS SPRL - 8 rue de la Maîtrise - B-1400 Nivelles
Tél.: +32 (0) 67 33 00 73 - Fax: +32 (0) 67 33 08 23 - WWW.RIVERSIDEMOTORS.BE - info@riversidemotors.be
Banque Delta Lloyd BE19 1325 4210 1012 - BIC: BNAGBEBB - TVA: BE 0537 501 744 - RPM Nivelles

FACTURE: 20229172

Date	Client	Page
20/10/2022	2699	1

RIVERSIDE MOTORS SPRL
Rue de la Maîtrise, 8 - 1400 Nivelles
0032(0)67 33 00 73 - info@pat.be
TVA : BE 0537 501 744
IBAN : BE19 1325 4210 1012
BIC : BNAGBEBB

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
VIREMENT	FICHE 1935 DU 28/09/2022	20/10/2022	

Plaque : OBK-909

Kilomètres : 8490 Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	95,29		95,29
26-122-BQ	JOINT CACHE SOUPAPE QUALITE SUPERIEURE	2,00	2,15		4,30
26-702-SIL	KIT JOINTS VIDANGE EN SILICONE	1,00	15,88		15,88
26-720	FILTRE A HUILE TAMIS 8/68-	1,00	9,01		9,01
101268	HUILE MOTUL CLASSIC 20W50	3,50	9,50		33,25
ECO	PARTICIPATION RECYCLAGE	1,00	7,00		7,00
32-300	BOUGIE BOSCH W8 AC	4,00	5,45		21,80
805-12-08	RACCORD 8AN DROIT 12MM	4,00	12,63		50,52
RA-1-08M/08M	RACCORD 8AN MALE/8AN MALE BLEU	2,00	4,40		8,80
BN303291	COLLIER SERRAGE 16-25 MM	4,00	2,50		10,00
41-020	KIT JOINT SPI AXE ROUE AR. GERMANY	2,00	12,56		25,12
52-562	JOINT REDUCTEUR T2 64-67	2,00	3,64		7,28
COVA94475304FF	FITRE A CARBURANT	1,00	4,30		4,30
52-482	PATINS FREINS T2 64-70 AR.	1,00	39,06		39,06
37-480	CAVALIER AXE DE COMMANDE FR. A MAIN PCE	2,00	0,66		1,32
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	52,10		52,10
100106	HUILE DE BOITE MOTUL HD 80W90	3,00	6,86		20,58
090	PRODUITS DIVERS	1,00	74,40		74,40
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 22:52H.	22,87	70,00		1 600,67

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	2080,68 €	436,94 €

TOTAL	Acompte reçu	Reste à payer	
2517,62 €	2517,62 €	-	

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

FACTURE: 20229172

Date	Client	Page
20/10/2022	2699	1

RIVERSIDE MOTORS SPRL
Rue de la Maîtrise, 8 - 1400 Nivelles
0032(0)67 33 00 73 - info@pat.be
TVA : BE 0537 501 744
IBAN : BE19 1325 4210 1012
BIC : BNAGBEBB

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
	FICHE 1935 DU 28/09/2022	20/10/2022	

Plaque : OBK-909

Kilomètres : 8490 Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	95,29		95,29
26-122-BQ	JOINT CACHE SOUPAPE QUALITE SUPERIEURE	2,00	2,15		4,30
26-702-SIL	KIT JOINTS VIDANGE EN SILICONE	1,00	15,88		15,88
26-720	FILTRE A HUILE TAMIS 8/68-	1,00	9,01		9,01
101268	HUILE MOTUL CLASSIC 20W50	3,50	9,50		33,25
ECO	PARTICIPATION RECYCLAGE	1,00	7,00		7,00
32-300	BOUGIE BOSCH W8 AC	4,00	5,45		21,80
805-12-08	RACCORD 8AN DROIT 12MM	4,00	12,63		50,52
RA-1-08M/08M	RACCORD 8AN MALE/8AN MALE BLEU	2,00	4,40		8,80
BN303291	COLLIER SERRAGE 16-25 MM	4,00	2,50		10,00
41-020	KIT JOINT SPI AXE ROUE AR. GERMANY	2,00	12,56		25,12
52-562	JOINT REDUCTEUR T2 64-67	2,00	3,64		7,28
COVA94475304FF	FITRE A CARBURANT	1,00	4,30		4,30
52-482	PATINS FREINS T2 64-70 AR.	1,00	39,06		39,06
37-480	CAVALIER AXE DE COMMANDE FR. A MAIN PCE	2,00	0,66		1,32
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	52,10		52,10
100106	HUILE DE BOITE MOTUL HD 80W90	3,00	6,86		20,58
090	PRODUITS DIVERS	1,00	74,40		74,40
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 22:52H.	22,87	70,00		1 600,67

payé 20/10/22

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	2080,68 €	436,94 €

TOTAL		Reste à payer	Echéance
2517,62 €		**2517,62 €**	20/10/2022

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

VOLKSWAGEN AG
Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer
Fahrzeugaufbau NV-MK 2772
Lagerstr. 2
30453 Hannover

Nutzfahrzeuge

Werkstatt-Angebot

VOLKSWAGEN AG
Briefach Postfach 2772 30419 Hannover

[redacted]

Fahrzeugrestaurierung
VW T1 Doppelkabine

Voraussichtliche Fertigstellung
August 2013

Angebots-Nr. bei Rückfragen bitte angeben
07 / 2013

Kundennummer
20130007

Datum
19.06.2013

Service Berater
H. Flemes

Gutschriften werden auf die Kostenstelle 2772 gebucht

Nr.	Fahrzeug Identnr.	Bezeichnung	Arbeitsstunden	Lohnkosten	Menge	Materialeinzelkosten	Gesamtbetrag
1		Karosserieinstandsetzung			1	1.992,00 €	1.992,00 €
2		Chemische Entlackung KTL - Tauchbadbeschichtung			1	6.640,00 €	6.640,00 €
3		Fahrzeuglackierung zweifarbig uni (unten, innen, aussen) inkl. Vorarbeiten Fahrzeuglackierung dem Anlieferungszustand entsprechend in Rot / Weiss			1	9.800,00 €	9.800,00 €
4		Umbau Planengestell, neue Plane (Segeltuch) inkl. Ösen, Befestigungsgurte Ersatz- + Neuteile			1	2.700,00 €	2.700,00 €
5		Demontage / Montage			1	2.390,00 €	2.390,00 €

Fahrzeug wurde selbst angeliefert
Angebot ohne Transportkosten

Für dieses Angebot gelten die Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern, Aggregaten und deren Teilen und für Kostenvoranschläge (Kfz-Reparaturbedingungen) in der jeweils gültigen Fassung

Arbeitspreis	Material/Preis	Sonstiges	gesamt Netto	MwSt 19%		Gesamtbetrag
0,00 €	23.522,00 €		23.522,00 €	4.469,18	EUR	27.991,18 €

Oldtimer
Volkswagen Nutzfahrzeuge

Angebotsbestätigung:

Volkswagen AG
Nutzfahrzeuge Oldtimer
NV-MK/4 2772
30405 Hannover

19.06.2013
Datum Unterschrift NV-MK

Datum Unterschrift Auftraggeber

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Ferdinand Piëch

Vorstand.
Martin Winterkorn, Vorsitzender

Jochem Heizmann
Francisco J. Garcia Sanz
Horst Neumann
Hans Dieter Pötsch

Markenvorstand Volkswagen
Martin Winterkorn
Vorsitzender

Ulrich Hackenberg
Francisco J. Garcia Sanz
Jochem Heizmann
Werner Neubauer
Christian Klinger
Horst Neumann
Lothar Sander

Volkswagen Aktiengesellschaft
Sitz: Wolfsburg
Amtsgericht Wolfsburg
HRB 1200
Finanzamt Gifhorn
Steur-Nr. 2319/200/00019
Ust.-IdNr. DE115235681

Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
Deutschland
Telefon +49 (5361) 9-0
Telefax +49 (53 61) 9-28282
E-Mail: vw@volkswagen.de

UST-Identnr. Volkswagen: DE115235681

Rechnung 1027508

Kunden-Nr.: 246
Beleg- und Kunden-Nr. bei Zahlung bitte unbed. angeben

Referenz: BELGIEN
UST-Id.Nr.:

Sachbearb.: Daniel Berheide
Telefon: 05361-9-22006
Telefax: 05361-957-26103
Brieffach: 01118532
daniel.berheide@volkswagen.de

Buch.Datum: 25.09.2013
Belegdatum: 25.09.2013

[redacted]

[redacted]

Bezeichnung (GB 0002)	USt %	Betrag EUR
Fahrzeugrestaurierung VW T1	19,0	23.522,00
Angebotsnummer: 07/2013 Kundennummer 20130007 Leistungszeitpunkt: August 2013		
Zwischensumme EUR		23.522,00
Umsatzsteuer		4.469,18
Endsumme EUR		27.991,18

Zahlungsbedingung: Zahlbar 10 Tage nach Rechnungsdatum

Bankverbindung siehe Rückseite

Irrtum vorbehalten

11/10/13

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Ferdinand K. Piech

Vorstand:
Martin Winterkorn
Vorsitzender

Francisco J.Garcia Sanz
Jochem Heizmann
Christian Klingler
Michael Macht
Horst Neumann
Leif Östling
Hans Dieter Pötsch
Rupert Stadler

Markenvorstand Volkswagen:
Martin Winterkorn
Vorsitzender

Arno Antlitz
Francisco J.Garcia Sanz
Christian Klingler
Werner Neubauer
Horst Neumann
Heinz-Jakob Neußer
Hubert Waltl

Volkswagen Aktiengesellschaft
38436 Wolfsburg
Deutschland
Telefon +49 (5361) 9-0
Telefax +49 (5361) 9-2 82 82
E-Mail: vw@volkswagen.de

Volkswagen Aktiengesellschaft
Sitz: Wolfsburg
Amtsgericht Braunschweig
HRB 100484
Finanzamt Gifhorn
St-Nr. 2319/200/00019

UST-Identnr. Volkswagen: DE115235681

Volkswagen Aktiengesellschaft . 38436 Wolfsburg . Deutschland

[redacted]

Rechnung 1033058

Kunden-Nr.: 246
Beleg- und Kunden-Nr. bei Zahlung bitte unbed. angeben

Referenz: BELGIEN
UST-Id.Nr.:

Sachbearb.: Corinna Soetebeer
Telefon: +49-5361-924672
Telefax: +49-5361-945518
Brieffach: 01118532
corinna.soetebeer@volkswagen.de

Buch.Datum: 13.10.2017
Belegdatum: 13.10.2017

[redacted]

Bezeichnung (GB 0002)	USt %	Betrag EUR
Angebot 18/2016	19,0	11.810,13
Fahrzeugrestaurierung gem. Anlage		
Leistungsdatum: KW28/2017		
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an amely.supinski@autovision-gmbh.com		
Zwischensumme EUR		11.810,13
Umsatzsteuer		2.243,92
Endsumme EUR		14.054,05

Zahlungsbedingung: 30 Tage nach Rechnungsdatum

Bankverbindung siehe Rückseite

Irrtum vorbehalten

prüfe 11/12/17

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Hans Dieter Pötsch

Vorstand:
Matthias Müller
Vorsitzender

Herbert Diess
Karlheinz Blessing
Francisco J.Garcia Sanz
Jochem Heizmann
Hiltrud Werner
Andreas Renschler
Rupert Stadler
Frank Witter

Markenvorstand Volkswagen:
Herbert Diess
Vorsitzender

Arno Antlitz
Karlheinz Blessing
Ralf Brandstätter
Jürgen Stackmann
Thomas Schmall
Thomas Ulbrich
Frank Welsch

Volkswagen Aktiengesellschaft
38436 Wolfsburg
Deutschland
Telefon +49 (5361) 9-0
Telefax +49 (5361) 9-2 82 82
E-Mail: vw@volkswagen.de

Volkswagen Aktiengesellschaft
Sitz: Wolfsburg
Amtsgericht Braunschweig
HRB 100484
Finanzamt Gifhorn
St-Nr. 2319/200/00019

VOLKSWAGEN AG
Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer
Fahrzeugaufbau NV-MK 2772
Lagerstr. 2
30453 Hannover

Nutzfahrzeuge

Werkstatt- Nachtragsangebot

[redacted]

Fahrzeug Identnr.
265 000 679

Voraussichtliche Fertigstellung

Angebots-Nr. bei Nachträgen bitte angeben
18 / 2016

Kundennummer
42004

Datum
22.12.2016

Service Berater
M.Wehmeier / Sven-Oliver Kühn

Gutschriften werden auf die Kostenstelle 12-2772-0 gebucht

Nr.	Bezeichnung	Arbeitszeiten	Lohnkosten	Menge	Materialkosten/-preis	Gesamtbetrag
1	Gutachten und Eintragung der Scheibenbremse		141,18			141,18 €
2	Montagearbeiten Ausstellfenster hinten	3	211,77 €	1	768,96 €	980,73 €
3	Entlackung und KTL Beschichtung der Anbauteile Türen und Ladebordwände werden als Nacharbeit angesehen und somit nicht berechnet	0	0	0	0,00 €	- €
4	Instandsetzung Karosse	23	1.623,57 €	1	2.000,00 €	3.623,57 €
5	Teillackierungsumfänge und Hohlraumkonservierung werden als Nacharbeit (inkl. Stoßstange vorn) angesehen und somit nicht berechnet	0	- €	0	0,00 €	- €
6	Getriebe mit langen 4. Gang	20	1.411,80 €	1	1.404,00 €	2.815,80 €
7	Motor - Hinweis: die Kosten für die Motorabdichtung können nur geschätzt werden. Hierbei handelt es nur um die Abdichtung von Zylinder und Zylinderkopf. Weitere Umfänge sind erst nach der Zerlegung zu erkennen und preislich zu bewerten	4	282,36 €	1	260,00 €	542,36 €
8	Innenausstattung	2	141,18 €	1	1.480,00 €	1.621,18 €
9	Umbau auf Scheibenbremse	9	635,31 €	1	1.450,00 €	2.085,31 €
10	Schließsystem auf 2 Schlüssel umbauen	0	- €	0	0,00 €	- €

Für dieses Angebot gelten die Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern, Aggregaten und deren Teilen und für Kostenvoranschläge (Kfz-Reparaturbedingungen) in der jeweils gültigen Fassung

Arbeitspreis	Material/Preis	Sonstiges	Gesamt Netto	MwSt. 19%	Gesamtbetrag
4.447,17 €	7.382,96 €		11.810,13 €	2.243,92 €	14.054,05 €

Angebotsbestätigung:

Oldtimer

AAA
Datum Unterschrift LV. Ralf Michel

9/1/2017
Datum Unterschrift Auftraggeber
Joachim von Benst

9.2.17
Datum Unterschrift LV. NF

P.A.T. SPRL
Rue de la Maîtrise ZI Sud II
1400 Nivelles
TVA: BE-476958007
R.C.: Nivelles
Tél: 067/33.00.73.
Fax: 067/33.08.23.
Banque: 634-3455101-33

[redacted]

Le 05/04/2011

Relevé de compte | *Période du 12/02/2009 au 05/04/2011*

N°Facture	Date	Date Ech.	Total TVAC (EUR)	Paiement (EUR)	Solde (EUR)
20095182	12/02/2009	12/02/2009	5000,00	5000,00	0,00
20095594	20/04/2009	20/04/2009	5000,00	5000,00	0,00
20096658	22/09/2009	22/09/2009	10000,00	10000,00	0,00
20096732	06/10/2009	06/10/2009	10000,00	10000,00	0,00
20097077	30/12/2009	30/12/2009	0,00	0,00	0,00
20105685	19/05/2010	19/05/2010	5000,00	5000,00	0,00
20106683	21/10/2010	21/10/2010	1276,01	1276,01	-0,00
20106753	04/11/2010	04/11/2010	5000,00	5000,00	0,00
20106890	14/12/2010	14/12/2010	5000,00	5000,00	0,00
20106930	29/12/2010	29/12/2010	1778,00	0,00	1778,00
20115447	01/04/2011	01/04/2011	5918,52	0,00	5918,52
	Totaux (EUR):		**53972,53**	**46276,01**	**7696,52**

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
#HS##HS#	PEINTURE	1,00	5 500,00		5 500.00
#HS##HS#	SUPPORT RESERV.DOKA	1,00	123,97		123.97
12-135	BOULON CHARNIERE DE PORTE GERMANY	16,00	0,51		8,16
16-038-S	EPAISSEUR DE FIXATION PHARE>67 PAIRE	1,00	2,62		2,62
17-501	JOINT PHARE AV./AILE ->67 PAIRE BQ	1,00	2,97		2,97
17-517	CTC. AU BOUT CABLE EMBRAY.	1,00	1,90		1,90
17-541-G	JOINT EN TOURMOTEUR ->65 GERMANY	1,00	9,75		9,75
17-543-G	JOINT EN TOURMOTEUR AVT GERMANY	1,00	8,18		8,18
17750	VIS CHARNIERE DE PORTE	12,00	0,51		6,12
19-146-BK	ALLUME CIGARE 12 V NOIR	1,00	13,64		13,64
1940	SILENT BLOC NEZ BOITE T2 8/62-7/67	1,00	7,02		7,02
26-600	BOUCHON REMPL. HUILE ORIGINE	1,00	1,61		1,61
27-155	COURROIE POUR POULIES STD GERMANY !	1,00	3,22		3,22
27-320	TOLE SS POULIE INF. NOIRE	1,00	8,20		8.20
28-400	KIT BOULONS CHROME MOT. (25 PIÈCES)	1,00	5,12		5,12
30-008B	JOINT SOUS TRANSMETTEUR NIV. ESS.	1,00	1,07		1,07
30-020	CONNECTION RESERVOIR A ESSENCE	1,00	6,03		6,03
30-025	FILTRE TAMIS ESSENCE	1,00	3,06		3,06
30-031	TUYAU ESSENCE 5,5MM (1M)	3,00	2,07		6,21
30-080	FILTRE A ESSENCE UNIVERSEL	1,00	1,02		1.02
30-120	BASE,POMPE A ESSENCE (BAQUELITE)	1,00	1,74		1.74
31-005	KIT MONTAGE SILENCIEUX	2,00	2,07		4,14
31-131	ECHANGEUR DE CHALEUR T1 G	1,00	72,73		72.73
31-132	ECHANGEUR DE CHALEUR T1 D	1,00	72,73		72.73
31-135	SET MONTAGE ECHANGEUR G	1,00	5,54		5.54
31-136	SET MONTAGE ECHANGEUR D	1,00	5,54		5.54

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	2

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
32-148	ROTOR 13/1600 & 009	1,00	3,97		3,97
32-300	BOUGIE BOSCH W8 AC	4,00	1,82		7,28
32-322	CABLES BOUGIES STD. NOIR GERMANY	1,00	13,39		13,39
32-510	CLIP CABLES BOUGIES SUR SOUFLANTE (3	1,00	3,79		3,79
33-108	TRESSE DE MASSE 46-79	1,00	11,49		11,49
33-117C	CLIP BOITIER FUSIBLE 61-72	1,00	1,07		1,07
33-118A	COUVRE FUSIBLES (8) >66	1,00	8,18		8,18
33-120	JEUX DE FUSIBLES	1,00	1,40		1,40
33-145	CONTACTEUR PRESSION HUILE	1,00	3,22		3,22
33-152	CONTACTEUR FREIN 2 BROCH.	1,00	3,39		3,39
33-324	GUIDE DEMARREUR 6 VOLT	1,00	3,06		3,06
34-019	GUIDE TRINGLERIE BOITE VIT.	1,00	12,56		12,56
34-020	GUIDE PLASTIC TRINGLE BOITE VITESSES	1,00	0,99		0,99
34-022	CLIP POUR GUIDE TRINGLERIE BOITE	1,00	0,83		0,83
34-028	JOINT COUVERCLE TROMPETTE PIÈCE	2,00	1,74		3,48
34-030	POCHETTE JOINTS B.A.V. 'SWING'	1,00	8,76		8,76
34-048	SOUFFLET TROMPETTE FERME PIÈCE	2,00	5,62		11,24
34-111-HD	SILENTBLOC BOITE AR. ->71 G OU D	2,00	9,01		18,02
35-501G	BUTEE D' EMBRAYAGE ->71 GERMANY	1,00	32,98		32,98
35-502	CLIPS,POUR BUTEE (2)	1,00	1,65		1,65
36-031-G	GAINE CABLE EMB.T1-71,T2-67,T3 GERMANY	1,00	3,97		3,97
36-062	TUBE GUIDE CABLE ACCEL. SOUFFLANTE	1,00	2,07		2,07
36-200	CLIPS CABLE COMPTEUR	1,00	0,17		0,17
37-480	CLIP FER A CHEVAL PCE	2,00	1,12		2,24
37-482	PIVOT LEVIER FR.A.MAIN Q++	2,00	0,91		1,82
37-681	FLEXIBLE FREIN AV. ->'66 GERMANY	2,00	6,61		13,22

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	3

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
37-693	FLEXIBLE FREIN ARR. TROMP. GERMANY	2,00	6,61		13,22
37-710	CLIPS POUR TUYAU FREIN	6,00	0,81		4,86
38-002	AMORTISSEUR AR. & ->65 AV. GERMANY	4,00	32,98		131,92
40-009	GRAISSEUR TRAIN AVANT	5,00	0,66		3,30
41-001	ROULEMENTS AXE AR. B. TROMPETTES	4,00	14,46		57,84
41-022	SET BOURRAGE AXE ROUE AR. VAG BQ	2,00	16,08		32,16
41595	COUPLEUR TRINGLE BOITE VITESSE -8/63	1,00	10,99		10,99
41686	SET DE 2 CALES DE TROMPETTES DANS LE PLANÉTAIRE	2,00	20,29		40,58
4205	BUTEE CTC DE TRAIN AV. 64-7/67	2,00	7,56		15,12
4430	BARRE DE DIRECTION T2>67 G	2,00	46,11		92,22
4522	JOINT DE PIVOT T2 ->67	8,00	1,31		10,48
51143	BOULON FIXATION MOTEUR COTE DEMARREUR	1,00	2,58		2,58
52-025	SUPPORT RETROVISEUR G/D	1,00	10,33		10,33
52-026	SUPPORT RETROVISEUR R	1,00	10,33		10,33
52-403	CABLE EMB. T2 59-> 3115MM	1,00	5,79		5,79
52-406	CABLE ACC. T2 64-67 3576MM	1,00	3,14		3,14
52-409	CABLE DE FREIN T2 63-67	2,00	10,33		20,66
52-430	CABLE KILOMETRIQUE T2 ->67	1,00	9,92		9,92
52-450-G	MAITRE CYLINDRE T2->66 GERMANY	1,00	106,61		106,61
52-452	RESERVOIR LIQU. DE FREINS T2 ->66	1,00	9,50		9,50
52-455	KIT CANALISATIONS FREIN DURS T2 ->6	1,00	26,28		26,28
52-456-KIT	CTC PROTECTEURS (8) TUYAUX FREIN T2	1,00	4,30		4,30
52-471	CYL.RECEPTEUR T2 64-70AV. G	2,00	15,29		30,58
52-472	CYL.RECEPTEUR T2 64-70AV. D	2,00	15,29		30,58
52-478	CYL.RECEPTEUR ARR.T2 64->71	2,00	11,16		22,32
52-480	PATINS FREINS T2 64-70 AV	1,00	45,04		45,04

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	4

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
52-482	PATINS FREINS T2 64-70 AR.	1,00	40,91		40.91
52-486	KIT MONTAGE FREINS T2 64-70 AR.	1,00	10,33		10.33
52-520	AMORTISSEUR DIRECTION T2 55-79	1,00	21,90		21.90
52-525-KIT	BOURAGES (4) BRAS TRAIN AV. T2 ->67	1,00	4,13		4.13
52-532	KIT AXES FUSEES HORIZ. T2 64-67 2 C	1,00	59,92		59.92
52-535	JOINT SPI DERRIERE ROULEMENT T2 64-6	2,00	5,12		10.24
52-536	KIT ROUL.AV. INT.+EXT. T2 64-79 1 C	2,00	12,81		25,62
52-538	ROUL. ARR TYP2 64-67+68-70 (EXT) PI	2,00	33,80		67,60
52-540	AXE RELAIS CENTRAL T2 ->67	1,00	16,12		16.12
52-544	BARRE RELAIS DIRECTION T2 55-67	1,00	41,24		41,24
52-550	SILENTBLOC (4) BARRES TORSION AR. T2	1,00	9,50		9.50
52-557	JOINT NEZ BOITE/CHASSIS T2 59-72	2,00	9,50		19.00
52-562	JOINT REDUCTEUR T2 63-67	2,00	2,40		4.80
52-572	CAOUTCHOUC REPML. ESS T2 50-67	1,00	15,36		15,36
52-800	JOINT DE FEUX ARR. G/D T2 62-67 PAIR	1,00	11,32		11,32
52-820	JOINT GLIGNO. AV. T2 63-67	1,00	6,61		6.61
52-866	CTC. PÉDALE ACCEL./PLANCHER >72	1,00	5,21		5,21
52-868	CTC. PÉDALE FR.+EMBRAY./PLANCHER >79	1,00	4,07		4,07
5275	ROULEMENT DE RÉDUCTEUR T2 63-67 "EXTÉRIEUR EN HAUT"	2,00	9,58		19,16
53-466	BUTOIR DE SUSPENSION ARR. PAIRE	1,00	17,77		17,77
6253	PURGEUR AVANT T2 ->7/67	2,00	2,47		4,94
6610	TUYAU RIGIDE DE FREIN ENTRE LES DEUX CYLINDRES DE ROUE T2 -71	2,00	4,92		9,84
6800	CLIP DE CABLE D'EMBRAYAGE -71 COURT	1,00	2,77		2.77
7150	POIGNEE T.DE BORD BEIGE PIEDS BEIGE T2 ->67	1,00	24,21		24,21
7161	VOLANT T2 55-67 BLACK	1,00	203,84		203,84

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	5

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
73530	T RACCORDEMENT/DISTRIBUTION LIQUIDE DE FREIN 1200-1300	2,00	5,37		10,74
7381	LENTILLE DE PLAFONNIER T2 -67 SEULE	2,00	4,95		9,90
7455	GUIDE DE TRINGLERIE DE BOITE DE VITESSE T2 68-79 AU MILIEU DU CHASSIS	2,00	6,11		12.22
7505	KIT DE RÉPARATION DE PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR T2 55-67	1,00	11,81		11,81
7511	FEUTRINE PEDALE FREIN OU EMBRAYAGE T2 60-79	2,00	1,31		2.62
7512	BUTEE PEDALE FREIN OU EMBRAYAGE T2 ->79	1,00	3,35		3.35
8241	DEFLECTEUR 55-67 G	1,00	68,18		68.18
8242	DEFLECTEUR 55-67 D	1,00	68,18		68,18
82635	TRESSE DE MASSE OEIL/OEIL 8 "	1,00	6,45		6.45
82648	PORTE 8 FUSIBLES	1,00	28,59		28,59
82860	RELAIS CLIGNOT 12V	1,00	4,61		4.61
8554	CLIPS EMBLEME ARR T2 7/67->	1,00	1,90		1,90
8555	EMBLÈME VOLKSWAGEN DE FACE ARRIÈRE T2 -67	1,00	46,24		46,24
8627	JOINT D'ARRET DE PORTE 2	1,00	5,08		5,08
8648	PATTE DE RETENUE BARRE LECHE VITRE T2 -67	2,00	2,02		4,04
8658	JOINTS DE CHARNIERES CAPOT ARR ET SOUTE LAT. T2 55->	1,00	4,05		4,05
8690	PARE-CHOC AV. T2 ->67 (US)	1,00	210,74		210,74
8699	KIT PARE BOUE PC AR T2 59-7/67	1,00	51,78		51.78
8708	PC AR T2 59 ->67 US A PEINDRE	1,00	197,93		197,93
8791	JOINT ENTRE RESERVOIR ET CAISSE T2 ->79	1,00	12,31		12,31
9206	SUPPORT ECLAIRAGE DE PLAQUE T2 -67	1,00	7,98		7,98
9321	VITRE DE CLIGNOTANT BLANC AV G 62-67	1,00	38,14		38.14
9322	VITRE DE CLIGNOTANT BLANC AV D 62-67	1,00	38,14		38,14
9325	SUPPORT CLIGNO T2 64-67	1,00	18,84		18,84
9518	JAUGE À ESSENCE DANS RESERVOIR T2 -67	1,00	46,10		46,10

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	6

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
9625	GICLEUR LAVE GLACE GRIS T2 66-67	2,00	9,59		19,18
9676	AXE D'ESSUIE GLACE G OU D T2 65 UNIQUEMENT	2,00	15,66		31,32
9702	SYSTÈME ÉLECTRIQUE T2 65	1,00	272,73		272,73
AC129	JUPE ARR T2 POUR CLEF D'EGLISE	1,00	177,10		177,10
AC136D	SECTION ENTRE PETIT PANN.LATD ET FLANC ARR	1,00	161,16		161,16
AC139-AR	FERRURE P.C.AR T2 ->67	2,00	18,60		37.20
BN179817	AMPOULE 12V 21/6W	2,00	1,24		2,48
BN179914-10	AMPOULE 12V 45/40W	2,00	2,24		4.48
BN179973	LAMPE 12V/4W	1,00	0,78		0.78
BN303330	COLLIER 40-60MM	2,00	1,16		2.32
BN340618	AMPOULE 12V 2W COMPTEUR	6,00	0,70		4,20
BN34548	COLLIER 80-100MM	2,00	1,16		2,32
C903109043HF4	POULIE DYNAMO/ALTERNATEUR QUALITE+	1,00	31,82		31,82
GATES DOKA	RIDELLES DOUBLE CAB 65	1,00	3 016,53		3 016,53
GU20W60AT	HUILE 20W60	2,50	3,72		9.30
LOAD BED DOKA	PLANCHER DE BENNE DOKA	1,00	783,60		783,60
WU540109	COLLIER NORMA 10X9 MM	5,00	1,10		5,50
WU540109	COLLIER NORMA 10X9 MM	5,00	1,10		5,50
WU7201321	FEU ARRET-FEU CLIGNO. 12V	2,00	0,62		1,24
WW211837285	GUIDE DE PORTE T2 64-68 G.OU D.	2,00	4,55		9.10
BATTBOSCH	BATTERIE BOSCH S3002	1,00	70,87		70.87
C955531113WC	CONVERTISEUR 6V-12V	1,00	41,24		41.24
17-801	JOINT AXES ESS.GLACE 49-57 (4)	1,00	9,50		9,50
52-830	JOINT ECLAIRAGE PLAQUE T2 50-67	1,00	6,61		6,61
52-860	COUVRE FREIN A MAIN T2 50-67	1,00	8,60		8,60
52-932	VIS DE FINITION INT. TYPE 2 PAR 100	1,00	33,80		33,80

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	7

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
52-864	CAOUTCHOUC PROTEGE GENOUX	1,00	6,61		6,61
52-700	JOINT DANS CADRE VITRE T2 50-67	1,00	9,75		9,75
52-710	L.-VITRE VERTICAL V. COULIS. T2 50-6	1,00	4,21		4,21
52-613	JOINT VITRE ARR. PICK-UP T2 52-65	1,00	14,13		14,13
52-714	GLISSIERES FEUTRE V. COULIS. T2 50-6	1,00	22,73		22,73
52-750	JOINTS DE PORTES AVANT G&D 50-67	1,00	41,24		41,24
52-754	JOINTS DES 2 PORTES LAT. T2 50-67	1,00	50,33		50,33
52-010M	CLIPS SIGLE FACE AV. T2->67 SET	1,00	3,59		3,59
52-652	JOINT VITRE LAT. 50-67	2,00	16,12		32,24
52-716	JOINTS POIGN. PORTES G&D T2 64-68 4P	1,00	2,48		2,48
52-850-KIT	BUTOIRS DE PORTES LAT. SET DE 4	1,00	13,80		13,80
52-704	JOINT SOUS LE CADRE DE PORTE	1,00	13,64		13,64
8679	TRAPPE ACCES MAITRE CYLINDRE T2 ->67	1,00	12,60		12,60
52-600-OL	JOINT VITRE AVT G T2 50-67 GERMANY	1,00	17,77		17,77
52-600-OR	JOINT VITRE AVT D T2 50-67 GERMANY	1,00	17,77		17,77
8250	PARE BRISE G OU D T2 55-7/67	1,00	51,90		51,90
52-021	RETRO TYPE 2>67 G. OU D. (EUR) Q+	2,00	43,39		86,78
52-005	BALAIS ESSUIES-GLACES T2 50-67 PIÈCE	2,00	11,32		22,64
52-004	BRAS D'ESSUIE GLACE ->67 PIÈCE	2,00	18,35		36,70
BN180033	AMPOULE 12V/5W	1,00	0,70		0,70
53-028-67	POIGNÉE DE PORTE A/CLE T2 63-68	1,00	63,97		63,97
8616	JOINT DE DÉFLECTEUR GAUCHE T2 55-67	1,00	21,32		21,32
8617	JOINT DE DÉFLECTEUR DROIT T2 55-67	1,00	21,32		21,32
99013	AUTORADIO "RETRO" CHR	1,00	202,02		202,02
99021	KIT BOUTONS POUR RADIO "RETROSOUND" CHR/CHR	1,00	11,03		11,03
15-228	SUPPORT DE PLAQUE BELGE CHROME	1,00	11,74		11,74

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	8

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
52-780	JOINT CAPOT ARR. T2 55-67	1,00	9,22		9.22
27-305	TOLE AR.MOT.NOIRE STANDART 1,3 ET +	1,00	20,08		20,08
25-303	LIQUIDE DE FREINS 1L	1,00	7,85		7.85
12-135	BOULON CHARNIERE DE PORTE GERMANY	8,00	0,51		4.08
WY59403	H.P.L.S TRANSMISSION TREATMENT	1,00	8,08		8.08
GU80W90	HUILE 80W90 / LIT.	2,50	3,31		8.28
20-070	CLIPS PANNEAU PORTE AV&AR	12,00	0,21		2.52
7210	KIT (2) TAPIS CAOUTCHOUC G ET D SOUS BANQUETTE AVANT 63-67	1,00	67,89		67.89
WW221817793IV	BOUTON DE CONTROLE DE VENTILATION IVOIRE	1,00	7,02		7,02
WW211817759	JOINT TRAPPE AIR	1,00	5,54		5.54
WW211817773A	JOINT AU DESSUS CLAPET AIR	1,00	9,50		9,50
WW211817757	JOINT CLAPET AIR	1,00	7,85		7,85
8642	SUPPORT FERMETURE DEFLECTEUR G OU D T2 -67	2,00	4,35		8,70
8656	BUTOIR DE RIDELLE 40MM H (6 PAR VEHICULE)	6,00	3,22		19,32
WW211711629B	CABLE DE CHAUFFAGE T2 55-67	1,00	7,85		7.85
8625	JOINTS (2) DE VITRE DE DÉFLECTEUR G OU D T2 55-67	1,00	4,05		4.05
12-135	BOULON CHARNIERE DE PORTE GERMANY	4,00	0,51		2.04
18-340	BOUCHONS REGL. VITRES LAT.65-79 (8)	1,00	4,61		4,61
12-099	KIT RIVET+EPAISSEUR DEFLECTEUR 1 COT	2,00	0,83		1,66
8597	JOINTS POUR VERROU DE VITRE COULISSANTE (4)	1,00	4,79		4.79
52-948	POIGNÉE INT. PORTE A/VIS BEIGE 64-65	2,00	6,36		12.72
C415617211	JOINT COLONNE DIRECTION/PLANCHER T2 -67	1,00	2,77		2,77
C415637211A	SILENTBLOC COLONNE DE DIRECTION T2 -67	1,00	10,95		10.95
36-094-KIT	JOINTS SORTIE CABLES CHAUF. PAIRE	1,00	2,56		2.56
31-521	TUYAU CHAUFFAGE 63X1000MM	1,00	4,88		4.88

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	9

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
31-500	TUYAU SOUFFLERIE ALU	1,00	3,14		3.14
31-020	TUBE D'UNION POT/TUYAU SOUFFL.	2,00	1,48		2.96
BN303330	COLLIER 40-60MM	4,00	1,16		4.64
31-502	TUYAU SOUFFLERIE NOIR ORIGINE	1,00	3,97		3.97
17-710-KIT	BUTOIR TRAPPE ESSENCE PAIRE	1,00	1,07		1.07
82920	KLAXON 12 V	1,00	7,85		7.85
31-341	JOINT FLASQUE PETIT	1,00	0,74		0.74
ESSENCE	V-POWER 98 RON	4,00	1,22		4.88
17-505	CHAPEAU ISOL. FILS CLAXON PAIRE	1,00	4,61		4,61
7721	CTC ROND BUTEE DE SIEGE T2 60 ET 63-76 (4 PAR VEHICULE)	1,00	1,60		1.60
7723	BUTEE DE BANQUETTE CENTRALE T2 2/3 63-67	1,00	2,03		2,03
7720	BUTOIR DE DOSSIER T2 63-67	3,00	2,81		8.43
8250	PARE BRISE G OU D T2 55-7/67	1,00	51,90		51,90
8426	POIGNEE DE PORTE LAT. T2 53-67 (AVEC CLEFS)	1,00	27,43		27,43
7163	BOUTON DE KLAXON NOIR SIGLE WOLFSBURG T2-67	1,00	86,16		86,16
7382	BOUTON DE PLAFONNIER T2 55-67	1,00	15,08		15,08
52-080	FERMETURE TRAPPE ESS. T2->66	1,00	18,60		18.60
4204	BOURAGE BRAS TRAIN AV. T2 ->67	4,00	1,57		6,28
AC	ACOMPTE	-1,00	23 107,97		-23 107,97
	MAIN D'OEUVRE RESTO, 28:03H.	286,05	35,54		10 166,21

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	1469,42 €	308,58 €

TOTAL		Reste à payer	Echéance
1778,00 €		**1778,00 €**	29/12/2010

Soit un total de MILLE SEPT CENT SEPTANTE HUIT EUROS

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

PAT sprl • 8 rue de la Maîtrise • Zoning Sud - Zone II • B-1400 Nivelles • Tel +32 [0]67 33 00 73 • Fax +32 [0]67 33 08 23 • WWW.PAT.BE
BANQUE DELTA LLOYD 634-3455101-33 • TVA BE-0476 958 007 • RPN Nivelles

FACTURE: 20097077

Date	Client	Page
30/12/2009	2699	1

VON BEUST
von Beust Joachim

chemin des pins 13
B-1180 UCCLE

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 385 DU 19/11/2008	30/12/2009	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
26-112B	BOURAGE VOLANT 12/13/15/1600 ORIG. VAG	1,00	13,55		13.55
26-222-Z	TUBE ENVELOP 13/1600 ZINC	8,00	3,06		24.48
26-456	COUSS. 0.25 & 1.00 CARTER 21MM	1,00	38,02		38.02
26-472	COUSSINETS DE BIELLE 0.25	1,00	7,79		7.79
26-480	COUSSINETS ARBRE A CAMES	1,00	7,85		7.85
26-521	PIGNON VILEBREQUIN DELCO	1,00	13,14		13.14
26-526	CLIPS RETENUE PIGNON VILBREQUIN	1,00	1,98		1.98
26-622	BOULON COUVERCLE POMPE A HUILE (G)	4,00	2,23		8.92
26-652	RADIATEUR HUILE ORIGINE 70->	1,00	43,39		43.39
26-710A	PLAQUE DE VIDANGE+BOULON	1,00	5,62		5.62
26-712	GOUJON PLAQUE DE VIDANGE PIÈCE	1,00	0,93		0.93
26-720	FILTRE A HUILE TAMIS	1,00	2,89		2.89
26-730	BOULON FIXATION PLAQUE VIDANGE PCE	6,00	0,33		1.98
34-024	JOINT SPI+TUBE SORTIE NEZ DE BOITE TS MOD.,TS ANNÉES.	1,00	8,26		8.26
51223	POCHETTE JOINTS MOTEUR 13/15/1600 BQ	1,00	25,61		25.61
51736	RONDELLE SOUS ARBRE DISTRIB.	2,00	0,45		0.90
52-111	ARC D'AILE AV.+SEUIL COMPL.T2->67 G.	1,00	59,92		59.92
52-112	ARC D'AILE AV.+SEUIL COMPL.T2->67 D.	1,00	59,92		59.92
52-124	PLANCHER CABINE AV T2 59-67	1,00	206,53		206.53
52-126	PLANCHER CENTRAL G. T2->67	1,00	90,91		90.91
52-128	PLANCHER CENTRAL D. T2->67	1,00	90,91		90.91
52-141	PARE-BOUE AV. G. T2 ->67	1,00	27,69		27.69
52-142	PARE-BOUE AV. D. T2 ->67	1,00	27,69		27.69
52-154	JUPE AVANT HAUTE T2 -> 67	1,00	61,57		61.57
52-226	RENFORT BAS DE CAISSE G. OU D. T2->	2,00	32,07		64.14
52-276	CHARNIERE DE CAPOT AR T2 55-76	2,00	7,85		15.70

FACTURE: 20097077

Date	Client	Page
30/12/2009	2699	2

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 385 DU 19/11/2008	30/12/2009	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
58783	BRIDE DE FIXATION D'ALLUMEUR NON CHROMÉE	1,00	1,90		1.90
61210	KIT DE 4 VIS DE FIXATION DE BRAS DE SUSPENSION TOUTES ANNÉES	1,00	20,33		20.33
81385	IGNITOR 12 V POUR 009	1,00	74,37		74.37
8775	MONTANT PORTE LAT.ARR. T2 ->67	1,00	39,88		39.88
AC100	DEMI CADRE REPARATION PARE BRISE T2->67	1,00	185,95		185.95
AC101	BAS DE FACE AV T2->67 200MM	1,00	147,52		147.52
AC104	BAS DE MONTANT DE PORTE AV G ET D T2 ->67	2,00	20,66		41.32
AC106	TOLE DE BATTERIE T2 ->67 12V	1,00	61,74		61.74
AC108	TRAVERSE DE PLANCHER OUVERTE T2 ->67 (3)	1,00	28,51		28.51
AC109	TRAVERSE DE PLANCHER ART2 ->67 (FERMEE) (1)	2,00	31,82		63.64
AC110	RENFORT EN I SOUTIEN PLANCHER T2 ->67 (2)	3,00	40,83		122.49
AC111-AR	TRAVERSE CENTRALE AR T2 ->67	1,00	28,10		28.10
AC111-AV	TRAVERSE CENTRALE AV T2 ->67	1,00	28,10		28.10
AC117-ARD	TRAVERSE EXT. ARD T2->67	1,00	28,10		28.10
AC117-ARG	TRAVERSE EXT. ARG T2->67	1,00	28,10		28.10
AC117-AV	TRAVERSE EXT. AV T2->67	2,00	20,66		41.32
AC118-AR	SUPPORT DE CRIC AR G OU D T2 ->67	2,00	28,93		57.86
AC118-AVD	SUPPORT DE CRIC AVD T2 ->67	1,00	28,93		28.93
AC118-AVG	SUPPORT DE CRIC AVG T2 ->67	1,00	28,93		28.93
AC123-D	PARE BOUE DERRIERE ROUE ARD T2 ->67	1,00	16,12		16.12
AC123-G	PARE BOUE DERRIERE ROUE ARG T2 ->67	1,00	16,12		16.12
AC124-D	PARE BOUE DEVANT ROUE ARD T2 ->67	1,00	21,40		21.40
AC124-G	PARE BOUE DEVANT ROUE ARG T2 ->67	1,00	21,40		21.40
AC126-6267D	ARC D'AILE AV D T2 62-67	1,00	103,31		103.31
AC126-6267G	ARC D'AILE AV G T2 62-67	1,00	103,31		103.31

FACTURE: 20097077

Date	Client	Page
30/12/2009	2699	3

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 385 DU 19/11/2008	30/12/2009	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
AC131	SECTION ENTRE PORTE AVD ET ARR 50-67 GRAND	1,00	50,74		50.74
AC132	FLANC DOUBLE CAB G	1,00	172,44		172.44
AC133	FLANC DOUBLE CAB D	1,00	172,44		172.44
AC134-5266D	COIN ARR D PICK UP 52-66	1,00	209,63		209.63
AC134-5266G	COIN ARR G PICK UP 52-66	1,00	209,63		209.63
AC136D	SECTION ENTRE PETIT PANN.LATD ET FLANC ARR	1,00	92,55		92.55
AC136G	SECTION ENTRE PANN.LAT S/S VITRE ET FLANC ARR	1,00	92,55		92.55
AC137	PANNEAU G S/S VITRE LAT.	1,00	111,57		111,57
C101487043	CLIPS CACHE CULBUTEUR TOP QUAL.	2,00	3,80		7.60
DIVERS	DIVERS	1,00	206,61		206.61
KF344	TOLE DE FOND PICK-UP/CABINE	1,00	309,92		309.92
KF438A	BAS DE CAISSE SOUS PORTE AR DOUBLE CAB	1,00	65,17		65.17
KF438B	RENFORT DE BAS DE CAISSE S/S PORTE AR DOUBLE CAB	1,00	57,98		57.98
KF482	PANN CONTRE PORTE LAT AR DOUBLE CAB	1,00	72,44		72.44
KF670R	TUYAU DE CHAUFFAGE S/S CAISSE T2 ->67	1,00	86,07		86.07
SK32	BAS DE SUPPORT DE PANN. LAT. CONTRE ABS DE CAISSE 50-67	1,00	39,50		39.50
SK46	PASSAGE DE ROUE AV. COMPLET G. T2 50-67	1,00	126,19		126.19
AC	ACOMPTE	-1,00	15 136,66		-15 136,66
	MAIN D'OEUVRE A.ATELIER, 32:49H.	326,82	33,06		10 804,59

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	0,00 €	0,00 €

TOTAL		Reste à payer	
0,00 €		-	

Soit un total de EURO

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

PAT sprl ▪ 8 rue de la Maîtrise ▪ Zoning Sud - Zone II ▪ B-1400 Nivelles ▪ Tel +32 [0]67 33 00 73 ▪ Fax +32 [0]67 33 08 23 ▪ WWW.PAT.BE
BANQUE DELTA LLOYD 634-3455101-33 ▪ TVA BE-0476 958 007 ▪ RPN Nivelles

FACTURE: 20115447

Date	Client	Page
01/04/2011	2699	1

VON BEUST
von Beust Joachim

chemin des pins 13
B-1180 UCCLE

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 804 DU 05/01/2011	01/04/2011	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
#HS##HS#	MO RESTO	8,00	35,54		284,32
#HS##HS#	PLAT ACIER DE 40/5MM+VIS	1,00	28,93		28.93
17-554	JOINT AUTOUR TUY. SOUFFL. 63-70 PR	1,00	2,31		2,31
17-710-KIT	BUTOIR TRAPPE ESSENCE PAIRE	1,00	1,07		1,07
19-021	CTC PEDALES FREIN EMB.	1,00	2,07		2.07
261871239	KIT DE 33 OEILLETS DE BACHE DE PICK UP	1,00	42,27		42,27
2AA008594-031	TEMOIN ROUGE 24MM BORD NOIR	1,00	5,66		5.66
33-721	VDO NIVEAU CARBURANT 50MM	1,00	37,36		37.36
42-012	ENJOLIVEUR 5TR. ->65	4,00	10,66		42.64
99017	FACADE CHR+BOUTONS CHR/CHR POUR REF 99012/13 T1 68-85	1,00	23,06		23.06
DOKALATTES	KIT LATTES EN CHÊNE MASSIF DOUBLE CAB (6)	1,00	206,61		206.61
EMPI16-7040-0	RESERVOIR LIQUIDE DE FREIN ALU	1,00	50,37		50.37
MONTAGE	MONTAGE PNEU	5,00	3,10		15,50
PICK-UPBOWS	ARMATURES DE BACHE PICK-UP SIMPLE ET DOUBLE CAB SPLIT ET BAY	1,00	272,75		272.75
WW111601131 WW	KIT RIVETS+CLIPS ENJOLIVEUR 1 ROUE	1,00	3,35		3.35
15-398	ANTENNE LAT. CHROME 1 POINT	1,00	7,86		7.86
TS-44	HAUT PARLEURS PIONEER TS-44	1,00	45,45		45.45
BACHEDOKA	BACHE DOKA CANVAS BEIGE	1,00	2 450,00		2 450.00
GEO	GEOMETRIE	1,00	40,91		40.91
30-210	CARBURATEUR 34 PICT 3 ORIGINE	1,00	197,52		197.52
	MAIN D'OEUVRE RESTO, 31:50H.	31,85	35,54		1 131,33

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	4891,34 €	1027,18 €

TOTAL		Reste à payer	Echéance
5918,52 €		**5918,52 €**	01/04/2011

Soit un total de CINQ MILLE NEUF CENT DIX-HUIT EUROS CINQUANTE DEUX CENTS

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

VOLKSWAGEN AG
Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer
Fahrzeugaufbau NV-MK 2772
Lagerstr. 2
30453 Hannover

Nutzfahrzeuge

Werkstatt-Angebot

VOLKSWAGEN AG
Brieffach Postfach 2772 30419 Hannover
[redacted]

Fahrzeugrestaurierung
VW T1 Doppelkabine

Voraussichtliche Fertigstellung
August 2013

Angebots-Nr. bei Rückfragen bitte angeben
07 / 2013

Kundennummer
20130007

Datum
19.06.2013

Service Berater
H. Flemes

Gutschriften werden auf die Kostenstelle 2772 gebucht

Nr.	Fahrzeug Identnr.	Bezeichnung	Arbeitsstunden	Lohnkosten	Menge	Materialeinzelkosten	Gesamtbetrag
1		Karosserieinstandsetzung			1	1.992,00 €	1.992,00 €
2		Chemische Entlackung KTL - Tauchbadbeschichtung			1	6.640,00 €	6.640,00 €
3		Fahrzeuglackierung zweifarbig uni (unten, innen, aussen) inkl. Vorarbeiten Fahrzeuglackierung dem Anlieferungszustand entsprechend in Rot / Weiss			1	9.800,00 €	9.800,00 €
4		Umbau Planengestell, neue Plane (Segeltuch) inkl. Ösen, Befestigungsgurte Ersatz- + Neuteile			1	2.700,00 €	2.700,00 €
5		Demontage / Montage			1	2.390,00 €	2.390,00 €

Fahrzeug wurde selbst angeliefert
Angebot ohne Transportkosten

Für dieses Angebot gelten die Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern, Aggregaten und deren Teilen und für Kostenvoranschläge (Kfz-Reparaturbedingungen) in der jeweils gültigen Fassung

Arbeitspreis	Material/Preis	Sonstiges	gesamt Netto	MwSt 19%		Gesamtbetrag
0,00 €	23.522,00 €		23.522,00 €	4.469,18	EUR	27.991,18 €

Oldtimer
Volkswagen Nutzfahrzeuge

Angebotsbestätigung:

Volkswagen AG
Nutzfahrzeuge Oldtimer
NV-MK/4 2772
30405 Hannover

19.06.2013
Datum Unterschrift NV-MK

Datum Unterschrift Auftraggeber

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Ferdinand Piëch

Vorstand
Martin Winterkorn, Vorsitzender

Jochem Heizmann
Francisco J. Garcia Sanz
Horst Neumann
Hans Dieter Pötsch

Markenvorstand Volkswagen
Martin Winterkorn
Vorsitzender

Ulrich Hackenberg
Francisco J. Garcia Sanz
Jochem Heizmann
Werner Neubauer
Christian Klinger
Horst Neumann
Lothar Sander

Volkswagen Aktiengesellschaft
Sitz: Wolfsburg
Amtsgericht Wolfsburg
HRB 1200
Finanzamt Gifhorn
Steur-Nr. 2319/200/00019
Ust.-IdNr. DE115235681

Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
Deutschland
Telefon +49 (5361) 9-0
Telefax +49 (53 61) 9-28282
E-Mail: vw@volkswagen.de

UST-Identnr. Volkswagen: DE115235681

Volkswagen Aktiengesellschaft . 38436 Wolfsburg . Deutschland

[redacted]

Rechnung 1027508

Kunden-Nr.: 246
Beleg- und Kunden-Nr. bei Zahlung bitte unbed. angeben

Referenz: BELGIEN
UST-Id.Nr.:

Sachbearb.: Daniel Berheide
Telefon: 05361-9-22006
Telefax: 05361-957-26103
Brieffach: 01118532
daniel.berheide@volkswagen.de

Buch.Datum: 25.09.2013
Belegdatum: 25.09.2013

Joachim von Beust
wir berechnen Ihnen:

Bezeichnung (GB 0002)	USt %	Betrag EUR
Fahrzeugrestaurierung VW T1	19,0	23.522,00
Angebotsnummer: 07/2013 Kundennummer 20130007 Leistungszeitpunkt: August 2013		
Zwischensumme EUR		23.522,00
Umsatzsteuer		4.469,18
Endsumme EUR		27.991,18

Zahlungsbedingung: Zahlbar 10 Tage nach Rechnungsdatum

Bankverbindung siehe Rückseite

Irrtum vorbehalten

prüft 11/10/13

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Ferdinand K. Piech

Vorstand:
Martin Winterkorn
Vorsitzender

Francisco J.Garcia Sanz
Jochem Heizmann
Christian Klingler
Michael Macht
Horst Neumann
Leif Östling
Hans Dieter Pötsch
Rupert Stadler

Markenvorstand Volkswagen:
Martin Winterkorn
Vorsitzender

Arno Antlitz
Francisco J.Garcia Sanz
Christian Klingler
Werner Neubauer
Horst Neumann
Heinz-Jakob Neußer
Hubert Waltl

Volkswagen Aktiengesellschaft
38436 Wolfsburg
Deutschland
Telefon +49 (5361) 9-0
Telefax +49 (5361) 9-2 82 82
E-Mail: vw@volkswagen.de

Volkswagen Aktiengesellschaft
Sitz: Wolfsburg
Amtsgericht Braunschweig
HRB 100484
Finanzamt Gifhorn
St-Nr. 2319/200/00019

UST-Identnr. Volkswagen: DE115235681

Rechnung 1033058

Kunden-Nr.: 246
Beleg- und Kunden-Nr. bei Zahlung bitte unbed. angeben

Referenz: BELGIEN
UST-Id.Nr.:

Sachbearb.: Corinna Soetebeer
Telefon: +49-5361-924672
Telefax: +49-5361-945518
Brieffach: 01118532
corinna.soetebeer@volkswagen.de

Buch.Datum: 13.10.2017
Belegdatum: 13.10.2017

Volkswagen Aktiengesellschaft . 38436 Wolfsburg . Deutschland

Herrn

[redacted]

Joachim von Beust
wir berechnen Ihnen:

Seite 1

Bezeichnung (GB 0002)	USt %	Betrag EUR
Angebot 18/2016	19,0	11.810,13
Fahrzeugrestaurierung gem. Anlage		
Leistungsdatum: KW28/2017		
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an amely.supinski@autovision-gmbh.com		
Zwischensumme EUR		11.810,13
Umsatzsteuer		2.243,92
Endsumme EUR		14.054,05

Zahlungsbedingung: 30 Tage nach Rechnungsdatum

Bankverbindung siehe Rückseite

Irrtum vorbehalten

gezahlt 11/12/17

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Hans Dieter Pötsch

Vorstand:
Matthias Müller
Vorsitzender

Herbert Diess
Karlheinz Blessing
Francisco J.Garcia Sanz
Jochem Heizmann
Hiltrud Werner
Andreas Renschler
Rupert Stadler
Frank Witter

Markenvorstand Volkswagen:
Herbert Diess
Vorsitzender

Arno Antlitz
Karlheinz Blessing
Ralf Brandstätter
Jürgen Stackmann
Thomas Schmall
Thomas Ulbrich
Frank Welsch

Volkswagen Aktiengesellschaft
38436 Wolfsburg
Deutschland
Telefon +49 (5361) 9-0
Telefax +49 (5361) 9-2 82 82
E-Mail: vw@volkswagen.de

Volkswagen Aktiengesellschaft
Sitz: Wolfsburg
Amtsgericht Braunschweig
HRB 100484
Finanzamt Gifhorn
St-Nr. 2319/200/00019

VOLKSWAGEN AG
Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer
Fahrzeugaufbau NV-MK 2772
Lagerstr. 2
30453 Hannover

Nutzfahrzeuge

Werkstatt- Nachtragsangebot

VOLKSWAGEN AG
Postfach Postfach 2772 30419 Hannover
Herr
[redacted]

Fahrzeug Identnr.
265 000 679

Voraussichtliche Fertigstellung

Angebots-Nr. bei Rückfragen stets angeben
18 / 2016

Kundennummer
42004

Datum
22.12.2016

Service Berater
M.Wehmeier / Sven-Oliver Kühn

Gutschriften werden auf die Kostenstelle 12-2772-0 gebucht

Pos.	Bezeichnung	Arbeitszeiten	Lohnkosten	Menge	Materialkosten/Fremdleistung	Gesamtbetrag
1	Gutachten und Eintragung der Scheibenbremse		141,18			141,18 €
2	Montagearbeiten Ausstellfenster hinten	3	211,77 €	1	768,96 €	980,73 €
3	Entlackung und KTL Beschichtung der Anbauteile Türen und Ladebordwände werden als Nacharbeit angesehen und somit nicht berechnet	0	0	0	0,00 €	- €
4	Instandsetzung Karosse	23	1.623,57 €	1	2.000,00 €	3.623,57 €
5	Teillackierungsumfänge und Hohlraumkonservierung werden als Nacharbeit (inkl. Stoßstange vorn) angesehen und somit nicht berechnet	0	- €	0	0,00 €	- €
6	Getriebe mit langen 4. Gang	20	1.411,80 €	1	1.404,00 €	2.815,80 €
7	Motor - Hinweis: die Kosten für die Motorabdichtung können nur geschätzt werden. Hierbei handelt es nur um die Abdichtung von Zylinder und Zylinderkopf. Weitere Umfänge sind erst nach der Zerlegung zu erkennen und preislich zu bewerten	4	282,38 €	1	260,00 €	542,38 €
8	Innenausstattung	2	141,18 €	1	1.480,00 €	1.621,18 €
9	Umbau auf Scheibenbremse	9	635,31 €	1	1.450,00 €	2.085,31 €
10	Schließsystem auf 2 Schlüssel umbauen	0	- €	0	0,00 €	- €

Für dieses Angebot gelten die Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern, Aggregaten und deren Teilen und für Kostenvoranschläge (Kfz-Reparaturbedingungen) in der jeweils gültigen Fassung

Arbeitspreis	Material/Preis	Sonstiges	gesamt Netto	Ust.Sc. 19%	Gesamtbetrag
4.447,17 €	7.382,98 €		11.810,13 €	2.243,92 €	14.054,05 €

Angebotsbestätigung:

Oldtimer

AdA
Datum

Unterschrift LV. Ralf Michel

9/1/2017
Datum

Unterschrift Auftraggeber
Zeichnet von / Beust

9.2.17
Datum

Unterschrift i.V. NF

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Matthias Müller

Markenvorstand Volkswagen
Herbert Diess
Vorsitzender

Frank Dorn
Jochen Heizmann
Horst Neumann
Hans Dieter Pötsch
Andreas Renschler
Rupert Stadler

Markenvorstand Volkswagen Nutzfahrzeuge
Eckhard Scholz
Vorsitzender

Adolf Dauner
Thomas Edig
Jörn Hasenfuß
Hans-Joachim Rennpferdt
Dirk Sahm
Klaus-Dieter Schmidtke

Volkswagen Aktiengesellschaft
Sitz Wolfsburg
Amtsgericht Braunschweig
HRB 1200
Finanzamt Gifhorn
Steuer-Nr. 2315/2004/2019
USt-IdNr. DE115237001

Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
Deutschland
Telefon +49 (5361) 9-0
Telefax +49 (5361) 9-28282
e-Mail ...@volkswagen.de

P.A.T. SPRL
Rue de la Maîtrise ZI Sud II
1400 Nivelles
TVA: BE-476958007
R.C.: Nivelles
Tél: 067/33.00.73.
Fax: 067/33.08.23.
Banque: 634-3455101-33

[redacted]

Le 05/04/2011

Relevé de compte | *Période du 12/02/2009 au 05/04/2011*

N°Facture	Date	Date Ech.	Total TVAC (EUR)	Paiement (EUR)	Solde (EUR)
20095182	12/02/2009	12/02/2009	5000,00	5000,00	0,00
20095594	20/04/2009	20/04/2009	5000,00	5000,00	0,00
20096658	22/09/2009	22/09/2009	10000,00	10000,00	0,00
20096732	06/10/2009	06/10/2009	10000,00	10000,00	0,00
20097077	30/12/2009	30/12/2009	0,00	0,00	0,00
20105685	19/05/2010	19/05/2010	5000,00	5000,00	0,00
20106683	21/10/2010	21/10/2010	1276,01	1276,01	-0,00
20106753	04/11/2010	04/11/2010	5000,00	5000,00	0,00
20106890	14/12/2010	14/12/2010	5000,00	5000,00	0,00
20106930	29/12/2010	29/12/2010	1778,00	0,00	1778,00
20115447	01/04/2011	01/04/2011	5918,52	0,00	5918,52
	Totaux (EUR):		**53972,53**	**46276,01**	**7696,52**

Offizielle Endabrechnung Restauration PAT 9/2009 → 4/2011

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
#HS##HS#	PEINTURE	1,00	5 500,00		5 500,00
#HS##HS#	SUPPORT RESERV.DOKA	1,00	123,97		123,97
12-135	BOULON CHARNIERE DE PORTE GERMANY	16,00	0,51		8,16
16-038-S	EPAISSEUR DE FIXATION PHARE>67 PAIRE	1,00	2,62		2,62
17-501	JOINT PHARE AV./AILE ->67 PAIRE BQ	1,00	2,97		2,97
17-517	CTC. AU BOUT CABLE EMBRAY.	1,00	1,90		1,90
17-541-G	JOINT EN TOURMOTEUR ->65 GERMANY	1,00	9,75		9,75
17-543-G	JOINT EN TOURMOTEUR AVT GERMANY	1,00	8,18		8,18
17750	VIS CHARNIERE DE PORTE	12,00	0,51		6,12
19-146-BK	ALLUME CIGARE 12 V NOIR	1,00	13,64		13,64
1940	SILENT BLOC NEZ BOITE T2 8/62-7/67	1,00	7,02		7,02
26-600	BOUCHON REMPL. HUILE ORIGINE	1,00	1,61		1,61
27-155	COURROIE POUR POULIES STD GERMANY !	1,00	3,22		3,22
27-320	TOLE SS POULIE INF. NOIRE	1,00	8,20		8,20
28-400	KIT BOULONS CHROME MOT. (25 PIÈCES)	1,00	5,12		5.12
30-008B	JOINT SOUS TRANSMETTEUR NIV. ESS.	1,00	1,07		1,07
30-020	CONNECTION RESERVOIR A ESSENCE	1,00	6,03		6,03
30-025	FILTRE TAMIS ESSENCE	1,00	3,06		3,06
30-031	TUYAU ESSENCE 5,5MM (1M)	3,00	2,07		6,21
30-080	FILTRE A ESSENCE UNIVERSEL	1,00	1,02		1.02
30-120	BASE,POMPE A ESSENCE (BAQUELITE)	1,00	1,74		1,74
31-005	KIT MONTAGE SILENCIEUX	2,00	2,07		4,14
31-131	ECHANGEUR DE CHALEUR T1 G	1,00	72,73		72,73
31-132	ECHANGEUR DE CHALEUR T1 D	1,00	72,73		72 73
31-135	SET MONTAGE ECHANGEUR G	1,00	5,54		5,54
31-136	SET MONTAGE ECHANGEUR D	1,00	5,54		5,54

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	2

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
32-148	ROTOR 13/1600 & 009	1,00	3,97		3,97
32-300	BOUGIE BOSCH W8 AC	4,00	1,82		7,28
32-322	CABLES BOUGIES STD. NOIR GERMANY	1,00	13,39		13,39
32-510	CLIP CABLES BOUGIES SUR SOUFLANTE (3	1,00	3,79		3,79
33-108	TRESSE DE MASSE 46-79	1,00	11,49		11,49
33-117C	CLIP BOITIER FUSIBLE 61-72	1,00	1,07		1,07
33-118A	COUVRE FUSIBLES (8) >66	1,00	8,18		8,18
33-120	JEUX DE FUSIBLES	1,00	1,40		1,40
33-145	CONTACTEUR PRESSION HUILE	1,00	3,22		3,22
33-152	CONTACTEUR FREIN 2 BROCH.	1,00	3,39		3,39
33-324	GUIDE DEMARREUR 6 VOLT	1,00	3,06		3,06
34-019	GUIDE TRINGLERIE BOITE VIT.	1,00	12,56		12,56
34-020	GUIDE PLASTIC TRINGLE BOITE VITESSES	1,00	0,99		0,99
34-022	CLIP POUR GUIDE TRINGLERIE BOITE	1,00	0,83		0,83
34-028	JOINT COUVERCLE TROMPETTE PIÈCE	2,00	1,74		3,48
34-030	POCHETTE JOINTS B.A.V. 'SWING'	1,00	8,76		8,76
34-048	SOUFFLET TROMPETTE FERME PIÈCE	2,00	5,62		11,24
34-111-HD	SILENTBLOC BOITE AR. ->71 G OU D	2,00	9,01		18,02
35-501G	BUTEE D' EMBRAYAGE ->71 GERMANY	1,00	32,98		32,98
35-502	CLIPS,POUR BUTEE (2)	1,00	1,65		1,65
36-031-G	GAINE CABLE EMB.T1-71,T2-67,T3 GERMANY	1,00	3,97		3,97
36-062	TUBE GUIDE CABLE ACCEL. SOUFFLANTE	1,00	2,07		2,07
36-200	CLIPS CABLE COMPTEUR	1,00	0,17		0,17
37-480	CLIP FER A CHEVAL PCE	2,00	1,12		2,24
37-482	PIVOT LEVIER FR.A.MAIN Q++	2,00	0,91		1,82
37-681	FLEXIBLE FREIN AV. ->'66 GERMANY	2,00	6,61		13,22

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	3

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
37-693	FLEXIBLE FREIN ARR. TROMP. GERMANY	2,00	6,61		13,22
37-710	CLIPS POUR TUYAU FREIN	6,00	0,81		4,86
38-002	AMORTISSEUR AR. & ->65 AV. GERMANY	4,00	32,98		131,92
40-009	GRAISSEUR TRAIN AVANT	5,00	0,66		3,30
41-001	ROULEMENTS AXE AR. B. TROMPETTES	4,00	14,46		57,84
41-022	SET BOURRAGE AXE ROUE AR. VAG BQ	2,00	16,08		32,16
41595	COUPLEUR TRINGLE BOITE VITESSE -8/63	1,00	10,99		10,99
41686	SET DE 2 CALES DE TROMPETTES DANS LE PLANÉTAIRE	2,00	20,29		40.58
4205	BUTEE CTC DE TRAIN AV. 64-7/67	2,00	7,56		15.12
4430	BARRE DE DIRECTION T2>67 G	2,00	46,11		92,22
4522	JOINT DE PIVOT T2 ->67	8,00	1,31		10.48
51143	BOULON FIXATION MOTEUR COTE DEMARREUR	1,00	2,58		2,58
52-025	SUPPORT RETROVISEUR G/D	1,00	10,33		10,33
52-026	SUPPORT RETROVISEUR R	1,00	10,33		10,33
52-403	CABLE EMB. T2 59-> 3115MM	1,00	5,79		5,79
52-406	CABLE ACC. T2 64-67 3576MM	1,00	3,14		3,14
52-409	CABLE DE FREIN T2 63-67	2,00	10,33		20,66
52-430	CABLE KILOMETRIQUE T2 ->67	1,00	9,92		9,92
52-450-G	MAITRE CYLINDRE T2->66 GERMANY	1,00	106,61		106,61
52-452	RESERVOIR LIQU. DE FREINS T2 ->66	1,00	9,50		9,50
52-455	KIT CANALISATIONS FREIN DURS T2 ->6	1,00	26,28		26,28
52-456-KIT	CTC PROTECTEURS (8) TUYAUX FREIN T2	1,00	4,30		4,30
52-471	CYL.RECEPTEUR T2 64-70AV. G	2,00	15,29		30,58
52-472	CYL.RECEPTEUR T2 64-70AV. D	2,00	15,29		30,58
52-478	CYL.RECEPTEUR ARR.T2 64->71	2,00	11,16		22 32
52-480	PATINS FREINS T2 64-70 AV.	1,00	45,04		45,04

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	4

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
52-482	PATINS FREINS T2 64-70 AR.	1,00	40,91		40,91
52-486	KIT MONTAGE FREINS T2 64-70 AR.	1,00	10,33		10,33
52-520	AMORTISSEUR DIRECTION T2 55-79	1,00	21,90		21,90
52-525-KIT	BOURAGES (4) BRAS TRAIN AV. T2 ->67	1,00	4,13		4,13
52-532	KIT AXES FUSEES HORIZ. T2 64-67 2 C	1,00	59,92		59,92
52-535	JOINT SPI DERRIERE ROULEMENT T2 64-6	2,00	5,12		10,24
52-536	KIT ROUL.AV. INT.+EXT. T2 64-79 1 C	2,00	12,81		25,62
52-538	ROUL. ARR TYP2 64-67+68-70 (EXT) PI	2,00	33,80		67,60
52-540	AXE RELAIS CENTRAL T2 ->67	1,00	16,12		16,12
52-544	BARRE RELAIS DIRECTION T2 55-67	1,00	41,24		41,24
52-550	SILENTBLOC (4) BARRES TORSION AR. T2	1,00	9,50		9,50
52-557	JOINT NEZ BOITE/CHASSIS T2 59-72	2,00	9,50		19,00
52-562	JOINT REDUCTEUR T2 63-67	2,00	2,40		4,80
52-572	CAOUTCHOUC REPML. ESS T2 50-67	1,00	15,36		15,36
52-800	JOINT DE FEUX ARR. G/D T2 62-67 PAIR	1,00	11,32		11,32
52-820	JOINT GLIGNO. AV. T2 63-67	1,00	6,61		6,61
52-866	CTC. PÉDALE ACCEL./PLANCHER >72	1,00	5,21		5,21
52-868	CTC. PÉDALE FR.+EMBRAY./PLANCHER >79	1,00	4,07		4,07
5275	ROULEMENT DE RÉDUCTEUR T2 63-67 "EXTÉRIEUR EN HAUT"	2,00	9,58		19,16
53-466	BUTOIR DE SUSPENSION ARR. PAIRE	1,00	17,77		17,77
6253	PURGEUR AVANT T2 ->7/67	2,00	2,47		4,94
6610	TUYAU RIGIDE DE FREIN ENTRE LES DEUX CYLINDRES DE ROUE T2 -71	2,00	4,92		9,84
6800	CLIP DE CABLE D'EMBRAYAGE -71 COURT	1,00	2,77		2,77
7150	POIGNEE T.DE BORD BEIGE PIEDS BEIGE T2 ->67	1,00	24,21		24,21
7161	VOLANT T2 55-67 BLACK	1,00	203,84		203,84

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	5

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
73530	T RACCORDEMENT/DISTRIBUTION LIQUIDE DE FREIN 1200-1300	2,00	5,37		10,74
7381	LENTILLE DE PLAFONNIER T2 -67 SEULE	2,00	4,95		9,90
7455	GUIDE DE TRINGLERIE DE BOITE DE VITESSE T2 68-79 AU MILIEU DU CHASSIS	2,00	6,11		12,22
7505	KIT DE RÉPARATION DE PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR T2 55-67	1,00	11,81		11,81
7511	FEUTRINE PEDALE FREIN OU EMBRAYAGE T2 60-79	2,00	1,31		2,62
7512	BUTEE PEDALE FREIN OU EMBRAYAGE T2 ->79	1,00	3,35		3,35
8241	DEFLECTEUR 55-67 G	1,00	68,18		68,18
8242	DEFLECTEUR 55-67 D	1,00	68,18		68,18
82635	TRESSE DE MASSE OEIL/OEIL 8 "	1,00	6,45		6,45
82648	PORTE 8 FUSIBLES	1,00	28,59		28,59
82860	RELAIS CLIGNOT 12V	1,00	4,61		4,61
8554	CLIPS EMBLEME ARR T2 7/67->	1,00	1,90		1,90
8555	EMBLÈME VOLKSWAGEN DE FACE ARRIÈRE T2 -67	1,00	46,24		46,24
8627	JOINT D'ARRET DE PORTE 2	1,00	5,08		5,08
8648	PATTE DE RETENUE BARRE LECHE VITRE T2 -67	2,00	2,02		4,04
8658	JOINTS DE CHARNIERES CAPOT ARR ET SOUTE LAT. T2 55->	1,00	4,05		4,05
8690	PARE-CHOC AV. T2 ->67 (US)	1,00	210,74		210,74
8699	KIT PARE BOUE PC AR T2 59-7/67	1,00	51,78		51,78
8708	PC AR T2 59 ->67 US A PEINDRE	1,00	197,93		197,93
8791	JOINT ENTRE RESERVOIR ET CAISSE T2 ->79	1,00	12,31		12,31
9206	SUPPORT ECLAIRAGE DE PLAQUE T2 -67	1,00	7,98		7,98
9321	VITRE DE CLIGNOTANT BLANC AV G 62-67	1,00	38,14		38,14
9322	VITRE DE CLIGNOTANT BLANC AV D 62-67	1,00	38,14		38,14
9325	SUPPORT CLIGNO T2 64-67	1,00	18,84		18,84
9518	JAUGE À ESSENCE DANS RESERVOIR T2 -67	1,00	46,10		46,10

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	6

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
9625	GICLEUR LAVE GLACE GRIS T2 66-67	2,00	9,59		19,18
9676	AXE D'ESSUIE GLACE G OU D T2 65 UNIQUEMENT	2,00	15,66		31,32
9702	SYSTÈME ÉLECTRIQUE T2 65	1,00	272,73		272,73
AC129	JUPE ARR T2 POUR CLEF D'EGLISE	1,00	177,10		177,10
AC136D	SECTION ENTRE PETIT PANN.LATD ET FLANC ARR	1,00	161,16		161,16
AC139-AR	FERRURE P.C.AR T2 ->67	2,00	18,60		37,20
BN179817	AMPOULE 12V 21/6W	2,00	1,24		2,48
BN179914-10	AMPOULE 12V 45/40W	2,00	2,24		4,48
BN179973	LAMPE 12V/4W	1,00	0,78		0,78
BN303330	COLLIER 40-60MM	2,00	1,16		2,32
BN340618	AMPOULE 12V 2W COMPTEUR	6,00	0,70		4,20
BN34548	COLLIER 80-100MM	2,00	1,16		2,32
C903109043HF4	POULIE DYNAMO/ALTERNATEUR QUALITE+	1,00	31,82		31,82
GATES DOKA	RIDELLES DOUBLE CAB 65	1,00	3 016,53		3 016,53
GU20W60AT	HUILE 20W60	2,50	3,72		9,30
LOAD BED DOKA	PLANCHER DE BENNE DOKA	1,00	783,60		783,60
WU540109	COLLIER NORMA 10X9 MM	5,00	1,10		5,50
WU540109	COLLIER NORMA 10X9 MM	5,00	1,10		5,50
WU7201321	FEU ARRET-FEU CLIGNO. 12V	2,00	0,62		1,24
WW211837285	GUIDE DE PORTE T2 64-68 G.OU D.	2,00	4,55		9,10
BATTBOSCH	BATTERIE BOSCH S3002	1,00	70,87		70,87
C955531113WC	CONVERTISEUR 6V-12V	1,00	41,24		41,24
17-801	JOINT AXES ESS.GLACE 49-57 (4)	1,00	9,50		9,50
52-830	JOINT ECLAIRAGE PLAQUE T2 50-67	1,00	6,61		6,61
52-860	COUVRE FREIN A MAIN T2 50-67	1,00	8,60		8,60
52-932	VIS DE FINITION INT. TYPE 2 PAR 100	1,00	33,80		33,80

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	7

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
52-864	CAOUTCHOUC PROTEGE GENOUX	1,00	6,61		6,61
52-700	JOINT DANS CADRE VITRE T2 50-67	1,00	9,75		9,75
52-710	L.-VITRE VERTICAL V. COULIS. T2 50-6	1,00	4,21		4,21
52-613	JOINT VITRE ARR. PICK-UP T2 52-65	1,00	14,13		14,13
52-714	GLISSIERES FEUTRE V. COULIS. T2 50-6	1,00	22,73		22,73
52-750	JOINTS DE PORTES AVANT G&D 50-67	1,00	41,24		41,24
52-754	JOINTS DES 2 PORTES LAT. T2 50-67	1,00	50,33		50,33
52-010M	CLIPS SIGLE FACE AV. T2->67 SET	1,00	3,59		3,59
52-652	JOINT VITRE LAT. 50-67	2,00	16,12		32,24
52-716	JOINTS POIGN. PORTES G&D T2 64-68 4P	1,00	2,48		2,48
52-850-KIT	BUTOIRS DE PORTES LAT. SET DE 4	1,00	13,80		13,80
52-704	JOINT SOUS LE CADRE DE PORTE	1,00	13,64		13,64
8679	TRAPPE ACCES MAITRE CYLINDRE T2 ->67	1,00	12,60		12,60
52-600-OL	JOINT VITRE AVT G T2 50-67 GERMANY	1,00	17,77		17,77
52-600-OR	JOINT VITRE AVT D T2 50-67 GERMANY	1,00	17,77		17,77
8250	PARE BRISE G OU D T2 55-7/67	1,00	51,90		51,90
52-021	RETRO TYPE 2>67 G. OU D. (EUR) Q+	2,00	43,39		86,78
52-005	BALAIS ESSUIES-GLACES T2 50-67 PIÈCE	2,00	11,32		22,64
52-004	BRAS D'ESSUIE GLACE ->67 PIÈCE	2,00	18,35		36,70
BN180033	AMPOULE 12V/5W	1,00	0,70		0,70
53-028-67	POIGNÉE DE PORTE A/CLE T2 63-68	1,00	63,97		63,97
8616	JOINT DE DÉFLECTEUR GAUCHE T2 55-67	1,00	21,32		21,32
8617	JOINT DE DÉFLECTEUR DROIT T2 55-67	1,00	21,32		21,32
99013	AUTORADIO "RETRO" CHR	1,00	202,02		202,02
99021	KIT BOUTONS POUR RADIO "RETROSOUND" CHR/CHR	1,00	11,03		11,03
15-228	SUPPORT DE PLAQUE BELGE CHROME	1,00	11,74		11,74

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	8

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
52-780	JOINT CAPOT ARR. T2 55-67	1,00	9,22		9,22
27-305	TOLE AR.MOT.NOIRE STANDART 1,3 ET +	1,00	20,08		20,08
25-303	LIQUIDE DE FREINS 1L	1,00	7,85		7,85
12-135	BOULON CHARNIERE DE PORTE GERMANY	8,00	0,51		4,08
WY59403	H.P.L.S TRANSMISSION TREATMENT	1,00	8,08		8,08
GU80W90	HUILE 80W90 / LIT.	2,50	3,31		8,28
20-070	CLIPS PANNEAU PORTE AV&AR	12,00	0,21		2,52
7210	KIT (2) TAPIS CAOUTCHOUC G ET D SOUS BANQUETTE AVANT 63-67	1,00	67,89		67,89
WW221817793IV	BOUTON DE CONTROLE DE VENTILATION IVOIRE	1,00	7,02		7,02
WW211817759	JOINT TRAPPE AIR	1,00	5,54		5,54
WW211817773A	JOINT AU DESSUS CLAPET AIR	1,00	9,50		9,50
WW211817757	JOINT CLAPET AIR	1,00	7,85		7,85
8642	SUPPORT FERMETURE DEFLECTEUR G OU D T2 -67	2,00	4,35		8,70
8656	BUTOIR DE RIDELLE 40MM H (6 PAR VEHICULE)	6,00	3,22		19,32
WW211711629B	CABLE DE CHAUFFAGE T2 55-67	1,00	7,85		7,85
8625	JOINTS (2) DE VITRE DE DÉFLECTEUR G OU D T2 55-67	1,00	4,05		4,05
12-135	BOULON CHARNIERE DE PORTE GERMANY	4,00	0,51		2,04
18-340	BOUCHONS REGL. VITRES LAT.65-79 (8)	1,00	4,61		4,61
12-099	KIT RIVET+EPAISSEUR DEFLECTEUR 1 COT	2,00	0,83		1,66
8597	JOINTS POUR VERROU DE VITRE COULISSANTE (4)	1,00	4,79		4,79
52-948	POIGNÉE INT. PORTE A/VIS BEIGE 64-65	2,00	6,36		12,72
C415617211	JOINT COLONNE DIRECTION/PLANCHER T2 -67	1,00	2,77		2,77
C415637211A	SILENTBLOC COLONNE DE DIRECTION T2 -67	1,00	10,95		10,95
36-094-KIT	JOINTS SORTIE CABLES CHAUF. PAIRE	1,00	2,56		2,56
31-521	TUYAU CHAUFFAGE 63X1000MM	1,00	4,88		4,88

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	9

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
31-500	TUYAU SOUFFLERIE ALU	1,00	3,14		3,14
31-020	TUBE D'UNION POT/TUYAU SOUFFL.	2,00	1,48		2,96
BN303330	COLLIER 40-60MM	4,00	1,16		4,64
31-502	TUYAU SOUFFLERIE NOIR ORIGINE	1,00	3,97		3,97
17-710-KIT	BUTOIR TRAPPE ESSENCE PAIRE	1,00	1,07		1,07
82920	KLAXON 12 V	1,00	7,85		7,85
31-341	JOINT FLASQUE PETIT	1,00	0,74		0,74
ESSENCE	V-POWER 98 RON	4,00	1,22		4,88
17-505	CHAPEAU ISOL. FILS CLAXON PAIRE	1,00	4,61		4,61
7721	CTC ROND BUTEE DE SIEGE T2 60 ET 63-76 (4 PAR VEHICULE)	1,00	1,60		1,60
7723	BUTEE DE BANQUETTE CENTRALE T2 2/3 63-67	1,00	2,03		2,03
7720	BUTOIR DE DOSSIER T2 63-67	3,00	2,81		8,43
8250	PARE BRISE G OU D T2 55-7/67	1,00	51,90		51,90
8426	POIGNEE DE PORTE LAT. T2 53-67 (AVEC CLEFS)	1,00	27,43		27,43
7163	BOUTON DE KLAXON NOIR SIGLE WOLFSBURG T2-67	1,00	86,16		86,16
7382	BOUTON DE PLAFONNIER T2 55-67	1,00	15,08		15,08
52-080	FERMETURE TRAPPE ESS. T2->66	1,00	18,60		18,60
4204	BOURAGE BRAS TRAIN AV. T2 ->67	4,00	1,57		6,28
AC	ACOMPTE	-1,00	23 107,97		-23 107,97
	MAIN D'OEUVRE RESTO, 28:03H.	286,05	35,54		10 166,21

Détail TVA

Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	1469,42 €	308,58 €

TOTAL		Reste à payer	Echéance
1778,00 €		**1778,00 €**	29/12/2010

Soit un total de MILLE SEPT CENT SEPTANTE HUIT EUROS

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

FACTURE: 20097077

Date	Client	Page
30/12/2009	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 385 DU 19/11/2008	30/12/2009	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
26-112B	BOURAGE VOLANT 12/13/15/1600 ORIG. VAG	1,00	13,55		13,55
26-222-Z	TUBE ENVELOP 13/1600 ZINC	8,00	3,06		24,48
26-456	COUSS. 0.25 & 1.00 CARTER 21MM	1,00	38,02		38,02
26-472	COUSSINETS DE BIELLE 0.25	1,00	7,79		7,79
26-480	COUSSINETS ARBRE A CAMES	1,00	7,85		7,85
26-521	PIGNON VILEBREQUIN DELCO	1,00	13,14		13,14
26-526	CLIPS RETENUE PIGNON VILBREQUIN	1,00	1,98		1,98
26-622	BOULON COUVERCLE POMPE A HUILE (G)	4,00	2,23		8,92
26-652	RADIATEUR HUILE ORIGINE 70->	1,00	43,39		43,39
26-710A	PLAQUE DE VIDANGE+BOULON	1,00	5,62		5,62
26-712	GOUJON PLAQUE DE VIDANGE PIÈCE	1,00	0,93		0,93
26-720	FILTRE A HUILE TAMIS	1,00	2,89		2,89
26-730	BOULON FIXATION PLAQUE VIDANGE PCE	6,00	0,33		1,98
34-024	JOINT SPI+TUBE SORTIE NEZ DE BOITE TS MOD.,TS ANNÉES.	1,00	8,26		8,26
51223	POCHETTE JOINTS MOTEUR 13/15/1600 BQ	1,00	25,61		25,61
51736	RONDELLE SOUS ARBRE DISTRIB.	2,00	0,45		0,90
52-111	ARC D'AILE AV.+SEUIL COMPL.T2->67 G.	1,00	59,92		59,92
52-112	ARC D'AILE AV.+SEUIL COMPL.T2->67 D.	1,00	59,92		59,92
52-124	PLANCHER CABINE AV T2 59-67	1,00	206,53		206,53
52-126	PLANCHER CENTRAL G. T2->67	1,00	90,91		90,91
52-128	PLANCHER CENTRAL D. T2->67	1,00	90,91		90,91
52-141	PARE-BOUE AV. G. T2 ->67	1,00	27,69		27,69
52-142	PARE-BOUE AV. D. T2 ->67	1,00	27,69		27,69
52-154	JUPE AVANT HAUTE T2 -> 67	1,00	61,57		61,57
52-226	RENFORT BAS DE CAISSE G. OU D. T2->	2,00	32,07		64,14
52-276	CHARNIERE DE CAPOT AR T2 55-76	2,00	7,85		15,70

FACTURE: 20097077

Date	Client	Page
30/12/2009	2699	2

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 385 DU 19/11/2008	30/12/2009	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
58783	BRIDE DE FIXATION D'ALLUMEUR NON CHROMÉE	1,00	1,90		1.90
61210	KIT DE 4 VIS DE FIXATION DE BRAS DE SUSPENSION TOUTES ANNÉES	1,00	20,33		20.33
81385	IGNITOR 12 V POUR 009	1,00	74,37		74.37
8775	MONTANT PORTE LAT.ARR. T2 ->67	1,00	39,88		39,88
AC100	DEMI CADRE REPARATION PARE BRISE T2->67	1,00	185,95		185,95
AC101	BAS DE FACE AV T2->67 200MM	1,00	147,52		147,52
AC104	BAS DE MONTANT DE PORTE AV G ET D T2 ->67	2,00	20,66		41,32
AC106	TOLE DE BATTERIE T2 ->67 12V	1,00	61,74		61,74
AC108	TRAVERSE DE PLANCHER OUVERTE T2 ->67 (3)	1,00	28,51		28,51
AC109	TRAVERSE DE PLANCHER ART2 ->67 (FERMEE) (1)	2,00	31,82		63,64
AC110	RENFORT EN I SOUTIEN PLANCHER T2 ->67 (2)	3,00	40,83		122,49
AC111-AR	TRAVERSE CENTRALE AR T2 ->67	1,00	28,10		28,10
AC111-AV	TRAVERSE CENTRALE AV T2 ->67	1,00	28,10		28,10
AC117-ARD	TRAVERSE EXT. ARD T2->67	1,00	28,10		28,10
AC117-ARG	TRAVERSE EXT. ARG T2->67	1,00	28,10		28,10
AC117-AV	TRAVERSE EXT. AV T2->67	2,00	20,66		41,32
AC118-AR	SUPPORT DE CRIC AR G OU D T2 ->67	2,00	28,93		57,86
AC118-AVD	SUPPORT DE CRIC AVD T2 ->67	1,00	28,93		28,93
AC118-AVG	SUPPORT DE CRIC AVG T2 ->67	1,00	28,93		28,93
AC123-D	PARE BOUE DERRIERE ROUE ARD T2 ->67	1,00	16,12		16,12
AC123-G	PARE BOUE DERRIERE ROUE ARG T2 ->67	1,00	16,12		16,12
AC124-D	PARE BOUE DEVANT ROUE ARD T2 ->67	1,00	21,40		21,40
AC124-G	PARE BOUE DEVANT ROUE ARG T2 ->67	1,00	21,40		21,40
AC126-6267D	ARC D'AILE AV D T2 62-67	1,00	103,31		103,31
AC126-6267G	ARC D'AILE AV G T2 62-67	1,00	103,31		103,31

FACTURE: 20097077

Date	Client	Page
30/12/2009	2699	3

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 385 DU 19/11/2008	30/12/2009	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
AC131	SECTION ENTRE PORTE AVD ET ARR 50-67 GRAND	1,00	50,74		50,74
AC132	FLANC DOUBLE CAB G	1,00	172,44		172,44
AC133	FLANC DOUBLE CAB D	1,00	172,44		172,44
AC134-5266D	COIN ARR D PICK UP 52-66	1,00	209,63		209,63
AC134-5266G	COIN ARR G PICK UP 52-66	1,00	209,63		209,63
AC136D	SECTION ENTRE PETIT PANN.LATD ET FLANC ARR	1,00	92,55		92,55
AC136G	SECTION ENTRE PANN.LAT S/S VITRE ET FLANC ARR	1,00	92,55		92,55
AC137	PANNEAU G S/S VITRE LAT.	1,00	111,57		111,57
C101487043	CLIPS CACHE CULBUTEUR TOP QUAL.	2,00	3,80		7,60
DIVERS	DIVERS	1,00	206,61		206,61
KF344	TOLE DE FOND PICK-UP/CABINE	1,00	309,92		309,92
KF438A	BAS DE CAISSE SOUS PORTE AR DOUBLE CAB	1,00	65,17		65,17
KF438B	RENFORT DE BAS DE CAISSE S/S PORTE AR DOUBLE CAB	1,00	57,98		57,98
KF482	PANN CONTRE PORTE LAT AR DOUBLE CAB	1,00	72,44		72,44
KF670R	TUYAU DE CHAUFFAGE S/S CAISSE T2 ->67	1,00	86,07		86,07
SK32	BAS DE SUPPORT DE PANN. LAT. CONTRE ABS DE CAISSE 50-67	1,00	39,50		39,50
SK46	PASSAGE DE ROUE AV. COMPLET G. T2 50-67	1,00	126,19		126,19
AC	ACOMPTE	-1,00	15 136,66		-15 136,66
	MAIN D'OEUVRE A.ATELIER, 32:49H.	326,82	33,06		10 804,59

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	0,00 €	0,00 €

TOTAL		Reste à payer	
0,00 €		-	

Soit un total de EURO

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

FACTURE: 20115447

Date	Client	Page
01/04/2011	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 804 DU 05/01/2011	01/04/2011	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
#HS##HS#	MO RESTO	8,00	35,54		284,32
#HS##HS#	PLAT ACIER DE 40/5MM+VIS	1,00	28,93		28,93
17-554	JOINT AUTOUR TUY. SOUFFL. 63-70 PR	1,00	2,31		2,31
17-710-KIT	BUTOIR TRAPPE ESSENCE PAIRE	1,00	1,07		1,07
19-021	CTC PEDALES FREIN EMB.	1,00	2,07		2,07
261871239	KIT DE 33 OEILLETS DE BACHE DE PICK UP	1,00	42,27		42,27
2AA008594-031	TEMOIN ROUGE 24MM BORD NOIR	1,00	5,66		5,66
33-721	VDO NIVEAU CARBURANT 50MM	1,00	37,36		37,36
42-012	ENJOLIVEUR 5TR. ->65	4,00	10,66		42,64
99017	FACADE CHR+BOUTONS CHR/CHR POUR REF 99012/13 T1 68-85	1,00	23,06		23,06
DOKALATTES	KIT LATTES EN CHÊNE MASSIF DOUBLE CAB (6)	1,00	206,61		206,61
EMPI16-7040-0	RESERVOIR LIQUIDE DE FREIN ALU	1,00	50,37		50,37
MONTAGE	MONTAGE PNEU	5,00	3,10		15,50
PICK-UPBOWS	ARMATURES DE BACHE PICK-UP SIMPLE ET DOUBLE CAB SPLIT ET BAY	1,00	272,75		272,75
WW111601131 WW	KIT RIVETS+CLIPS ENJOLIVEUR 1 ROUE	1,00	3,35		3,35
15-398	ANTENNE LAT. CHROME 1 POINT	1,00	7,86		7,86
TS-44	HAUT PARLEURS PIONEER TS-44	1,00	45,45		45,45
BACHEDOKA	BACHE DOKA CANVAS BEIGE	1,00	2 450,00		2 450,00
GEO	GEOMETRIE	1,00	40,91		40,91
30-210	CARBURATEUR 34 PICT 3 ORIGINE	1,00	197,52		197,52
	MAIN D'OEUVRE RESTO, 31:50H.	31,85	35,54		1 131,33

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	4891,34 €	1027,18 €

TOTAL		Reste à payer	Echéance
5918,52 €		**5918,52 €**	01/04/2011

Soit un total de CINQ MILLE NEUF CENT DIX-HUIT EUROS CINQUANTE DEUX CENTS

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

RESTAURATION 1965 VW Doka Bus T1
2005 -> 3/2011

Projets en cours

Split double cabine de 1965

Restauration complète



PAT SPRL · Rue de la Maîtrise, 8 · B-1400 Nivelles BELGIUM · 0032(0)67 33 00 73 · E-mail



Restauration du VW combi double cabine
Description des différentes étapes de la restauration

Photo	Description
2009	
0001-02	Début du démontage
0003-05	Première découverte avec l'aile avant qui avait été mal réparée
0006-09	Plancher et garde-boue fortement corrodés
0010-12	Plancher de cabine arrière fortement corrodé
0016	Démontage des éléments
0017	Démontage du circuit électrique
0019	Tôle perforée pour augmenter l'adhérence du mastic
0020	Trou entre benne et cabine
0021	Trous dans le plancher de cabine
0022-23	Montant de porte pourri et mastiqué
0024-25	Coin arrière droit mastiqué
0026	Aile avant gauche gonflée au mastic
0027-28	Face avant boursouflée par la rouille
0029	Gorge du joint de porte sans plus aucunes formes
0030	Tôle derrière le siège gauche mastiquée
0031	Support de cric pourri
0032-35	Sous-bassements "camouflés" au goudron
0036-37	Coin arrière accidenté, réparé au mastic
0038	Démontage du réservoir
0039-41	Emplacement du réservoir
0042-50	Démontage de la boite de vitesse et des arbres de roues
0051	La caisse et les éléments sont prêts pour le sablage
0052	Démontage des arbres de roues
0053-57	Divers éléments prêts pour le sablage
0058	Montage du châssis "tourne-broche" pour le sablage des dessous
0059	Restauration du moteur et du mécanisme d'essuie-glace
0060	Révision et peinture de la boite de vitesse
0061-63	Préparation des différents éléments mécaniques pour le sablage et la peinture
0064	Bouchon essence d'origine "spécifique Kombi"
0065	Diverses pièces et boulonnerie préparées pour le bichromatage
0066-78	Départ et arrivée au sablage
0079-88	Retour de différents éléments de la peinture et du traitement époxy
0089	Aile avant gauche HS
0090	Plancher de cabine HS
0091	Montant de pare-brise HS
0092	Bas de face avant HS
0093	Aile, montant de porte et bas de caisse avant droit HS
0094	Flanc droit HS
0095-96	Résultat d'une mauvaise réparation d'un coup dans le toit
0097	Flanc gauche HS
0098	Plancher HS
0099	Arrêt de charge et fond de benne HS
100	Coin arrière droit HS
101	Montant arrière de porte avant gauche HS
102	Support de cric avant gauche HS
103	Démontage du plancher avant
105-107	Démontage du plancher de la cabine

108	Démontage de l'aile avant droite
109	Démontage des poutres de plancher
110-111	Démontage des montants de porte avant et arrière droit
112	Démontage du plancher
113-114	Démontage de l'arrêt de charge de benne
115-116	Démontage du flanc droit
117-121	Démontage de la face avant
122-124	Démontage du fond de benne
125	Placement d'un nouveau montant latéral gauche de face avant
126-127	Découpe des montants de pare-brise
128	Montage de l'aile avant gauche et du plancher
129-132	Réparation d'aile avant droite
133-134	Réparation du montant de pare-brise
135-138	Placement du longeron de bas de caisse
139-141	Protection cuivrée des corps creux avant soudure de la face avant
142-143	Placement du bas de pare-brise
144-145	Découpe du montant de benne à remplacer
148-149	Reconstruction et placement du montant de benne
150	Assemblage des traverses de plancher
151-154	Protection des poutres de châssis avant soudure des traverses
155-161	Réparation du bas de garde-boue arrière
162	Installation et soudure des traverses de plancher
163-165	Démontage des flancs arrière
166	Découpage d'une traverse de benne à remplacer
167	Coin arrière démonté
168-171	Démontage du flanc arrière
172	Réparation d'un montant de benne
173	Installation du flanc arrière gauche
174	Réparation d'un montant de benne
175-176	Sablage de la partie inférieure de face avant
177-178	Sablage des montants de benne réparés
179-184	Soudure des tôles de bas de face avant
185-187	Soudure du plancher avant
188-189	Soudure de la face avant
190-192	Soudure du montant droit
193-198	Soudure de l'aile avant droite
199-200	Soudure des traverses et supports de cric
201-202	Mise en place du bas de panneau avant soudure
203	Soudure de la réparation de traverse
204-205	Mise en place du flanc gauche
206	***"Le bulli reprend forme"***
207-211	Mise en place des nouveaux éléments arrières
212-215	Ajustement des éléments pour la soudure de l'aile avant gauche

2010

0001-02	Mise en place et fixation du panneau avant gauche "vue de l'intérieur"
0003-06	Rotation du tourne broche pour les soudures inférieures et sous le châssis
0007-12	Soudure et meulage des soudures des planchers
0013	Soudure de l'aile avant gauche par-dessous
0014	Soudure de l'aile arrière droite
0015	Soudure du plancher d'aile avant gauche

0016-19 Présentation, modification et soudure de l'arrêt de charge de benne
0020-23 Installation du flanc arrière droit
0024-25 Vue d'ensemble du Double cabine dans le nouvel atelier de tôlerie
0026-31 Départ du véhicule pour le sablage de la structure de benne
0032-45 Mise en place et soudure du nouveau plancher de benne
0046 ***Vue intérieure***
0047-50 Meulage des nombreux points de soudures du plancher de benne
0051-63 Soudure et finitions des soudures
0064-66 ***Vue d'ensemble du travail de tôlerie avant le départ en carrosserie***
0067-82 Préparation des panneaux et étamage de la face avant
0083 Arrivage de la "Coke" de Bogota
(Les douaniers avaient percé les corps creux des panneaux pour "chercher la drogue")
0084-93 Mise en apprêt des différents éléments en cabine
0094-114 Peinture des éléments à la carrosserie
115-138 Retour de carrosserie, diverses vues du travail réalisé
140-147 Remontage du freinage et de la mécanique arrière sur le véhicule
148-151 Remontage de la mécanique avant
152 Transmission " vu de derrière "
153-156 Remontage des cartons de ciel de toit
157 Mise en place du moteur
158-159 Remontage de l'éclairage avant
160 Montage du nouveau circuit électrique
161-162 Remontage de l'éclairage intérieur
163 Placement du câblage moteur
164-165 Remontage du pare-brise et du mécanisme d'essuie-glace
166 Remontage des pare-chocs et de l'éclairage arrière
167 Remontage des ridelles
168-169 Vue d'ensemble du véhicule à l'atelier
170-171 Ré-assemblage des cadres de vitre de porte avant
172-175 Mise en place des cadres de vitre avant
176-178 Placement des tapis caoutchouc
179-181 ***"Fiat vient de sortir une copie du pick-up 50's de Volkswagen"***
182 Mise en place des accessoires moteurs
183 Première vue avec les arceaux "gabarit" de bâche

2011

0001-0009 Découpe, mise en forme et soudure des profils U créés sur mesure
0010-0011 montage à blanc avant traitement époxy noir des arceaux
0012 Protection interne des enjoliveurs de roue
0013 Vue d'ensemble à l'atelier
0014 Rencontre de deux utilitaires VW… ***"Mais, quel beau bleu !!!"***
0015-0016 Mise en place des arceaux après traitement époxy noir
0017-0022 Placement et diverses vues des lattes en chêne de l'arceau de bâche
0023 Installation de la radio
0024-0025 Vue "terminé" … avant le départ chez le sellier
0026-0028 Réalisation de la bâche chez le sellier et détail de la toile "canvas"
0029-0041 Retour du véhicule après le sellier, divers détails de la bâche
0042-0049 Dernières vérifications mécaniques avant le départ
0050 Installations des haut-parleurs
0051-0063 Vue du véhicule "enfin terminé"

Travaux Moteur

01-02	Moteur avant travaux
03	Démontage des tôles moteur
04-05	Ouverture du bloc
06	Nettoyage des pièces
07-09	Peinture des tôles moteur
10-17	Remontage des divers éléments après révision
18-20	Vue du bloc refermé avec le nouveau radiateur d'huile
21-22	Assemblage des culasses
23-24	Remontage des tôles et de l'allumeur
25-26	Assemblage des arbres de roues et de la transmission

P.A.T. SPRL
Rue de la Maîtrise ZI Sud II
1400 Nivelles
TVA: BE-476958007
R.C.: Nivelles
Tél: 067/33.00.73.
Fax: 067/33.08.23.
Banque: 634-3455101-33

[redacted]

Le 05/04/2011

Relevé de compte | *Période du 12/02/2009 au 05/04/2011*

N°Facture	Date	Date Ech.	Total TVAC (EUR)	Paiement (EUR)	Solde (EUR)
20095182	12/02/2009	12/02/2009	5000,00	5000,00	0,00
20095594	20/04/2009	20/04/2009	5000,00	5000,00	0,00
20096658	22/09/2009	22/09/2009	10000,00	10000,00	0,00
20096732	06/10/2009	06/10/2009	10000,00	10000,00	0,00
20097077	30/12/2009	30/12/2009	0,00	0,00	0,00
20105685	19/05/2010	19/05/2010	5000,00	5000,00	0,00
20106683	21/10/2010	21/10/2010	1276,01	1276,01	-0,00
20106753	04/11/2010	04/11/2010	5000,00	5000,00	0,00
20106890	14/12/2010	14/12/2010	5000,00	5000,00	0,00
20106930	29/12/2010	29/12/2010	1778,00	0,00	1778,00
20115447	01/04/2011	01/04/2011	5918,52	0,00	5918,52
	Totaux (EUR):		**53972,53**	**46276,01**	**7696,52**

Affaire
Landschaftung
Restauration
PAT 9/2009 →
4/2011

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
#HS##HS#	PEINTURE	1,00	5 500,00		5 500.00
#HS##HS#	SUPPORT RESERV.DOKA	1,00	123,97		123,97
12-135	BOULON CHARNIERE DE PORTE GERMANY	16,00	0,51		8,16
16-038-S	EPAISSEUR DE FIXATION PHARE>67 PAIRE	1,00	2,62		2,62
17-501	JOINT PHARE AV./AILE ->67 PAIRE BQ	1,00	2,97		2,97
17-517	CTC. AU BOUT CABLE EMBRAY.	1,00	1,90		1,90
17-541-G	JOINT EN TOURMOTEUR ->65 GERMANY	1,00	9,75		9,75
17-543-G	JOINT EN TOURMOTEUR AVT GERMANY	1,00	8,18		8.18
17750	VIS CHARNIERE DE PORTE	12,00	0,51		6,12
19-146-BK	ALLUME CIGARE 12 V NOIR	1,00	13,64		13,64
1940	SILENT BLOC NEZ BOITE T2 8/62-7/67	1,00	7,02		7,02
26-600	BOUCHON REMPL. HUILE ORIGINE	1,00	1,61		1,61
27-155	COURROIE POUR POULIES STD GERMANY !	1,00	3,22		3,22
27-320	TOLE SS POULIE INF. NOIRE	1,00	8,20		8.20
28-400	KIT BOULONS CHROME MOT. (25 PIÈCES)	1,00	5,12		5.12
30-008B	JOINT SOUS TRANSMETTEUR NIV. ESS.	1,00	1,07		1,07
30-020	CONNECTION RESERVOIR A ESSENCE	1,00	6,03		6,03
30-025	FILTRE TAMIS ESSENCE	1,00	3,06		3.06
30-031	TUYAU ESSENCE 5,5MM (1M)	3,00	2,07		6,21
30-080	FILTRE A ESSENCE UNIVERSEL	1,00	1,02		1.02
30-120	BASE,POMPE A ESSENCE (BAQUELITE)	1,00	1,74		1,74
31-005	KIT MONTAGE SILENCIEUX	2,00	2,07		4,14
31-131	ECHANGEUR DE CHALEUR T1 G	1,00	72,73		72.73
31-132	ECHANGEUR DE CHALEUR T1 D	1,00	72,73		72.73
31-135	SET MONTAGE ECHANGEUR G	1,00	5,54		5.54
31-136	SET MONTAGE ECHANGEUR D	1,00	5,54		5.54

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	2

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
32-148	ROTOR 13/1600 & 009	1,00	3,97		3,97
32-300	BOUGIE BOSCH W8 AC	4,00	1,82		7,28
32-322	CABLES BOUGIES STD. NOIR GERMANY	1,00	13,39		13,39
32-510	CLIP CABLES BOUGIES SUR SOUFLANTE (3	1,00	3,79		3,79
33-108	TRESSE DE MASSE 46-79	1,00	11,49		11,49
33-117C	CLIP BOITIER FUSIBLE 61-72	1,00	1,07		1,07
33-118A	COUVRE FUSIBLES (8) >66	1,00	8,18		8,18
33-120	JEUX DE FUSIBLES	1,00	1,40		1,40
33-145	CONTACTEUR PRESSION HUILE	1,00	3,22		3,22
33-152	CONTACTEUR FREIN 2 BROCH.	1,00	3,39		3,39
33-324	GUIDE DEMARREUR 6 VOLT	1,00	3,06		3,06
34-019	GUIDE TRINGLERIE BOITE VIT.	1,00	12,56		12,56
34-020	GUIDE PLASTIC TRINGLE BOITE VITESSES	1,00	0,99		0,99
34-022	CLIP POUR GUIDE TRINGLERIE BOITE	1,00	0,83		0,83
34-028	JOINT COUVERCLE TROMPETTE PIÈCE	2,00	1,74		3,48
34-030	POCHETTE JOINTS B.A.V. 'SWING'	1,00	8,76		8,76
34-048	SOUFFLET TROMPETTE FERME PIÈCE	2,00	5,62		11,24
34-111-HD	SILENTBLOC BOITE AR. ->71 G OU D	2,00	9,01		18,02
35-501G	BUTEE D' EMBRAYAGE ->71 GERMANY	1,00	32,98		32,98
35-502	CLIPS,POUR BUTEE (2)	1,00	1,65		1,65
36-031-G	GAINE CABLE EMB.T1-71,T2-67,T3 GERMANY	1,00	3,97		3,97
36-062	TUBE GUIDE CABLE ACCEL. SOUFFLANTE	1,00	2,07		2,07
36-200	CLIPS CABLE COMPTEUR	1,00	0,17		0,17
37-480	CLIP FER A CHEVAL PCE	2,00	1,12		2,24
37-482	PIVOT LEVIER FR.A.MAIN Q++	2,00	0,91		1,82
37-681	FLEXIBLE FREIN AV. ->'66 GERMANY	2,00	6,61		13,22

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	3

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
37-693	FLEXIBLE FREIN ARR. TROMP. GERMANY	2,00	6,61		13,22
37-710	CLIPS POUR TUYAU FREIN	6,00	0,81		4,86
38-002	AMORTISSEUR AR. & ->65 AV. GERMANY	4,00	32,98		131,92
40-009	GRAISSEUR TRAIN AVANT	5,00	0,66		3.30
41-001	ROULEMENTS AXE AR. B. TROMPETTES	4,00	14,46		57.84
41-022	SET BOURRAGE AXE ROUE AR. VAG BQ	2,00	16,08		32.16
41595	COUPLEUR TRINGLE BOITE VITESSE -8/63	1,00	10,99		10.99
41686	SET DE 2 CALES DE TROMPETTES DANS LE PLANÉTAIRE	2,00	20,29		40,58
4205	BUTEE CTC DE TRAIN AV. 64-7/67	2,00	7,56		15.12
4430	BARRE DE DIRECTION T2>67 G	2,00	46,11		92,22
4522	JOINT DE PIVOT T2 ->67	8,00	1,31		10.48
51143	BOULON FIXATION MOTEUR COTE DEMARREUR	1,00	2,58		2,58
52-025	SUPPORT RETROVISEUR G/D	1,00	10,33		10,33
52-026	SUPPORT RETROVISEUR R	1,00	10,33		10.33
52-403	CABLE EMB. T2 59-> 3115MM	1,00	5,79		5,79
52-406	CABLE ACC. T2 64-67 3576MM	1,00	3,14		3.14
52-409	CABLE DE FREIN T2 63-67	2,00	10,33		20,66
52-430	CABLE KILOMETRIQUE T2 ->67	1,00	9,92		9,92
52-450-G	MAITRE CYLINDRE T2->66 GERMANY	1,00	106,61		106.61
52-452	RESERVOIR LIQU. DE FREINS T2 ->66	1,00	9,50		9.50
52-455	KIT CANALISATIONS FREIN DURS T2 ->6	1,00	26,28		26,28
52-456-KIT	CTC PROTECTEURS (8) TUYAUX FREIN T2	1,00	4,30		4.30
52-471	CYL.RECEPTEUR T2 64-70AV. G	2,00	15,29		30,58
52-472	CYL.RECEPTEUR T2 64-70AV. D	2,00	15,29		30,58
52-478	CYL.RECEPTEUR ARR.T2 64->71	2,00	11,16		22.32
52-480	PATINS FREINS T2 64-70 AV	1,00	45,04		45.04

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	4

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
52-482	PATINS FREINS T2 64-70 AR.	1,00	40,91		40,91
52-486	KIT MONTAGE FREINS T2 64-70 AR.	1,00	10,33		10,33
52-520	AMORTISSEUR DIRECTION T2 55-79	1,00	21,90		21,90
52-525-KIT	BOURAGES (4) BRAS TRAIN AV. T2 ->67	1,00	4,13		4,13
52-532	KIT AXES FUSEES HORIZ. T2 64-67 2 C	1,00	59,92		59,92
52-535	JOINT SPI DERRIERE ROULEMENT T2 64-6	2,00	5,12		10,24
52-536	KIT ROUL.AV. INT.+EXT. T2 64-79 1 C	2,00	12,81		25,62
52-538	ROUL. ARR TYP2 64-67+68-70 (EXT) PI	2,00	33,80		67,60
52-540	AXE RELAIS CENTRAL T2 ->67	1,00	16,12		16,12
52-544	BARRE RELAIS DIRECTION T2 55-67	1,00	41,24		41,24
52-550	SILENTBLOC (4) BARRES TORSION AR. T2	1,00	9,50		9,50
52-557	JOINT NEZ BOITE/CHASSIS T2 59-72	2,00	9,50		19,00
52-562	JOINT REDUCTEUR T2 63-67	2,00	2,40		4,80
52-572	CAOUTCHOUC REPML. ESS T2 50-67	1,00	15,36		15,36
52-800	JOINT DE FEUX ARR. G/D T2 62-67 PAIR	1,00	11,32		11,32
52-820	JOINT GLIGNO. AV. T2 63-67	1,00	6,61		6,61
52-866	CTC. PÉDALE ACCEL./PLANCHER >72	1,00	5,21		5,21
52-868	CTC. PÉDALE FR.+EMBRAY./PLANCHER >79	1,00	4,07		4,07
5275	ROULEMENT DE RÉDUCTEUR T2 63-67 "EXTÉRIEUR EN HAUT"	2,00	9,58		19,16
53-466	BUTOIR DE SUSPENSION ARR. PAIRE	1,00	17,77		17,77
6253	PURGEUR AVANT T2 ->7/67	2,00	2,47		4,94
6610	TUYAU RIGIDE DE FREIN ENTRE LES DEUX CYLINDRES DE ROUE T2 -71	2,00	4,92		9,84
6800	CLIP DE CABLE D'EMBRAYAGE -71 COURT	1,00	2,77		2,77
7150	POIGNEE T.DE BORD BEIGE PIEDS BEIGE T2 ->67	1,00	24,21		24,21
7161	VOLANT T2 55-67 BLACK	1,00	203,84		203,84

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	5

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
73530	T RACCORDEMENT/DISTRIBUTION LIQUIDE DE FREIN 1200-1300	2,00	5,37		10,74
7381	LENTILLE DE PLAFONNIER T2 -67 SEULE	2,00	4,95		9,90
7455	GUIDE DE TRINGLERIE DE BOITE DE VITESSE T2 68-79 AU MILIEU DU CHASSIS	2,00	6,11		12,22
7505	KIT DE RÉPARATION DE PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR T2 55-67	1,00	11,81		11,81
7511	FEUTRINE PEDALE FREIN OU EMBRAYAGE T2 60-79	2,00	1,31		2,62
7512	BUTEE PEDALE FREIN OU EMBRAYAGE T2 ->79	1,00	3,35		3,35
8241	DEFLECTEUR 55-67 G	1,00	68,18		68,18
8242	DEFLECTEUR 55-67 D	1,00	68,18		68,18
82635	TRESSE DE MASSE OEIL/OEIL 8 "	1,00	6,45		6,45
82648	PORTE 8 FUSIBLES	1,00	28,59		28,59
82860	RELAIS CLIGNOT 12V	1,00	4,61		4,61
8554	CLIPS EMBLEME ARR T2 7/67->	1,00	1,90		1,90
8555	EMBLÈME VOLKSWAGEN DE FACE ARRIÈRE T2 -67	1,00	46,24		46,24
8627	JOINT D'ARRET DE PORTE 2	1,00	5,08		5,08
8648	PATTE DE RETENUE BARRE LECHE VITRE T2 -67	2,00	2,02		4,04
8658	JOINTS DE CHARNIERES CAPOT ARR ET SOUTE LAT. T2 55->	1,00	4,05		4,05
8690	PARE-CHOC AV. T2 ->67 (US)	1,00	210,74		210,74
8699	KIT PARE BOUE PC AR T2 59-7/67	1,00	51,78		51,78
8708	PC AR T2 59 ->67 US A PEINDRE	1,00	197,93		197,93
8791	JOINT ENTRE RESERVOIR ET CAISSE T2 ->79	1,00	12,31		12,31
9206	SUPPORT ECLAIRAGE DE PLAQUE T2 -67	1,00	7,98		7,98
9321	VITRE DE CLIGNOTANT BLANC AV G 62-67	1,00	38,14		38,14
9322	VITRE DE CLIGNOTANT BLANC AV D 62-67	1,00	38,14		38,14
9325	SUPPORT CLIGNO T2 64-67	1,00	18,84		18,84
9518	JAUGE À ESSENCE DANS RESERVOIR T2 -67	1,00	46,10		46,10

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	6

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
9625	GICLEUR LAVE GLACE GRIS T2 66-67	2,00	9,59		19,18
9676	AXE D'ESSUIE GLACE G OU D T2 65 UNIQUEMENT	2,00	15,66		31,32
9702	SYSTÈME ÉLECTRIQUE T2 65	1,00	272,73		272,73
AC129	JUPE ARR T2 POUR CLEF D'EGLISE	1,00	177,10		177,10
AC136D	SECTION ENTRE PETIT PANN.LATD ET FLANC ARR	1,00	161,16		161,16
AC139-AR	FERRURE P.C.AR T2 ->67	2,00	18,60		37,20
BN179817	AMPOULE 12V 21/6W	2,00	1,24		2,48
BN179914-10	AMPOULE 12V 45/40W	2,00	2,24		4,48
BN179973	LAMPE 12V/4W	1,00	0,78		0,78
BN303330	COLLIER 40-60MM	2,00	1,16		2,32
BN340618	AMPOULE 12V 2W COMPTEUR	6,00	0,70		4,20
BN34548	COLLIER 80-100MM	2,00	1,16		2,32
C903109043HF4	POULIE DYNAMO/ALTERNATEUR QUALITE+	1,00	31,82		31,82
GATES DOKA	RIDELLES DOUBLE CAB 65	1,00	3 016,53		3 016,53
GU20W60AT	HUILE 20W60	2,50	3,72		9,30
LOAD BED DOKA	PLANCHER DE BENNE DOKA	1,00	783,60		783,60
WU540109	COLLIER NORMA 10X9 MM	5,00	1,10		5,50
WU540109	COLLIER NORMA 10X9 MM	5,00	1,10		5,50
WU7201321	FEU ARRET-FEU CLIGNO. 12V	2,00	0,62		1,24
WW211837285	GUIDE DE PORTE T2 64-68 G.OU D.	2,00	4,55		9,10
BATTBOSCH	BATTERIE BOSCH S3002	1,00	70,87		70,87
C955531113WC	CONVERTISEUR 6V-12V	1,00	41,24		41,24
17-801	JOINT AXES ESS.GLACE 49-57 (4)	1,00	9,50		9,50
52-830	JOINT ECLAIRAGE PLAQUE T2 50-67	1,00	6,61		6,61
52-860	COUVRE FREIN A MAIN T2 50-67	1,00	8,60		8,60
52-932	VIS DE FINITION INT. TYPE 2 PAR 100	1,00	33,80		33,80

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	7

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
52-864	CAOUTCHOUC PROTEGE GENOUX	1,00	6,61		6,61
52-700	JOINT DANS CADRE VITRE T2 50-67	1,00	9,75		9,75
52-710	L.-VITRE VERTICAL V. COULIS. T2 50-6	1,00	4,21		4,21
52-613	JOINT VITRE ARR. PICK-UP T2 52-65	1,00	14,13		14,13
52-714	GLISSIERES FEUTRE V. COULIS. T2 50-6	1,00	22,73		22,73
52-750	JOINTS DE PORTES AVANT G&D 50-67	1,00	41,24		41,24
52-754	JOINTS DES 2 PORTES LAT. T2 50-67	1,00	50,33		50,33
52-010M	CLIPS SIGLE FACE AV. T2->67 SET	1,00	3,59		3,59
52-652	JOINT VITRE LAT. 50-67	2,00	16,12		32,24
52-716	JOINTS POIGN. PORTES G&D T2 64-68 4P	1,00	2,48		2.48
52-850-KIT	BUTOIRS DE PORTES LAT. SET DE 4	1,00	13,80		13.80
52-704	JOINT SOUS LE CADRE DE PORTE	1,00	13,64		13,64
8679	TRAPPE ACCES MAITRE CYLINDRE T2 ->67	1,00	12,60		12,60
52-600-OL	JOINT VITRE AVT G T2 50-67 GERMANY	1,00	17,77		17,77
52-600-OR	JOINT VITRE AVT D T2 50-67 GERMANY	1,00	17,77		17,77
8250	PARE BRISE G OU D T2 55-7/67	1,00	51,90		51,90
52-021	RETRO TYPE 2>67 G. OU D. (EUR) Q+	2,00	43,39		86.78
52-005	BALAIS ESSUIES-GLACES T2 50-67 PIÈCE	2,00	11,32		22,64
52-004	BRAS D'ESSUIE GLACE ->67 PIÈCE	2,00	18,35		36,70
BN180033	AMPOULE 12V/5W	1,00	0,70		0,70
53-028-67	POIGNÉE DE PORTE A/CLE T2 63-68	1,00	63,97		63,97
8616	JOINT DE DÉFLECTEUR GAUCHE T2 55-67	1,00	21,32		21,32
8617	JOINT DE DÉFLECTEUR DROIT T2 55-67	1,00	21,32		21,32
99013	AUTORADIO "RETRO" CHR	1,00	202,02		202.02
99021	KIT BOUTONS POUR RADIO "RETROSOUND" CHR/CHR	1,00	11,03		11.03
15-228	SUPPORT DE PLAQUE BELGE CHROME	1,00	11,74		11,74

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	8

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
52-780	JOINT CAPOT ARR. T2 55-67	1,00	9,22		9.22
27-305	TOLE AR.MOT.NOIRE STANDART 1,3 ET +	1,00	20,08		20.08
25-303	LIQUIDE DE FREINS 1L	1,00	7,85		7.85
12-135	BOULON CHARNIERE DE PORTE GERMANY	8,00	0,51		4.08
WY59403	H.P.L.S TRANSMISSION TREATMENT	1,00	8,08		8.08
GU80W90	HUILE 80W90 / LIT.	2,50	3,31		8.28
20-070	CLIPS PANNEAU PORTE AV&AR	12,00	0,21		2.52
7210	KIT (2) TAPIS CAOUTCHOUC G ET D SOUS BANQUETTE AVANT 63-67	1,00	67,89		67,89
WW221817793IV	BOUTON DE CONTROLE DE VENTILATION IVOIRE	1,00	7,02		7,02
WW211817759	JOINT TRAPPE AIR	1,00	5,54		5.54
WW211817773A	JOINT AU DESSUS CLAPET AIR	1,00	9,50		9,50
WW211817757	JOINT CLAPET AIR	1,00	7,85		7,85
8642	SUPPORT FERMETURE DEFLECTEUR G OU D T2 -67	2,00	4,35		8,70
8656	BUTOIR DE RIDELLE 40MM H (6 PAR VEHICULE)	6,00	3,22		19,32
WW211711629B	CABLE DE CHAUFFAGE T2 55-67	1,00	7,85		7 85
8625	JOINTS (2) DE VITRE DE DÉFLECTEUR G OU D T2 55-67	1,00	4,05		4.05
12-135	BOULON CHARNIERE DE PORTE GERMANY	4,00	0,51		2.04
18-340	BOUCHONS REGL. VITRES LAT.65-79 (8)	1,00	4,61		4.61
12-099	KIT RIVET+EPAISSEUR DEFLECTEUR 1 COT	2,00	0,83		1.66
8597	JOINTS POUR VERROU DE VITRE COULISSANTE (4)	1,00	4,79		4.79
52-948	POIGNÉE INT. PORTE A/VIS BEIGE 64-65	2,00	6,36		12,72
C415617211	JOINT COLONNE DIRECTION/PLANCHER T2 -67	1,00	2,77		2,77
C415637211A	SILENTBLOC COLONNE DE DIRECTION T2 -67	1,00	10,95		10,95
36-094-KIT	JOINTS SORTIE CABLES CHAUF. PAIRE	1,00	2,56		2,56
31-521	TUYAU CHAUFFAGE 63X1000MM	1,00	4,88		4.88

FACTURE: 20106930

Date	Client	Page
29/12/2010	2699	9

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 597 DU 15/01/2010	29/12/2010	

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
31-500	TUYAU SOUFFLERIE ALU	1,00	3,14		3,14
31-020	TUBE D'UNION POT/TUYAU SOUFFL.	2,00	1,48		2.96
BN303330	COLLIER 40-60MM	4,00	1,16		4.64
31-502	TUYAU SOUFFLERIE NOIR ORIGINE	1,00	3,97		3,97
17-710-KIT	BUTOIR TRAPPE ESSENCE PAIRE	1,00	1,07		1,07
82920	KLAXON 12 V	1,00	7,85		7,85
31-341	JOINT FLASQUE PETIT	1,00	0,74		0,74
ESSENCE	V-POWER 98 RON	4,00	1,22		4.88
17-505	CHAPEAU ISOL. FILS CLAXON PAIRE	1,00	4,61		4,61
7721	CTC ROND BUTEE DE SIEGE T2 60 ET 63-76 (4 PAR VEHICULE)	1,00	1,60		1,60
7723	BUTEE DE BANQUETTE CENTRALE T2 2/3 63-67	1,00	2,03		2,03
7720	BUTOIR DE DOSSIER T2 63-67	3,00	2,81		8.43
8250	PARE BRISE G OU D T2 55-7/67	1,00	51,90		51.90
8426	POIGNEE DE PORTE LAT. T2 53-67 (AVEC CLEFS)	1,00	27,43		27,43
7163	BOUTON DE KLAXON NOIR SIGLE WOLFSBURG T2-67	1,00	86,16		86.16
7382	BOUTON DE PLAFONNIER T2 55-67	1,00	15,08		15.08
52-080	FERMETURE TRAPPE ESS. T2->66	1,00	18,60		18.60
4204	BOURAGE BRAS TRAIN AV. T2 ->67	4,00	1,57		6,28
AC	ACOMPTE	-1,00	23 107,97		-23 107.97
	MAIN D'OEUVRE RESTO, 28:03H.	286,05	35,54		10 166.21

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	1469,42 €	308,58 €

TOTAL		Reste à payer	Echéance
1778,00 €		**1778,00 €**	29/12/2010

Soit un total de MILLE SEPT CENT SEPTANTE HUIT EUROS

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

FACTURE: 20097077

Date	Client	Page
30/12/2009	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 385 DU 19/11/2008	30/12/2009	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
26-112B	BOURAGE VOLANT 12/13/15/1600 ORIG. VAG	1,00	13,55		13.55
26-222-Z	TUBE ENVELOP 13/1600 ZINC	8,00	3,06		24.48
26-456	COUSS. 0.25 & 1.00 CARTER 21MM	1,00	38,02		38.02
26-472	COUSSINETS DE BIELLE 0.25	1,00	7,79		7.79
26-480	COUSSINETS ARBRE A CAMES	1,00	7,85		7.85
26-521	PIGNON VILEBREQUIN DELCO	1,00	13,14		13.14
26-526	CLIPS RETENUE PIGNON VILBREQUIN	1,00	1,98		1.98
26-622	BOULON COUVERCLE POMPE A HUILE (G)	4,00	2,23		8.92
26-652	RADIATEUR HUILE ORIGINE 70->	1,00	43,39		43.39
26-710A	PLAQUE DE VIDANGE+BOULON	1,00	5,62		5.62
26-712	GOUJON PLAQUE DE VIDANGE PIÈCE	1,00	0,93		0.93
26-720	FILTRE A HUILE TAMIS	1,00	2,89		2.89
26-730	BOULON FIXATION PLAQUE VIDANGE PCE	6,00	0,33		1.98
34-024	JOINT SPI+TUBE SORTIE NEZ DE BOITE TS MOD.,TS ANNÉES.	1,00	8,26		8.26
51223	POCHETTE JOINTS MOTEUR 13/15/1600 BQ	1,00	25,61		25.61
51736	RONDELLE SOUS ARBRE DISTRIB.	2,00	0,45		0.90
52-111	ARC D'AILE AV.+SEUIL COMPL.T2->67 G.	1,00	59,92		59.92
52-112	ARC D'AILE AV.+SEUIL COMPL.T2->67 D.	1,00	59,92		59.92
52-124	PLANCHER CABINE AV T2 59-67	1,00	206,53		206.53
52-126	PLANCHER CENTRAL G. T2->67	1,00	90,91		90.91
52-128	PLANCHER CENTRAL D. T2->67	1,00	90,91		90.91
52-141	PARE-BOUE AV. G. T2 ->67	1,00	27,69		27.69
52-142	PARE-BOUE AV. D. T2 ->67	1,00	27,69		27.69
52-154	JUPE AVANT HAUTE T2 -> 67	1,00	61,57		61.57
52-226	RENFORT BAS DE CAISSE G. OU D. T2->	2,00	32,07		64.14
52-276	CHARNIERE DE CAPOT AR T2 55-76	2,00	7,85		15.70

FACTURE: 20097077

Date	Client	Page
30/12/2009	2699	2

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 385 DU 19/11/2008	30/12/2009	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
58783	BRIDE DE FIXATION D'ALLUMEUR NON CHROMÉE	1,00	1,90		1.90
61210	KIT DE 4 VIS DE FIXATION DE BRAS DE SUSPENSION TOUTES ANNÉES	1,00	20,33		20.33
81385	IGNITOR 12 V POUR 009	1,00	74,37		74.37
8775	MONTANT PORTE LAT.ARR. T2 ->67	1,00	39,88		39.88
AC100	DEMI CADRE REPARATION PARE BRISE T2->67	1,00	185,95		185.95
AC101	BAS DE FACE AV T2->67 200MM	1,00	147,52		147.52
AC104	BAS DE MONTANT DE PORTE AV G ET D T2 ->67	2,00	20,66		41.32
AC106	TOLE DE BATTERIE T2 ->67 12V	1,00	61,74		61.74
AC108	TRAVERSE DE PLANCHER OUVERTE T2 ->67 (3)	1,00	28,51		28.51
AC109	TRAVERSE DE PLANCHER ART2 ->67 (FERMEE) (1)	2,00	31,82		63.64
AC110	RENFORT EN I SOUTIEN PLANCHER T2 ->67 (2)	3,00	40,83		122.49
AC111-AR	TRAVERSE CENTRALE AR T2 ->67	1,00	28,10		28.10
AC111-AV	TRAVERSE CENTRALE AV T2 ->67	1,00	28,10		28.10
AC117-ARD	TRAVERSE EXT. ARD T2->67	1,00	28,10		28.10
AC117-ARG	TRAVERSE EXT. ARG T2->67	1,00	28,10		28.10
AC117-AV	TRAVERSE EXT. AV T2->67	2,00	20,66		41.32
AC118-AR	SUPPORT DE CRIC AR G OU D T2 ->67	2,00	28,93		57.86
AC118-AVD	SUPPORT DE CRIC AVD T2 ->67	1,00	28,93		28.93
AC118-AVG	SUPPORT DE CRIC AVG T2 ->67	1,00	28,93		28.93
AC123-D	PARE BOUE DERRIERE ROUE ARD T2 ->67	1,00	16,12		16.12
AC123-G	PARE BOUE DERRIERE ROUE ARG T2 ->67	1,00	16,12		16.12
AC124-D	PARE BOUE DEVANT ROUE ARD T2 ->67	1,00	21,40		21.40
AC124-G	PARE BOUE DEVANT ROUE ARG T2 ->67	1,00	21,40		21.40
AC126-6267D	ARC D'AILE AV D T2 62-67	1,00	103,31		103.31
AC126-6267G	ARC D'AILE AV G T2 62-67	1,00	103,31		103.31

FACTURE: 20097077

Date	Client	Page
30/12/2009	2699	3

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 385 DU 19/11/2008	30/12/2009	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
AC131	SECTION ENTRE PORTE AVD ET ARR 50-67 GRAND	1,00	50,74		50.74
AC132	FLANC DOUBLE CAB G	1,00	172,44		172.44
AC133	FLANC DOUBLE CAB D	1,00	172,44		172.44
AC134-5266D	COIN ARR D PICK UP 52-66	1,00	209,63		209.63
AC134-5266G	COIN ARR G PICK UP 52-66	1,00	209,63		209.63
AC136D	SECTION ENTRE PETIT PANN.LATD ET FLANC ARR	1,00	92,55		92.55
AC136G	SECTION ENTRE PANN.LAT S/S VITRE ET FLANC ARR	1,00	92,55		92.55
AC137	PANNEAU G S/S VITRE LAT.	1,00	111,57		111.57
C101487043	CLIPS CACHE CULBUTEUR TOP QUAL.	2,00	3,80		7.60
DIVERS	DIVERS	1,00	206,61		206.61
KF344	TOLE DE FOND PICK-UP/CABINE	1,00	309,92		309.92
KF438A	BAS DE CAISSE SOUS PORTE AR DOUBLE CAB	1,00	65,17		65.17
KF438B	RENFORT DE BAS DE CAISSE S/S PORTE AR DOUBLE CAB	1,00	57,98		57.98
KF482	PANN CONTRE PORTE LAT AR DOUBLE CAB	1,00	72,44		72.44
KF670R	TUYAU DE CHAUFFAGE S/S CAISSE T2 ->67	1,00	86,07		86.07
SK32	BAS DE SUPPORT DE PANN. LAT. CONTRE ABS DE CAISSE 50-67	1,00	39,50		39.50
SK46	PASSAGE DE ROUE AV. COMPLET G. T2 50-67	1,00	126,19		126.19
AC	ACOMPTE	-1,00	15 136,66		-15 136.66
	MAIN D'OEUVRE A.ATELIER, 32:49H.	326,82	33,06		10 804.59

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	0,00 €	0,00 €

TOTAL		Reste à payer	
0,00 €		-	

Soit un total de EURO

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

FACTURE: 20115447

Date	Client	Page
01/04/2011	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
Virement	FICHE 804 DU 05/01/2011	01/04/2011	

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
#HS##HS#	MO RESTO	8,00	35,54		284,32
#HS##HS#	PLAT ACIER DE 40/5MM+VIS	1,00	28,93		28.93
17-554	JOINT AUTOUR TUY. SOUFFL. 63-70 PR	1,00	2,31		2.31
17-710-KIT	BUTOIR TRAPPE ESSENCE PAIRE	1,00	1,07		1.07
19-021	CTC PEDALES FREIN EMB.	1,00	2,07		2.07
261871239	KIT DE 33 OEILLETS DE BACHE DE PICK UP	1,00	42,27		42,27
2AA008594-031	TEMOIN ROUGE 24MM BORD NOIR	1,00	5,66		5.66
33-721	VDO NIVEAU CARBURANT 50MM	1,00	37,36		37.36
42-012	ENJOLIVEUR 5TR. ->65	4,00	10,66		42.64
99017	FACADE CHR+BOUTONS CHR/CHR POUR REF 99012/13 T1 68-85	1,00	23,06		23,06
DOKALATTES	KIT LATTES EN CHÊNE MASSIF DOUBLE CAB (6)	1,00	206,61		206.61
EMPI16-7040-0	RESERVOIR LIQUIDE DE FREIN ALU	1,00	50,37		50,37
MONTAGE	MONTAGE PNEU	5,00	3,10		15,50
PICK-UPBOWS	ARMATURES DE BACHE PICK-UP SIMPLE ET DOUBLE CAB SPLIT ET BAY	1,00	272,75		272,75
WW111601131 WW	KIT RIVETS+CLIPS ENJOLIVEUR 1 ROUE	1,00	3,35		3.35
15-398	ANTENNE LAT. CHROME 1 POINT	1,00	7,86		7,86
TS-44	HAUT PARLEURS PIONEER TS-44	1,00	45,45		45,45
BACHEDOKA	BACHE DOKA CANVAS BEIGE	1,00	2 450,00		2 450,00
GEO	GEOMETRIE	1,00	40,91		40,91
30-210	CARBURATEUR 34 PICT 3 ORIGINE	1,00	197,52		197,52
	MAIN D'OEUVRE RESTO, 31:50H.	31,85	35,54		1 131,33

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	4891,34 €	1027,18 €

TOTAL		Reste à payer	Echéance
5918,52 €		**5918,52 €**	01/04/2011

Soit un total de CINQ MILLE NEUF CENT DIX-HUIT EUROS CINQUANTE DEUX CENTS

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

RESTAURATION 1965 VW Doka Bus T1
2009 -> 3/2011


Projets en cours

Split double cabine de 1965

Restauration complète



PAT SPRL · Rue de la Maîtrise, 8 · B-1400 Nivelles BELGIUM · 0032(0)67 33 00 73 · E-mail



Restauration du VW combi double cabine
Description des différentes étapes de la restauration

Photo	Description
2009	
0001-02	Début du démontage
0003-05	Première découverte avec l'aile avant qui avait été mal réparée
0006-09	Plancher et garde-boue fortement corrodés
0010-12	Plancher de cabine arrière fortement corrodé
0016	Démontage des éléments
0017	Démontage du circuit électrique
0019	Tôle perforée pour augmenter l'adhérence du mastic
0020	Trou entre benne et cabine
0021	Trous dans le plancher de cabine
0022-23	Montant de porte pourri et mastiqué
0024-25	Coin arrière droit mastiqué
0026	Aile avant gauche gonflée au mastic
0027-28	Face avant boursouflée par la rouille
0029	Gorge du joint de porte sans plus aucunes formes
0030	Tôle derrière le siège gauche mastiquée
0031	Support de cric pourri
0032-35	Sous-bassements "camouflés" au goudron
0036-37	Coin arrière accidenté, réparé au mastic
0038	Démontage du réservoir
0039-41	Emplacement du réservoir
0042-50	Démontage de la boite de vitesse et des arbres de roues
0051	La caisse et les éléments sont prêts pour le sablage
0052	Démontage des arbres de roues
0053-57	Divers éléments prêts pour le sablage
0058	Montage du châssis "tourne-broche" pour le sablage des dessous
0059	Restauration du moteur et du mécanisme d'essuie-glace
0060	Révision et peinture de la boite de vitesse
0061-63	Préparation des différents éléments mécaniques pour le sablage et la peinture
0064	Bouchon essence d'origine "spécifique Kombi"
0065	Diverses pièces et boulonnerie préparées pour le bichromatage
0066-78	Départ et arrivée au sablage
0079-88	Retour de différents éléments de la peinture et du traitement époxy
0089	Aile avant gauche HS
0090	Plancher de cabine HS
0091	Montant de pare-brise HS
0092	Bas de face avant HS
0093	Aile, montant de porte et bas de caisse avant droit HS
0094	Flanc droit HS
0095-96	Résultat d'une mauvaise réparation d'un coup dans le toit
0097	Flanc gauche HS
0098	Plancher HS
0099	Arrêt de charge et fond de benne HS
100	Coin arrière droit HS
101	Montant arrière de porte avant gauche HS
102	Support de cric avant gauche HS
103	Démontage du plancher avant
105-107	Démontage du plancher de la cabine

108	Démontage de l'aile avant droite
109	Démontage des poutres de plancher
110-111	Démontage des montants de porte avant et arrière droit
112	Démontage du plancher
113-114	Démontage de l'arrêt de charge de benne
115-116	Démontage du flanc droit
117-121	Démontage de la face avant
122-124	Démontage du fond de benne
125	Placement d'un nouveau montant latéral gauche de face avant
126-127	Découpe des montants de pare-brise
128	Montage de l'aile avant gauche et du plancher
129-132	Réparation d'aile avant droite
133-134	Réparation du montant de pare-brise
135-138	Placement du longeron de bas de caisse
139-141	Protection cuivrée des corps creux avant soudure de la face avant
142-143	Placement du bas de pare-brise
144-145	Découpe du montant de benne à remplacer
148-149	Reconstruction et placement du montant de benne
150	Assemblage des traverses de plancher
151-154	Protection des poutres de châssis avant soudure des traverses
155-161	Réparation du bas de garde-boue arrière
162	Installation et soudure des traverses de plancher
163-165	Démontage des flancs arrière
166	Découpage d'une traverse de benne à remplacer
167	Coin arrière démonté
168-171	Démontage du flanc arrière
172	Réparation d'un montant de benne
173	Installation du flanc arrière gauche
174	Réparation d'un montant de benne
175-176	Sablage de la partie inférieure de face avant
177-178	Sablage des montants de benne réparés
179-184	Soudure des tôles de bas de face avant
185-187	Soudure du plancher avant
188-189	Soudure de la face avant
190-192	Soudure du montant droit
193-198	Soudure de l'aile avant droite
199-200	Soudure des traverses et supports de cric
201-202	Mise en place du bas de panneau avant soudure
203	Soudure de la réparation de traverse
204-205	Mise en place du flanc gauche
206	***"Le bulli reprend forme"***
207-211	Mise en place des nouveaux éléments arrières
212-215	Ajustement des éléments pour la soudure de l'aile avant gauche

2010

0001-02	Mise en place et fixation du panneau avant gauche "vue de l'intérieur"
0003-06	Rotation du tourne broche pour les soudures inférieures et sous le châssis
0007-12	Soudure et meulage des soudures des planchers
0013	Soudure de l'aile avant gauche par-dessous
0014	Soudure de l'aile arrière droite
0015	Soudure du plancher d'aile avant gauche

0016-19 Présentation, modification et soudure de l'arrêt de charge de benne
0020-23 Installation du flanc arrière droit
0024-25 Vue d'ensemble du Double cabine dans le nouvel atelier de tôlerie
0026-31 Départ du véhicule pour le sablage de la structure de benne
0032-45 Mise en place et soudure du nouveau plancher de benne
0046 ***Vue intérieure***
0047-50 Meulage des nombreux points de soudures du plancher de benne
0051-63 Soudure et finitions des soudures
0064-66 ***Vue d'ensemble du travail de tôlerie avant le départ en carrosserie***
0067-82 Préparation des panneaux et étamage de la face avant
0083 Arrivage de la "Coke" de Bogota
(Les douaniers avaient percé les corps creux des panneaux pour "chercher la drogue")
0084-93 Mise en apprêt des différents éléments en cabine
0094-114 Peinture des éléments à la carrosserie
115-138 Retour de carrosserie, diverses vues du travail réalisé
140-147 Remontage du freinage et de la mécanique arrière sur le véhicule
148-151 Remontage de la mécanique avant
152 Transmission " vu de derrière "
153-156 Remontage des cartons de ciel de toit
157 Mise en place du moteur
158-159 Remontage de l'éclairage avant
160 Montage du nouveau circuit électrique
161-162 Remontage de l'éclairage intérieur
163 Placement du câblage moteur
164-165 Remontage du pare-brise et du mécanisme d'essuie-glace
166 Remontage des pare-chocs et de l'éclairage arrière
167 Remontage des ridelles
168-169 Vue d'ensemble du véhicule à l'atelier
170-171 Ré-assemblage des cadres de vitre de porte avant
172-175 Mise en place des cadres de vitre avant
176-178 Placement des tapis caoutchouc
179-181 ***"Fiat vient de sortir une copie du pick-up 50's de Volkswagen"***
182 Mise en place des accessoires moteurs
183 Première vue avec les arceaux "gabarit" de bâche

2011

0001-0009 Découpe, mise en forme et soudure des profils U créés sur mesure
0010-0011 montage à blanc avant traitement époxy noir des arceaux
0012 Protection interne des enjoliveurs de roue
0013 Vue d'ensemble à l'atelier
0014 Rencontre de deux utilitaires VW… ***"Mais, quel beau bleu !!!"***
0015-0016 Mise en place des arceaux après traitement époxy noir
0017-0022 Placement et diverses vues des lattes en chêne de l'arceau de bâche
0023 Installation de la radio
0024-0025 Vue "terminé" … avant le départ chez le sellier
0026-0028 Réalisation de la bâche chez le sellier et détail de la toile "canvas"
0029-0041 Retour du véhicule après le sellier, divers détails de la bâche
0042-0049 Dernières vérifications mécaniques avant le départ
0050 Installations des haut-parleurs
0051-0063 Vue du véhicule "enfin terminé"

Travaux Moteur

01-02	Moteur avant travaux
03	Démontage des tôles moteur
04-05	Ouverture du bloc
06	Nettoyage des pièces
07-09	Peinture des tôles moteur
10-17	Remontage des divers éléments après révision
18-20	Vue du bloc refermé avec le nouveau radiateur d'huile
21-22	Assemblage des culasses
23-24	Remontage des tôles et de l'allumeur
25-26	Assemblage des arbres de roues et de la transmission

FACTURE: 20175197

Date	Client	Page
26/08/2017	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
MAESTRO	FICHE 905 DU 02/08/2017	26/08/2017	

T1 VW DOKA

Plaque : OBK-909
Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
91293	RIVETS (2) DE FIXATION DE LOQUET DE DÉFLECTEUR POUR TTES ANNÉES	1,00	1,16		1,16
C837639113A	VERROU DE DEFLECTEUR GAUCHE 52-64	1,00	17,77		17,77
91294	KIT RIVET+EPAISSEUR POUR DEFLECTEUR (NECESSAIRE POUR 1 COTE)	1,00	0,79		0,79
41200	CREPINE 8/68->	1,00	4,92		4,92
41240	KIT JOINTS DE VIDANGE GERMANY	1,00	1,32		1,32
101268	HUILE MOTUL CLASSIC 20W50	3,00	9,05		27,15
ECO	PARTICIPATION RECYCLAGE	1,00	7,02		7,02
26-730	ECROU DE PLAQUE DE VIDANGE	6,00	0,41		2,46
045	PRODUITS DIVERS	1,00	37,19		37,19
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 07:53H.	7,89	50,00		394,16

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	493,94 €	103,73 €

TOTAL	Acompte reçu	Reste à payer	
597,67 €	597,67 €	-	

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

RIVERSIDE MOTORS SPRL - 8 rue de la Maîtrise - B-1400 Nivelles
Tél.: +32 (0) 67 33 00 73 - Fax: +32 (0) 67 33 08 23 - WWW.RIVERSIDEMOTORS.BE - info@riversidemotors.be
Banque Delta Lloyd BE19 1325 4210 1012 - BIC: BNAGBEBB - TVA: BE 0537 501 744 - RPM Nivelles

FACTURE: 20208007

Date	Client	Page
22/01/2020	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
MAESTRO	FICHE 1427 DU 03/12/2019	22/01/2020	

Plaque : OBK-909

Kilomètres : 8490 Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
#HS#	PEINTURE PARE CHOC + BAS DE PORTE + FIXATION	1,00	668,00		668,00
MO	MAIN D'OEUVRE	3,00	60,00	100%	0,00
52-430-BQ	CABLE KILOMETRIQUE T2 ->67 QUAL+	1,00	0,00		0,00
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 00:45H.	0,75	60,00		45,00

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	713,00 €	149,73 €

TOTAL	Acompte reçu	Reste à payer	
862,73 €	862,73 €	-	

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

RIVERSIDE MOTORS SPRL - 8 rue de la Maîtrise - B-1400 Nivelles
Tél.: +32 (0) 67 33 00 73 - Fax: +32 (0) 67 33 08 23 - WWW.RIVERSIDEMOTORS.BE - info@riversidemotors.be
Banque Delta Lloyd BE19 1325 4210 1012 - BIC: BNAGBEBB - TVA: BE 0537 501 744 - RPM Nivelles

FACTURE: 20229172

Date	Client	Page
20/10/2022	2699	1

RIVERSIDE MOTORS SPRL
Rue de la Maîtrise, 8 - 1400 Nivelles
0032(0)67 33 00 73 - info@pat.be
TVA : BE 0537 501 744
IBAN : BE19 1325 4210 1012
BIC : BNAGBEBB

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
	FICHE 1935 DU 28/09/2022	20/10/2022	

Plaque : OBK-909
Kilomètres : 8490 Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	95,29		95,29
26-122-BQ	JOINT CACHE SOUPAPE QUALITE SUPERIEURE	2,00	2,15		4,30
26-702-SIL	KIT JOINTS VIDANGE EN SILICONE	1,00	15,88		15,88
26-720	FILTRE A HUILE TAMIS 8/68-	1,00	9,01		9,01
101268	HUILE MOTUL CLASSIC 20W50	3,50	9,50		33,25
ECO	PARTICIPATION RECYCLAGE	1,00	7,00		7,00
32-300	BOUGIE BOSCH W8 AC	4,00	5,45		21,80
805-12-08	RACCORD 8AN DROIT 12MM	4,00	12,63		50,52
RA-1-08M/08M	RACCORD 8AN MALE/8AN MALE BLEU	2,00	4,40		8,80
BN303291	COLLIER SERRAGE 16-25 MM	4,00	2,50		10,00
41-020	KIT JOINT SPI AXE ROUE AR. GERMANY	2,00	12,56		25,12
52-562	JOINT REDUCTEUR T2 64-67	2,00	3,64		7,28
COVA94475304FF	FITRE A CARBURANT	1,00	4,30		4,30
52-482	PATINS FREINS T2 64-70 AR.	1,00	39,06		39,06
37-480	CAVALIER AXE DE COMMANDE FR. A MAIN PCE	2,00	0,66		1,32
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	52,10		52,10
100106	HUILE DE BOITE MOTUL HD 80W90	3,00	6,86		20,58
090	PRODUITS DIVERS	1,00	74,40		74,40
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 22:52H.	22,87	70,00		1 600,67

payé 20/10/22

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	2080,68 €	436,94 €

TOTAL		Reste à payer	Echéance
2517,62 €		**2517,62 €**	20/10/2022

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

FACTURE: 20175197

Date	Client	Page
26/08/2017	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
MAESTRO	FICHE 905 DU 02/08/2017	26/08/2017	

T1 VW DOKA

Plaque : OBK-909

Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
91293	RIVETS (2) DE FIXATION DE LOQUET DE DÉFLECTEUR POUR TTES ANNÉES	1,00	1,16		1,16
C837639113A	VERROU DE DEFLECTEUR GAUCHE 52-64	1,00	17,77		17,77
91294	KIT RIVET+EPAISSEUR POUR DEFLECTEUR (NECESSAIRE POUR 1 COTE)	1,00	0,79		0,79
41200	CREPINE 8/68->	1,00	4,92		4,92
41240	KIT JOINTS DE VIDANGE GERMANY	1,00	1,32		1,32
101268	HUILE MOTUL CLASSIC 20W50	3,00	9,05		27,15
ECO	PARTICIPATION RECYCLAGE	1,00	7,02		7,02
26-730	ECROU DE PLAQUE DE VIDANGE	6,00	0,41		2,46
045	PRODUITS DIVERS	1,00	37,19		37,19
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 07:53H.	7,89	50,00		394,16

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	493,94 €	103,73 €

TOTAL	Acompte reçu	Reste à payer	
597,67 €	597,67 €	-	

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

RIVERSIDE MOTORS SPRL - 8 rue de la Maîtrise - B-1400 Nivelles
Tél.: +32 (0) 67 33 00 73 - Fax: +32 (0) 67 33 08 23 - WWW.RIVERSIDEMOTORS.BE - info@riversidemotors.be
Banque Delta Lloyd BE19 1325 4210 1012 - BIC: BNAGBEBB - TVA: BE 0537 501 744 - RPM Nivelles

FACTURE: 20208007

Date	Client	Page
22/01/2020	2699	1

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
MAESTRO	FICHE 1427 DU 03/12/2019	22/01/2020	

Plaque : OBK-909

Kilomètres : 8490 Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
#HS#	PEINTURE PARE CHOC + BAS DE PORTE + FIXATION	1,00	668,00		668,00
MO	MAIN D'OEUVRE	3,00	60,00	100%	0,00
52-430-BQ	CABLE KILOMETRIQUE T2 ->67 QUAL+	1,00	0,00		0,00
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 00:45H.	0,75	60,00		45,00

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	713,00 €	149,73 €

TOTAL	Acompte reçu	Reste à payer	
862,73 €	862,73 €	-	

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

RIVERSIDE MOTORS SPRL - 8 rue de la Maîtrise - B-1400 Nivelles
Tél.: +32 (0) 67 33 00 73 - Fax: +32 (0) 67 33 08 23 - WWW.RIVERSIDEMOTORS.BE - info@riversidemotors.be
Banque Delta Lloyd BE19 1325 4210 1012 - BIC: BNAGBEBB - TVA: BE 0537 501 744 - RPM Nivelles

FACTURE: 20229172

Date	Client	Page
20/10/2022	2699	1

RIVERSIDE MOTORS SPRL
Rue de la Maîtrise, 8 - 1400 Nivelles
0032(0)67 33 00 73 - info@pat.be
TVA : BE 0537 501 744
IBAN : BE19 1325 4210 1012
BIC : BNAGBEBB

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
VIREMENT	FICHE 1935 DU 28/09/2022	20/10/2022	

Plaque : OBK-909

Kilomètres : 8490 Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	95,29		95,29
26-122-BQ	JOINT CACHE SOUPAPE QUALITE SUPERIEURE	2,00	2,15		4,30
26-702-SIL	KIT JOINTS VIDANGE EN SILICONE	1,00	15,88		15,88
26-720	FILTRE A HUILE TAMIS 8/68-	1,00	9,01		9,01
101268	HUILE MOTUL CLASSIC 20W50	3,50	9,50		33,25
ECO	PARTICIPATION RECYCLAGE	1,00	7,00		7,00
32-300	BOUGIE BOSCH W8 AC	4,00	5,45		21,80
805-12-08	RACCORD 8AN DROIT 12MM	4,00	12,63		50,52
RA-1-08M/08M	RACCORD 8AN MALE/8AN MALE BLEU	2,00	4,40		8,80
BN303291	COLLIER SERRAGE 16-25 MM	4,00	2,50		10,00
41-020	KIT JOINT SPI AXE ROUE AR. GERMANY	2,00	12,56		25,12
52-562	JOINT REDUCTEUR T2 64-67	2,00	3,64		7,28
COVA94475304FF	FITRE A CARBURANT	1,00	4,30		4,30
52-482	PATINS FREINS T2 64-70 AR.	1,00	39,06		39,06
37-480	CAVALIER AXE DE COMMANDE FR. A MAIN PCE	2,00	0,66		1,32
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	52,10		52,10
100106	HUILE DE BOITE MOTUL HD 80W90	3,00	6,86		20,58
090	PRODUITS DIVERS	1,00	74,40		74,40
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 22:52H.	22,87	70,00		1 600,67

Détail TVA

Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	2080,68 €	436,94 €

TOTAL	Acompte reçu	Reste à payer	
2517,62 €	2517,62 €	-	

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

FACTURE: 20229172

Date	Client	Page
20/10/2022	2699	1

RIVERSIDE MOTORS SPRL
Rue de la Maîtrise, 8 - 1400 Nivelles
0032(0)67 33 00 73 - info@pat.be
TVA : BE 0537 501 744
IBAN : BE19 1325 4210 1012
BIC : BNAGBEBB

[redacted]

Mode de réglement	Votre Référence	Echéance	N° TVA Client
	FICHE 1935 DU 28/09/2022	20/10/2022	

Plaque : OBK-909
Kilomètres : 8490 Châssis : 265000679

Réf. Pièce	Dénomination	Qtt	P.Unit	Rm	Total
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	95,29		95,29
26-122-BQ	JOINT CACHE SOUPAPE QUALITE SUPERIEURE	2,00	2,15		4,30
26-702-SIL	KIT JOINTS VIDANGE EN SILICONE	1,00	15,88		15,88
26-720	FILTRE A HUILE TAMIS 8/68-	1,00	9,01		9,01
101268	HUILE MOTUL CLASSIC 20W50	3,50	9,50		33,25
ECO	PARTICIPATION RECYCLAGE	1,00	7,00		7,00
32-300	BOUGIE BOSCH W8 AC	4,00	5,45		21,80
805-12-08	RACCORD 8AN DROIT 12MM	4,00	12,63		50,52
RA-1-08M/08M	RACCORD 8AN MALE/8AN MALE BLEU	2,00	4,40		8,80
BN303291	COLLIER SERRAGE 16-25 MM	4,00	2,50		10,00
41-020	KIT JOINT SPI AXE ROUE AR. GERMANY	2,00	12,56		25,12
52-562	JOINT REDUCTEUR T2 64-67	2,00	3,64		7,28
COVA94475304FF	FITRE A CARBURANT	1,00	4,30		4,30
52-482	PATINS FREINS T2 64-70 AR.	1,00	39,06		39,06
37-480	CAVALIER AXE DE COMMANDE FR. A MAIN PCE	2,00	0,66		1,32
CTAN	CONTROLE TECHNIQUE ANNUEL	1,00	52,10		52,10
100106	HUILE DE BOITE MOTUL HD 80W90	3,00	6,86		20,58
090	PRODUITS DIVERS	1,00	74,40		74,40
	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE, 22:52H.	22,87	70,00		1 600,67

payé 20/10/22

Détail TVA		
Taux	prix de base	Valeur TVA
21%	2080,68 €	436,94 €

TOTAL		Reste à payer	Echéance
2517,62 €		**2517,62 €**	20/10/2022

Veuillez consulter nos conditions générales de vente au verso

Joachim von Beust

De: [redacted]
Envoyé: jeudi 20 octobre 2022 10:45
À: [redacted]
Objet: Double cabine
Pièces jointes: IMG_1177.jpg; Doka.PDF

Bonjour monsieur,

Votre Pick-up est terminé et passé au contrôle technique.
Nous avons été refusés dans un premier temps pour les freins arrière, les cylindres récepteurs, les bourrages de roulement et l'étanchéité des réducteurs, amenaient de l'huile sur les patins de freins.
Nous avons dû démonter les tout pour changer les joints et en profiter pour éliminer cette horrible pate blanche qu'ils avaient utilisé, au niveau des réducteurs, à la dernière intervention.
Voici une photo d'un des réducteurs démontés, ainsi que votre facture.

Cordialement,

Patrick Deperne

PAT SRL
Rue de la Maîtrise 8, BE-1400 Nivelles
+32 (0) 67 33 00 73
Info@pat.be
www.pat.be



Horaires : mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

