*R. S. G.*
*5 av. JEAN PERRIN*
*92260 Fontenay aux roses*



FACTURE N° 99010735

ÉTABLIE LE 05/02/2025

[redacted]

| | | |
|---|---|---|
| Marque : FERRARI | N° de série : ZFFZR49B000109738 | Année : 11/08/1997 |
| Modèle : 550 MARANELLO | Immatriculation : FW-385-HG | Kilométrage : 70 230 |

| Qté | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10,0 | REVISION COMPRENANT :<br>REMPLACEMENT DE L'HUILE MOTEUR ET DES FILTRES A HUILE<br>REMPLACEMENT DES COURROIES DES AUXILLIAIRES MOTEUR<br>REMPLACEMENT DES COURROIES DE DISTRIBUTION & CONTRÔLE DES GALETS<br>REMPLACEMENT DE LA POMPE A EAU ET DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT<br>REMPLACEMENT DES CARTOUCHES DE FILTRES A AIR & DU FILTRE ANTI-POLLEN<br>REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN ET PURGE DU CIRCUIT<br>MISE A NIVEAU DU LIQUIDE DE LAVE-GLACE<br>CONTRÔLE DE L'USURE DES SURFACES FREINANTES.<br>CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES TUYAUX, DURITES ET COLLIERS DES FLUIDES<br>CONTRÔLE DU SERRAGE ET DE L'ETAT DES ORGANES DES SUSPENSIONS AVANT & ARRIERE<br>CONTRÔLE DES ELEMENTS CAOUTCHOUC (SOUFFLETS, SILENT-BLOCS, ROTULES)<br>CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE CLIMATISATION, MISE A NIVEAU DU GAZ<br>CONTRÔLE DE LA CAPACITE DE LA BATTERIE. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET<br>NETTOYAGE - REMISE EN ETAT DES COSSES DE BATTERIE<br>REMPLACEMENT DES VERINS DE CAPOT<br>CONTRÔLE DU SYSTÈME D'ECLAIRAGE. MISE A NIVEAU DE LA PRESSION DES PNEUS<br>REPOSE DU FOND PLAT & DU CARENAGE MOTEUR<br>CONTRÔLE DES DEFAUTS EN MÉMOIRE DANS LES DIFFERENTS BOITIERS DE GESTION ET<br>INITIALISATION. | *95,00* | 950,00 |
| 3,0 | DEPOSE COLLECTEUR D'ADMISSION, DEPOSE DES CACHES ARBRES A CAMES GAUCHE ET<br>DROI,T NETTOYAGE DES PLANS DE JOINTS, REMPLACEMENT DES JOINTS DE CACHES ARBRES<br>& DES JOINTS SPI D'ARBRE A CAME. DEPOSE DU CARTER DE CHAINE DE POMPE A HUILE,<br>NETTOYAGE DES PLANS DE JOINTS. REMPLACEMENT JOINTS DE CARTER ET DU JOINT SPI DE<br>VILEBREQUIN. REPOSE DES ELEMENTS DEMONTES. | *95,00* | 285,00 |
| 2,0 | CONTRÔLE DES CODES DEFAUTS SUR LE SYSTÈME DE SUSPENSION.<br>DEFAILLANCE FONCTIONNEMENT AMORTISSEUR AVANT DROIT. REMPLACEMENT DE LA<br>COURONNE DE SUPPORT D'ACTUATEUR.<br>DEPOSE-NETTOYAGE-GRAISSAGE-REPOSE DES 4 ACTUATEURS D'AMORTISSEURS | *95,00* | 190,00 |
| 1,0 | POSE DE L'AUTORADIO D'ORIGINE ET REMPLACEMENT DU HAUT-PARLEUR DE PIEDS PASSAGER | *95,00* | 95,00 |
| 3,0 | DEPOSE DES 5 BUSES D'AERATION DU TABLEAU DE BORD ET REMISE EN ETAT DES SYSTEMES<br>D'OUVERTURE DES VOLETS D'AIR. REPOSE DES BUSES.<br>REMPLACEMENT DU SUPPORT DES INTERRUPTEURS SOUS LES AERATEURS DE LA PARTIE<br>CENTRALE DU TABLEAU DE BORD | *95,00* | 285,00 |
| 1,0 | REMPLACEMENT DE LA SIRENE DE L'ALARME & DE LA PILE DE TELECOMMANDE | *95,00* | 95,00 |
| 0,6 | ESSAI ROUTIER | *95,00* | 57,00 |
| | MONTANT MAIN D'OEUVRE H.T. | | 1 957,00 |



RCS : 387760283 - APE : 4511 - capital de 11 250,00 € - siret : 38776028300011
N° TVA : FR19387760283 - Tél : 0143500096 - Email : rsgdagostino@gmail.com

*R. S. G.*
*5 av. JEAN PERRIN*
*92260 Fontenay aux roses*



FACTURE N° 99010419

ÉTABLIE LE 11/10/2023

[redacted]

| | | |
|---|---|---|
| Marque : FERRARI | N° de série : ZFFZR49B000109738 | Année : 11/08/1997 |
| Modèle : 550 Maranello | Immatriculation : FW-385-HG | Kilométrage : 67 210 |

| Qté | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2,0 | DYSFONCTIONNEMENT DES ESSUIE-GLACES :<br>CONTRÔLE DU MOTEUR D'ESSUIE-GLACES = OK<br>CONTRÔLE DE LA CONTINUITE ELECTRIQUE DU FAISCEAU. DEPOSE - REPOSE DES COQUILLES DE VOLANT & CONTRÔLE DU COMMODO ET DU FAISCEAU ELECTRIQUE = OK<br>CONTRÔLE DU BOITIER DE GESTION DES ESSUIE-GLACES = BOITIER DEFECTUEUX | *95,00* | 190,00 |
| 0,5 | REMPLACEMENT DU BOITIER DE GESTION DES ESSUIE-GLACES | *95,00* | 47,50 |
| 1,5 | VOYANT DE DEFAUT SUSPENSION ALLUME AU TABLEAU DE BORD.<br>CONTRÔLE DES 4 AMORTISSEURS ET DES 4 ACTUATEURS DE SUSPENSION = ACTUATEUR D'AMORTISSEUR AVANT DROIT A REMPLACER. | *95,00* | 142,50 |
| 0,6 | REMPLACEMENT DE L'ACTUATEUR D'AMORTISSEUR AVANT DROIT | *95,00* | 57,00 |
| 3,0 | POSE D'UN AUTORADIO AVEC MICRO DEPORTE & SYSTÈME TELEPHONE "MAIN LIBRE"<br>REMISE EN ETAT DU FAISCEAU ELECTRIQUE DU SYSTÈME AUDIO | *95,00* | 285,00 |
| 0,6 | ESSAI | *95,00* | 57,00 |
| | MONTANT MAIN D'OEUVRE H.T. | | 779,00 |
| | **PIÈCES** | | |
| 1,0 | BOITIER-RELAIS 153095 | *498,20* | 498,20 |
| 1,0 | ACTUATEUR D'AMORTISSEUR 158732 | *922,00* | 922,00 |
| 1,0 | CLIP D'ACTUATEUR 142079 | *4,80* | 4,80 |
| 1,0 | AUTORADIO KENWOOD | *176,00* | 176,00 |
| 1,0 | FAISCEAU ELECTRIQUE | *18,10* | 18,10 |
| | MONTANT PIECES H.T. | | 1 619,10 |
| | TOTAL MAIN D'ŒUVRE & PIECES HORS TAXES | | 2 398,10 |
| | T.V.A. A 20,0 % | | 479,62 |
| | **MONTANT TOTAL T.T.C.** | | **2 877,72 €** |



RCS : 387760283 - APE : 4511 - capital de 11 250,00 € - siret : 38776029300011 - N° TVA : FR19387760283 - Tél : 0143500096 - Email : rsgdagostino@gmail.com

*R. S. G.*
*5 av. JEAN PERRIN*
*92260 Fontenay aux roses*



FACTURE N° 99010200

[redacted]

ÉTABLIE LE 21/10/2022

| | | |
|---|---|---|
| Marque : FERRARI | N° de série : ZFFZR49B000109738 | Année : 11/08/1997 |
| Modèle : 550 Maranello | Immatriculation : FW-385-HG | Kilométrage : 64 900 |

| Qté | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,2 | RAPPATRIEMENT DU VEHICULE SUITE A TENTATIVE DE VOL | *90,00* | 108,00 |
| 2,5 | DEPOSE DES PANNEAUX DE PORTES DROITE ET GAUCHE. REMISE EN ETAT DE LA POIGNEE INTERIEURE D'OUVERTURE DE PORTE DROITE.<br>REMISE EN ETAT PROVISOIRE DE LA SERRURE DE PORTE GAUCHE.<br>REPOSE DES PANNEAUX DE PORTES DROITE ET GAUCHE | *90,00* | 225,00 |
| 0,3 | RECHARGE DE LA BATTERIE, CONTRÔLE DE L'ETAT DE LA BATTERIE = FAIBLE A REMPLACER | *90,00* | 27,00 |
| 0,4 | REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ,CONTRÔLE DU DEBIT DU CIRCUIT DE CHARGE | *90,00* | 36,00 |
| 0,6 | CONTRÔLE VISUEL DE L'ENSEMBLE MECANIQUE ET MISE A NIVEAU DES DIFFERENTS FLUIDES<br>MISE A NIVEAU DE LA PRESSION DES PNEUS. CONTRÔLE DE L'ETAT DES BALAIS D'ESSUIE-GLACE<br>CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE | *90,00* | 54,00 |
| 0,5 | ESSAI | *90,00* | 45,00 |
| | MONTANT MAIN D'OEUVRE H.T. | | 495,00 |
| | **PIÈCES** | | |
| 1,0 | BATTERIE S5 008 | *128,00* | 128,00 |
| 2,0 | CLIP 14578180 | *13,70* | 27,40 |
| 2,0 | ROTULE 62794000 | *0,85* | 1,70 |
| 1,0 | CABLE 68602600 | *17,10* | 17,10 |
| 0,5 | GRAISSE | *4,65* | 2,33 |
| 1,0 | LAVE GLACE | *3,09* | 3,09 |
| 1,0 | CONTRÔLE TECHNIQUE | *95,00* | 95,00 |
| | MONTANT PIECES H.T. | | 274,62 |
| | TOTAL MAIN D'ŒUVRE & PIECES HORS TAXES | | 769,62 |
| | T.V.A. A 20,0 % | | 153,92 |
| | **MONTANT TOTAL T.T.C.** | | **923,54 €** |



RCS : 387760283 - APE : 4511 - capital de 11 250,00 € - siret : 38776029300011 - N° TVA : FR19387760283 - Tél : 0143500096 - Email : rsgdagostino@gmail.com

*R. S. G.*
*5 av. JEAN PERRIN*
*92260 Fontenay aux roses*



FACTURE

ÉTABLIE LE 11/03/2021

[redacted]

**Marque :** FERRARI **N° de série :** ZFFZR49B000109738 **Année :** 11/08/1997
**Modèle :** MARANELLO 550 **Immatriculation :** FW 385 HG **Kilométrage :** 57 600

| Qté | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2,0 | CONTRÔLE GENERAL COMPRENANT : REMPLACEMENT DE L'HUILE & DU FILTRE A HUILE MOTEUR. CONTRÔLE DU NIVEAU DES DIFFERENTS FLUIDES. CONSTAT : NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT BAS. MISE SOUS PRESSION DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT, POMPE A EAU DEFECTUEUSE | *80,00* | 160,00 |
| 4,5 | REMPLACEMENT DE LA POMPE A EAU, MISE A NIVEAU ET PURGE DU CIRCUIT | *80,00* | 360,00 |
| 2,0 | DEPOSE DU FOND PLAT, POSE D'UNE GRILLE DE PROTECTION SUR L'ENTREE D'AIR DU FOND PLAT ET REPOSE DE L'ENSEMBLE. CONTRÔLE DU SOUBASSEMENT : RAS | *80,00* | 160,00 |
| 1,0 | DEPOSE & REPOSE DU SIEGE CONDUCTEUR POUR REMISE EN ETAT | *80,00* | 80,00 |
| 0,5 | POSE DES PLAQUES D'IMMATRICULATION | *80,00* | 40,00 |
| 0,6 | ESSAI | *80,00* | 48,00 |
| | MONTANT MAIN D'OEUVRE H.T. | | 848,00 |
| | **PIÈCES** | | |
| 18,0 | LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | *5,07* | 91,26 |
| 1,0 | POMPE A EAU 163875/A | *684,20* | 684,20 |
| 2,0 | FILTRE A HUILE | *24,74* | 49,48 |
| 10,0 | HUILE MOTEUR MOTUL 300V 5W40 | *14,85* | 148,50 |
| 2,0 | JOINT DE VIDANGE | *1,86* | 3,72 |
| 1,0 | JEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION | *190,00* | 190,00 |
| 1,0 | TOLE D'ALUMINIUM | *19,90* | 19,90 |
| 1,0 | GRILLE | *12,40* | 12,40 |
| 1,0 | TEINTURE PARTIELLE D'UN SIEGE | *183,00* | 183,00 |
| | MONTANT PIECES H.T. | | 1 382,46 |
| | TOTAL MAIN D'ŒUVRE & PIECES HORS TAXES | | 2 230,46 |
| | T.V.A. À 20,0 % | | 446,09 |
| | **MONTANT TOTAL T.T.C.** | | 2 676,55 € |



RCS : 387760283 - APE : 4511 - capital de 11 250,00 € - siret : 38776029300011 - N° TVA : FR19387760283 - Tél : 0143500096 - Email : rsgdagostino@gmail.com

*R. S. G.*
*5 av. JEAN PERRIN*
*92260 Fontenay aux roses*



FACTURE N° 99009990

ÉTABLIE LE 03/02/2021

[redacted]

| | | |
|---|---|---|
| Marque : FERRARI | N° de série : ZFFZR49B000109738 | Année : 11/08/1997 |
| Modèle : 550 Maranello | Immatriculation : FW-385-HG | Kilométrage : 63 373 |

| Qté | DESIGNATION | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3,5 | REVISOIN COMPRENANT :<br>REMPLACEMENT DE L'HUILE MOTEUR ET DES FILTRES A HUILE,<br>CONTRÔLE DES TUYAUX ET RACCORDS DU SYSTÈME D'INJECTION / ALLUMAGE<br>NETTOYAGE DES FILTRES A AIR. CONTRÔLE DES FUITES D'HUILE EVENTUELLES = OK<br>CONTRÔLE ET REMISE A NIVEAU DES DIFFERENTS FLUIDES<br>CONTRÔLE DE L'ETAT DES SURFACES FREINANTES<br>CONTRÔLE DU SERRAGE DES ORGANES DE SUSPENSION ET DE L'ETAT DES<br>ELEMENTS EN CAOUTCHOUC (SOUFFLETS, SILENT-BLOCS, ROTULES)<br>= BIELLETES DE DIRECTION A REMPLACER<br>MISE A NIVEAU DE LA PRESSION DES PNEUS.<br>LECTURE ET EFFACEMENT AVEC LE TESTEUR DES DEFAUTS EN MÉMOIRE<br>CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE | *90,00* | 315,00 |
| 2,0 | REMPLACEMENT DES BIELLETTES DE DIRECTION | *90,00* | 180,00 |
| 1,0 | FORFAIT REGLAGE DE LA GEOMETRIE DES TRAINS ROULANTS | *320,00* | 320,00 |
| 0,5 | ESSAI | *90,00* | 45,00 |
| | MONTANT MAIN D'OEUVRE H.T. | | 860,00 |
| | **PIÈCES** | | |
| 13,0 | HUILE MOTUL 5W40 300V | *17,82* | 231,66 |
| 2,0 | FILTRE A HUILE | *25,27* | 50,54 |
| 2,0 | JOINT DE VIDANGE | *1,86* | 3,72 |
| 2,0 | BIELLETTE DE DIRECTION | *323,00* | 646,00 |
| 2,0 | COLLIER | *1,25* | 2,50 |
| 1,0 | GRAISSE | *4,65* | 4,65 |
| 2,0 | LAVE GLACE | *3,09* | 6,18 |
| 1,0 | NETTOYANT MECANIQUE | *11,75* | 11,75 |
| | MONTANT PIECES H.T. | | 957,00 |
| | TOTAL MAIN D'ŒUVRE & PIECES HORS TAXES | | 1 817,00 |
| | T.V.A. A 20,0 % | | 363,40 |
| | **MONTANT TOTAL T.T.C.** | | **2 180,40 €** |



RCS : 387760283 - APE : 4511 - capital de 11 250,00 € - siret : 38776029300011 - N° TVA : FR19387760283 - Tél : 0143500096 - Email : rsgdagostino@gmail.com

**GGE AVCSERVICES**
BOSCH CAR SERVICE STDENIS
226 BD ANATOLE FRANCE
93200 SAINT DENIS
Tél.: 0142436956
Fax :
E-mail : avc-services@orange.fr
Capital : 7622€ Euros
RCS 433946555 BOBIGNY
SIRET 43394655500011
APE 502Z
TVA intracommunautaire : FR58433946555

[redacted]

**FACTURE 2024001004 du 10/06/2024 - Ets 01**

Client Numéro **900049**

**N° OR** 6794



| *Marque* | *Modèle* | *Type* | *N° Série* | *P. CT* | *P.F.* |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI | 550 - F550 MARANEL | ZR49B0 | ZFFZR49B000109738 | 01/01/2001 | 31 |

| *Genre* | *Energie* | *Couleur* | *Peinture* | *1ère MEC* | *Immatriculation* | *Kilométrage* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP | ES | GRIS | INGREDIENT VERNIS | 01/01/1997 | FW385HG | 68799 |

| Référence | Désignation | Px Unitaire | Qté/Tps | Ctva | Rem.% | Montant Net HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEPOSE REPOSE PARE CHOCS AV POUR PEINTURE PARE CHOCS ET SPOILER AV. | | | | | |
| | REFIXER CACHE SOUS MOTEUR CENTRAL. | | | | | |
| M1 | MO MECANIQUE T1 | 75.00 | 1.00 | 2 | 15.00 | 63.75 |
| ARV | AGRAFES RIVETS VISSERIE | 6.00 | 1.00 | 2 | 15.00 | 5.10 |
| T1 | MO TOLERIE T1 | 75.00 | 1.50 | 2 | 15.00 | 95.63 |
| P2 | MO PEINTURE | 85.00 | 3.50 | 2 | 15.00 | 252.88 |
| Igp. | INGREDIENT VERNIS | 60.00 | 3.50 | 2 | | 210.00 |
| ECO3 | ECOTAXE | 5.00 | 1.00 | 2 | | 5.00 |

| CODE TAXE | BASE H.T. | TAUX T.V.A. | MONTANT T.V.A. | MONTANT T.T.C. | TOTAL NET | TOTAL T.V.A. | TOTAL FACTURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 632.36 | 20.00 | 126.47 | 758.83 | | | |
| | | | | | 632.36 | 126.47 | **758.83 EUR** |

Payable le : 10/06/2024

PAIEMENT : Toutes nos ventes ou prestations sont payables à nos bureaux, au comptant, sauf dérogation particulière. Le cas échéant, par application des dispositions relatives aux délais de paiement entre professionnels, il sera appliqué des pénalités calculées sur les sommes exigibles et non payées à date convenue au taux minimum prévu par la loi, à savoir celui égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la date d'exigibilité des dites sommes.
Une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Aucune remise ne sera accordée en cas de règlement anticipé. Cette stipulation ne peut en aucun cas, être interprétée comme valant tolérance dans le délai de paiement.
**RESERVE DE PROPRIETE : Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix, en principal et intérêts, par l'acheteur.**
La responsabilité des marchandises est transférée dès leur délivrance. Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires. Aucune pièce n'est reprise après 8 jours de livraison, les pièces commandées spécialement ne sont jamais reprises. Sauf application des règles obligatoires de compétence à l'égard des non-commerçants, toutes contestations seront soumises exclusivement aux juridictions du Siège de notre Entreprise.