RS GARAGE
5 AVENUE JEAN PERRIN
92260 FONTENAY AUX ROSES
Tél : 01.43.50.00.96
Email : contact@rsg.fr



[redacted]

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement
FA99010645	04/10/2024	411V12	04/10/2024	

Informations sur le véhicule

Marque : FERRARI
Modèle : 348 TB
Date de mise en circulation : 28.01.1990
Immatriculation : 9372WX50
N° de série : SZZKA35B000083828
Kilométrage : 22192

Référence	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
MO2	DEPOSE/REPOSE DU GROUPE MOTO-PROPULSEUR. NETTOYAGE DU GROUPE. REMPLACEMENT DU ROULEMENT DE GALET DE COURROIE D'ALTERNATEUR. REMPLACEMENT DES COURROIES DES AUXILIAIRES MOTEUR. REMPLACEMENT DU CARTER INFERIEUR DE BACHE A HUILE. REMPLACEMENT DE L'HUILE MOTEUR ET DU FILTRE A HUILE. REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET PURGE. REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN ET D'EMBRAYAGE. PURGE DES CIRCUITS. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE. DEPOSE-CONTROLE-NETTOYAGE-REPOSE DES BOUGIES. DEPOSE-CONTROLE DE L'ETAT-NETTOYAGE-REPOSE DU FILTRE A AIR. CONTROLE DU SYSTEME DE CLIMATISATION ET MISE A NIVEAU DU GAZ. MISE A NIVEAU DU LIQUIDE DES DIFFERENTS CIRCUITS HYDRAULIQUES. CONTROLE DU SERRAGE ET DE L'ETAT DES ORGANES DE SUSPENSION AVANT & ARRIERE. CONTROLE DES ELEMENTS CAOUTCHOUCS (SOUFFLETS, SILENBLOCS, ROTULES). CONTROLE DES BALAIS D'ESSUIE-GLACE. CONTROLE DU SYSTEME D'ECLAIRAGE. CONTROLE DE L'ETAT DES PNEUMATIQUES= A REMPLACER (TROP VIEUX PLUS DE 20 ANS D'AGE).	25,00	85,00	2 125,00	20,00
MO2	DIVERS ESSAIS	1,00	85,00	85,00	20,00
FE197654	FILTRE A HUILE	1,00	44,20	44,20	20,00
PD	JOINT D'OBTURATEUR	2,00	2,12	4,24	20,00
10W40	HUILE MOTUL 10W40 300V 1L	10,00	18,50	185,00	20,00
PD	NETTOYANT MECANIQUE	2,00	11,75	23,50	20,00
DOT5	LIQUIDE DE FREIN MOTUL DOT 5.1	2,00	20,60	41,20	20,00
MULTI	MULTI ATF	1,00	19,74	19,74	20,00
REFR	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	20,00	5,66	113,20	20,00
PD	BATTERIE BOSCH S5	1,00	105,00	105,00	20,00
PD	COURROIE D'ALTERNATEUR 199830	1,00	19,60	19,60	20,00
PD	COURROIE DE DISTRIBUTION 132843	1,00	54,20	54,20	20,00
PD	COURROEI DE COMPRESSEUR CLIM 199819	1,00	54,90	54,90	20,00
PD	POULIE TENDEUR 149791	1,00	338,30	338,30	20,00
PD	POULIE TENDEUR 145807	1,00	283,70	283,70	20,00
PD	ROULEMENT DE POULIE 177436	1,00	34,40	34,40	20,00
CLIM	RECHARGE DE CLIMATISATION	1,00	100,00	100,00	20,00
PD	JOINT DE CARTER 139631	1,00	3,89	3,89	20,00
PD	CARTER DE BACHE A HUILE 139627	1,00	164,50	164,50	20,00

https://messagerie.rcb.orange.fr/OFXmail_SF_INBOX 724389%25SF_INBOX

ure N° FA99010645

éférence	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA

Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce).
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce).

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	3 799,57	759,91

Libellé	Montant HT
Pièces	1 589,57
Pièces d'occasion	0,00
Forfaits	0,00
Ingrédient peinture	0,00
Main d'oeuvre	2 210,00

Total HT	3 799,57
Total TVA	759,91
Total TTC	4 559,48
Acomptes	0,00
Net à payer €	4 559,48 €

Coordonnées bancaires société :
Banque : BP RIVES DE PARIS
RIB : 10207000780407800826480
IBAN : FR7610207000780407800826480
BIC : CCBPFRPPMTG

https://messageriepro3.orange.fr/OFX#mail/SF_INBOX/724389%25SF_INBOX

RS GARAGE
5 AVENUE JEAN PERRIN
92260 FONTENAY AUX ROSES
Tél : 01.43.50.00.96
Email : contact@rsg.fr



[redacted]

Devis

Numéro	Date	Code client	Date de validité	Mode de règlement
DE7182	04/10/2024	411V12	03/11/2024	

Informations sur le véhicule

Marque : FERRARI
Modèle : 348 TB
Date de mise en circulation : 28.01.1990

Immatriculation : 9372WX50
N° de série : SZZKA35B000083828
Kilométrage : 22192

Référence	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
MO2	LE MOTEUR NE DEMARRE PAS. CONTROLE DE L'ALLUMAGE ET DE L'INJECTION = PAS D'ARRIVEE D'ESSENCE. CONTROLE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES POMPES A ESSENCE = ALIMENTATION ELECTRIQUE DES POMPES OK MAIS PAS DE PRESSION D'ESSENCE. POMPES GRIPPEES. REMPLACEMENT DES POMPES A ESSENCE, DES 2 SUPPORTS DE POMPES A ESSENCE, DES 2 PASTILLES ANTI-VIBRATIONS, DES PROTECTIONS CABLES ELECTRIQUES ET DES 2 FILTRES A ESSENCE. NETTOYAHE DES RESERVOIRS.	7,00	85,00	595,00	20,00	714,00
MO2	DEBLOCAGE DE LA PORTE PASSAGER. DEPOSE-REPOSE PANNEAU INTERIEUR. REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VERROUILALGE	4,50	85,00	382,50	20,00	459,00
MO2	REMISE EN ETAT DU CAPOT D'AUTORADIO. REMPLACEMENT DE SON AXE D'ARTICULATION.	2,50	85,00	212,50	20,00	255,00
MO1	APRES ESSAI, CONSTAT D'UN BRUIT DE ROULE DANS L'ALTERNATEUR. DEPOSE-REPOSE DE L'ALTERNATEUR POUR REVISION	2,50	85,00	212,50	20,00	255,00
MO2	APRES ESSAI PROBLÈME DE DÉMARRAGE. PAS D'ACTION DEMARREUR. CONTROLE DES CONTINUITES ELECTRIQUES = ALARME DEFECTUEUSE. DEMONTAGE DU SYSTEME D'ALARME.	4,00	85,00	340,00	20,00	408,00
MO2	SYSTEME DE CLIMATISATION DYSFONCTIONNE. DEPSOE-REPSOE CONSOLE CENTRALE & BLOC DE COMMANDE CLIMATISATION. REMISE EN ETAT DES CONNECTIQUES	3,00	85,00	255,00	20,00	306,00
PD	CACHE CONNECTIQUE 137612	4,00	5,50	22,00	20,00	26,40
PD	SUPPORT DE POMPE A ESSENCE 153188	2,00	123,00	246,00	20,00	295,20
PD	PLAQUETTE ANTIVIBRATION DE POMPE A ESSENCE 126807	2,00	39,90	79,80	20,00	95,76
PD	JOINT TORIQUE 134705	2,00	0,40	0,80	20,00	0,96
PD	JOINT TORIQUE 134233	2,00	0,50	1,00	20,00	1,20
PD	FILTRE A ESSENCE 152212	2,00	39,60	79,20	20,00	95,04
PD	POMPE A ESSENCE 155592	2,00	275,40	550,80	20,00	660,96
PD	FUSIBLE	3,00	1,10	3,30	20,00	3,96
PD	JOINT	4,00	4,20	16,80	20,00	20,16
PD	PATE A JOINT	1,00	17,47	17,47	20,00	20,96

Référence	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA	Montant TTC
PD		1,00	4,70	4,70	20,00	5,64
PD	VERROUILLAGE PORTE DROITE 62109300	1,00	589,80	589,80	20,00	707,76
PD	FRAIS DE PORT ET DOUANES	1,00	78,00	78,00	20,00	93,60
PD	FORFAIT PIECES ET MAIN D'OEUVRE REVISION ALTERNATEUR	1,00	294,00	294,00	20,00	352,80
PD	NETTOYANT ELECTRIQUE	1,00	12,00	12,00	20,00	14,40

Estimation valable 1 mois réalisée à titre indicatif, sous réserve de démontage et des éventuels imprévus pouvant survenir en cours de travaux. Le montant indiqué n'est pas limitatif, seule la facture est définitive.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	3 993,17	798,63


Libellé	Montant HT
Pièces	1 995,67
Pièces d'occasion	0,00
Forfaits	0,00
Ingrédient peinture	0,00
Main d'oeuvre	1 997,50

Total HT	3 993,17
Total TVA	798,63
Total TTC	4 791,80
Acomptes	0,00
Net à payer	4 791,80 €

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

RS GARAGE
5 AVENUE JEAN PERRIN
92260 FONTENAY AUX ROSES

Téléphone **01.43.50.00.96**
Télécopie **01.46.83.16.16**



[redacted]

FACTURE N° 99 007 776

Etablie le : 25/07/2014
Règlement
à règler le : 25/07/2014

Informations sur le véhicule — **Immatriculation : 9372 WX 50**

Marque :	FERRARI	N° de Série :	ZFFKAB000083828
Modèle :	348	Genre :	VOITURE PARTICULIERE (ET
Kilométrage :	**21 449**	Couleur :	ROUGE
Mise en circulation :	28/01/1990	Ingrédient :	VERNIS

Référence	M	Qte / Tps	Désignation	Prix Unit.	Rem	Prix Net	Montant HT
MO2	M2	25,000	REVISION ANNUELLE COMPRENANT : VIDANGE DE L'HUILE ET REMPLACEMENT FILTRE HUILE CONTROLE NIVEAU BOITE DE VITESSES REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR ET DES 2 FILTRES A ESSENCE REMPLACEMENT DES 8 BOUGIES REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE GLACE , CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE, REMPLACEMENT D'UNE AMPOULE DE VEILLEUSE AVD CONTROLE PRESSION DES PNEUS, NIVEAUX DES DIFFERENTS FLUIDES CONTROLE DU SOUBASSEMENT CONTROLE ET REMPLACEMENT DES TUYAUX ALIMENTATION ESSENCE, TUYAUX DE POUMONS ET TUYAUX RENIFLARD REMPLACEMENT DES VERINS DE CAPOT AV CONTROLE DE L'USURE DES PLAQUETTES DE FREINS AV ET AR, REGLAGE DU FREIN A MAIN PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE CONTROLE DU JEU ROUE AVD, REGLAGE DU ROULEMENT DE ROUE VIDANGE REMPLISSAGE ET PURGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT REMPLACEMENT DES COURROIES ET GALETS TENDEURS DE DISTRIBUTION REMPLACEMENT POULIE DE DISTRIBUTION VILLEBREQUIN REMPLACEMENT DES JOINTS SPY ET JOINTS TORIQUES D'ARBRE A CAMES REMPLACEMETN DES JOINTS DE CACHES CULBUTEURS CONTROLE DU JEU AUX SOUPAPES ET REGLAGE REMPLACEMENT DE LA COURROIE AUXILIAIRE REMISE EN ETAT DE LA POULIE DE RENVOI DE COURROIE AUXILIAIRE DEPOSE DU DEMARREUR POUR REMISE EN ETAT ESSAI	75,00		75,00	1 875,00
MO2	M2	1,000	MODIFICATION DU CIRCUIT DE CLIM DE R12 POUR PASSAGE AU R134	75,00		75,00	75,00
MO2	M2	2,000	DEPOSE DE L'EMBRAYAGE POUR CONTROLE (USURE PRONONCEE) CONTROLE DE LA BUTEE D'EMBRAYAGE (HS), REMPLACEMENT DE LA BUTEE COMPRENANT	75,00		75,00	150,00

A Reporter: 2 100,00

RS GARAGE
5 AVENUE JEAN PERRIN
92260 FONTENAY AUX ROSES

[redacted]

FACTURE N° 99 007 776
Etablie le : 25/07/2014
Règlement
à règler le : 25/07/2014

Informations sur le véhicule

Immatriculation : 9372 WX 50

Marque :	FERRARI	N° de Série :	ZFFKAB000083828
Modèle :	348	Genre :	VOITURE PARTICULIERE (ET
Kilométrage :	**21 449**	Couleur :	ROUGE
Mise en circulation :	28/01/1990	Ingrédient :	VERNIS

Référence	M	Qte / Tps	Désignation	Prix Unit.		Prix Net	Montant HT
			MODIFICATION DU SYSTEME ET PURGE DE L'EMBRAYAGE. CONTROLE DU VOLANT MOTEUR				
MO2	M2	1,000	LAVE GLACE NE FONCTIONNE PAS : REMPLACEMENT DU TUYAU DE LAVE GLACE (DE LA POMPE AUX GICLEURS CAR COUPE) DEBOUCHAGE DES GICLEURS LAVE GLACE	75,00		75,00	75,00
MO2	M2	2,500	PROBLEME DE DEMARRAGE A FROID CONTROLE DU CPATEUR PMH (OK) CONTROLE DU CAPTEUR DEPHASEURS ARBRE A CAME (OK) CONTROLE DURITE DEPRESSION MOTEUR (OK) CONTROLE VOLET ADMISSION (PRESENCE ESSENCE) CONTROLE REGULATEUR DE PRESSION CARBURANT (HS), REMPLACEMENT DU REGULATEUR REGLAGE RALENTI REMPLACEMENT DES TUYAUX D'ALIMENTATION ESSENCE, POULONS D'ADMISSION ET TUYAUX	75,00		75,00	187,50
DOT4		2,000	REACT PERFORMANCE DOT4 CASTROL 500 ML	11,90		11,90	23,80
10W60		11,000	HUILE CASTROL EDGE SPORT 10W60 1L	15,52		15,52	170,72
GLACE		2,000	LIQUIDE LAVE GLACE	3,85		3,85	7,70
REFR		10,000	TEXACO HAVOLINE FLUID.PERM.SMB -30°	4,75		4,75	47,50
PD		1,000	AMPOULE	1,07		1,07	1,07
CONVERSION		1,000	KIT COMPLET CONVERSION GAZ R12-R134	115,00		115,00	115,00
CLIM		1,000	RECHARGE DE CLIMATISEUR	90,00		90,00	90,00
PD		1,000	INGREDIENTS PEINTURE	8,00		8,00	8,00
PD		1,000	JEU DE BALAIS ESSUIE GLACE	30,15		30,15	30,15
PD		2,000	VERIN DE CAPOT	16,17		16,17	32,34
PD		1,000	FILTRE A HUILE	37,66		37,66	37,66
PD		1,000	FILTRE A AIR	36,79		36,79	36,79
PD		2,000	FILTRE A ESSENCE	46,09		46,09	92,18
PD		1,000	COURROIE DISTRIBUTION	73,11		73,11	73,11
PD		1,000	POULIE TENDEUR G	316,89		316,89	316,89
PD		1,000	POULIE TENDEUR D	426,87		426,87	426,87
PD		8,000	BOUGIE	18,78		18,78	150,24
PD		4,000	JOINT SPI	21,74		21,74	86,96
PD		4,000	JOINT TORIQUE	4,80		4,80	19,20
PD		1,000	COURROIE	17,72		17,72	17,72
PD		1,000	JOINT	80,70		80,70	80,70
PD		1.000	JOINT	91,46		91,46	91,46
PD		2,000	JOINT DE COUVERCLE	19,04		19,04	38,08
PD		2,000	JOINT DE COUVERCLE	15,98		15,98	31,96
PD		1,000	POULIE	192,63		192,63	192,63
PD		1,000	KIT BUTEE	807,00		807,00	807,00
PD		3,000	JOINT ETANCHEITE	8,67		8,67	26,01
PD		1,000	JOINT	31,69		31,69	31,69
PD		2,000	JOINT	0,50		0,50	1,00
PD		1,000	JOINT	4,21		4,21	4,21
PD		2,000	REGULATEUR DE PRESSION	102,49		102,49	204,98

A Reporter: 5 656,12

RS GARAGE
5 AVENUE JEAN PERRIN
92260 FONTENAY AUX ROSES

[redacted]

FACTURE N° 99 007 776

Etablie le : 25/07/2014
Règlement
à règler le : 25/07/2014

Informations sur le véhicule — **Immatriculation : 9372 WX 50**

Marque :	FERRARI	N° de Série :	ZFFKAB000083828
Modèle :	348	Genre :	VOITURE PARTICULIERE (ET
Kilométrage :	**21 449**	Couleur :	ROUGE
Mise en circulation :	28/01/1990	Ingrédient :	VERNIS

Référence	M	Qte / Tps	Désignation	Prix Unit.		Prix Net	Montant HT
TUBE		1,000	TUYAU LAVE GLACE	7,09		7,09	7,09
ESS		1,000	CARBURANT	40,00		40,00	40,00

Libellé	Montant HT	Mt. Remise	Montant Net
Total Pièces	3 340,71		3 340,71
Total Main d'oeuvre	2 362,50	0,00	2 362,50
Total Ingrédient			
Port			
Divers H.T.			

0,00

TOTAL H.T.	5 703,21
TOTAL T.V.A.	1 132,64
TOTAL T.T.C.	6 835,85
DIVERS T.T.C.	
ACOMPTE	
NET A PAYER	***6 835,85 €***