Art-Design-Munster, Ernst Pernoll Straße 2A, 29633 Munster

[redacted]

Art-Design-Munster

Ernst Pernoll Straße 2A
29633 Munster
Tel: 05192-979305
Fax: 05192-9758084
eMail: Miljkovic@gmx.de

RECHNUNG

Seite 1 02.03.2016

Rechnungsnr. 42952 bzgl. Auftragsnr: 41888

Kunden-Nr. 39160

Pos	Menge	Art.Nr.	Bezeichnung	USt.	E-Preis	G-Preis
1	1	62	BMW Z3 Heckscheibe mit RV grün	19%	73,11	73,11
2	1 Stück	21	Versand & Verpackungskosten	19%	3,53	3,53

Gesamt Netto	76,64 EUR
Gesamt Netto	76,64 EUR
zzgl. 19.00%	14,56 EUR
Gesamtbetrag	**91,20 EUR**

Vielen Dank für Ihre Zahlung mit PayPal

Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum
Der Gesamtbetrag ist sofort fällig ohne Abzug

RH Electronics
Automotiv • Elektrotechnik • Entwicklung

- Steuergeräte
- KFZ-Elektronik
- Diagnose
- Automotiv
- Entwicklung

RH Electronics · Hauptstraße 18 · D-82285 Hattenhofen

[redacted]

Friedrichstr. 55a
DE-47198 Duisburg

Beleg Datum:	19.04.2016
Lieferung vom:	19.04.2016
Rechnung Nr.:	**25979**
Lieferschein Nr.:	25979
Kunden Nr.:	991153
Telefon:	+49(0)8145-997650
Fax:	+49(0)8145-997651
E-Mail:	support@rhelectronics.de
Projekt:	
Ticket Nr.:	16183_5045

RECHNUNG

Pos	ANr	Bezeichnung	Menge	Rabatt	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	4249	Reparatur ABS / ESP Steuergerät (A) Type A5 mit Ventilblock-nur Prüfung Die Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf den von uns reparierten Fehler: Ansteuerung Hydraulikpumpe	1		173,90 €	173,90 €
2	4385	Online-Rabatt 3 %	1		-5,22 €	-5,22 €
3	4386	Versandkosten + Nachnahme	1		9,90 €	9,90 €

Netto: 178,58 € **MwSt (19%): 33,93 €** **Gesamtpreis: 212,51 €**

Bezahlt

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihren Reparaturauftrag.
wir haben Ihr Gerät instand gesetzt und geprüft.

Beim Einbau des Steuergerätes möchten wir Sie bitten, Folgendes zu beachten:
Der Tausch des Steuergeräts darf nur von einem Fachmann bzw. von speziell geschultem Personal erfolgen. Der Tausch des Steuergeräts muss unter Beachtung aller in den Service-Unterlagen enthaltenen Anweisungen und Hinweisen erfolgen. Eine unsachgemäße Montage des Steuergerätes kann die Funktion beeinträchtigen und führt zum Garantieverlust.

Sollten Sie nach Abschluss der Reparatur mit unserer Leistung zufrieden sein, würden wir uns über einen Eintrag in unser Gästebuch auf unserer Internetseite sehr freuen <http://rhelectronics.de/gaestebuch->

Mit freundlichen Grüßen
Ihr RH Electronics Team

1094244

RH Electronics
Rainer Hutterer
Hauptstraße 18
D-82285 Hattenhofen
Telefon +49 (0) 8145 - 99 76 50

UST-Id Nr. DE 268393918
St-Nr. 117/231/91515
Fachbetrieb Elektrotechnik
Handwerksrolle Nr. 7041872
E-Mail support@rhelectronics.de

Bankverbindung Stadtsparkasse München
Konto 1002468641
BLZ 70150000
IBAN DE08 7015 0000 1002 4686 41
BIC SSKMDEMMXXX