Mercedes-Benz

Ghistelinck Autobedrijven NV
Officieel Mercedes-Benz concessiehouder en erkend servicepunt voor personen-, bestel- en vrachtwagens, en EvoBus Service Partner

[redacted]

Werkplaatsfactuur

Documentnr.	SU.2003.0619
Factuurdatum	04/03/20
Klantnr.	58199
Vervaldatum	3/04/2020
Gestr. mededeling	+++058/1990/61928+++
Pagina	1/4
ID:	MLAR

Nummerplaat	Km-stand	Model	Datum eerste inschrijving
OABF196	80.345	300 SL	25/02/1988
Chassisnr.	**Werkplaatsorder nr.**	**Serviceorder datum**	**Receptionist afspraak**
WDB1070411A082888	WAS2001634	3/02/2020	Vanessa De Deyn

Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh.prijs	Korting %	Bedrag
Onderhoud uitvoeren	()				**267,81**
Uurloon					
00003000	onderhoudsbeurt uitvoeren			30 %	134,40
Onderdeel					
A1021840501	oliefilterpatroon	1,00	9,08	35 %	5,90
A0020948804	filterelement	1,00	27,99	35 %	18,19
A0024774401	brandstoffilter	1,00	49,76	35 %	32,34
A0029861471 09	ruitensproeiervloeistof 1l	1,00	6,81	28 %	4,90
A0009862000 09	ruitenreiniger	1,00	3,32	28 %	2,39
Z0019896803	olie servo	1,00	19,19	17 %	15,93
Z0009899102	motorolie 5w40/10w40 mb229.3	6,00	12,80	30 %	53,76
Olieverlies nakijken	()				**372,75**
Uurloon					
00271010	lekkage bij automatische transmissie vaststellen			30 %	21,00
00277030	oliecarter van automatische transmissie uit-, inbouwen, afdichten, zo nodig vervangen			30 %	58,80
00276822	kabel van regeldruk automatische transmissie met rijprogrammaschakelaar uit-, inbouwen; dichting vervangen			30 %	92,40
00008516	afzonderlijke onderdelen: carter, onderzijde versnellingsbak reinigen			30 %	16,80
00006555	olie automatische versnellingsbak verversen			30 %	33,60
Onderdeel					
A0169970448	o-ring	1,00	1,38	14 %	1,19
A1262711080	dichting	1,00	16,76	10 %	15,08
A1262770295	oliefilter	1,00	27,10	25 %	20,33

GHISTELINCK

BNP: BE83 2850 3991 4115 - ING: BE60 3850 3612 3570
KBC: BE57 4682 1093 3135 - Belfius: BE91 0682 1263 8676
BNP FR: FR76 3000 4023 2300 0111 3474 478
RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0443.936.039

bet 12/3/2020

and Mercedes-Benz are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Ghistelinck Autobedrijven NV
F. Rooseveltlaan 165
8790 - Waregem, België
T: +32(0)56/62.08.10
info@ghistelinck.com
www.ghistelinck.com

Mercedes-Benz

Ghistelinck Autobedrijven NV

Officieel Mercedes-Benz concessiehouder en erkend servicepunt voor personen-, bestel- en vrachtwagens, en EvoBus Service Partner

[redacted]

Werkplaatsfactuur

Documentnr.	SU.2003.0619
Factuurdatum	04/03/20
Klantnr.	58199
Vervaldatum	3/04/2020
Gestr. mededeling	+++058/1990/61928+++
Pagina	2/4
ID:	MLAR

Nummerplaat	Km-stand	Model	Datum eerste inschrijving
OABF196	80.345	300 SL	25/02/1988
Chassisnr.	**Werkplaatsorder nr.**	**Serviceorder datum**	**Receptionist afspraak**
WDB1070411A082888	WAS2001634	3/02/2020	Vanessa De Deyn

Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh.prijs	Korting %	Bedrag
N007603010100	afdichtring	2,00	0,79	14 %	1,36
A0019896803 13	transmissieolie	7,00	19,31	17 %	112,19
Remmen nazien ()					**67,89**
Uurloon					
00401590	2 complete wielen de-, monteren			30 %	12,60
00422851	4 remblokken van achteras uit-, inbouwen, zo nodig vervangen (wielen gedemonteerd)			30 %	25,20
00421020	controle op remmentestbank uitvoeren			30 %	8,40
Onderdeel					
A0014200620 41	ts remblok	1,00	30,98	30 %	21,69
Onderstel nazien ()					**327,58**
Uurloon					
00333620	2 fusees van vooras uit-, inbouwen, zo nodig vervangen			30 %	105,00
00336374	onderste stuurgewricht linksonder van fusee vervangen (fusee bereikbaar gemaakt)			30 %	50,40
00336384	onderste stuurgewricht rechtsonder van fusee vervangen (fusee bereikbaar gemaakt)			30 %	50,40
00466250	stuurschokdemper uit-, inbouwen, zo nodig vervangen			30 %	21,00
Onderdeel					
A0004635132	schokdemper	1,00	50,89	14 %	43,77
A1243330327	stuurgewrichtskogel	2,00	32,33	17 %	53,67
N910113012003	zeskantmoer	2,00	1,94	14 %	3,34
Ontsteking nazien ()					**355,31**
Uurloon					
00071100	motor controleren en corrigeren			30 %	37,80

GHISTELINCK

BNP: BE83 2850 3991 4115 - ING: BE60 3850 3612 3570
KBC: BE57 4682 1093 3135 - Belfius: BE91 0682 1263 8676
BNP FR: FR76 3000 4023 2300 0111 3474 478
RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0443.936.039

and Mercedes-Benz are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Ghistelinck Autobedrijven NV
F. Rooseveltlaan 165
8790 - Waregem, België
T: +32(0)56/62.08.10
info@ghistelinck.com
www.ghistelinck.com

Mercedes-Benz

Ghistelinck Autobedrijven NV

Officieel Mercedes-Benz concessiehouder en erkend servicepunt voor personen-, bestel- en vrachtwagens, en EvoBus Service Partner

[redacted]

Werkplaatsfactuur

Documentnr.	SU.2003.0619
Factuurdatum	04/03/20
Klantnr.	58199
Vervaldatum	3/04/2020
Gestr. mededeling	+++058/1990/61928+++
Pagina	3/4
ID:	MLAR

Nummerplaat	Km-stand	Model	Datum eerste inschrijving
OABF196	80.345	300 SL	25/02/1988
Chassisnr.	**Werkplaatsorder nr.**	**Serviceorder datum**	**Receptionist afspraak**
WDB1070411A082888	WAS2001634	3/02/2020	Vanessa De Deyn

Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh.prijs	Korting %	Bedrag
00151010	bougies uit-, inbouwen, zo nodig vervangen			30 %	33,60
00153233	rotor van verdeler vervangen (na controle)			30 %	8,40
00153213	verdelerkap vervangen (na controle)			30 %	16,80
00072053	stationair draaien controleren en corrigeren co-afstellen			30 %	42,00
Onderdeel					
A0031590503	bougie	6,00	10,75	30 %	45,15
A1031580331	verdelerstuk	1,00	84,84	30 %	59,39
A1031580002	verdeeldeksel	1,00	130,43	14 %	112,17
Brandstofsysteem nazien ()					**666,74**
Uurloon					
00071402	brandstofdrukken en inwendige afdichting controleren			30 %	21,00
00075870	lekkage van brandstofaccumulator controleren (bij controle van brandstofdrukken)			30 %	16,80
00071601	brandstofaccumulator uit-, inbouwen, zo nodig vervangen			30 %	33,60
00471690	brandstofslang toe- en afvoer aan pomp vervangen			30 %	42,00
00075730	brandstofpomp vervangen			30 %	50,40
00072353	startinrichting afstellen			30 %	29,40
Onderdeel					
A0004760621	reservoir	1,00	222,52	14 %	191,37
A0020919701	brandstofpomp	1,00	222,12	14 %	191,02
A1264704075	slang	1,00	45,77	14 %	39,36
N007603012102	afdichtring	4,00	0,91	14 %	3,13
A0009955244	spanklauwklem	1,00	1,58	14 %	1,36
A2024766726	slang	1,00	52,55	10 %	47,30

Contacteer uw serviceraadgever voor meer info: 056/62.08.26

GHISTELINCK

and Mercedes-Benz are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Ghistelinck Autobedrijven NV
F. Rooseveltlaan 165
8790 - Waregem, België
T: +32(0)56/62.08.10
info@ghistelinck.com
www.ghistelinck.com

Mercedes-Benz

Ghistelinck Autobedrijven NV
Officieel Mercedes-Benz concessiehouder en erkend servicepunt voor personen-, bestel- en vrachtwagens, en EvoBus Service Partner

[redacted]

Werkplaatsfactuur

Documentnr.	SU.2003.0619
Factuurdatum	04/03/20
Klantnr.	58199
Vervaldatum	3/04/2020
Gestr. mededeling	+++058/1990/61928+++
Pagina	4/4
ID:	MLAR

Nummerplaat	Km-stand	Model	Datum eerste inschrijving
OABF196	80.345	300 SL	25/02/1988
Chassisnr.	**Werkplaatsorder nr.**	**Serviceorder datum**	**Receptionist afspraak**
WDB1070411A082888	WAS2001634	3/02/2020	Vanessa De Deyn

BTW	**21,00%**				**Totaal**
Basisbedrag	2.058,08				**2.058,08**
BTW bedrag	432,20				**432,20**
Bedrag	2.490,28				**2.490,28**
				Totaal EUR	**2.490,28**

Verkoopsvoorwaarden op keerzijde
Betalingscondities Factuurdatum + 30 dagen

and Mercedes-Benz are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Ghistelinck Autobedrijven NV
Officieel Mercedes-Benz concessiehouder en erkend servicepunt voor personen-, bestel- en vrachtwagens, en Daimler Buses Service Partner

[redacted]

DUPLICAAT

Werkplaatsfactuur

Documentnr.	SU.2505.1505
Factuurdatum	15/05/2025
Klantnr.	58199
Vervaldatum	15/05/2025
Gestr. mededeling	+++581/9951/50505+++
Pagina	2/2

Nummerplaat	Km-stand	Model	Datum eerste inschrijving
OABF196	84.272	300 SL	25/02/1988
Chassisnr.	**Werkplaatsorder nr.**	**Serviceorder datum**	**Receptionist afspraak**
WDB1070411A082888	WAS2505132	5/05/2025	Dieter Snauwaert

Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh.prijs	Korting %	Bedrag
Z0009895605 11	Remolie DOT4+ MB331.0	2,00	17,56	20 %	28,10

De klant geeft hierbij akkoord aan Ghistelinck Autobedrijven om, mocht dit noodzakelijk blijken voor het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden, met het voertuig op de openbare weg een testrit uit te voeren.

BTW	21,00%				Totaal
Basisbedrag	1.361,37				1.361,37
BTW bedrag	285,89				285,89
Bedrag	1.647,26				1.647,26
				Totaal EUR	1.647,26

Betalingscondities CONTANT

Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur: BTW-aanschrijving 10/1974.

het 26/5/25

and Mercedes-Benz are trademarks of Mercedes-Benz Group AG.

Ghistelinck Autobedrijven NV
F. Rooseveltlaan 165
8790 - Waregem, België
T: +32(0)56/62.08.10

info@ghistelinck.com
www.ghistelinck.com

Ghistelinck Autobedrijven NV
Officieel Mercedes-Benz concessiehouder en erkend servicepunt voor personen-, bestel- en vrachtwagens, en Daimler Buses Service Partner

[redacted]

DUPLICAAT

Werkplaatsfactuur

Documentnr.	SU.2505.1505
Factuurdatum	15/05/2025
Klantnr.	58199
Vervaldatum	15/05/2025
Gestr. mededeling	+++581/9951/50505+++
Pagina	1/2

Nummerplaat	Km-stand	Model	Datum eerste inschrijving
OABF196	84.272	300 SL	25/02/1988
Chassisnr.	**Werkplaatsorder nr.**	**Serviceorder datum**	**Receptionist afspraak**
WDB1070411A082888	WAS2505132	5/05/2025	Dieter Snauwaert

Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh.prijs	Korting %	Bedrag
Remmen nazien	**Ruitensproeiervloeistoflek nazien**				**1.361,37**
00000000	Remtest uitvoeren - Remklauw RV vervangen Remblokken vooraan vervangen Remblokken achteraan opschuren en losmaken Remslangen voor- en achter vervangen Rempomp vervangen Rempot afnemen en reinigen Remolie verversen Remsysteem controleren op lekkage + ontluchten Testrit uitvoeren Onderhoud uitvoeren Ruitensproeier rechts volledig vervangen			30 %	579,67
A1294280035 64	REMSLANG	2,00	45,46	15 %	77,28
A1264280335 64	REMSLANG	2,00	20,79	15 %	35,34
A0014208520	ONDERDELENSET REMBLOK	1,00	112,40	15 %	95,54
A1405401217	REMSLIJTAGESENSOR	4,00	13,69	15 %	46,55
R014 532 00 05	HOOFDREMCILINDER	1,00	112,00		112,00
RH420402	REMKLAUW R	1,00	161,80		161,80
A0014312687	BESCHERMKAP	2,00	6,17	15 %	10,49
A0004319087	BESCHERMKAP	2,00	10,90	15 %	18,53
A1021840501	OLIEFILTERPATROON	1,00	10,35	20 %	8,28
MBC228.51 ZV	Motorolie 10W40 MB228.51	6,00	13,15		78,90
A1078600147	SPROEIER	1,00	13,79	15 %	11,72
A1078690324	SPROEIER	1,00	87,58	15 %	74,44
A0008600862	TERUGSLAGKLEP	1,00	16,15	15 %	13,73
A0009862000 16	WINDSCREEN CONCENTRATE	1,00	3,87	15 %	3,29
Z0029861471 11	Ruitensproeiervloeistof	1,00	6,72	15 %	5,71

and Mercedes-Benz are trademarks of Mercedes-Benz Group AG.

Ghistelinck Autobedrijven NV
F. Rooseveltlaan 165
8790 - Waregem, België
T: +32(0)56/62.08.10

info@ghistelinck.com
www.ghistelinck.com

Ghistelinck Autobedrijven NV
Officieel Mercedes-Benz concessiehouder en erkend servicepunt voor personen-, bestel- en vrachtwagens, en Daimler Buses Service Partner

[redacted]

Werkplaatsfactuur

Documentnr.	SU.2606.0685
Factuurdatum	4/06/2026
Klantnr.	58199
Vervaldatum	12/06/2026
Gestr. mededeling	+++581/9914/76528+++
Pagina	1/1

Uw ref.: OABF196

Nummerplaat	Km-stand	Model	Datum eerste inschrijving
OABF196	85.710	300 SL	25/02/1988
Chassisnr.	**Werkplaatsorder nr.**	**Serviceorder datum**	**Receptionist afspraak**
WDB1070411A082888	WAS2604219	30/03/2026	Tim Dupont

Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh.prijs	Korting %	Bedrag
Melding accu					**321,78**
-REPAIR	Batterij controle + vervangen			30 %	144,90
A0009823108 26	BOORDNETACCU	1,00	208,09	15 %	176,88
ABS lampje brandt					**26,33**
-REPAIR	ABS controle, zekering vervangen			30 %	24,15
N000000004204	INSTEEKZEKERING	1,00	2,18		2,18
Depannage te Sint Martens Latem					**276,65**
-REPAIR	Depannage naar plaats panne			30 %	201,25
#D-PF-KM-VERGOEDING	Km-vergoeding, heen & terug	58,00	1,30		75,40
Diverse					
	Klein materiaal	1,00			17,58
	Milieu- & afvalverwerkingskost	1,00			18,95

De klant geeft hierbij akkoord aan Ghistelinck Autobedrijven om, mocht dit noodzakelijk blijken voor het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden, met het voertuig op de openbare weg een testrit uit te voeren.

BTW	21,00%				Totaal
Basisbedrag	661,29				661,29
BTW bedrag	138,87				138,87
Bedrag	800,16				800,16
				Totaal EUR	800,16

Betalingscondities Factuurdatum + 8 dagen

het 8/6/26

BNP: BE83 2850 3991 4115 - ING: BE60 3850 3612 3570
KBC: BE57 4682 1093 3135 - Belfius: BE91 0682 1263 8676
BNP FR: FR76 3000 4023 2300 0111 3474 478
RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0443.936.039 BE 0443.936.039 - RPR Gent, afdeling Kortrijk

and Mercedes-Benz are trademarks of Mercedes-Benz Group AG.

Ghistelinck Autobedrijven NV
F. Rooseveltlaan 165
8790 - Waregem, België
T: +32(0)56/62.08.10

info@ghistelinck.com
www.ghistelinck.com

Ghistelinck Autobedrijven NV
Officieel Mercedes-Benz concessiehouder en erkend servicepunt voor personen-, bestel- en vrachtwagens, en Daimler Buses Service Partner

[redacted]

Werkplaatsfactuur

Documentnr.	SU.2606.0679
Factuurdatum	4/06/2026
Klantnr.	58199
Vervaldatum	12/06/2026
Gestr. mededeling	+++581/9948/86581+++
Pagina	1/1

Uw ref.: OABF196

Nummerplaat	Km-stand	Model	Datum eerste inschrijving
OABF196	85.474	300 SL	25/02/1988
Chassisnr.	**Werkplaatsorder nr.**	**Serviceorder datum**	**Receptionist afspraak**
WDB1070411A082888	WAS2600662	14/01/2026	Steven Balcaen

Nr.	Omschrijving	Aant.	Eenh.prijs	Korting %	Bedrag
ABS lampje blijft branden -					**131,38**
-OH	Controle ABS circuit - zekering vervangen			15 %	129,20
N000000004204	INSTEEKZEKERING	1,00	2,18		2,18
Interval van ruitewisser werkt niet meer					**145,35**
-OH	Controle electrisch circuit - relais te vervangen Onderdeel niet meer verkrijgbaar Geen verdere actie op vraag van klant			15 %	145,35
Uitlaat hangt los -					**45,11**
-OH	Uitlaatbuis bevestigen			15 %	40,38
A1244920044	ELASTOMEER OPHANGING	1,00	4,73		4,73
Diverse					
	Klein materiaal	1,00			6,58
	Milieu- & afvalverwerkingskost	1,00			12,74

De klant geeft hierbij akkoord aan Ghistelinck Autobedrijven om, mocht dit noodzakelijk blijken voor het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden, met het voertuig op de openbare weg een testrit uit te voeren.

BTW	21,00%				Totaal
Basisbedrag	341,16				341,16
BTW bedrag	71,65				71,65
Bedrag	412,81				412,81
				Totaal EUR	412,81

Betalingscondities Factuurdatum + 8 dagen

bet 8/6/26

BNP: BE83 2850 3991 4115 - ING: BE60 3850 3612 3570
KBC: BE57 4682 1093 3135 - Belfius: BE91 0682 1263 8676
BNP FR: FR76 3000 4023 2300 0111 3474 478
RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0443.936.039 BE 0443.936.039 - RPR Gent, afdeling Kortrijk

and Mercedes-Benz are trademarks of Mercedes-Benz Group AG.

Ghistelinck Autobedrijven NV
F. Rooseveltlaan 165
8790 - Waregem, België
T: +32(0)56/62.08.10

info@ghistelinck.com
www.ghistelinck.com



Emmanuel Motors Nazareth BV
Bosstraat 57
9810 Nazareth - De Pinte
België
BE0835597194
GSM Emmanuel: 0478/43.70.12
GSM Isabel: 0472/49.77.42 (admin)
info@emmanuelmotors.be
www.emmanuelmotors.be

[redacted]

Factuur 20260039

Factuurdatum : 12/02/2026
Vervaldatum : 26/02/2026
Klantnr. : 254
BTW-nummer :

Referentie	Datum	Chassis	Kenteken	Merk/model	Kmstand
WN.00000085.1	03/02/2026	WBA1070411A082888	OABF196	MERCEDES-300-500SL	85564

Herstellen opmerkingen afkeur SBAT keuring:
Ophanging vooraan links boven
CO- test uitlaat

Herstelling opmerking SBAT keuring | Volgende op: 03/02/2027

	Code	Omschrijving	#	Prijs	Bedrag
M	WU werkuren oldtimer	werkuren oldtimer	2,50	67,00	€ 167,50
M	lucht	Luchtfilter 112A1918	1,00	29,57	€ 29,57
M	inlaat	Inlaat reinigen met Forté	1,00	22,80	€ 22,80
M	draagarm	Draagarm links boven RAD	1,00	57,69	€ 57,69
M	Forte	Fortè Fuel en Emission improver 400ml	2,00	23,29	€ 46,58
M	Forté fuel system cleaner 42011	Fortè Fuel system cleaner 400ml	1,00	24,44	€ 24,44
M	Gebruiksmat	Gebruiksmateriaal Milieu- recycle	1,00	7,50	€ 7,50

Arbeid: € 0,00 **Materiaal:** € 356,08 **Extra:** € 0,00

Basis	BTW	BTW %	Totaal
€ 356,08	€ 74,78	21%	€ 430,86
			€ 430,86
		Openstaand saldo	**€ 430,86**

OGM +++012/0260/03921+++
BIC GEBABEBB
Rekeningnummer BE65 0016 3884 4096 BE72 0688 9660 8716

Wanneer afronding op 5 cent van toepassing is volgens Boek VI WER art. VI.7/1 e.v. WER is het totaal : € 430,85

Betaald 12/2/2026