

Generali Versicherung AG
Landskrongasse 1-3
1010 Wien

[redacted]

Kostenaufstellung
MD-F355

Zulassungsstelle	**ausgestellt am:**
Generali Büro Mödling	23.07.2024/13:54:36
Kostenaufstellungsnummer	**Zahlungsweg**
3170701-2024-001512	(B) Bankomatkarte Eingang
Belegnummer	**Kassen-Id**
001388431	07

Kosten	**Beschreibung**	**USt. (%)**	**Betrag (€)**
Verwaltungsabgabe ZMR	[redacted]	0,00	1,10
Zulassungsgebühr	00001631967	0,00	119,80
Kostenersatz	00001631967	20,00	60,80
Begutachtungsplakette	00001631967 / MVX4288	0,00	2,30
Gesamtbetrag			**184,00**
davon, USt. (20%)			10,13
Betrag USt. (0%)			123,20
Betrag USt. (20%)			60,80

Generali Versicherung AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien, Firmenbuch HG Wien: FN 38641a, UID-Nr. ATU 36872407, DVR-Nr. 0603589, generali.at.
Die Gesellschaft gehört zur Unternehmensgruppe der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, eingetragen im Versicherungsgruppenregister der IVASS unter der Nummer 026.

HUBER KFZ-TECHNIK GesmbH
2440 Moosbrunn
Dammweg 3
Tel: 02234 73642
Fax: 02234 73642 22
e-Mail: werkstatt@huber-kfz.at

Rechnung 202411989 vom : 15.07.2024

Leistungszeitpunkt ist
15.07.2024
Kunden-Nr.: 10168
Auftrags-Nr: 202402047
Kunden-USt.-IdNr.

Debitor: : 10168
vom : 15.07.2024
:

Amtl.KZ. : OHNE
Ident-Nr. : 00001631967
Modell : Fiat Spider
Erst. Zul. : 01.01.1967
KM-Stand : 45 363

15/7/2024

[redacted]

Kunden-Telefon : 0660 960 60 000

Die in Auftrag gegebenen Leistungen berechnen wir wie folgt: **Seite 1 Rechnung. 202411989**

ET/AW-Nr	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	Gesamt/EUR
	Anmeldegutachten gemäß §57a, Fahrzeugdurchsicht, Batterie erneuern, Batteriehalterung ergänzen, Hauptschalterschlüssel erneuern, Gaspedal ergänzen, Lichtmaschine erneuern, Verkabelung Lichtmaschine anpassen + instandsetzen, Keilriemen erneuern, Ventilspiel einstellen, Abdichtung Verteiler erneuern, Steuerzeiten einstellen, Steuerkettenspanner optimieren, Steuerketten spannen, Ventildeckeldichtungen erneuern, Ölablasschraube instandsetzen, Motorölwechsel mit Filter, Ausgleichsbehälter Kühler lackieren, Frostschutz füllen, Öltemperaturgeber erneuern, Wassertemperaturgeber erneuern, Öldruckgeber erneuern, Thermoschalter E-Lüfter erneuern, Unterbrecherkontakte Verteiler erneuern, Kondensator erneuern, Zündkerzen erneuern, Zündkabel erneuern, Vergaser zerlegen-Ultraschall reinigen, Vergaser überholen, diverse Bremsschläuche erneuern, Zündzeitpunkt einstellen, Vergaser einstellen, Kraftstofffilter erneuern, Armaturenbrett Lederverkleidung entfernen, Seitenblinker Verkabelung instandsetzen, Retourlichtschalter erneuern, Getriebedeckel unten + hinten abdichten, Getriebeöl erneuern, Differentialöl erneuern, Bremsflüssigkeit erneuern, Kupplungsgeber und -nehmerzylinder erneuern, Hydraulikleitung Kupplung anfertigen + erneuern, Kupplung entlüften, Blattfedergummi HA erneuern, Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse erneuern, Gummibuchsen Bremsdruckregler erneuern, Querlenkergummi Vorderachse oben erneuern, Stabilisatorgummi Vorderachse erneuern, Luftfilter erneuern, Motorraum reinigen, Auspuff schweißen, Tankdeckel anfertigen, Reifen + Schläuche erneuern (gebraucht von Dino rot), Innenraumlicht Beifahrerseite erneuern, Verstärker für Radio umsetzen und Verkabelung instandsetzen, Handschuhfach Zierleiste erneuern, Lenkstockschalter erneuern, Kennzeichenlicht links instandsetzen, Durchfühungsgummi Tankeinfüllstutzen erneuern, Spur einstellen, Scheinwerfer einstellen, Wischblätter erneuern, diverse Kabel Innenraum + Motorraum instandsetzen, Fahrzeug tanken, Probefahrt, Fahrzeug reinigen.				
AGA	Anmeldegutachten §57a				92,00
	Batterie	1,00	St	120,00	120,00
	Batteriehalterung	1,00	St	18,00	18,00
	Hauptschalterschlüssel	1,00	St	7,50	7,50
	Gaspedal	1,00	St	315,00	315,00
	Lichtmaschine	1,00	St	473,90	473,90
	Relais	1,00	St	21,00	21,00
	E-Kleinmaterial				13,00
	Keilriemen	1,00	St	39,00	39,00
	Ventildeckeldichtsatz	1,00	St	103,00	103,00

HUBER KFZ-TECHNIK GesmbH
2440 Moosbrunn
Dammweg 3
Tel: 02234 73642
Fax: 02234 73642 22
e-Mail: werkstatt@huber-kfz.at

Rechnung 202411989
Leistungszeitpunkt ist 15.07.2024
Kunden-Nr.: 10168
Auftrags-Nr: 202402047
Kunden-USt.-IdNr.

vom : 15.07.2024

Debitor: : 10168
vom : 15.07.2024
:

ET/AW-Nr	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	Gesamt/EUR
	2K-Knetmetall	1,00	St	12,00	12,00
alt	Altölentsorgung				8,00
DR	Motoröl Dichtring	1,00	St	1,65	1,65
	Ölfilter	1,00	St	36,50	36,50
20W50	Motoröl i-Sint classic 20W50	7,00	Ltr	27,50	192,50
	Lackmaterial				20,00
FS	Kühlerfrostschutz	5,00	Lt	7,70	38,50
	Öltemperaturgeber	1,00	St	71,00	71,00
	Wassertemperaturgeber	1,00	St	19,30	19,30
	Öldruckgeber	1,00	St	74,40	74,40
	Thermoschalter	1,00	St	19,96	19,96
	Verteilerüberholsatz	1,00	St	59,55	59,55
	Zündkerze	6,00	St	6,80	40,80
	Zündkabelsatz	1,00	St	74,36	74,36
	Ultraschallbadreinigung				20,00
	Benzinschläuche + -schellen	1,00	St	42,00	42,00
	Vergaserüberholsatz	1,00	St	66,95	66,95
	Kraftstofffilter	1,00	St	16,00	16,00
	E-Material Seitenblinker				8,00
	Retourlichtschalter	1,00	St	40,10	40,10
	Getriebedichtsatz	1,00	St	73,60	73,60
SAE90 GL3/4	Getriebeöl SAE90 GL3/4	3,00	Ltr	26,40	79,20
SAE90	Getriebeöl SAE90 GL5	2,50	Ltr	26,40	66,00
alt	Altölentsorgung				4,00
DOT4	Bremsflüssigkeit DOT4	2,00	Lt	27,50	55,00
	Kupplungsgeberzylinder	1,00	St	72,90	72,90
	Kupplungsnehmerzylinder	1,00	St	57,50	57,50
	Leitungsmaterial				25,00
	Blattfedergummi HA	1	SA	210,10	210,10
	Stoßdämpfersatz VA Koni verstellbar	1,00	St	437,50	437,50

HUBER KFZ-TECHNIK GesmbH
2440 Moosbrunn
Dammweg 3
Tel: 02234 73642
Fax: 02234 73642 22
e-Mail: werkstatt@huber-kfz.at

Rechnung 202411989 vom : 15.07.2024

Leistungszeitpunkt ist 15.07.2024
Kunden-Nr.: 10168
Auftrags-Nr: 202402047
Kunden-USt.-IdNr.

Debitor: : 10168
vom : 15.07.2024

ET/AW-Nr	Bezeichnung	Menge	ME	E-Preis	Gesamt/EUR
	Stoßdämpfersatz HA Koni verstellbar	1,00	St	1188,10	1188,10
	Gummibuchse Bremsdruckregler	4,00	St	4,40	17,60
	Gummibuchsensatz VA	1,00	St	195,80	195,80
	Luftfilter	1,00	St	59,55	59,55
	Schweißmaterial				15,00
	Tankdeckel	1,00	St	35,00	35,00
	Durchführungsgummi Tankrohr	1,00	St	56,60	56,60
	Schlauch Reifen	4,00	St	45,00	180,00
	Innenraumlicht	1,00	St	74,40	74,40
	Handschuhfachleiste	1,00	St	69,60	69,60
	Lenkstockschalter	1,00	St	187,50	187,50
	Wischblattgummi	1	SA	70,80	70,80
	Benzin				64,00
kr	Kleinmaterial und Hilfsstoffe				70,00
	Versandkosten				195,00
	Zollabgaben				270,00
AZ	Arbeitszeit Mechaniker	50,00	h	138,000	6900,00

Teile voll	Lohn Karros.	Teile gesamt
5801,72	0,00	5801,72
Frei	**Lohn gesamt**	
92,00	6900,00	

MwSt 20%	verm.MwSt 10%	AT-MwSt 20%
2558,74	0,00	0,00

Nettobetrag: 12793,72

Endbetrag : 15352,46 €

Zahlbar bei Rechnungserhalt ohne Abzug, Bei Überweisung IMMER die Rechnungsnummer angeben.

___ Bar ___ Bankomat X Überweisung

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen gute Fahrt !