==========

Fahrzeugangaben

==========

Fahrgestellnummer: WBACJ11070LA80538
Typ-code: CJ11
Typ: Z3 (EUR)
E-F-R-Baureihe: E36 7
Baureihe: 3
Bauart: ROADST
Lenkung: LL
Türen: 2
Motor: M43
Hubraum: 1.80
Leistung: 85 (116 hp)
Antrieb: HECK
Getriebe: MECH
Farbe: 395 - SUNDOWN METALLIC
Polsterung: L9CG - LEDER NAPPA/CASSIS
Prod.-Datum: 1997-09-24

S209	Sperrdifferenzial
S214	Automatische-Stabilitäts-Control (ASC+T)
S243	Airbag Beifahrer
S305	Fernbedienung für Zentralverriegelung
S314	Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt
S345	Chrome Line Interieur
S380	Hardtop-Vorbereitung
S388	Verdeck schwarz
S410	Fensterheber elektrisch vorne
S423	Fussmatten Velours
S428	Warndreieck und Verbandstasche
S441	Raucherpaket
S494	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S510	Leuchtweitenregulierung
S520	Nebelscheinwerfer
S548	Kilometertacho
S669	Radio BMW Business RDS
S704	M Sportfahrwerk
S710	M Sportlenkrad Multifunktion
S769	Individualserie 96 Japan
S785	Blinkleuchten weiss
L801	Länderausf. Deutschland/Österreich
S818	Batteriehauptschalter
S863	Händlerverzeichnis Europa
S879	Bedienungsanleitung Deutsch
S925	Versandschutzpaket
S945	CONSIDERATION OF PRICE DEPENDENCY

E39 530i M62 | E39 530i M62 | E39 M5 S62 | E31 850i | M47N 2993 CS2 | E39 530Ma | K27 R 1200 R 11 (0403,0409) | K27 R 1200 R 11 (0403,0409) | R50 Coop.S JCW | E39 525tds
E36 Coupe 328 | E39 525tds | R21 R 1100 GS 00 (0415,0425) | R21 R 1100 GS 00 (0415,0425) | E30 M3 | E91 335i | E90 320d N47 | E46 325i | E91 318i | K40 K 1200 S (0331,0431)
E36 323i | K40 K 1200 S (0331,0431) | E9N F3 120A Evo | E71 X6 3.0dX | E92 325d M57N2 | F06i 640i | E9N F3 120A Evo | E36 328i | e90a E35d | E39 740LiS | E92a 760LiS | E46 320i
m4 Clone | m4 Clone | E36 Z3i | E91 330i | F20 125i | E93 M3 | E83 X3 2.0d M57N | E91 316i N43 | E90 320i N46

2020 bimmercat.com | Privacy policy | support@bimmercat.com

This website is not affiliated with BMW AG in any way, and should not be confused with the websites of BMW AG, BMW M GmbH.
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
This website uses cookies.

...

BMW Group - AIR: 2024-03-07 / 11:05
Händler: -/-
Modell: Z3
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBACJ11070LA80538
Entwicklungsbezeichnung: E36
Typschlüssel: CJ11
Leittyp: CJ11

Fahrzeug

BMW Z3, 85kW

WBACJ11070LA80538



Entwicklungsbezeichnung	E36
Farbe	sundown
I-Stufe Ist	
Start Gewährleistung	30. März 1998

Technische Aktionen

Es liegen keine Aktionen vor.

VIN-basierte Kulanz

Es liegen keine Aktionen vor.

Sonderinformationen

Es liegen keine Aktionen vor.

Restriktionen der Gewährleistung

Es liegen keine Restriktionen der Gewährleistung vor.

⚠ Marktspezifische Restriktionen werden aktuell nicht angezeigt. Bitte prüfen Sie diese in WDF/WXE über S-Gate.

Livediagnose

ⓘ Es gibt keine Service Lösungen für die Live Diagnose.

Service Verträge

Keine BSI-Verträge vorhanden

Fehlerinformationen Werkstatt/Service Beratung

Es liegen keine Fehlerinformationen vor.

Navigationskarte

Hinweis: Im Fahrzeug ist kein Navigationsgerät vorhanden.

Fahrzeugdetails

Fahrzeugtyp	Personenkraftwagen
Marke	BMW
Modell	Z3
Karosserie	ROADST
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (letzte 7 Stellen)	LA80538
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (17 Stellen)	WBACJ11070LA80538
Entwicklungsbezeichnung	E36
Lenkung	LL
Motor	M43
Motornummer	09138752
Abgasnachbehandlung	keine Angabe
Getriebe	MECH
Getriebenummer	0002240AJU
Headunit Seriennummer	Keine Headunit ermittelbar.
Antrieb	HECK
I-Stufe Werk	
Produktionsdatum	24.09.1997
Produktionswerk	SPARTANBURG
Auslieferungsdatum	22.10.1997
Auslieferndender Händler	Autohaus Amelung GmbH, Waldbröl, DE
Länderausführung	EUR
Lackcode	395
Polstercode	L9CG
Typschlüssel	CJ11
Grundtyp	CJ11
Leittyp	CJ11

Sonderausstattungen

Fahrzeughistorien

	Datum	Typ	Laufleistung	Händler	Übersicht
—	03.07.2013	Reparatur	0 km	00795 Hakvoort GmbH , St. Augustin	Job Job

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Lenkschloß komplett ersetzen Arbeitswert I 32 32 001	16 AW
Schließzylinder für Lenkschloß aus- und einbauen/ersetzen Arbeitswert I 32 32 550	1 AW
Abreissschraube Teil I 32 31 1 157 967	2
Kabelbinder Teil I 61 13 1 367 599	3
Lenkschloss Teil I 32 32 1 093 265	1
Schliesszylinder mit Code Teil I 32 32 1 092 780	1

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahme Arbeitswert I 00 52 054	0 AW

— 23.01.2009 Reparatur 61878 km 00082 Niederlassung Bonn BMW AG, Bonn Job Job

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde: Fzg soll nur mal ausgelesen werden // 02.01.09 14:13 Agent010 Wildt 13.01.09 12:24 Agent004 Memagic Termin NICHT geändert sonde,rn nur von dem 15. auf den 22. 1 verschoben,Motor läuft nach kaltstar...

Dichtheit zwischen Kühlsystem und Brennraum prüfen Arbeitswert I 17 00 510	2 AW
Fehlerspeicherabfrage im Diagnosesystem Arbeitswert I 00 00 005	3 AW

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

kostenlose Fahrzeugoberwäsche Teil I 0011319	Lokal	1

— 21.04.2006 Reparatur 68338 km 01413 Autohaus Amelung GmbH , Waldbröl Job Job

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Motoröl SAE 5W-30 Longlife-04 Teil I 83 21 0 398 511	1

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Einstiegsabdeckleiste vorn links oder rechts ab- und anbauen/ersetzen Arbeitswert I 51 47 000	2 AW
Klammer Einstiegleistenblende Teil I 51 47 8 234 047	1
Blende Einstieg links Teil I 51 47 8 399 663	1
Clip Teil I 52 10 1 873 544	1

— 07.07.2005 Reparatur 61878 km 00082 Niederlassung Bonn BMW AG, Bonn Job Job Job Job Job

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Service Beratung am Fahrzeug mit Service Ticket Arbeitswert I 00 52 052	0 AW

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Fehlerspeicherabfrage im Diagnosesystem Arbeitswert I 00 00 005	3 AW
Rep.-Kabel Sitzstecker Teil I 61 12 6 908 853	1
Schrumpfschlauch Teil I 61 13 1 379 833	2
Stossverbinder Teil I 61 13 8 353 746	2

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde: Rep. Kabel Fahrerseite einbauen

Arbeitszeit ohne Vorgabe/Fahrzeug-Elektrik Arbeitswert I 61 99 000	8 AW

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde: Verdeck kleben

Arbeitszeit ohne Vorgabe/Schiebehebedach und Verdeck Arbeitswert I 54 99 000	4 AW

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Maschinelle Fahrzeugw{sche,Innenraum aussaugen nach Absprache - ohne Berechnung- Arbeitswert I 11 98 015	1 AW

— 12.11.2004 Reparatur 57892 km 00082 Job
Niederlassung Job
Bonn BMW Job
AG, Bonn Job
Job

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Keilrippenriemen Teil I 11 28 1 437 369	1
Sechskantschraube Teil I 11 21 1 721 100	1
Sechskantmutter selbstsichernd Teil I 07 12 9 964 655	1
Schlauchschelle Teil I 64 21 8 367 179	1
Unterdruckschlauch Schwarz Teil I 51 73 1 257 971	1
Schlauchschelle Teil I 07 12 9 952 109	1
Sechskantmutter Teil I 18 30 1 737 774	4
Dichtung asbestfrei Teil I 18 30 1 728 208	1
O-Ring Teil I 12 14 1 727 220	1
Entlüfterschraube Teil I 17 11 1 712 788	1
Anschlussstück Teil I 11 53 1 743 679	1
Flansch Teil I 11 53 1 743 199	1
Schlauchschelle Teil I 07 12 9 952 119	2

Dichtung Metall Teil I 11 14 1 743 033		1
Profildichtung Teil I 11 14 1 709 594		1
Profildichtung Teil I 11 14 1 709 593		1
Wellendichtring Teil I 11 14 1 439 570		1
Dichtung asbestfrei Teil I 11 61 1 734 683		1
Dichtung Metall Teil I 11 61 1 247 478		2
Axialdichtung Teil I 11 53 1 437 149		1
O-Ring Teil I 11 51 1 739 691		1
Wasserpumpe Teil I 11 51 1 734 602		1
Zylinderkopfdichtung asbestfrei Teil I 11 12 7 504 586		1
Passhülse Teil I 11 12 1 726 241		2
Satz Schrauben f. Zylinderkopf Teil I 11 12 1 721 939		1
Deckeldichtung Teil I 11 12 1 432 885		1
Frostschutz Teil I 91 70 2 810 146	Lokal	3

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Zylinderkopfdichtung ersetzen Arbeitswert I 11 12 101	51 AW

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Arbeitszeit ohne Vorgabe/Motor Arbeitswert I 11 99 000	12 AW

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Kühlmittelpumpe aus-und einbauen/ersetzen Arbeitswert I 11 51 504	4 AW

— Job

Beschreibung:

Wird als Wiederholbesuch eingeschätzt: Nein

Originalton Kunde:

Abzweigflansch aus-und einbauen/ abdichten oder ersetzen Arbeitswert I 11 53 551	5 AW