GfKS Gesellschaft für Kfz-Sachverständige mbH Niederlassung Wildberg
GTÜ Kfz-Prüfstelle Wildberg – Sulz a.E. www.gtue-pruefstelle-wildberg.de

Classic Data
Bewertungspartner

Wildberg, den 23.10.2012

Kurzgutachten zum Wiederbeschaffungswert

Objekt: Daimler-Benz 220 A Cabriolet (W 187); 10646/52

Betreff: Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs

Auftraggeber: [redacted]

Gutachten-Nr.: GA 2012-10-19 Ausfertigung 3 von 3
Classic Data Taxierung-Nr. J2DP466M

Foto 1: Frontansicht des Fahrzeugs



Foto 2: Ansicht des Fahrzeugs von links



Foto 3: Heckansicht des Fahrzeugs



Foto 4: Ansicht des Fahrzeugs von rechts



Foto 5: Fahrgastraum von links




Foto 6: Motorraum



Foto 7: Gepäckraum



Foto 8: Wegstreckenzähler



0. Inhalt

1. Auftraggeber und Aufgabenstellung
2. Grundlagen des Gutachtens
3. Fahrzeugdaten
4. Grundlagen der Wertermittlung
5. Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts
6. Schlussbemerkung

1. Auftraggeber und Aufgabenstellung

Am 19.10.2012 erhielten wir vom Auftraggeber den Auftrag über das vorgenannte Fahrzeug ein Gutachten zum Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs nach System Classic Data zu erstatten.

2. Grundlagen des Gutachtens

Die Erstattung des Gutachtens erfolgte auf Grundlage von:

- Einer groben äußerlichen Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Probefahrt.
- Den zum Fahrzeug vorliegenden Dokumenten
- Den mündlichen Angaben des Auftraggebers zur Historie und Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs.

3. Fahrzeugdaten

Die Identifizierung des Fahrzeugs erfolgte auf Grundlage der zum Fahrzeug diesbezüglich vom Auftraggeber vorgelegten Dokumente.

Fahrzeughersteller	Daimler-Benz	HSN 009
Marke	Mercedes-Benz	
Fahrzeugmodell/-typ	W 187	TSN 000
Handelsbezeichnung	220 A Cabrio	
Fahrzeug-Ident-Nummer	10646/52	
Amtliches Kennzeichen	CW-GK 45 H	
Tag der ersten Zulassung	09.09.1953	
Hubraum	2.200 cm^3	
Motorleistung	80 PS	
Motor-Arbeitsverfahren	Otto-Motor	
Motorbauform	6 Zylinder Reihenmotor	
Getriebe	Schaltgetriebe	
Lackierung	Grün	
Bereifung	6.40-15	
Innenausstattung	Leder	
Stand des Wegstreckenzählers (km-Stand)	Abgelesen 72.498 km	

4. Grundlagen der Wertermittlung

Bei der Wertermittlung des vorgenannt aufgeführten Fahrzeugs wurden insbesondere die nachfolgend genannten Angaben des Auftraggebers berücksichtigt:

- Das Fahrzeug ist als Oldtimer gem. § 23 StVZO eingestuft.
- Zum Zeitpunkt der Begutachtung lagen keine weiteren Informationen zum Fahrzeug vor.
- Laut eingesehenem Werkstattauftrag war das Schaltgetriebe zur Instandsetzung demontiert.
- Zum Zeitpunkt der Begutachtung lagen keine Zulassungsdokumente vor, die Identifizierung des Fahrzeugs erfolgte über die FIN.

5. Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts

Nach System Classic Data wird der Gesamtzustand des vorgenannten Fahrzeugs insgesamt mit der Zustandsnote

2,5 (zweifünf)

bewertet.

Auf Grundlage der vorgenannten Ausführungen wird der **Wiederbeschaffungswert** für ein tatsächlich vergleichbares – vom qualifizierten Fachhandel zu beschaffendes – Fahrzeug derzeit geschätzt auf:

EUR 100.000,00 (in Worten einsnullnullnullnullnull EURO)
ggf. zuzügl anteiliger Mwst. aus Differenzbesteuerung

6. Schlussbemerkungen

Die Ausführungen im Gutachten beruhen auf meinem eigenen Augenschein und/oder meinen eigenen Feststellungen.

Aufgestellt: Wildberg, den 23.10.2012

Es wurden insgesamt 4 Ausfertigungen des Gutachtens gefertigt.

Diese 4 Ausfertigungen bestehen aus:

- Einer elektronischen Ausfertigung als pdf-Datei.
- Der Ausfertigung 1 zum Verbleib beim Sachverständigen.
- Den Ausfertigungen 2 und 3 für den Auftraggeber.

Für das Gutachten wurden insgesamt 22 Fotos gefertigt, davon wurden 8 Fotos im Gutachten verwendet.

Das Original verbleibt beim Unterzeichner des Gutachtens, zwei Kopien erhält der Auftraggeber des Gutachtens.

Das Gutachten darf ohne ausdrückliche Zustimmung des Verfassers nicht vervielfältigt und nicht auf andere Objekte übertragen oder für andere Fälle verwendet werden (Copyright).



.....

- der Sachverständige -
(Dipl.-Ing.(FH) Peter Deuschle)

In elektronischer Ausfertigung ist das Gutachten ohne Unterschrift gültig

Anlage: Classic Data Taxierung-Nr. J2DP466M

Fahrzeugbewertung

Zertifikatnummer: J2DP466M

Bewertung nur gültig mit einer Fotoanlage

Zusatznummer: GA 2012-10-19

Mercedes-Benz

Modell	**220 Cabriolet A (W 187)**		
Karosserie	**Cabriolet**	Leistung	**80 PS**
Motor	**6 Zylinder (Reihe)**	Hubraum	**2200 ccm**
Farbe	**grün**	Tachostand*	**72498 km**
Bereifung	**6.40 - 15**	Erstzulassung	**09.09.1953**
Kennz.	**CW - GK 45 H**	nächste HU	**04/2014**
FIN	**1870121064652**	Getriebe	**Schaltgetriebe**

*abgelesener Tachostand

Notierungen Wiederbeschaffungswert

Stand 10/2012

Zustand 1	189.000 €
Zustand 2	130.000 €
Zustand 3	87.000 €
Zustand 4	41.500 €
Zustand 5	21.800 €

Classic Data
Marktbeobachtung
GmbH & Co KG
Harpener Straße 56 / 44791 Bochum
Tel.: 02 34 - 23 95 90 - 0
Fax: 02 34 - 23 95 90 - 99

Classen Classic Data GmbH & Co KG
Bochum, 22.10.2012

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 – 5 wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung GmbH & Co KG ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell in der Basisversion. Beschreibung der Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

Sonstiges

Siehe Ausführungen des Sachverständigen.

Der Gesamtzustand durch
den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustand 2,5

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien
und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden
Faktoren ergibt sich folgender

Wiederbeschaffungswert 0100.000,00

Kfz-Sachverständige und Classic-Data Partner
Dipl.-Ing.(FH)
Peter Neuschke

Der Sachverständige
Ort: Wildberg
Datum: 23.10.2012

© Classic Data GmbH & Co KG , Harpener Straße 56, 44791 Bochum, Tel.: 0234-2395900, www.classic-data.de , info@classic-data.de

Anlage zur Fahrzeugbewertung

Allgemeines:

Die Wertnotierungen für die einzelnen Zustände wurden durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung intensiv recherchiert. Hierbei wurden, soweit möglich, Informationen von Clubs, Händlern und Oldtimerbesitzern herangezogen sowie Auktionsergebnisse, Fahrzeugangebote, definitive Verkäufe und die eigenen Erfahrungen der Mitarbeiter der Firma Classic Data Marktbeobachtung berücksichtigt.

Dabei verstehen sich die ausgewiesenen Wertnotierungen als Durchschnittswerte für das entsprechende Modell.

Die wertbeeinflussenden Faktoren des jeweiligen Fahrzeuges werden im Feld „Sonstiges" dokumentiert bzw. in den Ausführungen des besichtigenden Sachverständigen beschrieben und in der Wertfindung berücksichtigt.

Begriffsdefinition

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Marktwert** attestiert, so berücksichtigt dieser schwerpunktmäßig den Handel von Privat an Privat, da dieses der übliche Geschäftsverkehr beim Kauf bzw. Verkauf der meisten Oldtimerfahrzeuge ist.

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Wiederbeschaffungswert** (nach Haftpflichtgesichtspunkten, gem. § 249 BGB) attestiert, so ist dies der Preis, den der Geschädigte aufwenden muss, um bei einem seriösen Händler ein dem besichtigten Fahrzeug entsprechendes, ähnliches oder vergleichbares Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer Überprüfung zu erwerben. Seit 1985 ist nach den geänderten AKB-Richtlinien der Wiederbeschaffungswert nach Kasko-Bedingungen identisch mit dem Wiederbeschaffungswert nach Haftpflichtrecht.

© Classic Data GmbH & Co KG , Harpener Straße 56, 44791 Bochum, Tel.: 0234-2395900, www.classic-data.de , info@classic-data.de

IBK Stuttgart · Lembergstraße 33 · 70825 Korntal-Münchingen

Ingenieure für das Kraftfahrwesen

Partner
Dipl.-Ing. Eckhard Fink
Dejan Pureta

Firma
Horst P. Jung
Auktionen - Gutachten -
Verwertungsdienstleistungen
Osterholzallee 144/2

71636 Ludwigsburg

14.02.2017
nei/nu

Duplikat

GUTACHTEN Nr. 62753 117 K 02

Marktwert des PKW Mercedes-Benz 220A Cabriolet (W 187)
mit dem amtlichen Kennzeichen CW-KG 45 H

1. Vorwort


Gemäß telefonischem Auftrag vom 07.02.2017 durch Herrn Jung wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 08.02.2017 in Schwieberdingen besichtigt.

Auftragsgemäß wird der Marktwert des Fahrzeuges geschätzt.

2. Angaben zum Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	CW-KG 45 H
Fahrzeughalter(in)	Gerhard Kurz Elektrotechnischer Gerätebau GmbH Industriestr. 20 75382 Althengstett
Fahrzeugart	PKW
Fahrzeugaufbau	Cabriolet, 2-türig
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ	220A Cabriolet (W 187)
Fahrzeug-Ident-Nummer	1870121034652
Hubraum / Leistung	2195 ccm / 59 kW
Laufleistung abgelesen	72512 km
Erste Zulassung	09.09.1953
Nächste HU	04.2014
Farbe	grün
Reifendimension	6,40-15
Reifenfabrikat	Excelsior

Profiltiefe in (mm)



Die technischen Daten wurden den Fahrzeugpapieren entnommen. Die Fahrgestellnummer wurde mit der am Fahrzeug vorhandenen Identnummer verglichen.

Fahrzeugausstattung

Lederausstattung

3. Fahrzeugzustand

3.1 Allgemeines

Das Fahrzeug wurde bereits einmal instandgesetzt/restauriert.
Art und Umfang der durchgeführten Restaurierungsarbeiten sind nicht bekannt.
Ebenfalls nichts bekannt ist über die Historie des Fahrzeugs.

3.2 Karosserie

Die Karosserie des Fahrzeugs wurde bereits einmal instandgesetzt.
Leichte Passungenauigkeiten, insbesondere von den Türen zu den A-Säulen sind zu erkennen.
Im Übrigen befinden sich die Karosseriespalte im Bereich der Fahrzeuge dieser Baureihe.

3.3 Lackierung

Das Fahrzeug wurde bereits einmal komplett neu lackiert.
Eine Vielzahl meist kleinerer Lackmängel in Form von sichtbaren Schleifspuren, Lackabsackungen, Einschlüssen und zum Teil unregelmäßiger Lackverlauf sind zu erkennen.

3.4 Zier- und Anbauteile

Zier- und Anbauteile sind vollständig.
Zum Teil ist leicht Patina zu erkennen.

3.5 Scheiben und Leuchten

Scheiben und Leuchten sind vollständig und befinden sich in gebrauchsfähigem Zustand.

3.6 Verdeck

Das Verdeck weist leichte Scheuer/Knickstellen auf.
Der Innenhimmel weist im linken Bereich grüne Lackantragungen auf.

3.7 Innenausstattung

Die Innenausstattung wurde bereits einmal aufgearbeitet.
Leichte Passungenauigkeiten sind zu erkennen.
Die Teppiche und Matten sind verschmutzt.
Der Sicherheitsgurt am Fahrersitz weist Beschädigungen durch Schimmel auf.

3.8 Fahrzeugtechnik

Die HU des Fahrzeugs war bis 04/14 gültig.
Aus Sachverständiger Sicht wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug seit 2012 nicht mehr gewartet wurde.
Um eventuelle Folgeschäden, ausgelöst durch Startversuche, zu vermeiden, wurde auf die Überprüfung der Fahrzeugtechnik verzichtet.
Ölverlust an Motor und Getriebe, korrodierte Fahrwerksteile und sichtbare, behelfsmäßig durchgeführte Reparaturschweißungen an der Abgasanlage, sind zu erkennen.
Im Übrigen kann über den Zustand der Fahrzeugtechnik keine Bewertung vorgenommen werden.

Marktwert

Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung und Sonderzubehör, aller wertbeeinflussenden Faktoren sowie der örtlichen Marktlage ergibt sich der Marktwert zu

EUR 80.000,00 inkl. ggf. anteiliger MwSt.
(EUR: achtzigtausend)

5. Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ralf Neiheiser

Anlagen

12 Fotos



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4




Bild 5




Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12