Ing.-Büro Bernd Thiel, Kaarster Hütte 10, 41352 Korschenbroich

[redacted]

bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Wertgutachten
6600013
06.05.2025

bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Wertgutachten

Auftraggeber, Halter

[redacted]

Fahrzeugdaten

Fahrzeughalter:	***Herr Klaus Kohne Hainichenring 3 - 46284 Dorsten***
Erstzulassung am:	***03.03.1992***
Fahrzeugart:	***PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN***
HSN / Hersteller:	***0583 / PORSCHE***
TSN / Typ:	***418000 / 964***
Verkaufsbezeichnung:	***964***
Fahrzeugidentnummer:	***WP0ZZZ96ZNS402980***
Leistung [kW]:	***184***
Hubraum [cm³]:	***3.600***
Leergewicht [kg]:	***1.450***
zul. Gesamtgewicht [kg]:	***1.790***
Fahrzeuglänge [mm]:	***4.250***
Fahrzeugbreite [mm]:	***1.652***
Fahrzeughöhe [mm]:	***1.310***
Anzahl Sitzplätze:	***4***
Laufleistung, abgelesen:	***113.558 km***
Nächste HU:	***04.2027***
Zulassungsstatus :	***Das Fahrzeug war abgemeldet.***
Datennachweis / Fahrzeugpapiere:	***Der Fahrzeugschein lag vor.***
Antriebsart:	***Ottomotor***
Farbe:	***Schwarz***
Farbart:	***Metallic-Lackierung***
Laufleistung Einheit:	***km***

Fuggerstr. 3 · 41352 Korschenbroich
Tel: 0 21 61 - 67 19 44
Fax: 0 21 61 - 67 20 55

Ust.-IdNr: DE261150086
info@pruefstelle-thiel.de
www.pruefstelle-thiel.de

Sparkasse Neuss
IBAN: DE79 3055 0000 0093 3288 21
BIC: WELADEDNXXX

bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Auftragsbestätigung

Gemäß des Auftrages wird ein Gutachten über das näher bezeichnete Fahrzeug erstellt.

Anwesende
Bei der Besichtigung war der Fahrzeughalter anwesend.

Anmerkung zur Kurzbewertung
Bei einer Kurzbewertung handelt es sich um eine Zustandsbestimmung, die nach einer groben in Augescheinnahmen des Fahrzeuges erfolgt, ohne genauere Kontrolle der einzelnen Aggregate des Vorgestellten Fahrzeuges, aber mit einer kurzen Überprüfungsfahrt.

Es erfolgt eine Identitätsprüfung, durch die Überprüfung der Fahrgestellnummer(FIN).

Das verbleibende Risiko bei dieser Bewertung liegt somit im Bereich von kapitalen Motor- und Getriebeschäden oder versteckter Unfallbeschädigungen sowie "allgemeinen versteckten Mängel".

Dieses Wertgutachten dient nur der Wertfindung für die Versicherungseinstufung und kann nicht als Kauf- oder Verkaufsgrundlage verwendet werden.

Überprüfung der Identität
Die Identität des Fahrzeuges wurde überprüft. Die Fahrzeug-Ident-Nummer wurde mit den Angaben in den Fahrzeugpapieren verglichen. Beide stimmen überein.

Zulassungsstatus
Das Fahrzeug war abgemeldet.

Datennachweis / Fahrzeugpapiere
Der Fahrzeugschein lag vor.

Allgemeinzustand
Das Fahrzeug befand sich in gepflegtem Zustand. Altersbedingte Gebrauchs- und Verschleiß-Spuren an der Lackierung, dem Fahrgast- und Laderaum sind nur in geringem Maße erkennbar.

Besichtigungsort
Das Fahrzeug wurde unter Zuhilfenahme der Hebebühne an der Prüfstelle des Ingenieurbüros Bernd Thiel besichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Die Besichtigungsbedingungen reichten zur Gutachtenerstellung aus.

Karosserie
Die Karosserie des vorgestellten Fahrzeuges ist in einem sehr guten Zustand. Reparaturen sind fach/sachgerecht durchgeführt worden.

Innenraum
Der Fahrzeuginnenraum ist gepflegt.

Lackierung
Die Lackierung befindet sich in einem sehr gepflegten Zustand.

Motor
Der Zustand des Motors ist sehr gut. Alle Wartungen sowie Reparaturen sind fach/sachgerecht durchgeführt worden.
Es gibt keinerlei Beanstandungen hinsichtlich Rundlauf,Dichtigkeit oder Anspringverhalten.

Getriebe
Das Getriebe zeigt keinerlei Undichtigkeiten oder Schaltschwierigkeiten.

Fuggerstr. 3 · 41352 Korschenbroich
Tel: 0 21 61-67 19 44
Fax: 0 21 61-67 20 55
Ust.-IdNr: DE261150086
info@pruefstelle-thiel.de
www.pruefstelle-thiel.de
Sparkasse Neuss
IBAN: DE79 3055 0000 0093 3288 21
BIC: WELADEDNXXX

bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Probefahrt
Eine kurze Probefahrt zeigte keinerlei Mängel oder Auffälligkeiten, die Instandsetzungsmaßnahmen erfordern würden.

Achsen/Radaufhängung
Die Achsen sowie die Elemente der Radaufhängung sind in einem sehr guten Zustand. Sie zeigen keinerlei Beschädigungen und nur minimale Gebrauchsspuren.

Gesamtzustandsnote
Unter Berücksichtigung alle wertbeeinflußender Faktoren entspricht die Zustandsnote des vorgestellten Fahrzeugs der Note

2+

Marktwert

Für das Fahrzeug ergibt sich ein Marktwert von [redacted]

Der Marktwert beziffert den gegenwärtigen Wert des Fahrzeuges am Markt, d.h. für dieses Fahrzeug würde zum jetzigen Zeitpunkt der als Marktwert geschätzte Betrag beim An- bzw. Verkauf bezahlt bzw. erzielt werden. Es handelt sich dabei in der Regel um den Durchschnittspreis am Privatmarkt und ist somit Ust-neutral und als Endpreis zu verstehen.

Bei seltener gehandelten Fahrzeugmodellen und bei Fahrzeugen, die schwerpunktmäßig gewerblich vertrieben werden, fließen auch der Handel (als Nettobetrag), die internationalen Auktionsergebnisse (ohne Ust.) sowie die internationale Marktsituation mit in den Marktwert ein. Der Marktwert ist die Basis der Versicherungseinstufung (Kaskobedingungen) bei Oldtimersondertarifen. Er gilt als Taxe (festgesetzter Preis) im Sinne von § 57 VVG (VVG=Versicherungsvertragsgesetz). Der Marktwert ist USt.-neutral.

Fotos
Die beiliegenden Fotos sind Bestandteil des Gutachtens.


Fuggerstr. 3 · 41352 Korschenbroich
Tel: 0 2161-67 19 44
Fax: 0 2161-67 20 55
Ust.-IdNr: DE261150086
info@pruefstelle-thiel.de
www.pruefstelle-thiel.de
Sparkasse Neuss
IBAN: DE79 3055 0000 0093 3288 21
BIC: WELADEDNXXX

bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Dankeschön für Ihren Auftrag
Wir stehen Ihnen gerne jederzeit für weitere Gutachten zur Verfügung.

Hinweis
Die Verwendung dieses Gutachtens ist nur unter Anerkennung unseres Honoraranspruchs möglich.

Korschenbroich, 06.05.2025



Der Sachverständige
Dipl.-Ing. Bernd Thiel

© 1999 - 2025

Fuggerstr. 3 · 41352 Korschenbroich
Tel: 0 21 61 - 67 19 44
Fax: 0 21 61 - 67 20 55

Ust.-IdNr: DE261150086
info@pruefstelle-thiel.de
www.pruefstelle-thiel.de

Sparkasse Neuss
IBAN: DE79 3055 0000 0093 3288 21
BIC: WELADEDNXXX

bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Bild 1



Bild 2



Fuggerstr. 3 · 41352 Korschenbroich
Tel: 0 2161-67 19 44
Fax: 0 2161-67 20 55

Ust.-IdNr: DE261150086
info@pruefstelle-thiel.de
www.pruefstelle-thiel.de

Sparkasse Neuss
IBAN: DE79 3055 0000 0093 3288 21
BIC: WELADEDNXXX

bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Bild 3



Bild 5



bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Bild 6



Bild 7



bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Bild 8



Bild 9



bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Bild 10



Bild 11



bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Bild 12



bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Bild 13



bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Bild 14



Bild 15



bei Rückfragen bitte angeben:
Referenznummer: 6600013
vom 06.05.2025

Bild 16




Bild 17

