PLETTENBURG TAXATIES

TAXATIERAPPORT

Vervolg pagina 1, taxatierapportnummer: 20200661568

1 = excellent/origineel 2 = origineel/gerestaureerd 3 = goed (algemeen) 4 = acceptabel 5 = ongerestaureerd/niet goed

Exterieur	1	2	3	4	5
Portier linksvoor		V			
Paravan links		V			
Spatscherm linksvoor		V			
Grille		V			
Verlichting voor			V		
Bumper voor			V		
Motorkap			V		
Motorkapscharnier			V		
Voorruitframe	V				
Ventilatieklep		V			
Spatscherm rechtsvoor		V			
Paravan rechts		V			
Portier rechtsvoor	V				
Portier rechtsachter	V				
Spatscherm rechtsachter	V				
C-stijl rechts		V			
Kofferdeksel		V			

Exterieur	1	2	3	4	5
Achterbouw			V		
Verlichting achter			V		
Bumper achter				V	
Spatscherm linksachter		V			
C-stijl links		V			
Portier linksachter	V				
Sluitwerk/naden		V			
Lakwerk			V		
Originele kleur	V				
Kap		V			
Ruiten			V		
Rubbers (portier/ruit)		V			
Deurklinken			V		
Sierlijsten			V		
Wieldoppen		V			
Velgen	V				
Emblemen		V			

Interieur	1	2	3	4	5
Dashboard			V		
Instrumenten		V			
Radio			V		
Stuur		V			
Bekleding		V			
Kap binnenzijde		V			
Motorruimte			V		
Bedrading			V		
Kofferbodem		V			
Binnenscherm links			V		
Binnenscherm rechts		V			

Onderzijde	1	2	3	4	5
Chassis	V				
Bodemplaten		V			
Kokerbalken		V			
Kriksteunen		V			
Uitlaat		V			
Remsysteem		V			
Stuurinrichting		V			
Wielophanging vóór		V			
Wielophanging achter		V			
Vering		V			
Schokbrekers		V			

Opmerkingen: Onderzijde op brug uitsluitend visueel geïnspecteerd. Geen proefrit gemaakt.

www.plettenburgtaxaties.nl info@plettenburgtaxaties.nl 06 16 08 81 87
NL 41 INGB 000 660 527 3 KvK nr: 60419741

PLETTENBURG TAXATIES

TAXATIERAPPORT

DIVERSEN

Stroomonderbreker: niet aanwezig

Diefstalbeveiliging: stuurslot

Raamgravering: niet aanwezig

Stalling: openbare weg

Historie: gedeeltelijk bekend

Documentatie: gedeeltelijke onderhoudshistorie

Accessoires: elektronische ontsteking

BANDEN

Profieldiepte in mm:

LV	RV	RA	LA	Reserve
6.0	6.0	3.5	3.5	3.0

Dot-code:

LV	RV	RA	LA	Reserve
4817	4917	277	277	297

Elke verwerkte rubbersoort is niet alleen onderhevig aan mechanische slijtage, maar ook aan algemene 'verouderingsslijtage'. Mechanische slijtage is veelal met het oog waar te nemen, maar het verouderingsproces slechts ten dele. Dat verouderingsproces begint op te treden na ongeveer zes jaar na de productiedatum. Op (bijna) elke band staat de productiedatum, de zogenoemde DOT-code.

De code bestaat sinds 01-01-2000 uit vier cijfers. De eerste twee cijfers geven de week van productie aan, de laatste twee het jaar. Voor januari 2000 bestond de DOT-code uit drie cijfers en een driehoekje (◄). Ook dan geven de eerste twee cijfers de week van productie aan, het laatste cijfer het jaar. Banden die geproduceerd zijn voor januari 1990 hebben eenzelfde DOT-code, maar dan zonder driehoekje.

PLETTENBURG TAXATIES

TAXATIERAPPORT



PLETTENBURG TAXATIES

TAXATIERAPPORT

Naam	: [redacted]	
Adres	:	
Postcode/plaats	:	
Telefoonnummer	:	
Merk	: Citroën	
Type	: 2cv6 Club S6	Links gestuurd
Voertuigidentificatienummer	: VF7AZKA00KA283070	
Kleur	: Wit/Rood	
Massa rijklaar in kg	: 660	
Kenteken	: 05-DH-JZ	Brandstof: Benzine
Datum eerste toelating	: 01-06-1988	Datum eerste afgifte in Nederland: 30-08-1999
Datum tenaamstelling	: 23-03-2020	Vervaldatum APK: 17-06-2022
Afgelezen tellerstand	: 02704 km	
Bijzonderheden	: Auto is nieuw geleverd in Duitsland in de 'Dolly'-uitvoering. In 2020 Voorzien van een gegalvaniseerd chassis en is de koets deels gerepareerd (nieuwe voetenbak en vloerplaten)	
Kwaliteitsklasse	: 2-3	
Taxatiewaarde in euro's	: [redacted]	
Zegge	:	

De taxatiewaarde is bepaald aan de hand van gegevens van Classic Data en Classic Analytics.

Ondergetekende,

Jan-Erik Plettenburg,

taxateur van klassieke automobielen, niet zijnde de verzekeraar zelf, noch op enigerlei wijze in dienstbetrekking tot deze staande of namens deze optredende, verklaart ten verzoeke van de opdrachtgever respectievelijk de eigenaar ten behoeve van een motorrijtuigenverzekering te hebben getaxeerd een automobiel ten name van:

M.J. van Oostveen.

Dit rapport dient uitsluitend ter bepaling van de waarde voor verzekeringsdoeleinden van het visueel getaxeerde motorvoertuig. De geldigheidsduur van deze taxatie is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Het rapport is beslist géén technische keuring en kan daarom nooit als zodanig worden geïnterpreteerd. Het rapport is niet overdraagbaar en is toepasbaar bij polisvoorwaarden volgens artikel 7:960 BW.


De door mij verrichte taxatie houdt geen enkele garantie in tot het realiseren van de vastgestelde waarde bij inruil of verkoop.

Aldus gedaan naar beste kennis en wetenschap om te dienen waar zulks nodig is.

Taxatierapportnummer: 20200661568

Taxatiedatum: 18-06-2020 Plaats: Beesd

Handtekening:



www.plettenburgtaxaties.nl info@plettenburgtaxaties.nl 06 16 08 81 87
NL 41 INGB 000 660 527 3 KvK nr: 60419741

STEIJN SPORTSCARS TAXATIES

TAXATIERAPPORT

volgens artikel 7:960 BW (voorheen 275 Wetboek van Koophandel)
 taxatienummer L141041824

Opdrachtgever: [redacted]

Eigenaar: Idem

Tenaamstelling kenteken: Idem

Laatste tenaamstelling: 22-11-2013

Kenteken-/voertuiggegevens:

Automobiel: **CITROEN**

Type	: 2 CV 6 Club S6
Identificatienummer	: VF7AZKA00KA283070
Motornummer	: Niet afgelezen
Kenteken	: 05-DH-JZ
Afgifte	: 30-08-1999
Bouwjaar/1e afgifte	: 1988
Rijklaar gewicht	: 660 kg
Kleur	: Rood/wit
Afgelezen tellerstand	: 01.377 km
APK geldig tot	: 19-11-2014
Tellerstand bij laatste APK	: 834 d.d. 19-11-2013

Inspectiedatum 08-10-2014

STEIJN SPORTSCARS
TAXATIES

TAXATIERAPPORT

Eerdergenoemd automobiel bevond ik als volgt:

Carrosserie:	2-deurs links gestuurde 2 CV carrosserie; deze is in een goede staat gebracht. De voordeuren zijn vervangen. Het hang- en sluitwerk verkeert in een goede staat.
Dragende delen:	De dragende delen verkeren, voor zover waarneembaar, in een goede staat. Hert geheel is goed geconserveerd bij Van Aalst.
Ophanging:	De ophanging verkeert, voor zover zichtbaar, in een goede staat.
Lakwerk:	Deze auto is professioneel overgespoten. De lak is strak, krasvrij en verkeert in een goede staat.
Ruiten:	Blanke ruiten; deze zijn heel, krasvrij en vertonen geen pitten of scheuren.
Cabrio-/schuifdak:	Met de hand bedienbaar PVC vouwdak; in een goede staat.
Motor:	2-cilinder benzinemotor; in een goed werkende staat. Er zijn geen gebreken waargenomen. Het is verzorgd in de motorruimte.
Versnellingsbak:	Handgeschakelde 4-bak; in een goed werkende staat.
Aandrijflijn:	De aandrijflijn vertoont geen gebreken, voldoet volgens opgaaf.

STEIJN SPORTSCARS TAXATIES

TAXATIERAPPORT

Eerdergenoemd automobiel bevond ik als volgt:

Banden:	Voor: Mabor 135/80 R 15 banden; met voldoende profiel. Achter: Mabor 125 R 12 banden; met voldoende profiel.
Velgen:	Wit gespoten stalen velgen; in een goede staat. De velgen zijn compleet met bijpassende naafdoppen.
Dashboard:	Compleet en origineel dashboard in een goede staat. De instrumenten functioneren naar behoren.
Interieur:	Grijs interieur van stof en kunstleder; in een goede staat. De matten en de panelen zijn netjes.
Rubbers:	De afdichtrubbers en de ruitrubbers verkeren in een goede conditie.
Chroom/RVS/ sierlijsten:	Het geheel is compleet, deukvrij en roestvrij.
Technisch:	Deze auto verkeert technisch in een goede staat.
Vering/demping:	De vering en demping vertoont, voor zover zichtbaar, geen gebreken.
Verlichting/ bedrading:	De verlichtingsdelen zijn onbeschadigd en verkeren, evenals de bedrading, in een goede staat.
Accessoires o.a.:	Gordels achterin; Dolly uitvoering.

STEIJN SPORTSCARS
TAXATIES

TAXATIERAPPORT

fotobijlage taxatienummer L141041824





Bronsweg 2-B
2401 MB Alphen a/d Rijn
www.steijntaxaties.nl

tel. 0172 - 42 15 44
fax 0172 - 42 15 38
info@steijntaxaties.nl

NL61 ING B000 5123 335
NL94 RABO 0386 823 596

K.v.K.: 28074292
Rekestnr.: 2286/90
BTWnr.: 808539772B01

STEIJN SPORTSCARS
TAXATIES

TAXATIERAPPORT

fotobijlage taxatienummer L141041824





Bronsweg 2-B
2401 MB Alphen a/d Rijn
www.steijntaxaties.nl

tel. 0172 - 42 15 44
fax 0172 - 42 15 38
info@steijntaxaties.nl

NL61 ING B000 5123 335
NL94 RABO 0386 823 596

K.v.K.: 28074292
Rekestnr.: 2286/90
BTWnr.: 808539772B01

STEIJN SPORTSCARS
TAXATIES

TAXATIERAPPORT

fotobijlage taxatienummer L141041824





Bronsweg 2-B
2401 MB Alphen a/d Rijn
www.steijntaxaties.nl

tel. 0172 - 42 15 44
fax 0172 - 42 15 38
info@steijntaxaties.nl

NL61 ING B000 5123 335
NL94 RABO 0386 823 596


K.v.K.: 28074292
Rekestnr.: 2286/90
BTWnr.: 808539772B01

STEIJN SPORTSCARS
TAXATIES

TAXATIERAPPORT

fotobijlage taxatienummer L141041824





Bronsweg 2-B
2401 MB Alphen a/d Rijn
www.steijntaxaties.nl

tel. 0172 - 42 15 44
fax 0172 - 42 15 38
info@steijntaxaties.nl

NL61 ING B000 5123 335
NL94 RABO 0386 823 596

K.v.K.: 28074292
Rekestnr.: 2286/90
BTWnr.: 808539772B01