BANDEN SOOI HB


Bannerlaan 83D
2280 Grobbendonk

Telefoonnummer: 014/512253


Klant:		Datum:	02/04/2021 09:37
Bedrijf:		Chassisnummer	
Kentekennummer:	1-ZAW-872	Monteur:	LUKASZ
Kilometerstand:	89054	Bestelnummer.:	

Grafisch uitlijnrapport

MERCEDES-BENZ, 129, 1989-2001, (SL) ADSEuropa(Code 214)



75€



BANDEN SOOI HB

Bannerlaan 83D
2280 Grobbendonk

Telefoonnummer: 014/512253

Klant:		Datum:	02/04/2021 09:37
Bedrijf:		Chassisnummer	
Kentekennummer:	1-ZAW-872	Monteur:	LUKASZ
Kilometerstand:	89054	Bestelnummer.:	

VOERTUIGUITLIJN RAPPORT

MERCEDES-BENZ, 129, 1989-2001, (SL) ADSEuropa(Code 214)

Belangrijkste hoeken			Eerste	Specificaties Min	Specificaties Max	Laatste
Voorzijde	Naloop	Links	10°24'	9°30'	10°30'	10°21'
		Rechts	11°21'	9°30'	10°30'	10°17'
	Wielvlucht	Links	-0°52'	-1°10'	-0°50'	-1°01'
		Rechts	-1°42'	-1°10'	-0°50'	-1°22'
	Toespoor	Links	-0°24'	0°05'	0°15'	0°14'
		Rechts	0°10'	0°05'	0°15'	0°07'
		Totaal	-0°14'	0°10'	0°30'	0°21'
Achter	Wielvlucht	Links	-1°28'	-2°00'	-1°00'	-1°29'
		Rechts	-1°23'	-2°00'	-1°00'	-1°18'
	Toespoor	Links	0°03'	-0°04'	0°30'	0°12'
		Rechts	-0°07'	-0°04'	0°30'	0°10'
		Totaal	-0°04'	0°15'	0°35'	0°22'
	Stuwhoek		-0°05'	-0°18'	0°18'	-0°01'

Secundaire hoeken		Eerste	Specificaties Min	Specificaties Max	Laatste
Dwarshelling	Links	15°18'	----	----	15°18'
	Rechts	15°35'	----	----	15°35'
Ingesloten hoek	Links	14°26'	----	----	14°17'
	Rechts	13°53'	----	----	14°13'
Uitspoor in de bocht	Links	1°23'	0°15'	1°15'	1°23'
	Rechts	0°51'	0°15'	1°15'	0°51'
Max wieluitslag	Links	----	----	----	----
	Rechts	----	----	----	----
Curve spoorverandering	Links	----	----	----	----
	Rechts	----	----	----	----
Asverzet	Voorzijde	-6mm	----	----	3mm
	Achter	-6mm	----	----	2mm
Spoorbreedte-verschil.		7mm			5mm
Wielbasis-verschil.		0mm			1mm
Rijhoogte voorkzijde	Links	0mm	----	----	0mm
	Rechts	0mm	----	----	0mm
Rijhoogte achterzijde	Links	2mm	----	----	2mm
	Rechts	2mm	----	----	2mm
Frame Hoek					----