Waardebepaling Oldtimer



Barbé Expertise BV
Hortensialaan 11
9080 LOCHRISTI
manu@oldtimerexpertise.be

1. Kenmerken van het voertuig

Object	:	Oldtimer
Merk	:	PORSCHE
Model	:	911 (964)
Type	:	CARRERA 2
Aantal deuren	:	2
Nummerplaat	:	7DE80
Eerste ingebruikname volgens inschrijvingsbewijs	:	03/09/1991
Laatste ingebruikname volgens inschrijvingsbewijs	:	16/07/2019
Chassisnummer	:	WP0ZZZ96ZMS406801
Brandstof	:	Benzine
Kilometerstand op de teller	:	118549 km
Kleur koetswerk	:	Grijs
Cilinderinhoud	:	3600 cc
Aantal cilinders	:	6
Motorvermogen	:	184 kw
Versnellingsbak	:	Automaat
Locatie stuur	:	Links

2. Beknopte achtergrond merk en model

De PORSCHE 911 (964) CARRERA 2 uit 1991 is een iconische sportwagen die geliefd is bij autoliefhebbers en kenners over de hele wereld. Deze auto wordt vaak beschouwd als een keerpunt in de evolutie van de Porsche 911-reeks en heeft enkele opmerkelijke kenmerken die het vermelden waard zijn.

De 964 Carrera 2 is uitgerust met een luchtgekoelde 3,6-liter zescilindermotor die 250 pk levert, waardoor hij indrukwekkende prestaties levert voor zijn tijd. De gerenommeerde handgeschakelde transmissie zorgt voor een nauwkeurige en sportieve rijervaring, terwijl het iconische design van de Porsche 911 blijft schitteren in deze versie. De wagen kon ook besteld worden met automatische versnellingsbak.

Wat deze 911 (964) Carrera 2 bijzonder maakt, is zijn combinatie van moderne technologie en klassieke Porsche-kenmerken. Met geavanceerde functies zoals ABS-remmen en stuurbekrachtiging behoudt de auto zijn sportieve karakter zonder in te leveren op comfort en veiligheid.

Het chassis van de 964 Carrera 2 is ontworpen voor optimale gewichtsverdeling en wendbaarheid, wat resulteert in een uitstekende wegligging en responsieve besturing. Dit maakt hem niet alleen geschikt voor sportief rijden op bochtige wegen, maar ook comfortabel genoeg voor langere ritten. De PORSCHE 911 (964) CARRERA 2 uit 1991 is een tijdloze klassieker die de perfecte balans biedt tussen prestaties, stijl en rijplezier. Het is een auto die de harten van autoliefhebbers blijft veroveren en een onmiskenbaar icoon in de rijke geschiedenis van Porsche.

3. Staat van de wagen.

De algemene staat is visueel waargenomen, zonder demontage van delen en zonder van speciale voorzieningen gebruik te maken.

Historie

Het betreft een origineel Belgische auto	:	Nee, Japan
Onderhoudshistorie bekend	:	Ja
Facturen ter inzage aanwezig	:	Ja
Onderhoudsboekje aanwezig	:	Ja

Beschrijving

Dhr. Debucke bezit zijn 964 sinds 2019.

Er werden amper kosten (met uitzondering van onderhoud) gedaan.

4. Lakgegevens/koetswerk

Geen opmerkingen.

	Lak					Koetswerk					
	Concoursstaat	Uitstekend	Goed	Voldoende	Project	Concoursstaat	Uitstekend	Goed	Voldoende	Project	Opmerkingen
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Motorkap		✓					✓				
Voorvleugel links		✓					✓				
Voorvleugel rechts		✓					✓				
Dak		✓					✓				
Voordeur links		✓					✓				
Achterdeur links											NIET VAN TOEPASSING
Voordeur rechts		✓					✓				
Achterdeur rechts											NIET VAN TOEPASSING
Drempel links		✓					✓				
Drempel rechts		✓					✓				
Achtervleugel links		✓					✓				
Achtervleugel rechts		✓					✓				
Achterklep-paneel		✓					✓				
Kofferdeksel		✓					✓				

5. Sierstukken

Alle sierstukken zijn aanwezig en in goede staat.

	Sierstukken									Opmerkingen
	Concoursstaat	Uitstekend	Goed	Voldoende	Project	Chroom	Geplastificeerd	Kunststof	Andere	
	1	2	3	4	5					
Voorbumper		✓						✓		
Radiatorscherm voorwaarde		✓						✓		
Sierringen koplampen		✓						✓		
Sierlijsten		✓						✓		
Deurhandgrepen		✓							✓	
Zonneschermen		✓							✓	
Raamlijsten		✓						✓		
Opstap		✓							✓	
Dekstukken		✓							✓	
Achterbumper		✓						✓		
Sierschriften / Emblemen			✓					✓		

6. Interieur

Verzorgd en origineel zwart lederen interieur.

	Interieur										Opmerkingen
	Concoursstaat	Uitstekend	Goed	Voldoende	Project	Leder	Kunstleder	Fluweel	Stof	Andere	
	1	2	3	4	5						
Voorzetels		✓				✓					
Achterzetels		✓				✓					
Deurbekleding		✓				✓					
Plafondbekleding		✓								✓	
Instrumentenbord		✓								✓	
Instrumenten		✓								✓	
Middenconsole		✓								✓	
Tapijten		✓							✓		
Deurrubbers		✓								✓	
Dichtingen		✓								✓	

7. Banden /velgen

Bridgestone banden met voldoende profiel.

De velgen werden recent vernieuwd/gerestaureerd. De velg links vooraan heeft een kleine schaafschade.

	Banden / Velgen					
	Concoursstaat	Uitstekend	Goed	Voldoende	Project	Opmerkingen
	1	2	3	4	5	
Banden vooraan			✓			
Banden achteraan			✓			
Velgen vooraan			✓			
Velgen achteraan		✓				

8. Mechanisch

De wagen start vlot en draait zuiver.

	Mechanisch					
	Concoursstaat	Uitstekend	Goed	Voldoende	Project	Opmerkingen
	1	2	3	4	5	
Motor		✓				
Ophanging		✓				
Stuurinrichting		✓				
Remmen		✓				
Toebehoren		✓				

10. Waardevaststelling

Naar eer en geweten en volgens beste kennis en wetenschap opgemaakt te Lochristi op 26/03/2025.

10. 1 Kwaliteitsklasse

Klasse 2-: Net niet uitstekend.

10. 2 Waarde

Rekening houdend met de algemene staat van het voertuig, wordt de actuele waarde van het hierboven beschreven voertuig vastgesteld op:

[redacted]

Manu Barbé

Erkend auto-expert (IAE 00018 - Assuralia 1201)

Hortensialaan 11
9080 LOCHRISTI
www.oldtimerexpertise.be
manu@oldtimerexpertise.be

Dit rapport dient uitsluitend ter bepaling van de waarde van het onderzochte voertuig. Het betreft geen technische keuring. De door ons verrichte waardebepaling houdt geen enkele garantie in tot het realiseren van de vastgestelde waarde bij inruil of verkoop.

11 Toelichting kwaliteitsklasse

1. Concoursstaat

Geen gebreken, beschadigingen of gebruikssporen aan carrosserie, chromen onderdelen, interieur en techniek. Een compleet en perfect gerestaureerd voertuig, soms zelfs beter dan 'af fabriek'. Zeer zeldzaam. Potentieel winnaar op belangrijke concoursen.

2. Uitstekend

In zeer goede tot perfecte staat verkerend voertuig. Geen gebreken, maar met lichte gebruikssporen. In zeldzame, goede niet-gerestaureerde toestand dan wel vakkundig gerestaureerd.
Een voertuig dat er bij eerste beschouwing prima uitziet, maar waar bij nauwkeurige beoordeling toch wat lichte gebruikssporen. Nauwelijks slijtage in de technische delen. Vaak een oudere restauratie of een zeer goed geconserveerd origineel voertuig.

3. Goed

In gebruikte toestand met de normale gebruikssporen die horen bij de ouderdom van het voertuig. Gebruiksklaar, kan direct deelnemen aan het verkeer, met kleine technische of uiterlijke gebreken. Geen doorgeroeste plekken. Geen directe reparaties noodzakelijk.

De meeste klassieke voertuigen zullen in deze staat zijn. Er kunnen diverse gebreken en gebruikssporen en slijtage zichtbaar zijn. Een rijklaar voertuig dat klaarstaat om direct te kunnen gebruiken.

4. Voldoende

Een gebruiksvoertuig dat beperkt inzetbaar is. Compleet in alle onderdelen. Wel met direct zichtbare gebruiks- en slijtagesporen. Beperkte tot matige roestvorming.

Een voertuig dat nog wel compleet is maar dat wel direct onderhoud, reparatie en vervanging van slijtagedelen nodig heeft. Vaak geschorst in afwachting van het moment dat de eigenaar ermee aan de slag gaat.

5. Project

Niet rijklare toestand. Diverse ernstige gebreken. Veel werk nodig aan het gehele voertuig om het weer rijvaardig te maken. Er ontbreken dikwijls meerdere onderdelen.
Een restauratieproject dat veel tijd en werk vergt om er weer een rijklaar voertuig van te maken. Hopeloze restauratieprojecten worden donorvoertuigen.