° d'imprimé : F065I43640

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	18/04/2025	25190604

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

° D'AGREMENT : **S094F162**

) RAISON SOCIALE :
ANTUNES ET FILS

) COORDONNÉES :
30 BOULEVARD DE CRETEIL

94100 ST MAUR DES FOSSES
01.48.86.96.97

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

I° D'AGREMENT : 094F1143

IGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
9372 WX 50 (F)	22-05-2007	31-01-1990

Marque	Désignation commerciale
FERRARI	348

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFFKA35B000082828	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
F119AB	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

22538

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

0.2.1.b.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Légèrement différent des documents du véhicule

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ZFFKA35B000083828
Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ZFFKA35B000083828

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			0%	
Forces verticales		613daN			843daN	
Frein de service						
Forces de freinage	223daN		229daN	324daN		302daN
Déséquilibre (<20%)		3%			7%	
Force de freinage (efficacité)	223daN		229daN	324daN		302daN
Taux d'efficacité (=>50%)				74%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				29%		
Émissions à l'échappement Teneur en CO (<=3.5%)		0.85%				
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-2.4%			D:-1.8%	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G:-2.0%			D:-4.0%	