CARVERTICAL



Rolls Royce Ghost

VIN: SCA664S03AUX34971 | 2010

Gegenereerd op **07/18/2025**

Scan om het volledige rapport te lezen

Kilometerstand ✓ Ziet er goed uit | Wettelijke status ✓ Ziet er goed uit | Schade ✓ Ziet er goed uit

+36 **Gegevensbronnen**
Wij hebben meer dan 900 bronnen gecontroleerd in **40 landen**

Foto's

We hebben **14 foto's** gevonden van dit voertuig. Scan de QR-code van het rapport om alle foto's te bekijken.

10/2019












Diefstal

Staat het voertuig geregistreerd als gestolen? Is het eerder gestolen? Is het weer teruggevonden?

Geen problemen gevonden
We hebben geen gegeven gevonden dat het voertuig gestolen is.

Opmerking
Controle op gestolen voertuigen in politiedatabase afgerond in **10 landen**: +4

Dit hebben we gecontroleerd:

Wordt momenteel gezocht als gestolen voertuig ✓ Geen registratie gevonden

In het verleden gestolen ✓ Geen registratie gevonden Geen registraties van diefstallen gevonden voor dit voertuig.

Politiedatabase gestolen voertuig **check afgerond in:**

Tsjechië | Slovenië | Roemenië | Hongarije | Italië | Slowakije | Verenigde Staten | Zweden | Litouwen | Canada


Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Kilometerstand

Zijn er tekenen van kilometertellerterugdraaiingen of -afwijkingen?

Opmerking

- Laatst bekende kilometerstand: 78.929 km
- 2 kilometerstandgegevens gevonden



Odometergegevens	
01/2010	**16 km**
10/2019	**78.929 km**

Wettelijke status

Is het voertuig geslaagd voor de technische keuring? Werd het geregistreerd als gesloopt?

Geen problemen gevonden

Geen gegevens gevonden over de wettelijke status van dit voertuig

Wettelijk

Technische keuring ✓ Geen registratie gevonden Geen gegevens voor technische keuring gevonden

Afgedankt ✓ Geen registratie gevonden Geen gegevens dat het voertuig als schroot staat gemarkeerd

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Schade

In dit onderdeel kun je zien of een voertuig schade heeft opgelopen of werd gecontroleerd op schade. Indien beschikbaar zie je ook een schatting van de reparatiekosten.

Geen problemen gevonden

hadegegevens



Enkele onnauwkeurigheden kunnen voorkomen, zeker bij het controleren van oudere voertuigen. Illegale garagebedrijven kunnen voertuigdefecten en schade verhullen, zonder hun bestaan vast te leggen. Soms worden de VIN-platen vervangen. Wij hebben verschillende methoden om deze misstanden op te sporen, maar het is onmogelijk om 100% garantie te geven.

Natuurrampen

Is de locatie van het voertuig opgenomen op het gebied van een natuurramp?

Geen problemen gevonden

De locatie van het voertuig werd niet geregistreerd op het gebied van een natuurramp

Marktwaarde

Voor hoeveel is de auto in het verleden verkocht? Wat is gemiddeld de prijs van voertuigen van dit jaar en model?

Opmerking

- Laatst bekende verkoopprijs: € 115.000
- Gemiddelde marktprijs voor een dergelijk voertuig: € 89.888
- Wees voorzichtig met verborgen problemen als het voertuig voor aanzienlijk minder dan de huidige prijs te koop was!

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Rolls Royce Ghost 2010 marktwaarde vandaag

De marktwaarde wordt bepaald door de prijs te onderzoeken van een bepaald automodel (vervaardigd in hetzelfde jaar in het land waar het rapport is gegenereerd. We analyseren gegevens van de afgelopen 6 maanden.

Laagste prijs	Gemiddelde prijs	Hoogste prijs
€ 76.787	€ 89.888	€ 99.990

Specificaties

De technische specificaties en originele uitrusting van het voertuig.

Opmerking
Controleer welke specificaties en uitrusting van dit voertuig matchen met de opgegeven informatie door de verkoper.

Identificatie en technische specificaties

Fabrikant **Rolls Royce**	Model **Ghost**	Carrosserietype **Sedan**
Bouwjaar **2010**	Aandrijving cilinderinhoud **6,6 l**	Vermogen cilinderinhoud **420 kW (563 hp)**
Versnellingsbak **Automatisch**	Kleur **Grijs**	

Tijdlijn

5 registraties gevonden

De tijdlijn van de gegevens voor dit voertuig

01/2010 Land onbekend

Is gefabriceerd

Het land (of de staat) geeft de locatie van de productiefaciliteit, de assemblagefabriek of het vestigingsadres van de fabrikant aan. De datum kan bij benadering zijn.

10/2010 Land onbekend

Eerste inschrijving

Het document geeft een administratieve verandering aan. Dit kan gerelateerd zijn aan een verandering van eigenaarschap, documenten etc.

10/2019 België

Is verkocht

De gegeven waren gecreëerd, omdat het voertuig te koop stond op een marktplaats. Soms overschrijft het land (of staat) van de verkoper de echte locatie van het voertuig.

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

11/2019 België

Is verkocht

De gegeven waren gecreëerd, omdat het voertuig te koop stond op een marktplaats. Soms overschrijft het land (of staat) van de verkoper de echte locatie van het voertuig.

12/2019 België

Is verkocht

De gegeven waren gecreëerd, omdat het voertuig te koop stond op een marktplaats. Soms overschrijft het land (of staat) van de verkoper de echte locatie van het voertuig.



Gegevensbronnen
Wij hebben meer dan 900 bronnen gecontroleerd in **40 landen**

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Nuttige tips na het lezen van het rapport

Elke tip die je kunt afvinken, helpt je om onaangename verrassingen te voorkomen. Hoe meer je kunt afvinken, hoe betrouwbaarder je aankoop.

- [x] ~~**Controleer de geschiedenis van het voertuig**~~

Dit heb je al gedaan – goed bezig! Dit zijn de volgende aanbevolen stappen:

→ Gebruik deze tips als je de auto zelf gaat bekijken.

→ Vink ze allemaal af zodat je zeker weet dat je niets bent vergeten.

- [ ] **Vraag een professionele inspectie**

Een garagist of mecanicien kan problemen opsporen die je zelf niet altijd ziet. Ga als volgt te werk:

- [ ] Boek een inspectie bij een onafhankelijke garage of inspectiedienst
- [ ] Vraag de mecanicien om de belangrijkste onderdelen te controleren: motor, remmen, ophanging, elektronica
- [ ] Vraag om een schriftelijk verslag van alle problemen

- [ ] **Controleer de kilometerstand**

Kijk na of de kilometerstand in het rapport overeenkomt met de kilometerstand van de auto. Ga als volgt te werk:

- [ ] Controleer of de kilometerstand overeenkomt met die in het rapport
- [ ] Controleer of er tekenen zijn dat er met de kilometerstand is geknoeid (versleten pedalen, een dashboard dat opnieuw lijkt te zijn bevestigd enz.)
- [ ] Vraag de verkoper waarom de kilometerstand verschilt

- [ ] **Vraag de onderhoudsgegevens**

De onderhoudsgegevens zijn het bewijs dat een auto goed werd onderhouden. Ga als volgt te werk:

- [ ] Vraag de verkoper om het onderhoudsboekje of de facturen
- [ ] Controleer of de olie regelmatig werd ververst en of de filters en distributieriem op tijd werden vervangen
- [ ] Maak een nota van al het ontbrekend of laattijdig onderhoud

- [ ] **Doe een echte testrit**

Een goede testrit helpt je om problemen op te sporen met het rijgedrag en rijcomfort. Door op de weg te rijden ontdek je veel meer dan als je alleen op een parking rijdt. Ga als volgt te werk:

- [ ] Rijd op de autostrade
- [ ] Rijd op wegen met een hobbelig of slecht wegdek
- [ ] Rijd in stadsverkeer
- [ ] Let op vreemde geluiden of vibraties
- [ ] Let op het rijgedrag en rijcomfort

- [ ] **Vergelijk met vergelijkbare auto's**

Door de verkoopprijzen van vergelijkbare auto's te controleren, weet je zeker dat je niet te veel betaalt en of je nog kunt onderhandelen. Ga als volgt te werk:

- [ ] Zoek vergelijkbare auto's op internet (zelfde merk, model, jaar, kilometerstand)
- [ ] Vergelijk de verkoopprijzen
- [ ] Controleer de staat van de auto en de uitrusting
- [ ] Gebruik deze informatie om over de prijs te onderhandelen

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.