CARVERTICAL

Audi TT

Gegenereerd op **07/29/2026**

Scan om het volledige rapport te lezen

VIN: **TRUZZZ8N741017997** | Carrosserietype: **Cabriolet**

Brandstof: **Benzine** | Jaar: **2003**

Type versnellingsbak: **Handgeschakeld** | Aandrijving cilinderinhoud: **1,8 l**

Vermogen cilinderinhoud: **110 kW (148 pk / 150 PS)**

Kilometerstand

Geen problemen gevonden

Laatst gedetecteerde kilometerstand: 18 km.

Controle van juridische status

Geen problemen gevonden

Geen gegevens over financiële of juridische risico's gevonden.

Schade

Geen problemen gevonden

Geen gegevens over schade of beoordelingen gevonden.

Diefstal

Geen problemen gevonden

Geen diefstalgegevens gevonden.

+44

Gegevensbronnen
Wij hebben meer dan 1000 bronnen gecontroleerd in **48 landen**

Diefstal

We hebben gecontroleerd of het voertuig momenteel als gestolen staat geseind, of het ooit als gestolen is gesignaleerd en of het is teruggevonden.

Geen problemen gevonden
We hebben geen gegeven gevonden dat het voertuig gestolen is.

Dit hebben we gecontroleerd:

Staat het momenteel geseind als gestolen?

Geen aanwijzingen gevonden dat dit voertuig als gestolen is geregistreerd en wordt opgespoord.

Werd het in het verleden gestolen?

Geen registraties van diefstallen gevonden voor dit voertuig.

Controle op gestolen voertuigen in politiedatabase afgerond in **7 landen**:

Slovenië | Italië | Slowakije | Roemenië | Hongarije | Canada | Tsjechië


Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Kilometerstand

We hebben gecontroleerd of de kilometerstand correct lijkt of mogelijk is teruggedraaid.

Overzicht

- Laatst bekende kilometerstand: 18 km
- Gemiddelde kilometerstand voor vergelijkbare modellen: 208.039 km
- 1 kilometerstandgegeven gevonden



Odometergegevens	
12/2003	**18 km**

Controle van juridische status

We hebben gecontroleerd of het voertuig is geslaagd voor de technische keuring en of het als sloopvoertuig is geregistreerd.

Geen problemen gevonden

Geen gegevens gevonden over de wettelijke status van dit voertuig

Wettelijk

Geslaagd voor de technische keuring?

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Geen gegevens over technische keuringen gevonden voor dit voertuig.

Werd het geregistreerd als gesloopt?

Geen gegevens dat dit voertuig als gesloopt werd geregistreerd.

Aanbevolen onderhoudsplanning

We controleerden de aanbevolen onderhoudsplanning voor dit voertuig op basis van de beschikbare gegevens.

Overzicht

Gebaseerd op de geregistreerde kilometerstand, is de volgende onderhoudsbeurt gepland over 29.982 km

Volgende aanbevolen onderhoudsbeurt **op 30.000 km**

Wat er moet worden onderhouden:

Onderhoud verwacht over ong. 24 min

Olie Haldex-koppeling (Aftappen/vullen)

Schade

Werd dit voertuig in het verleden beschadigd? Hoeveel bedroeg het schadebedrag?

Geen problemen gevonden

Geen gegevens over schade of beoordelingen gevonden



Geen schade gevonden

Enkele onnauwkeurigheden kunnen voorkomen, zeker bij het controleren van oudere voertuigen. Illegale garagebedrijven kunnen voertuigdefecten en schade verhullen, zonder hun bestaan vast te leggen. Soms worden de VIN-platen vervangen. Wij hebben verschillende methoden om deze misstanden op te sporen, maar het is onmogelijk om 100% garantie te geven.

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Specificaties en uitrusting

De technische specificaties en originele uitrusting van het voertuig.
Dit gedeelte bevat vereenvoudigde, door AI gegenereerde beschrijvingen om je te helpen elke voertuigfunctie beter te begrijpen.

Overzicht
Controleer welke specificaties en uitrusting van dit voertuig matchen met de opgegeven informatie door de verkoper.

Identificatie en technische specificaties

Overzicht

Fabrikant **Audi**	Model **TT**	Brandstoftype **Benzine**
Generatie **8N**	Modeljaar **2004**	Bouwjaar **2003**
Verkoopmodel **Duitsland**	Beschrijving **TT**	

Prestaties en efficiëntie

Versnellingsbak **Handgeschakeld**	Type aandrijving **FWD**	Aandrijving cilinderinhoud **1,8 l**
Vermogen cilinderinhoud **110 kW (148 pk / 150 PS)**	Aantal cilinders **4**	Aantal versnellingen **5**
Emissiestandaard **Euro 4**	Motorcode **AUM**	Transmissienaam **EGZ**
Aandrijvingstype **Verbrandingsmotor**		

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Type en afmetingen

Carrosserietype **Cabriolet**	Plaatsing van het stuur **Linkse stuurpositie (LHD)**	Kleur **Blauw**
Aantal deuren **2**	Lengte **4.041 mm**	Breedte **1.764 mm**
Wielmaat **16 in**		

Uitrusting

Zoals geïnstalleerd door de fabrikant

0A1 2 doors
2 door configuration

0AS Front stabilizer bar
Voorste stabilisatorstang gemonteerd

0BC Rear stabilizer bar
Stabilisatorstang achter gemonteerd

0CV Vehicle class differentiation -8N0-
Behoort tot voertuigklasse -8N0-

0EJ Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components --
Transmissie MQ 250 installatiedifferentiatie

0F2 Fuel system for SI engine
Brandstofsysteem ontworpen voor een motor met vonkontsteking

0FA Standard manufacturing sequence
Standaard productievolgorde

0G4 Cable gearshift
Versnellingspook werkt via kabel

0GG Emission standard EU4
Emissienorm in overeenstemming met EU4-regelgeving

0L2 Electronic throttle control
Elektronisch werkend gasklepbedieningssysteem

0LW With special labels safety certificates for Germany
Speciale etiketten en veiligheidscertificaten voor Duitsland

0N5 Standard rear axle
Standaard achterasopstelling

0RA Without ignition/starter switch locking system
Geen contact/startschakelaar Vergrendelingssysteem

0ST Labels in German and French
Etiketten in het Duits en Frans

0VC Information kit in German
Informatiepakket in het Duits

0W1 Label for central electric system German-speaking countries
Benaming voor het centrale elektriciteitsnet in Duitstalige landen

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

0YE Weight range 5 installation control only, no requirement forecast

Gewichtsbereik 5 alleen met installatiebediening

1AT Electronic Stabilisation Program

Elektronisch stabiliteitsprogramma voor veiligheid en stabiliteit

1C1 Antifreeze down to -25 degrees celsius tolerance upto -30 degrees celsius

Geschikt voor antivries tot -25 graden Celsius, met een tolerantie tot -30 graden Celsius

1D0 Without trailer hitch

Zonder trekhaak

1E1 Activated carbon canister

Actiefkoolbus

1EX Special identification label for EC

Speciaal identificatielabel ter naleving van de EG-voorschriften

1G9 space saver spare wheel

Ruimtebesparend reservewiel inbegrepen

1H0 Without proportioning valve

Er is geen doseerventiel geïnstalleerd in het voertuig.

1JS Rear shock absorption, sports version

Verbeterd schokdempersysteem achter met een sportieve afstelling

1KK Disc brakes in rear

Achteraan gemonteerde hoogwaardige schijfremmen voor efficiënt remmen

1LT Disc brakes in front

Schijfremmen aan de voorzijde voor efficiënt remmen

1N4 Power steering

Stuurbekrachtiging

1PA Standard wheel bolts

Standaard wielbouten

1SA Without additional front underbody guard

Extra bodembeschermer vooraan niet inbegrepen

1T3 First aid kit with warning triangle

EHBO-doos met gevarendriehoek

1X0 Front-wheel drive

Voorwielaandrijving

1Z0 Initial standard fuel filling

Standaard eerste tankbeurt

2B1 Additional exterior noise suppression

Extra geluiddemping buiten geïnstalleerd

2C5 Axial and vertical adjustable steering column

Axiaal en verticaal verstelbare stuurkolom

2D1 Complete cd enhancing underbody panel

Bodempaneel verbetert aerodynamica CD

2G9 Filler neck module 2 with insert

Vulmodule voor de vulopening met speciaal inzetstuk

2K1 Reinforced bumpers

Versterkte bumpers

2LB Fuel tank with special material treatment

Brandstoftank behandeld met speciale materialen

2UA Standard design

Standaardontwerp

2V5 Fresh air intake system with combinationfilter

Verse lucht inlaatsysteem met combinatiefilter

2W0 Fuel filler cap

Inclusief een tankdop voor het voertuig

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

2WA Without additional tires

Geen extra banden meegeleverd

2Z1 badging at rear with model designation and quattro logo, without engine size

Embleem achterzijde met modelnaam en quattro-logo

2ZN leather-covered sports steering wheel, 3-spoke

Met leer bekleed sportstuur met drie spaken

3B0 Without additional child seat anchors

Er worden geen extra bevestigingspunten voor kinderzitjes meegeleverd

3FN Automatically operated hood

Een motorkap die automatisch opengaat

3G0 Without child seat anchora in front (ISOFIX)

Geen ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes aan de voorzijde

3H5 backrest release function for front seats, with additional inside release lever

Ontgrendelingsfunctie voor de rugleuning van de voorstoel met hendel aan de binnenkant

3L3 Manual height adjustment for front seats

Handmatige hoogteverstelling voorstoelen

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

Afzonderlijk regelbare stoelverwarmers voor de voorstoelen

4E6 luggage compartment lid can be released at button on the centre console

Ontgrendelingsknop voor de kofferbak op de middenconsole

4GH Combination glass windscreen, tinted with additional heat protection measures

Is voorzien van een getinte combinatie van glas en plexiglas voor de voorruit, met extra maatregelen tegen hitte

4K4 radio remote control f. central locking,locks and unlocks doors and luggage compartment, opens and closes windows

Afstandsbediening voor centrale vergrendeling, deuren, kofferbak en ramen

4L2 Breakaway interior rearview mirror, dimming

De binnenspiegel is afbreekbaar en dimbaar om verblinding te verminderen

4M9 two cup holders with aluminium trim on rear centre console

Twee bekerhouders met aluminium afwerking op de middenconsole achterin

4P0 Rear floor panel module, type 1

Type 1 achterste vloermodule inbegrepen.

4R1 Power windows

Elektrische ramen geïnstalleerd

4SB Vanity mirror left

Wastafelspiegel links

4TB Vanity mirror, right

Make-upspiegel aan de rechterkant

4UF airbags for driver and front passenger, with front passenger airbag deactivation

Airbags voor bestuurder en voorpassagier, met uitschakelbare airbag voor de voorpassagier

4X1 front side airbags (head/thorax), integrated into backrests

Geïntegreerde zijairbags aan de voorzijde in de rugleuningen

5C0 Without special body measures

Geen speciale maatregelen toegepast

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

Draaggolffrequentie 433,92 MHz-434,42 MHz

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

5J1 Rear spoiler

Achterspoiler geïnstalleerd

5K3 Liquid film sealant

Afdichtmiddel voor vloeibare film

5RU Right exterior mirror, convex (large viewing field)

Rechter buitenspiegel met een groot gezichtsveld

5SL Description not found

Beschrijving niet gevonden

6E0 Without center armrest in front

Geen middenarmsteun voor

6FB Body-colored exterior mirror housings

Buitenspiegelbehuizingen gespoten in carrosseriekleur

6M0 Without tie down straps/net/pocket

Geen bevestigingsriemen/Net/Zak inbegrepen

6PA Plastic hand brake lever handle

Handremhendel van kunststof

6Q7 Gearshift knob in leather in aluminum look

Leren versnellingspookknop met aluminiumlook

6V1 Rear trim panel (ECE)

Achterpaneel (ECE)

6W5 Front license plate carrier

Heeft een voorste kentekenplaathouder

6XD Exterior mirrors, power-adjustable/ heated

Buitenspiegels zijn elektrisch verstelbaar en verwarmd.

7A0 Without CD changer/CD player

Geen cd-wisselaar of -speler inbegrepen

7AA Electronic immobilizer

Elektronische startonderbreker

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

Zonder warmteaccumulator/bijverwarming

7M1 Scuff plates in door apertures with metal inserts

Dorpelplaten in deuropeningen met metalen inzetstukken

7P0 Without lumbar support in seat backrests

Geen lendensteun in rugleuningen

7PF Platform group class 6

Platformgroep behorend bij voertuigen van klasse 6

7Q0 Without navigation device

Zonder navigatiesysteem

7QA Without CD/DVD for navigation

Zonder CD/DVD voor navigatie

7S1 glass wind deflector, electrically retractable

Elektrisch uitschuifbare glazen windscherm

8GL Alternator (120 A)

Inclusief een dynamo met een capaciteit van 120 A

8JG xenon headlights

Krachtige xenonkoplampen voor beter zicht

8K0 Without special headlight control

Dit voertuig is niet uitgerust met een speciale functie voor het bedienen van de koplampen.

8M0 Without rear window wiper and washer system

Exclusief wisser en sproeisysteem achterruit.

8N4 windscreen wipers: four intermittent-wipe intervals, speed-dependent control

Ruitenwissers met vier intervalstanden en snelheidsafhankelijke regeling

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

8Q2 **Headlight beam height control, autom. static**
Automatische regeling van de koplamphoogte

8T0 **Without cruise control system (CCS)**
Geen cruisecontrol

8TC **Rear fog lamp for driving on the right**
Mistachterlicht voor rechts rijden

8UD **radio concert**
Radioconcert voor luisterplezier

8W1 **Washer fluid level indicator**
Ruitensproeiervloeistofpeilindicator

8X1 **Headlamp washer system**
Koplampsproeiers

8Y1 **Two-tone horn**
Tweetonige hoorn inbegrepen

8Z5 **Not hot country**
Niet geconfigureerd voor hete klimaatomstandigheden

9AK **automatic air conditioning (contains no CFCs) with sun sensor**
Milieuvriendelijk automatisch airconditioningsysteem met zonnesensor en zonder CFK's

9D0 **Without preparation for two-way radio installation**
Geen voorbereiding voor installatie van tweerichtingsradio

9M0 **Without auxiliary heater/parking heater**
Geen extra verwarming/standverwarming inbegrepen

9NX **Without electronic logbook**
Exclusief elektronisch logboek

9P0 **Without seat belt reminder**
Afwezigheid van een gordelverklikker

9Q2 **Driver Information System (DIS)**
Bestuurdersinformatiesysteem

9T1 **Heated washer nozzles in front**
Verwarmde sproeiers vooraan

9U1 **Brake pad wear indicator**
Remblokslijtage-indicator

9VD **Speaker (active)**
Luidspreker (actief)

9W0 **Without car phone preparation/ installation**
Geen voorbereiding/installatie autotelefoon

9Y1 **Outdoor temperature gage**
Inclusief buitentemperatuurmeter

A00 **No self-collection**
Geen zelfverzameling

A8S **Standard equipment**
Standaarduitrusting

B01 **Type approval country Germany**
Typegoedkeuring voor Duitsland

B0A **Component parts set without country-specific building regulation**
Set onderdelen zonder landspecifieke bouwvoorschriften

C13 **Operating permit, alteration**
Exploitatievergunning voor verbouwingen

CT3 **cast aluminium alloy wheels, 7Jx16, 7-arm design**
16-inch lichtmetalen velgen van gegoten aluminium met een stijlvol 7-spaaks ontwerp

E0A **No special edition**
Standaard editie, geen speciale versie

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

Standaard uitrusting, geen voertuig voor speciale doeleinden

FA0 Control of series production

Controle van serieproductie

FC0 Without customized installation

Geen aangepaste installatie

FM0 Basic equipment variant

Variant basisuitrusting

FQ0 Production wheels

Productiewielen

G0C 5-speed manual transmission

Handgeschakelde 5-versnellingsbak

G78 Shock absorption in front

Schokdempingssysteem vooraan

H6U Tires 205/55 R16 91W

De banden op dit voertuig hebben de maat 205/55 R16 met een belastingsindex van 91 en een snelheidsclassificatie van W.

J1L Battery 280 A (60 Ah)

Accu met een capaciteit van 280 A (60 Ah)

K8J Roadster

Het voertuig is een roadster

L0L Left-hand drive

Configuratie linkse aandrijving

L81 Suspension range 81 installation control only, no requirement forecast

Alleen installatiecontrole voor het 81-schakelbereik, zonder dat er toekomstige prognoses nodig zijn

LZ5J/ Moro Blue, pearl effect/Black

De kleur van de auto is Moro Blue met een parelmoereffect aan de buitenkant en een zwart interieur.

MG8 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU4/D4/LEV base engine is T8C/T63

Dit voertuig is uitgerust met een 4-cilinder turbomotor met een cilinderinhoud van 1,8 liter en een vermogen van 110 kilowatt. De motor voldoet aan de EU4, D4 en LEV emissienormen. Het basismodel van de motor is T8C/T63.

N3Q fine nappa leather

Bekleding van hoogwaardig nappaleer

NT0 Transit coating (type 1)

Doorvoercoating

PH5 air conditioning, automatic, with sun sensor

Automatisch airconditioningsysteem met zonnesensor voor een nauwkeurige temperatuurregeling.

PLF Fine Nappa leather

Bekleding van fijn nappaleer

PSV seat heating for front seats

Voorstoelen met verwarming

PX1 xenon headlights

Xenonkoplampen voor beter zicht

Q1D Front sports seats

Sportstoelen voor

QG1 LongLife Service Regime

Maakt gebruik van een onderhoudsregime met een lange levensduur

QV0 Without TV reception/digital radio reception

Geen tv-ontvangst/digitale radio-ontvangst

T8C 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C

De basismotor van deze auto is een 4-cilinder 1.8L.

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

U2A **Instrument cluster with km/h speedometer, radio clock, tachometer and trip odometer**

Instrumentenpaneel met diverse indicatoren, waaronder een radioklok en een dagteller

V0A **Tires without specification of tire brand**

Banden zonder specificatie van bandenmerk

VC0 **Without garage door opener**

Zonder garagedeuropener

X0A **Equipment options subset for Germany**

Uitrusting Opties Subset Afgestemd op Duitsland

Tijdlijn

1 registratie gevonden

De tijdlijn van de gegevens voor dit voertuig

12/2003 **Land onbekend**

Bouwdatum

Er is een bouwdatum geregistreerd voor dit voertuig. Het vermelde land kan het productie- of inschrijvingsland zijn.

+44

Gegevensbronnen
Wij hebben meer dan 1000 bronnen gecontroleerd in **48 landen**

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Nuttige tips na het lezen van het rapport

Elke tip die je kunt afvinken, helpt je om onaangename verrassingen te voorkomen. Hoe meer je kunt afvinken, hoe betrouwbaarder je aankoop.

Controleer de volgende zaken voordat je een auto koopt:

Vraag een professionele inspectie

Een garagist of mecanicien kan problemen opsporen die je zelf niet altijd ziet. Ga als volgt te werk:

- [ ] Boek een inspectie bij een onafhankelijke garage of inspectiedienst
- [ ] Vraag de mecanicien om de belangrijkste onderdelen te controleren: motor, remmen, ophanging, elektronica
- [ ] Vraag om een schriftelijk verslag van alle problemen

Vraag de onderhoudsgegevens

De onderhoudsgegevens zijn het bewijs dat een auto goed werd onderhouden. Ga als volgt te werk:

- [ ] Vraag de verkoper om het onderhoudsboekje of de facturen
- [ ] Controleer of de olie regelmatig werd ververst en of de filters en distributieriem op tijd werden vervangen
- [ ] Maak een nota van al het ontbrekend of laattijdig onderhoud

Controleer de kilometerstand

Kijk na of de kilometerstand in het rapport overeenkomt met de kilometerstand van de auto. Ga als volgt te werk:

- [ ] Controleer of de kilometerstand overeenkomt met die in het rapport
- [ ] Controleer of er tekenen zijn dat er met de kilometerstand is geknoeid (versleten pedalen, een dashboard dat opnieuw lijkt te zijn bevestigd enz.)
- [ ] Vraag de verkoper waarom de kilometerstand verschilt

Doe een echte testrit

Een goede testrit helpt je om problemen op te sporen met het rijgedrag en rijcomfort. Door op de weg te rijden ontdek je veel meer dan als je alleen op een parking rijdt. Ga als volgt te werk:

- [ ] Doe een testrit op verschillende types wegen: op een snelweg, in de stad en op hobbelige of oneffen wegen.
- [ ] Let op vreemde geluiden of vibraties
- [ ] Let op het rijgedrag en rijcomfort

Vergelijk met vergelijkbare auto's

Door de verkoopprijzen van vergelijkbare auto's te controleren, weet je zeker dat je niet te veel betaalt en of je nog kunt onderhandelen. Ga als volgt te werk:

- [ ] Zoek vergelijkbare auto's op internet (zelfde merk, model, jaar, kilometerstand)
- [ ] Vergelijk de verkoopprijzen
- [ ] Controleer de staat van de auto en de uitrusting
- [ ] Gebruik deze informatie om over de prijs te onderhandelen

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.