

BMW Service
23
Serviceheft

Fahrzeugdaten

Modell Z3 1,8

Fahrzeug-
identifizierungsnummer LA 72890

Erstzulassung 10.05 2001

BMW recommends Castrol

Überprüfung der Karosserie

Durch Lackschädigungen, Dellen, Unfallschäden oder auch umweltbedingte Einflüsse kann der Korrosionsschutz der Karosserie beeinträchtigt werden. Eine regelmäßige Überprüfung und Beseitigung etwaiger Karosserieschäden trägt daher wesentlich zur Werterhaltung Ihres BMW bei.

Beim Fahrzeug-Check wird deshalb die Karosserie und der Unterboden auf Beschädigungen und beginnende Korrosion überprüft. Wenn erforderlich, wird vorher eine Ober- und Unterwäsche des Fahrzeugs durchgeführt. Liegen Beschädigungen vor, macht die Serviceberatung Sie darauf aufmerksam und beseitigt diese in Ihrem Auftrag gegen gesonderte Berechnung.

Unfallreparatur-Zertifikat

Unfallreparatur-Zertifikat

Wartungsnachweise

Übergabedurchsicht

nach Werksvorschrift durchgeführt

Datum, Stempel, Unterschrift

ja	nein		ja	nein		
X		Motoröl			Fahrzeug-Check	12.366 Kilometerstand
		Bremse vorn			Bremsflüssigkeit	
		Bremse hinten			Luftfiltereinsatz	
X		Mikrofilter			Dieselkraftstofffilter	BMW Service MINI Service Autohaus Willi Matje BMW Vertragshändler MINI Vertragswerkstatt Südeltstraße 24558 Kaltenkirchen Tel. (04191) 8 80 33
		Zündkerzen			Dieselpartikelfilter*	30.04.2020 Datum, Stempel, Unterschrift

ja	nein		ja	nein		
X		Motoröl	X		Fahrzeug-Check	26.523 Kilometerstand
X		Bremse vorn	X		Bremsflüssigkeit	
X		Bremse hinten	X		Luftfiltereinsatz	
X		Mikrofilter	X		Dieselkraftstofffilter	BMW Service MINI Service Autohaus Willi Matje BMW Vertragshändler MINI Vertragswerkstatt Südeltstraße 24558 Kaltenkirchen Tel. (04191) 8 80 33
X		Zündkerzen	X		Dieselpartikelfilter*	25.01.2021 Datum, Stempel, Unterschrift

Wartungsnachweise

ja	nein		ja	nein	
X		Motoröl			Fahrzeug-Check
	X	Bremse vorn	X		Bremsflüssigkeit
	X	Bremse hinten		X	Luftfiltereinsatz
	X	Mikrofilter		X	Dieselkraftstofffilter
	X	Zündkerzen		X	Dieselpartikelfilter*

34621 Kilometerstand

V. Kuhlmann Kfz-Meisterbetrieb Kurt-Schumacher-Str. 8 27578 BREMERHAVEN Tel. 0471 / 6 04 66

26.7.11 Datum, Stempel, Unterschrift

ja	nein		ja	nein	
X		Motoröl	X		Fahrzeug-Check
	X	Bremse vorn	X		Bremsflüssigkeit
	X	Bremse hinten		X	Luftfiltereinsatz
	X	Mikrofilter		X	Dieselkraftstofffilter
	X	Zündkerzen		X	Dieselpartikelfilter*

45.842 Kilometerstand

Christian Sagemann KFZ-Meisterbetrieb 28239 Bremen Tel. 0421/6840124

10.04.13 Datum, Stempel, Unterschrift

07.04.2015 / 51.551

ja	nein		ja	nein	
✓		Motoröl	✓		Fahrzeug-Check
	✓	Bremse vorn		✓	Bremsflüssigkeit
	✓	Bremse hinten		✓	Luftfiltereinsatz
	✓	Mikrofilter		✓	Dieselkraftstofffilter
	✓	Zündkerzen		✓	Dieselpartikelfilter*

54380 Kilometerstand

17.01.2017 AUTOHAUS M.MAXX

Inhaber: S.Manan Kilianstädter Strasse 4-6 D - 61130 Nidderau www.autohaus-MMAXX.de info@autohaus-MMAXX.de Tel: +49(0) 6187/9918377 Fax: +49(0) 6187/9918979

Datum, Stempel, Unterschrift

51.551 07.04.2015

Service-Checkliste

Km-Stand: 51551 Datum: 07.04.15

	Nein	Ja	fällig am: / bei km:		
Inspektion	☐	☒			
Ölwechsel	☐	☒			
Bremsklötze / vorn	☒	☐	bald		
Bremsbeläge / hinten	☒	☐			
Innenluftfilter	☐	☐			
Ölfilter	☐	☒			
Luftfilter	☐	☒			
Zündkerzen	☐	☒			
Bremsflüssigkeit	☐	☒			
Zahnriemen	☐	☐			
Frostschutz geprüft	☒	☐			

bis - 30 °C Ölsorte: Total SW 40

AUTOteam Christian Sagemann Tel. 0421-6940124

Kilometerstand

Datum, Stempel, Unterschrift

ja	nein		ja	nein	
		Motoröl			Fahrzeug-Check
X		Bremse vorn Klötze	X		Bremsflüssigkeit
		Bremse hinten	X		Luftfiltereinsatz
		Mikrofilter			Dieselkraftstofffilter
X		Zündkerzen 4X			Dieselpartikelfilter*

54.440 Kilometerstand

11.03.2017

Datum, Stempel, Unterschrift

ja	nein		ja	nein	
X		Motoröl	X		Fahrzeug-Check
	X	Bremse vorn		X	Bremsflüssigkeit
	X	Bremse hinten		X	Luftfiltereinsatz
	X	Mikrofilter		X	Dieselkraftstofffilter
	X	Zündkerzen		X	Dieselpartikelfilter*

INSPEKTION I

58776 Kilometerstand

BOSCH Service Autohaus Bonenkamp Landstrasse 1 64293 Hirschberg Tel. 06201 - 50060

Datum, Stempel, Unterschrift

Wartungsnachweise

ja	nein		ja	nein	
X		Motoröl	X		Fahrzeug-Check
	X	Bremse vorn	X		Bremsflüssigkeit
	X	Bremse hinten		X	Luftfiltereinsatz
	X	Mikrofilter		X	Dieselkraftstofffilter
	X	Zündkerzen		X	Dieselpartikelfilter*

67306
Kilometerstand

AUTO-MARCELLO
Marcello Cozzo
Kfz-Meisterbetrieb
Lanzstr.2 68542 Heddesheim
Tel.06203/405420

30.03.2023
Datum, Stempel, Unterschrift

ja	nein		ja	nein	
X		Motoröl 5W40	X		Fahrzeug-Check
	X	Bremse vorn		X	Bremsflüssigkeit
	X	Bremse hinten		X	Luftfiltereinsatz
	X	Mikrofilter		X	Dieselkraftstofffilter
	X	Zündkerzen		X	Dieselpartikelfilter*

101 950
Kilometerstand

03.04.2026
Datum, Stempel, Unterschrift

ja	nein		ja	nein	
X		Motoröl		X	Fahrzeug-Check
	X	Bremse vorn	X		Bremsflüssigkeit
	X	Bremse hinten		X	Luftfiltereinsatz
	X	Mikrofilter		X	Dieselkraftstofffilter
	X	Zündkerzen		X	Dieselpartikelfilter*

81264
Kilometerstand

AUTO-MARCELLO
Marcello Cozzo
Kfz-Meisterbetrieb
Lanzstr.2 68542 Heddesheim
Tel.06203/405420

18.11.24
Datum, Stempel, Unterschrift

ja	nein		ja	nein	
		Motoröl			Fahrzeug-Check
		Bremse vorn			Bremsflüssigkeit
		Bremse hinten			Luftfiltereinsatz
		Mikrofilter			Dieselkraftstofffilter
		Zündkerzen			Dieselpartikelfilter*

Kilometerstand

Datum, Stempel, Unterschrift

ja	nein		ja	nein	
X		Motoröl	X		Fahrzeug-Check
	X	Bremse vorn	X		Bremsflüssigkeit
	X	Bremse hinten	X		Luftfiltereinsatz
	X	Mikrofilter		X	Dieselkraftstofffilter
	X	Zündkerzen		X	Dieselpartikelfilter*

91262
Kilometerstand

AUTO-MARCELLO
Marcello Cozzo
Kfz-Meisterbetrieb
Lanzstr.2 68542 Heddesheim
Tel.06203/405420

11.09.2025
Datum, Stempel, Unterschrift

ja	nein		ja	nein	
		Motoröl			Fahrzeug-Check
		Bremse vorn			Bremsflüssigkeit
		Bremse hinten			Luftfiltereinsatz
		Mikrofilter			Dieselkraftstofffilter
		Zündkerzen			Dieselpartikelfilter*

Kilometerstand

Datum, Stempel, Unterschrift