CARVERTICAL

Land Rover Defender

SALLDWNP8GA479116

2015 | Diesel | Handgeschakeld | SUV | Groen

Gegenereerd op 10/01/2026

Scan om het volledige rapport te lezen

Kilometerstand

Opgelet

Lange periode gedetecteerd waarin de kilometerstand dezelfde is gebleven.

Controle van juridische status

Geen problemen gevonden

Geen gegevens over financiële of juridische risico's gevonden.

Schade

Geen problemen gevonden

Geen gegevens over schade of beoordelingen gevonden.

Diefstal

Geen problemen gevonden

Geen diefstalgegevens gevonden.

+44

Gegevensbronnen
Wij hebben meer dan 1000 bronnen gecontroleerd in **48 landen**

Diefstal

We hebben gecontroleerd of het voertuig momenteel als gestolen staat geseind, of het ooit als gestolen is gesignaleerd en of het is teruggevonden.

Geen problemen gevonden
We hebben geen gegeven gevonden dat het voertuig gestolen is.

Dit hebben we gecontroleerd:

Staat het momenteel geseind als gestolen?

Geen aanwijzingen gevonden dat dit voertuig als gestolen is geregistreerd en wordt opgespoord.

Werd het in het verleden gestolen?

Geen registraties van diefstallen gevonden voor dit voertuig.

Controle op gestolen voertuigen in politiedatabase afgerond in **7 landen**:

Slovenië | Slowakije | Hongarije | Italië | Roemenië | Tsjechië | Canada

Kilometerstand

We hebben gecontroleerd of de kilometerstand correct lijkt of mogelijk is teruggedraaid.


Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Overzicht

- Laatst bekende kilometerstand: 488 km
- Gemiddelde kilometerstand voor vergelijkbare modellen: 203.642 km
- 3 kilometerstandgegevens gevonden

Advies van carVertical

Het lijkt erop dat dit voertuig een tijd niet gebruikt werd. Daar kan een goede reden voor zijn, maar het is toch goed om de reden te kennen. Was het beschadigd? Was er een dure panne (probleem met de motor of versnellingen enz.)? Werd de kilometerstand teruggedraaid?



Odometergegevens	
08/2015	**18 km**
01/2020	**304 km**
04/2023	**488 km**

Controle van juridische status

We hebben gecontroleerd of het voertuig is geslaagd voor de technische keuring en of het als sloopvoertuig is geregistreerd.

Geen problemen gevonden

Geen gegevens gevonden over de wettelijke status van dit voertuig

Wettelijk

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Geslaagd voor de technische keuring?

Geen gegevens over technische keuringen gevonden voor dit voertuig.

Werd het geregistreerd als gesloopt?

Geen gegevens dat dit voertuig als gesloopt werd geregistreerd.

Schade

Werd dit voertuig in het verleden beschadigd? Hoeveel bedroeg het schadebedrag?

Geen problemen gevonden

Geen gegevens over schade of beoordelingen gevonden



Geen schade gevonden

Enkele onnauwkeurigheden kunnen voorkomen, zeker bij het controleren van oudere voertuigen. Illegale garagebedrijven kunnen voertuigdefecten en schade verhullen, zonder hun bestaan vast te leggen. Soms worden de VIN-platen vervangen. Wij hebben verschillende methoden om deze misstanden op te sporen, maar het is onmogelijk om 100% garantie te geven.

Specificaties en uitrusting

De technische specificaties en originele uitrusting van het voertuig.

Overzicht

Controleer welke specificaties en uitrusting van dit voertuig matchen met de opgegeven informatie door de verkoper.

Identificatie en technische specificaties

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Overzicht

Fabrikant **Land Rover**	Model **Defender**	Brandstoftype **Diesel**
Generatie **I**	Modeljaar **2016**	Bouwjaar **2015**
Beschrijving **defender / l316**		

Prestaties en efficiëntie

Versnellingsbak **Handgeschakeld**	Type aandrijving **AWD**	Aandrijving cilinderinhoud **2,2 l**
Vermogen cilinderinhoud **90 kW (121 pk / 122 PS)**	Aantal versnellingen **6**	Motorcode **426SF**
Motorbeschrijving **2.2L DIESEL**	Transmissienaam **6 Speed Manual Trans M66 - AWD**	Aandrijvingstype **Verbrandingsmotor**

Type en afmetingen

Carrosserietype **SUV**	Plaatsing van het stuur **Linkse stuurpositie (LHD)**	Kleur **Groen**

Uitrusting

De geïnstalleerde uitrusting, opties en technologie.
Dit gedeelte bevat vereenvoudigde, door AI gegenereerde beschrijvingen om je te helpen elke voertuigfunctie beter te begrijpen.

Overzicht
Controleer of de uitrusting van het voertuig overeenkomt met de informatie van de verkoper.

Lijst met uitrusting

Zoals geïnstalleerd door de fabrikant

001BX **MODEL YEAR INDICATOR-2016**
Indicatie dat het modeljaar 2016 is

002AU **Dutch Owner Handbook**
Handleiding voor eigenaren in het Nederlands: Handleiding voor eigenaren in het Nederlands.

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

019AB With Tilt & Slide Sunroof

Kantel- en schuifdak

020AO With Ventilated Disc Brakes

Uitgerust met geventileerde schijfremmen

020BB With Engine Traction Control Brake

Uitgerust met een remsysteem met tractiecontrole

022AM With Manual Air Conditioning

Met handbediende airconditioning

023AW Front Black Mudflap With White Logo

Zwarte spatlappen voor met wit logo

025ER With Manual Telescopic Aerial

Handbediende telescopische antenne voor radio-ontvangst

025GI With 2 Front And 2 Rear Speakers

Wordt geleverd met 2 luidsprekers voor en 2 luidsprekers achter

025MA Bluetooth Interface Connect

Bluetooth-verbinding beschikbaar

025WX With Premium AM/FM Sterio/CD

Wordt geleverd met een hoogwaardige AM/FM-stereoradio en cd-speler

027AD With Heavy Duty Suspension

Zwaar uitgevoerde ophanging

027BD STABILIZER BAR-FRONT REAR

Stabilisatorstangen voor en achter

027CU Axle Differential - Front 2 Pin

Differentieel voor de vooras met een 2-pins ontwerp

029NN Tyre - Tubeless

Tubeless banden

029PF 235/85 R16

Bandmaat: 235/85 R16

029PW GOODYEAR MTR

Banden van GOODYEAR MTR

031FE With 6.5J X 16" Steel Wheel

16" stalen velgen

032CV Ivory Headliner

Inclusief ivoorkleurige hemelbekleding

032FS Leather Wheel With Logo Centre Cap

Lederen stuurwiel met logo in het midden

033BV Heated Seats - Drivers/Passengers

Verwarmde stoelen voor bestuurder en passagiers

033CM Seat - Standard

Standaardstoelen

033EZ With Passengers Seat Map Pocket

Passagiersstoel met opbergvak voor kaarten

033HH With 2 Seat Configuration

Het voertuig is uitgerust met 2 zitplaatsen

033IC Nutmeg Contrast Stitching

Contraststiksels in nootmuskaatkleur

033YL Cloth Seat Fabric

Stoffen bekleding

034FB Ebony/Almond

Interieurkleur: Ebony/Almond

038AP With KMH Speedo

Inclusief snelheidsmeter in kilometer per uur

038HA With Base Instrument Panel

Dit voertuig is uitgerust met een standaard instrumentenpaneel

040AI With Heated Rear Window

Functie voor verwarmde achterruit

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

040AK With Heated Windscreen
Voorruit voorzien van verwarmingselementen

040AP With Rear Window Wiper/Washer
Achterruitwisser/sproeier voor goed zicht

041AD Hard Top Sliding Side Windows
Schuiframen aan de zijkant van de hardtop

041AL Alpine Hard Top Plain
Ontwerp van een hardtop voor de Alpine Plain

041AW With Power Front Windows
Elektrisch bedienbare voorruiten voor extra gemak

041BU With Sliding Rear Side Window
Inclusief schuifraam achteraan

042AR Interior Grab Handles - 2
Er zijn 2 handgrepen in het interieur van het voertuig aangebracht

043DA With Aluminum Interior Door Handles
Aluminium deurklinken voor binnendeuren

045AP Hi Line Padded Cubby Box
Inclusief gevoerde opbergkist met hoge rand

047AS With Fixed Rear Vent Quarter Window
Vast zijraam achteraan voor ventilatie

051AK Standard Foot Pedal Pad Design
Standaardontwerp van het voetpedaal

053BZ Stage V Plus DPF
Fase V Plus DPF-technologie

055AF Non Locking Lug Nuts
Wielmoeren zijn niet-vergrendelbaar

057JG HERITAGE SALES BADGE
Erfgoedverkoop-insigne

058AL With Alternator 150AMP
inclusief 150 A-dynamo

059AB With Full Partition - Steel
Voorzien van een volledig stalen scheidingswand

060AC With Roof Height Feature Pack 2
Bevat een uitbreidingspakket dat de functionaliteit van de dakhoogte van het voertuig verbetert

060AJ With Heavy Duty Jack
Uitgerust met een zware krik

063BT I/P Insert - Level 2
Dashboard-inzetstuk - Niveau 2

064BI With Single Rear Fog Lamp
Enkelvoudige mistachterlicht voor beter zicht

064DE With Halogen Headlamp
Voorzien van halogeenkoplampen.

064GY Grille-Grasmere Green/Self Coloured
Kleur rooster: Grasmere Green/in dezelfde kleur

064GZ Taillamps - Level 2
Achterlichten - Niveau 2

064HA Grasmere Green Headlamp Surround
Grasmere Green-omlijsting voor koplampen

070AH Rear Door Spare Wheel Carrier
Reservewiel op de achterklep

072AC Winter Pack 1
Winterpakket 1 inbegrepen

074GQ Convenience Pack
Voordelige bundel voor extra functies

076DF 434 MHZ Door Lock Frequency
Deurslot met een frequentie van 434 MHz

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

076DI **With Door Entry Remote Control Unit**
Afstandsbediening voor de deur

076ED **Security Siren - Battery Backup**
Alarm met noodstroomvoorziening

076EL **Perimeter / Volume Theft System**
Voorzien van een perimeter-/volumediefstalbeveiligingssysteem

078BP **6 Speed Manual Trans M66 - AWD**
Handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen en vierwielaandrijving

079AC **Rubber Floor Covering**
Het interieur van het voertuig is voorzien van een rubberen vloerbedekking ter bescherming

079DF **Front Throw In Mats With Logo No.2**

080BB **With Bodycolour Wheel Lip Moulding**
Wielrandlijsten in carrosseriekleur

080FF **ALASKA WHITE ROOF**
Dakkleur: Alaska White

080FS **Front Bmpr-Gloss Black/Atlas Silver**
Voorbumper: glanzend zwart/Atlas-zilver

080NC **PVC Door Trim Panel**
PVC door trim panel

088MN **With Cloth Console Material**
Materiaal van de console: stof

101AA **90" Wheelbase**
wielbasis van 90 inch

117AQ **Leather Gear Knob W/Unique Finish A**
Leren versnellingspookknop met unieke afwerking

127AC **Perf Leather/Alumn Hand Brake Cover**
Afdekking voor handrem van geperforeerd leer en aluminium

135AB **With Cargo Compartment Guard**
Beschermingsrooster voor de bagageruimte

143AN **VIN prefix position 8 - P**
Positie 8 van het voertuigidentificatienummer (VIN) geeft de letter P aan

152CV **ENGINE POWER SOURCE - 120**
Een aandrijfbron die 120 eenheden vermogen kan leveren

1CD **Grassmere Green (1CD)**
Kleur: Grassmere Green

252SF **LHD**
Linksgestuurd

364SF **Hard Top**
Wordt geleverd met een hardtop voor het voertuig

426SF **2.2L 16V TC I4 DSL 122PS PUMA**
Motor: 2,2 l 16-kleppen turbodiesel met 122 pk (PS), ook wel bekend als de PUMA-motor

800BD **(+)"B"**
(+)"B"': Extra functie op B-niveau.

900AD **Solihull Plant Built**
Vervaardigd in de fabriek in Solihull

Tijdlijn

1 registratie gevonden

De tijdlijn van de gegevens voor dit voertuig

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

08/2015 Land onbekend

Bouwdatum

Er is een bouwdatum geregistreerd voor dit voertuig. Het vermelde land kan het productie- of inschrijvingsland zijn.



+44

Gegevensbronnen

Wij hebben meer dan 1000 bronnen gecontroleerd in **48 landen**

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.

Nuttige tips na het lezen van het rapport

Elke tip die je kunt afvinken, helpt je om onaangename verrassingen te voorkomen. Hoe meer je kunt afvinken, hoe betrouwbaarder je aankoop.

Op basis van dit rapport:

- [ ] **Controleer op problemen als gevolg van langdurige stilstand**

  Auto's die lang hebben stilgestaan hebben vaak verborgen problemen met de batterij, remmen, afdichtingen, elektronica en rubberen onderdelen. Deze schade is niet zichtbaar in rapporten.

  - [ ] Test de batterij. Langdurige stilstand kan deze beschadigen.
  - [ ] Controleer op vastgelopen remmen of vervormde banden door langdurige stilstand.
  - [ ] Controleer onder de motorkap op schade door knaagdieren (doorgebeten kabels komen vaak voor bij auto's die buiten hebben stilgestaan).

Controleer de volgende zaken voordat je een auto koopt:

- [ ] **Vraag een professionele inspectie**

  Een garagist of mecanicien kan problemen opsporen die je zelf niet altijd ziet. Ga als volgt te werk:

  - [ ] Boek een inspectie bij een onafhankelijke garage of inspectiedienst
  - [ ] Vraag de mecanicien om de belangrijkste onderdelen te controleren: motor, remmen, ophanging, elektronica
  - [ ] Vraag om een schriftelijk verslag van alle problemen

- [ ] **Vraag de onderhoudsgegevens**

  De onderhoudsgegevens zijn het bewijs dat een auto goed werd onderhouden. Ga als volgt te werk:

  - [ ] Vraag de verkoper om het onderhoudsboekje of de facturen
  - [ ] Controleer of de olie regelmatig werd ververst en of de filters en distributieriem op tijd werden vervangen
  - [ ] Maak een nota van al het ontbrekend of laattijdig onderhoud

- [ ] **Controleer de kilometerstand**

  Kijk na of de kilometerstand in het rapport overeenkomt met de kilometerstand van de auto. Ga als volgt te werk:

  - [ ] Controleer of de kilometerstand overeenkomt met die in het rapport
  - [ ] Controleer of er tekenen zijn dat er met de kilometerstand is geknoeid (versleten pedalen, een dashboard dat opnieuw lijkt te zijn bevestigd enz.)
  - [ ] Vraag de verkoper waarom de kilometerstand verschilt

- [ ] **Doe een echte testrit**

  Een goede testrit helpt je om problemen op te sporen met het rijgedrag en rijcomfort. Door op de weg te rijden ontdek je veel meer dan als je alleen op een parking rijdt. Ga als volgt te werk:

  - [ ] Doe een testrit op verschillende types wegen: op een snelweg, in de stad en op hobbelige of oneffen wegen.
  - [ ] Let op vreemde geluiden of vibraties
  - [ ] Let op het rijgedrag en rijcomfort

- [ ] **Vergelijk met vergelijkbare auto's**

  Door de verkoopprijzen van vergelijkbare auto's te controleren, weet je zeker dat je niet te veel betaalt en of je nog kunt onderhandelen. Ga als volgt te werk:

  - [ ] Zoek vergelijkbare auto's op internet (zelfde merk, model, jaar, kilometerstand)
  - [ ] Vergelijk de verkoopprijzen
  - [ ] Controleer de staat van de auto en de uitrusting
  - [ ] Gebruik deze informatie om over de prijs te onderhandelen

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. Hoewel we er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, kunnen we niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd nadat het werd opgesteld.