GARAJE 82

Emilio Fernández Moya
NIF: 46682937 K
C/ Pizarro nº 9
08980 Sant Feliu del Llobregat
Telf: 93.666.03.28 / 93.666.55.36
WWW.GARAJE82.ES

MECANICA I ELECTRICITAT DE L'AUTOMOVIL
ESPECIALITAT EN FRENS Y DIRECCIO
INSTALACIO DE EQUIPS HIFI I ALARMAS
PLANXA I PINTURA

N.FACTURA: 000014000222
DATA.....: 24/03/2014
CLIENT...: 02473
DNI.....: X2091990W
PAG. N...: 1

[redacted]
660531386

MARCA	MODEL	MATRICULA	KMS	BASTIDOR/CHASIS
BMW	Z1 2.5	5073 FFV	106019	WBABA91050AL05512

Observaciones:

CODI	DESCRIPCIO	QUANTITAT	PREU	DTO	IMPORT

MANO DE OBRA

1	SUSTITUIR ACEITE Y COMPROBAR NIVELES
2	SUSTITUIR FILTRO DE ACEITE
3	SUSTITUIR FILTRO DE AIRE
5	SUSTITUIR FILTRO DE COMBUSTIBLE
6	REVISAR PRESIONES NEUMATICOS Y LUCES
	SUSTITUIR BOMBILLA POSICION DEL IZQ
21	ENGRASAR CERRADURAS Y BISAGRAS PUEPTA
14	REVISAR VEHICULO EN GENERAL
	REVISION PRE-ITV
	REGLAJE DE FAROS
	REVISAR INSTALACION ELECTRICA ESPEJOS
	RETROVISORES
	REPARAR INSTALACION ELECTRICA
	COMPROBAR FALLO INTERMITENTES EMERGEN
	SUSTITUIR INTERRUPTOR WARNING
	LIMPIAR Y DESEMBOZAR SURTIDORES AGUA
	LIMPIAPARABRISAS
	SUSTITUIR TORNILLO TUBO DE ESCAPE TRA
	DESMONTAR/MONTAR ALETAS DERECHAS Y
	PANEL EXTERIOR PUERTA
	REPARAR MECANISMO PUERTA DELANTERA DE
	COMPROBAR FALLO CIERRE CENTRALIZADO
	REVISAR INSTALACION ELECTRICA CIERRE

GARAJE 82

Emilio Fernández Moya
NIF: 46682937 K
C/ Pizarro nº 9
08980 Sant Feliu del Llobregat
Telf: 93.666.03.28 / 93.666.55.36
WWW.GARAJE82.ES

MECANICA I ELECTRICITAT DE L'AUTOMOVIL
ESPECIALITAT EN FRENS Y DIRECCIO
INSTALACIO DE EQUIPS HIFI I ALARMAS
PLANXA I PINTURA

N.FACTURA: 000014000222
DATA.....: 24/03/2014
CLIENT...: 02473
DNI.....: X2091990W
PAG. N...: 2

[redacted]
660531386

MARCA	MODEL	MATRICULA	KMS	BASTIDOR/CHASIS
BMW	Z1 2.5	5073 FFV	106019	WBABA91050AL05512

Observaciones:

CODI	DESCRIPCIO	QUANTITAT	PREU	DTO	IMPORT
	CENTRALIZADO REPARAR CAJA CIERRE CENTRALIZADO SUSTITUIR CORREAS DE SERVICIOS IR A PASAR ITV SUSTITUIR PASOS DE RUEDA DELANTEROS DESMONTAR/MONTAR TUBO DE ESCAPE SOLDAR TUBO DE ESCAPE SUSTITUIR TRANSMISION TRASERA IZQUIER SUSTITUIR MUELLES DE SUSPENSION TRASE DESMONTAR/MONTAR AMORTIGUADORES DELAN SUSTITUIR COPELAS,CAPERUZAS Y TOPES D AMORTIGUADORES DELANTEROS SUSTITUIR MUELLES SUSPENSION DELANTER DESMONTAR MONTAR ASIENTOS LIMPIAR TODOS LOS CONECTORES ELECTRIC INTERIORES				
20	TOTAL MANO DE OBRA	12,2	40,00		488,00

RECAMBIOS

0450905901	FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	34,50	10,00	31,05
SIGAUS	APORTACION A SIGAUS (RD 679/2006)	4,30	0,06		0,26
C26110/1	FILTRO DE AIRE	1,00	14,22	10,00	12,80
0451103086	FILTRO ACEITE	1,00	11,65	10,00	10,49
CASTROL	CASTROL ACEITE SINTETICO 10W40	4,30	8,75		37,63

GARAJE 82

Emilio Fernández Moya
NIF: 46682937 K
C/ Pizarro nº 9
08980 Sant Feliu del Llobregat
Telf: 93.666.03.28 / 93.666.55.36
WWW.GARAJE82.ES

MECANICA I ELECTRICITAT DE L'AUTOMOVIL
ESPECIALITAT EN FRENS Y DIRECCIO
INSTALACIO DE EQUIPS HIFI I ALARMAS
PLANXA I PINTURA

N.FACTURA: 000014000222
DATA.....: 24/03/2014
CLIENT...: 02473
DNI.....: X2091990W
PAG. N...: 3

[redacted]
660531386

MARCA	MODEL	MATRICULA	KMS	BASTIDOR/CHASIS
BMW	Z1 2.5	5073 FFV	106019	WBABA91050AL05512

Observaciones:

CODI	DESCRIPCIO	QUANTITAT	PREU	DTO	IMPORT
61311374220	INTERRUPTOR	1,00	27,47		27,47
2 POLOS	BOMBILLAS DE 2 POLOS	1,00	1,15		1,15
KARKLAV1L	LAVAPARABRISAS DE 1L	1,50	1,01		1,52
67507038	TRATAMIENTO INTERIOR MOTOR	1,00	12,00		12,00
01185	KIT L/RDA BMW	1,00	7,80		7,80
41632291034	CHAPALETA	1,00	54,29		54,29
41632291033	PLACA DE B	1,00	6,08		6,08
SP0085	MUELLES BMW	2,00	38,19		76,38
	MUELLES SUSPENSION	2,00	64,50		129,00
51.71.2.290.0	RECUBRIMIENTO	1,00	193,51		193,51
51.71.2.290.0	RECUBRIMIENTO	1,00	193,51		193,51
51.71.2.291.2	JUNTA	2,00	22,42		44,84
51.11.2.290.3	BORDE	1,00	37,15		37,15
	COPELAS	2,00	40,00		80,00
	TRANSMISION C/JUNTA NUEVA BMW Z1	1,00	180,00		180,00
	ALMOHADILLA TOPE SUSPENSION	2,00	15,96		31,92
	CAPERUZA AMORTIGUADOR	2,00	2,04		4,08
25117519669	CASQUILLO COJINETE	1,00	3,06		3,06
	MATERIAL VARIO BMW	1,00	11,21		11,21
6216MC	CORREA	1,00	6,65		6,65
6266MC	CORREA	1,00	6,95		6,95

GARAJE 82
C/. PIZARRO, 9
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TELS. 93 666 03 28 - 93 685 14 33

PAGADO

CONFORME TALLER

TOTAL DTE	B. IMPONIBLE	%IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
	1688,80	21%	354,65	2043,45

CONDICIONS DE GARANTIA:
El taller reparador garanteix la reparació efectuada contra qualsevol defecte de má d'obra durant un termini de tres mesos o 2000km, la qual cosa abans compleixi. Sense perjudici que les peces incloses en la reparació tinguin un termini de garantia superior,a partir de la data de reparació sota el reial decret establert en l'article 16 del decret 298/93,de la Generalitat de Catalunya.La garantia de reparació no empara els defectes produïts per utilització anormal, tracte inadequat o negligent.En compliment amb la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal",s'informa al client de la existència d'un fitxer automatitzat titularitat de Garaje 82 i de la incorporació de les seves dades personals que s'aconsegueixin a raó de la relació contractual, amb finalitat de gestions administratives.Les dades personals poden esser cedides a Autoritats Públiques per complir amb les obligacions legals corresponents.Queda informat de la possibilitat de exercir el seus drets d'acces,rectificació, cancel□lació i oposició per carta a Garaje 82 c/Pizarro, nº9 de Sant Feliu de Llobregat 08980, Barcelona.

Conforme client:

GARAJE 82

Emilio Fernández Moya
NIF: 46682937 K
C/ Pizarro nº 9
08980 Sant Feliu del Llobregat
Telf: 93.666.03.28 / 93.666.55.36
WWW.GARAJE82.ES

MECANICA I ELECTRICITAT DE L'AUTOMOVIL
ESPECIALITAT EN FRENS Y DIRECCIO
INSTALACIO DE EQUIPS HIFI I ALARMAS
PLANXA I PINTURA

N.FACTURA: 000014000279
DATA.....: 15/04/2014
CLIENT...: 02473
DNI.....: X2091990W
PAG. N...: 1

[redacted]
660531386

MARCA	MODEL	MATRICULA	KMS	BASTIDOR/CHASIS
BMW	Z1 2.5	5073 FFV	108100	WBABA91050AL05512

Observaciones:

CODI	DESCRIPCIO		QUANTITAT	PREU	DTO	IMPORT
	MANO DE OBRA					
	COMPROBAR FALLO TEMPERATURA MOTOR					
	SUSTITUIR TERMOSTATO REFRIGERACION MO					
	PURGAR CIRCUITO REFRIGERACION MOTOR					
	SUSTITUIR EMBRAGUE VISCOSO VENTILADOR					
20	TOTAL MANO DE OBRA		2,40	40,00		96,00
	RECAMBIOS					
	EMBRAGUE VISCOSO HELLA BMW		1,00	87,00		87,00
	TERMOSTATO BMW MAY		1,00	22,56		22,56
KARKANT50%	CIRCUITO CERRADO REFRIG.50%	5L.	1,00	14,42		14,42

GARAJE 82
CONFORME TALLER
C/. PIZARRO, 9
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TELS. 93 666 03 28 - 93 685 14 33

PAGADO

TOTAL DTE	B. IMPONIBLE	%IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
00	219,98	21%	46,20	266,18

CONDICIONS DE GARANTIA:
El taller reparador garanteix la reparació efectuada contra qualsevol defecte de má d'obra durant un termini de tres mesos o 2000km, la qual cosa abans compleixi. Sense perjudici que les peces incloses en la reparació tinguin un termini de garantia superior,a partir de la data de reparació sota el reial decret establert en l'article 16 del decret 298/93,de la Generalitat de Catalunya.La garantia de reparació no empara els defectes produïts per utilització anormal, tracte inadequat o negligent.En compliment amb la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal",s'informa al client de la existència d'un fitxer automatitzat titularitat de Garaje 82 i de la incorporació de les seves dades personals que s'aconsegueixin a raó de la relació contractual, amb finalitat de gestions administratives.Les dades personals poden esser cedides a Autoritats Públiques per complir amb les obligacions legals corresponents.Queda informat de la possibilitat de exercir el seus drets d'acces,rectificació, cancel lació i oposició per carta a Garaje 82 c/Pizarro, nº9 de Sant Feliu de Llobregat 08980, Barcelona.

SAGRERA AUTOMOCIÓ S.L

SAGRERA AUTOMOCIÓ, S.L.
C/ SANTANDER, 63
08020 BARCELONA (BARCELONA)
Tel.: 93 408 22 26 Fax : 93 408 40 73
N.I.F. : B65907610 Nº Registro Ind. : 300910

[redacted]

Nº de Factura : **A14-000456**
Fecha : 14/04/2014
Ref. Cliente :

Concepto	Cantidad	Precio	Total
Ref. Peritaje : PROVISIONAL **Matricula : 2827HJT** **Km. : 106188** **Nº Bastidor : VF77J9HL0CCJ55789**			
Nº O.R. : O14-000607 BMW Z1			
1.- MANO DE OBRA			
REPARAR Y PINTAR VEHICULO	13,00	42,00	546,00
	13,00		**546,00**
2.- MATERIAL DE PINTURA			
MATERIAL DE PINTURA	1,00	154,00	154,00
	1,00		**154,00**

Subtotal	Franquicia	Importe	21,00 % I.V.A.	Total
700,00		700,00	147,00	847,00

Forma de Pago : CONTADO

Nº de Cuenta : /****/**/****** **Vto. :** 14/04/2014

Esta reparación queda garantizada de acuerdo con lo establecido en el art. 16 del Decreto 298/93 de la Generalitat de Catalunya y la Ley 23/03 en cuanto a los materiales incorporados. El fabricante determina esta garantía en función de su naturaleza y desgaste, concretada en kilometraje y uso.
Registro Mercantil de Barcelona Tomo 43447, Folio 21, Hoja 4296606 Inscripción 1ª. CIF B65907610.