CARVERTICAL



Land Rover Defender

SALEA7BU6P2176411

2022 | Benzine | Automatisch | SUV | Groen

Gegenereerd op 11/26/2026

Scan om het volledige rapport te lezen

Schade

Opgelet

We hebben 2 gegevens gevonden voor dit voertuig.

Terugroepacties

Opmerking

1 openstaande of eerdere terugroepactie gevonden voor dit voertuig.

Uitstoot

Opmerking

Hoge klasse van CO_2-uitstoot: 266 g/km.

Kilometerstand

Geen problemen gevonden

Laatst gedetecteerde kilometerstand: 37.804 km.

Controle van juridische status

Geen problemen gevonden

Geen gegevens over financiële of juridische risico's gevonden.

Diefstal

Geen problemen gevonden

Geen diefstalgegevens gevonden.

+44

Gegevensbronnen
Wij hebben meer dan 1000 bronnen gecontroleerd in **48 landen**

Foto's

We hebben **119 foto's** gevonden van dit voertuig. Scan de QR-code van het rapport om alle foto's te bekijken.

12/2024












12/2024







Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49







03/2025












04/2025












Diefstal

We hebben gecontroleerd of het voertuig momenteel als gestolen staat geseind, of het ooit als gestolen is gesignaleerd en of het is teruggevonden.

Geen problemen gevonden

We hebben geen gegeven gevonden dat het voertuig gestolen is.

Dit hebben we gecontroleerd:

Staat het momenteel geseind als gestolen?

Geen aanwijzingen gevonden dat dit voertuig als gestolen is geregistreerd en wordt opgespoord.

Werd het in het verleden gestolen?

Geen registraties van diefstallen gevonden voor dit voertuig.

Controle op gestolen voertuigen in politiedatabase afgerond in **6 landen**:

Canada · Roemenië · Hongarije · Zweden · Slowakije · Slovenië

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

Kilometerstand

We hebben gecontroleerd of de kilometerstand correct lijkt of mogelijk is teruggedraaid.



Odometergegevens	
09/2023	**1 km**
12/2023	**17.500 km**
04/2024	**31.000 km**
12/2024	**37.496 km**
04/2025	**37.804 km**

Gebruikspatroon

Bekijk hoe intensief de auto werd gebruikt. Licht gebruik betekent meestal minder slijtage, terwijl bij intensief gebruik belangrijke onderdelen sneller kunnen verslijten.



Gebruikspatroon	
09/2023 - 04/2024	**Intensief gebruik** 4.366 km/maand
04/2024 - 12/2024	**Normaal gebruik** 799 km/maand
12/2024 - 04/2025	**Licht gebruik** 76 km/maand

Licht gebruik **< 400 km/maand** 21% van de geanalyseerde periode

Er is minder dan gemiddeld met de auto gereden. Bij auto's waar heel weinig wordt mee gereden kunnen sommige weinig gebruikte onderdelen sneller verslijten.

Normaal gebruik **400 - 1.500 km/maand** 42% van de geanalyseerde periode

De auto is normaal en regelmatig gebruikt. Dat betekent dat je de typische slijtage van bepaalde onderdelen mag verwachten.

Intensief gebruik **> 1.500 km/maand** 37% van de geanalyseerde periode

Er is veel meer met de auto gereden dan gemiddeld. Dat betekent dat bepaalde onderdelen sneller zijn versleten en mogelijk moeten worden vervangen.

Niet gebruikt 0% van de geanalyseerde periode

Een lange periode waarin de auto niet werd gebruikt. In dit geval zijn een aantal extra controles aanbevolen (batterij, remmen, banden).

Controle van juridische status

We hebben gecontroleerd of het voertuig is geslaagd voor de technische keuring en of het als sloopvoertuig is geregistreerd.

Geen problemen gevonden

Geen gegevens gevonden over de wettelijke status van dit voertuig

Wettelijk

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

Geslaagd voor de technische keuring?

Geen gegevens over technische keuringen gevonden voor dit voertuig.

Werd het geregistreerd als gesloopt?

Geen gegevens dat dit voertuig als gesloopt werd geregistreerd.

Aanbevolen onderhoudsplanning

Lees het digitale rapport voor volledige gegevens over de onderhoudsgeschiedenis en -planning.

Overzicht

- Laatste geplande onderhoudsbeurt was 3.804 km geleden – controleer welk onderhoud er nodig was
- Gebaseerd op de geregistreerde kilometerstand, is de volgende onderhoudsbeurt gepland over 30.196 km

Volgende aanbevolen onderhoudsbeurt **op 68.000 km**

Wat er moet worden onderhouden:

Onderhoud verwacht over ong. 84 min

Motoroliefilter (Vervangen) | Remvloeistof (Vervangen) | Luchtfilter (Vervangen) | Cabinefilter (indien aangebracht) (Vervangen)

+62 onderhoudspunten

Vorige aanbevolen onderhoudsbeurt **op 34.000 km**

Wat er moest worden onderhouden:

Onderhoud verwacht over ong. 84 min

Motoroliefilter (Vervangen) | Remvloeistof (Vervangen) | Luchtfilter (Vervangen) | Cabinefilter (indien aangebracht) (Vervangen)

+62 onderhoudspunten

Schade

Werd dit voertuig in het verleden beschadigd? Hoeveel bedroeg het schadebedrag?

Opgelet

We vonden 2 registraties voor dit voertuig

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

12/2023 België



Schade aan de buitenkant

Expertise

Deze vermelding geeft aan dat het voertuig door een professional werd **geïnspecteerd of onderhouden** – bijvoorbeeld voor herstellingen, diagnose of onderhoud in het kader van de garantie. Dit betekent niet noodzakelijk dat het voertuig bij een ongeval betrokken is geweest.

Beschadigde delen

Achterkant / Bumper | Buitenkant / Niet ingedeeld

Schatting van reparatiekosten in het verleden

€ 2.501 – € 3.000

Beoordeling van de herstelkosten

Zeer laag 2% van de waarde van het voertuig op dat moment

Mogelijke oorzaken

Rechtstreekse betaling door verzekeraar

Beschrijving

De waarde van de rechtstreekse betaling door de verzekeraar op basis van de schadebeoordeling.

04/2024 België



Schade aan de buitenkant

Expertise

Deze vermelding geeft aan dat het voertuig door een professional werd **geïnspecteerd of onderhouden** – bijvoorbeeld voor herstellingen, diagnose of onderhoud in het kader van de garantie. Dit betekent niet noodzakelijk dat het voertuig bij een ongeval betrokken is geweest.

Beschadigde delen

Voorzijde / Voorruit | Ruit

Schatting van reparatiekosten in het verleden

€ 1.001 – € 1.500

Beoordeling van de herstelkosten

Zeer laag 2% van de waarde van het voertuig op dat moment

Mogelijke oorzaken

Glasschade

Beschrijving

De waarde van schade aan de ruiten van het voertuig.

Disclaimer: De meeste schadegegevens hebben betrekking op verkeersongevallen, maar niet uitsluitend. Sommige gegevens kunnen om verschillende redenen zijn opgenomen in het rapport, bijvoorbeeld in het geval van schadebeoordelingen, veilingen, technische keuringen, reparaties en andere soortgelijke gebeurtenissen, handelingen of

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

omstandigheden. Dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld aangeven dat het voertuig is geïnspecteerd en beoordeeld door een erkende garage, of dat er reparaties, garantieonderhoud, diagnoses, technische keuringen of andere soortgelijke zaken zijn uitgevoerd. Deze keuringen of beoordelingen kunnen worden uitgevoerd vanwege schade als gevolg van een verkeersongeval, maar ook om andere redenen, zoals wettelijke vereisten en/of procedures, door de fabrikant gepubliceerde informatie, reparaties onder of buiten de garantie, herstel van slecht uitgevoerde reparaties of schade die geen verband houdt met verkeersongevallen (bv. diefstal, mechanische schade, enz.). Het is belangrijk om op te merken dat dergelijke gegevens niet altijd wijzen op de gevolgen van een verkeersongeval – ze kunnen ook verband houden met het gebruik, het onderhoud of de bediening van het voertuig in overeenstemming met de vereisten en omstandigheden die door de fabrikant of derden zijn vastgesteld.

Gebruikte schadetermen

Schatting van reparatiekosten in het verleden
Als er schade is gemeld aan het voertuig, dan worden de reparatiekosten geschat op basis van het land waar de schade is vastgesteld en getoond in de valuta van dat land. Dit bedrag kan verschillen van wat je in jouw land zou verwachten. Dat komt zo:
De prijs van een reparatie verschilt van land tot land vanwege de verschillende uurtarieven en prijzen voor onderdelen.
De schatting is gebaseerd op een reparatie bij een merkgarage, die meestal duurder is dan onafhankelijke garages.

Beoordeling van de herstelkosten
Hiermee krijg je een beter beeld van de ernst van schadegevallen uit het verleden door de herstelkosten te vergelijken met de waarde van het voertuig. Wanneer de herstelkosten bijna evenveel bedragen als de waarde van het voertuig, of zelfs meer, kan dit wijzen op een mogelijke total loss. Herstellingen die weinig kosten worden altijd aangeduid als kleine herstellingen, ongeacht de waarde van het voertuig.

Kleine herstellingen	Herstellingen die weinig kosten en die meestal geen invloed hebben op de algemene staat van een voertuig
Zeer laag	<10% van de waarde van het voertuig op dat moment
Laag	10-24% van de waarde van het voertuig op dat moment
Matig	25-49% van de waarde van het voertuig op dat moment
Hoog	50-74% van de waarde van het voertuig op dat moment
Zeer hoog	>75% van de waarde van het voertuig op dat moment

Marktwaarde

We hebben de evolutie in de marktwaarde van dit voertuig gecontroleerd op basis van historische gegevens en prijsschattingen.

De tijdlijn toont een beperkte periode en geeft niet de marktwaarde weer van het voertuig gedurende zijn volledige levensduur.



Hoogste prijs **€ 96.390**

Gemiddelde prijs **€ 83.990**

Laagste prijs **€ 59.990**

Criteria voor de evaluatie van de marktprijs:

Fabrikant: **Land Rover** | Model: **Defender** | Brandstoftype: **Benzine** | Versnellingsbak: **Automatisch** | Jaar: **2022** | Markt: **België**

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49



Jaar	Marktwaarde	↘ Laagste marktwaarde	↗ Hoogste marktwaarde
2023	**€ 128.900**	€ 88.499	€ 154.900
2024	**€ 89.990**	€ 62.500	€ 125.000
2025	**€ 79.999**	€ 59.000	€ 112.990
04/2025 Verkoopprijs **€ 88.000**			
2026	**€ 83.990**	€ 59.990	€ 96.390
2027	**€ 57.950**	€ 41.391	€ 66.506
2028	**€ 47.964**	€ 34.258	€ 55.045
2029	**€ 39.699**	€ 28.355	€ 45.560
2030	**€ 32.858**	€ 23.469	€ 37.709
2031	**€ 27.196**	€ 19.425	€ 31.211
2032	**€ 22.510**	€ 16.078	€ 25.833
2033	**€ 18.631**	€ 13.307	€ 21.382

Inzichten in de marktwaarde

Voorspelling van de prijsevolutie
We verwachten dat dit voertuig -78% van zijn marktwaarde verliest in de komende 7 jaar.

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

Verkooptermijn
Op basis van recente marktgegevens worden vergelijkbare voertuigen doorgaans binnen 35 dagen verkocht

Opmerking: Voorspellingen zijn gebaseerd op huidige markttrends en historische gegevens. De werkelijke doorverkoopwaarde kan verschillen vanwege marktomstandigheden, de staat, de locatie en andere factoren.

Uitstoot

We hebben de gemiddelde CO_2-uitstoot van dit automodel geanalyseerd en welke taksen of andere extra kosten van toepassing kunnen zijn.

CO_2-uitstoot



Inzichten in de uitstoot

Dit voertuig heeft een hoge uitstoot. Mogelijk betekent dit een hogere emissietaks. Controleer je lokale regelgeving om verrassingen te voorkomen.

Specificaties

De technische specificaties en originele uitrusting van het voertuig.

Overzicht
Controleer welke specificaties en uitrusting van dit voertuig matchen met de opgegeven informatie door de verkoper.

Identificatie en technische specificaties

Overzicht

Fabrikant
Land Rover

Model
Defender

Brandstoftype
Benzine

Generatie
II

Modeljaar
2023

Bouwjaar
2022

Beschrijving
defender / l663

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

Prestaties en efficiëntie

Versnellingsbak **Automatisch**	Type aandrijving **AWD**	Aandrijving cilinderinhoud **3 l**
Vermogen cilinderinhoud **298 kW (400 pk / 405 PS)**	Aantal versnellingen **8**	CO2-uitstoot **266 g/km**
Emissiestandaard **euro 6d**	Motorcode **200BP**	Motorbeschrijving **3.0 AJ20 P6H**
Transmissienaam **8 Speed Auto Trans ZF 8HP76**	Aandrijvingstype **Verbrandingsmotor**	

Type en afmetingen

Carrosserietype **SUV**	Plaatsing van het stuur **Linkse stuurpositie (LHD)**	Kleur **Groen**
Aantal stoelen **5**	Aantal deuren **5**	

Uitrusting

Uitrusting en opties waarmee dit voertuig de fabriek verliet.
Dit gedeelte bevat vereenvoudigde, door AI gegenereerde beschrijvingen om je te helpen elke voertuigfunctie beter te begrijpen.

Overzicht
Controleer of de uitrusting van het voertuig overeenkomt met de informatie van de verkoper.

Lijst met uitrusting

Zoals geïnstalleerd door de fabrikant

001DB MODEL YEAR INDICATOR-2023.5
Indicator modeljaar 2023.5

002AU Dutch Owner Handbook
Handleiding voor eigenaren in het Nederlands: Handleiding voor eigenaren in het Nederlands.

011AJ Secure Tracker Pro
Geavanceerd beveiligd volgsysteem

011BJ In Control Remote
InControl Remote-systeem

020BG With Non Painted Brake Calipers
Uitgerust met ongeverfde remklauwen

020JB Disc And Caliper Size-Frt 19/RR 19
De schijfmaat voor en de remklauwmaat achter bedragen beide 19 inch

021EC Electric Engine Battery-MHEV
De auto is uitgerust met een elektrische motor en een MHEV-accu.

022BG With Air Conditioning - Front/Rear
Airconditioning voor en achter inbegrepen

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

022CE A/C HF01234YF w/Intrnl Heat Exchng

Airconditioning met HF01234YF en interne warmtewisselaar

022DC Label A/C Charge - NAS

Etiket met vermelding van het type koelmiddel voor airconditioning voor de Noord-Amerikaanse markt

022FA With Air Purifier Sensor

Voorzien van een sensor voor de luchtreiniger

022GH Air Purge/Ionisation/PM2.5/CO2

Luchtzuiveringssysteem met PM2,5- en CO2-regeling

025EZ Voice Input System

Systeem met spraakinvoer voor bedieningselementen

025JB Digital Audio Broadcast

Uitgerust met digitale audio-uitzending

025LM Hi Line Audio System - 600 W

Hoogwaardig audiosysteem met een vermogen van 600 watt

025NH PIVI Mid

Infotainmentsysteem PIVI Mid-uitvoering

025OA With Navigation System

Ingebouwd navigatiesysteem

025QA TCU Module - ROW

Telecommunicatiemodule voor ROW

025QF SOS / Assistance Call

SOS- en hulpoproepfunctie

025RM Online Pack With Data Plan

Inclusief onlinepakket met data-abonnement voor digitale connectiviteit

025SH Wi-Fi Enabled With Data Plan

Wifi-verbinding met data-abonnement

026EC Isofix Hard Point Attach-Front Pass

Isofix-bevestigingspunt voor de passagiersstoel

026FR Seatbelt - Standard EU

De auto is uitgerust met een standaard EU-veiligheidsgordel.

026JC Wireless Charger with Booster

Draadloze oplader met booster – Een oplader voor mobiele apparaten die draadloos werkt en is voorzien van een booster voor sneller opladen

026KC iSize

iSize-certificering voor compatibiliteit met kinderzitjes

026LD Pivi Pro (Connected)

Geavanceerd infotainmentsysteem Pivi Pro met connectiviteitsfuncties

026SB Twin Front Cupholders (covered)

Overklede dubbele bekerhouders aan de voorkant

027BY With Four Corner Air Suspension

Inclusief vierhoekige luchtvering voor een soepeler rijgedrag en betere offroad-prestaties.

027CW With Continuous Variable Damping

Variabel dempingssysteem voor een beter rijcomfort

027DC Torque Vectoring By Braking (TVBB)

Torque Vectoring via remmen (TVBB)

028EJ Tow Hitch Elec Deployable Swan Neck

Elektrisch uitklapbare zwanenhals-trekhaak: Elektrisch uitklapbaar zwanenhals-trekhaaksysteem.

028GH Tow Eye Cover-Anthracite

Kleur trekhaakkap: antraciet

028LD Electronically Deployable Towbar

Elektronisch uitklapbare trekhaak voor gemakkelijk slepen

028MC 20" Full Size Spare Wheel

20 inch reservewiel (volledige maat)

029BA Pirelli Tyres

Uitgerust met Pirelli-banden

030IA Tyre Standard

Standaardbanden gemonteerd

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

030NW With Occupant Sensor

Inclusief aanwezigheidssensor voor de veiligheid

030RJ Dual Pwr/Htd/Fldo/A-dim drv only/Pudd Lamp

De auto is uitgerust met een verwarmbare, inklapbare en automatisch dimmende buitenspiegel aan de bestuurderszijde en een instapverlichting.

030SP 255/60 R20 A/S Tyre

255/60 R20 all-season banden

031BG 2 1400MM Convex Mirror

Achteruitkijkspiegels met een bolle vorm van 1400 mm

031CG With Electrochromic R/View Mirror

Binnenspiegel met elektrochrome functie

032BU Ebony Headliner

Het interieur is voorzien van een hemelbekleding van ebbenhout

032DV With Heated Steering Wheel

Voorzien van een verwarmd stuurwiel

032HM Standard Interior

Standaarduitrusting

032NY Prm N/Lthr-PU Wrpd SPAC Mokka Grn-P

Premium Space Mocha Green-P met NuLuxe-bekleding

033DB with holes for centre headrest

Het ontwerp is voorzien van gaten voor de middelste hoofdsteun

033FB Map Pocket - Net

Net Map Pocket

033GP With Heated/Cooled Front Seats Only

Alleen de voorstoelen zijn verwarmd en gekoeld

033IP Driver/Pass Elec Fr Seat Adj/Memory

Elektrische verstelling van de voorstoelen (bestuurder en passagier) met geheugenfunctie

033LM Rear Centre Armrest With Cupholder

Middelste armsteun achterin met bekerhouder

033LP With 40/20/40 Split Fold Rear Seat

Heeft een 40/20/40 neerklapbare achterbank

033RN 2nd Row Headrest Manual Height

Handmatige hoogteverstelling voor de hoofdsteunen van de tweede zitrij.

033XJ Heated Rear Seats

Verwarmde achterbank

034CF Door Armrest - PU

PU-armleuningen voor deuren

034DU Ebony Black/Ebony Black Interior

Interieur in ebbenzwart

036AC Euro/Russia 3YR Conctd Service Pack

Servicepakket van 3 jaar voor de regio Europa/Rusland

037DB Tyre Config 1

Standaardconfiguratie 1

038AP With KMH Speedo

Inclusief snelheidsmeter in kilometer per uur

038DL I/P Facia Contrast - Ebony Black

Contrasterende binnenbekleding in Ebony Black

038ID Full TFT/LCD Instrument Cluster

Instrumentenpaneel met volledig TFT/LCD-scherm

039IB Head Up Display

Head-up display-functie

039KS 20" X 8.5 Luna Grasmere Green

Luna-velgen van 20 inch bij 8,5 inch in de kleur Grasmere Green

040AK With Heated Windscreen

Voorruit voorzien van verwarmingselementen

040AQ With Heated Washer Jet

Voorruit met verwarmde ruitensproeier

040AU Starter - Stop/Start System

Inclusief start-stopsysteem voor een lager brandstofverbruik

041CZ With Roof Conversion-Panorama Power

Functie voor het ombouwen tot een elektrisch bedienbaar panoramadak

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

043AP With Ptc Heater
Het voertuig is uitgerust met een PTC-verwarming

045CB Console-W/Armrest + Fridge
Console met armleuning en ingebouwde koelkast

046AJ Pet Tank W/O Leak Det - Std Filter
Benzinetank zonder lekdetectie met standaardfilter

047AX Rear Quarter Glass - Small
Kleine ramen aan de achterzijde van het voertuig

047DB Privacy Glass
Privacyglas

048BD Front Scuff Plates - Illuminated
Verlichte instaplijsten aan de voorkant

049AL Elec. Tilt & Reach Adj Strng Colmn
Elektrisch verstelbare stuurkolom (hoogte en diepte): elektrisch verstelbare stuurkolom voor een persoonlijke rijhouding

051AK Standard Foot Pedal Pad Design
Standaardontwerp van het voetpedaal

053AP Fuel Tank Filler Neck - Unleaded
Vulopening brandstoftank voor loodvrije brandstof

053BI Fuel Filler Flap - Central Locking
Centrale vergrendeling voor de tankklep

053EB EU6D - Final (Petrol) Emission
EU6D-emissienorm voor benzinemotoren

054DB Powerpoint Plug
Stopcontact: Er is een stopcontact beschikbaar om apparaten op te laden.

054EN PowerPack 12
Extra functie van PowerPack 12

055AC Locking Wheel Nuts
Wielmoeren zijn voorzien van een borgmechanisme

056AY With Breakdown Warning Sign
Inclusief een waarschuwingsbord voor pech

056DD SERVICE TIME, 24 MONTHS
Onderhoudsinterval van 24 maanden

056EG SERVICE DISTANCE 34,000 KM
34.000 km Onderhoudsinterval

057UD Frt Defender Badge-Crs Silver Satin
Kleur embleem voorste verdediger: satijnzilveren kruis

058CB Badge - Defender 75th Anniversary
Speciale badge ter ere van het 75-jarig jubileum van Defender

060AW Roof Rack - Black
Kleur dakdrager: zwart

062AD With Tyre Pressure Sensors
Inclusief bandenspanningssensoren voor bewaking

062ED 20 Inch Wheel
Uitgerust met 20-inch wielen

063AH With Load Area Cover
Wordt geleverd met een afdekzeil voor de laadruimte

063CZ I/P Insert - Textured Satin Black
Dashboardinzetstuk van gestructureerd satijnzwart

064AP With Front Fog Lamps
Voertuig uitgerust met mistlampen

064BR With Automatic Headlamp Levelling
Inclusief automatische koplampafstelling

064BU With Daytime Running Lamps
Dagrijlichten

064BV With Headlamp Power Wash
Voorzien van een reinigingsfunctie voor de koplampen

064EK Taillamps - LED
LED-achterlichten

064HL H/Lamp Operation LHD-Right Justify
Werking koplampen bij linksgestuurde auto's – rechts uitgelijnd

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

064JW Grille-Ceres Silver/Narvik Blk Srd

Afwerking rooster: Ceres Silver met Narvik Black rand

064LC Ambient and Footwell Lightning

Sfeerverlichting en voetruimteverlichting voor een stijlvolle interieursfeer

064QC Headlamps - LED Matrix

Koplampen – LED-matrix: koplampen met LED-matrixtechnologie voor betere verlichtingsprestaties

064RA Active Vanes - Upper/Lower

Actieve schoepen – boven- en onderkant zijn bij de auto inbegrepen.

065AP ACC + Stop/go + Cra

Adaptieve cruisecontrol met stop-startfunctie en botsingsvermijding

065EE Adv Emrg Brkng-CTYU+PED+CYC+JNC

Geavanceerd noodremsysteem voor de stad, voetgangers, fietsers en kruispunten

066AC Keyless Entry/Start - Passive

Toegang en starten zonder sleutel

070AC With Side Hinged Tailgate

Met zijdelings scharnierende achterklep

075ED Water Wading Aid

Inclusief hulpmiddel om in het water te waden

076CW Dual Note Electric Horn

Elektrische dubbeltoonhoorns voor de veiligheid

076ED Security Siren - Battery Backup

Alarm met noodstroomvoorziening

076EI Double Locking Power Lock Latch

Vergrendelingsmechanisme met dubbele vergrendeling

076EL Perimeter / Volume Theft System

Voorzien van een perimeter-/volumediefstalbeveiligingssysteem

076GA Door Lock/Unlock Front

Slot- en ontgrendelingsmechanisme van de voordeur.

076GC 434 MHz/UWB Door Lock Frequency

Frequentie van het deurslot: 434 MHz/UWB

077BA Exterior Protection Cat 1

Beschermingsvoorzieningen voor de buitenkant van categorie 1

078CU 8 Speed Auto Trans ZF 8HP76

Is uitgerust met een ZF 8HP76-automaat met 8 versnellingen

078DA Active Tranmission Warming

Systeem dat de transmissie actief verwarmt

079AJ Front Floor Carpet Mats

Er zijn vloermatten op de voorvloer aanwezig

080AC With Body Coloured Roof

Wordt geleverd met een dak in carrosseriekleur

080AW Body Coloured Exterior Door Handle

Buitendeurhendels in de carrosseriekleur van de auto

080ED Frt Fender Gill-Gloss Black

De luchtinlaat op het voorspatbord is uitgevoerd in glanzend zwart.

080LA Bmpr Lwr Vlc-Ceres Silver Satin

Kleur onderrand bumper: Ceres Silver Satin

080WC Cladding - Anthracite

Kleur gevelbekleding: antraciet

081EL Hood Scoop - Anthracite

Kleur luchtinlaat: antraciet

081NM Internal Environment Colour - Ebony

Ebony-kleur voor binnenruimtes

086BH LKA + Upcoming Traffic

Rijbaanassistent met detectie van naderend verkeer

086DC Traffic Sing Recogn./Speed Limiter

Herkenning van verkeersborden met snelheidsbegrenzer

086DH Driver Drowiness Monitoring

Systeem voor het monitoren van slaperigheid bij bestuurders

086GM Blind Spot Assist

Technologie voor dodehoekassistentie

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

086GP 3D Surround Camera

Geavanceerd 3D-surroundcamerasysteem voor een volledig overzicht rondom het voertuig

086IB Forward Facing Camera

Camera aan de voorzijde voor beter zicht

086KD Reverse Traffic Detection Autobrake

Achteruitrijdetectiesysteem met automatische remfunctie voor meer veiligheid bij het achteruitrijden

086NB Rear Protection Assist

Hulp bij achteruitrijbeveiliging om aanrijdingen tijdens het parkeren te voorkomen

087AW Infotainment Screen 11.4"

Groot infotainmentscherm van 11,4 inch voor eenvoudige toegang tot entertainment en voertuigbediening

087AY Connected Nav Pro

De auto is uitgerust met Connected Nav Pro voor navigatie.

087XL Nav Data - Reg 1 - Europe

Navigatiegegevens voor de regio Europa

088CP Traction Ctrl - Terrain Response SW

Terrain Response-software voor tractiecontrole

088HH Interior Trim - Morzine

Het ontwerp van het interieur is van Morzine

088PN With PU Facia

Met polyurethaan-frontpaneel

088RM Console Finisher - Geatoex

Geatoex Console-afwerking

088YA Veneer - Robustec

Robustec-fineerlijst

090GC Contrast Tailgate - Body Clrd

Achterklep in carrosseriekleur

093BB Aerodynamic Capability

Aerodynamische eigenschappen aanwezig

095JB Internal Sound Enhancement

Interne geluidsverbetering: Verbeteringen voor de interne geluidskwaliteit.

095PB Power Point Plug 230V EU

Stekker 230 V EU: stekker die voldoet aan de normen van de Europese Unie.

095RA Enterprise Bill of Material Yes

Inclusief stuklijst voor de onderneming

095SA Engineering Collaboration Structures Yes

Samenwerkingsstructuren op het gebied van engineering inbegrepen

095TA Vehicle Support Structure - Yes

Inclusief voertuigondersteuningsconstructie

095UA Variant - Yes

Variant beschikbaar

096EB Brake RSVR Cap - Pictorial

Dop voor remvloeistofreservoir met afbeelding

096FA Fuel Label - ROW

Brandstofetiket dat voldoet aan de ROW-normen

096TA Air Bag Label - Pictoral

Airbaglabel met afbeelding

096TL 'E' Approval Label

'E'-goedkeuringslabel voor naleving van de regelgeving

096UF Tyre Recommended Plate-Non English

Borden met aanbevelingen voor bandenspecificaties

097AJ Whole Vehicle Type Approval

Typegoedkeuring voor het gehele voertuig

099AA 5 Door

Auto met 5 deuren

100LR Land Rover

Land Rover: Het voertuig is een Land Rover-model.

101AG Standard Wheelbase

Standaardwielbasis

103AH For Unleaded Fuel

Brandstoftype: Loodvrije benzine

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

109AA All Wheel Drive

Vierwielaandrijving voor betere tractie

115AB With Illuminated Sunvisor - Drivers

Zonneklep voor de bestuurder die oplicht wanneer deze wordt gebruikt

117AX Gearshift Knob - PU Wrapped

Versnellingspookknop - met polyurethaan bekleed

121AN Viscous Cooling Fan With Condenser

Uitgerust met een viskeuze koelventilator en een condensor

145CV 2023.5 Model Year Parts

Motor uit modeljaar 2023.5 met 145 pk

152DI Engine Power Source - 400PS/550NM

Nominaal motorvermogen: 400 PS/550 Nm

153BC With Extra Engine Cooling System

Wordt geleverd met een extra motorkoelsysteem voor betere prestaties

153DA Electric Auxiliary Coolant Pump

Voorzien van een elektrische hulpkoelvloeistofpomp

165AC Bonnet - Standard

Motorkap - Standaard: Standaardontwerp van de motorkap voor het voertuig

171AF Wireless Charger w/Booster - 5 Freq

Draadloze oplader met versterker, geschikt voor 5 verschillende frequenties

179AB Thermal Encapsulation Covers

Er worden thermische afdekkappen meegeleverd.

180AC Seat Cushion Power Fore/Aft

Het zitkussen kan in de lengterichting worden versteld.

180BC Seat Cushion Power Height

Het zitkussen is elektrisch in hoogte verstelbaar.

180CA With Front Seat Cushion Power Tilt

Het kussen van de voorstoel is elektrisch verstelbaar.

180DB Seat Squab Power Recline

De zitting kan elektrisch worden versteld.

180EA Front Headrest Manual Fore/Aft

Verstelling van de voorste hoofdsteun: handmatig naar voren/naar achteren

180FA Front Headrest Manual Height

De hoofdsteun voorin kan handmatig in hoogte worden versteld.

180JA Front Seat Power Bolster

Elektrisch verstelbare zijsteun voor de voorstoel voor meer comfort.

180KB Seat Lumbar - 4 Way

4-punts lendensteun voor de stoelen.

183AB Apple Carplay

Apple CarPlay-integratie

183CB Android Auto

Android Auto-integratie

183FB Connected Navigation Data

Gegevens voor connected navigatie zijn geïntegreerd.

183MB eSIM

Ingebouwde simkaart voor connectiviteitsfuncties

183NE Row Data Region

Regio: Rijgegevens

184AC Configurable Terrain Response

Hiermee kan de bestuurder de instellingen van het voertuig aanpassen aan verschillende terreinomstandigheden

188HD HEADLINING/MORZINE/EBONY

Hoofdact in Morzine: Ebony

189AG 360 Parking Aid and Autobrake

360°-parkeerhulp en automatisch remsysteem

190BG 3.0V6T AJ20P6H Series

Krachtige 3.0 V6-turbomotor

1CD Grassmere Green (1CD)

Kleur: Grassmere Green

200BP 3.0L AJ20P6 Petrol High

Aangedreven door een 3,0 l AJ20P6-benzinemotor

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

210AA Cockpit CCR
CCR-cockpitontwerp

211AA Centre Console CCR
CCR-middenconsole

212AA Seats CCR
CCR-stoelen

214AA Front Bumpers CCR
CCR-voorbumper

215AA Rear Bumpers CCR
CCR-achterbumpers

216AA Door Casing CCR
CCR-deurkozijn

217AA Headlining CCR
CCR als hoofdact

218AA Rear Spoiler - CCR
Achterspoiler - CCR: Achterspoiler ontworpen voor aerodynamische prestaties, onderdeel van het CCR-pakket

220AA KSK Cabin Harness
Interieurkabelboom voor het KSK-systeem

226AA With Suspension 4 Corner Assy
Met vierpuntsophanging: Uitgerust met een vierpuntsophanging.

245AF Cross Car Beam Finish-Grasmere
Grasmere-afwerking op de dwarsbalk van de auto

252SF LHD
Linksgestuurd

259AD Eiger Grey Painted
Eiger Grey-verf

268AF End Caps Black 75th Edition Etched
Zwarte einddoppen met een speciale gravure ter ere van de 75e editie

300KD 40:20:40 Fld w Ctr Hdrst; Armrest & Htd
40:20:40 Neerklapbare achterbank met hoofdsteun in het midden, armsteun en verwarming

300QB Interior Enviroment Pack 27
Interieurpakket 27

300RY L663 Defender Replacement
Vervangende achterbumper, model L663

300WD 18w D&P Mem 4w Hd/rst Htd&Cld Frnt St Pk
Pakket met 18-voudig verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie voor bestuurder en passagier, inclusief verwarming en koeling

303AE PVU Perforated
Zetels met perforaties

304KB Ebny PVU Perf w/Ebny/Ebny Int
Zwarte stoelen van geperforeerd leer met een Ebony/Ebony-interieur

308AB Group 1
Groep apparatuur met aanduiding 1

353HG 75th Limited Edition 400PS Auto
Dit automodel is een speciale 75e Limited Edition-uitvoering met een krachtige motor van 400 horsepower en een automatische versnellingsbak voor een soepele rijervaring.

370AB D7U
Model met de aanduiding D7U

377AB OHC Mirror Position - Standard
Positie van de spiegel in de dakconsole: standaard

380CC Limited Edition 3
Limited Edition 3 is verkrijgbaar

383AB Styling - Core
Styling: Core

800BD (+)"B"
(+)"B"': Extra functie op B-niveau.

900AF Nitra (Slovakia)
Vervaardigd in Nitra, Slowakije

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

AB663 **L663 3.0 AJ20 P6H AWD 5DR SWB**

3,0-liter motor met vierwielaandrijving in een vijfdeursauto met korte wielbasis

Terugroepacties

We hebben gecontroleerd of de fabrikant terugroepacties heeft georganiseerd voor dit voertuig.

Opmerking

1 terugroepactie gevonden

Advies van carVertical

Voor dit voertuig werd een terugroepactie georganiseerd maar het probleem is opgelost. Er is geen verdere actie vereist. Met regelmatig onderhoud kun je veilig de weg op.

Status terugroepactie: **Opgelost**

We hebben een terugroepactie gevonden. De fabrikant heeft voor dit voertuig een terugroepactie aangekondigd.

Titel Unknown

Nummer Terugroepactie D121

Als een voertuig wordt teruggeroepen, zijn het voertuig of de onderdelen ervan defect. Ze moeten worden (1) Gerepareerd, (2) Vervangen of (3) de aankoop moet worden terugbetaald door de fabrikant. Terugroepacties om veiligheidsredenen zijn de meest voorkomende soort - er wordt toe overgegaan als het voertuig of de uitrusting ervan een veiligheidsrisico inhoudt of niet voldoet aan de veiligheidsnormen voor motorvoertuigen. Fabrikanten kunnen ook om andere redenen terugroepacties lanceren, zoals problemen met emissies of naleving, prestatieproblemen of problemen met de onderdelen of software van het voertuig die niet direct een veiligheidsrisico vormen.

Tijdlijn

6 registraties gevonden

De tijdlijn van de gegevens voor dit voertuig

12/2022 Land onbekend

Bouwdatum

Er is een bouwdatum geregistreerd voor dit voertuig. Het vermelde land kan het productie- of inschrijvingsland zijn.

09/2023 Land onbekend

Eerste inschrijving

We hebben gegevens gevonden waaruit blijkt dat dit voertuig werd ingeschreven. Het kan gaan om een eerste inschrijving, een veranderingen van eigenaar of een andere administratieve procedure.

12/2023 België

Expertise gedetecteerd

We hebben gegevens gevonden waaruit blijkt dat de staat van het voertuig in dit land (of deze staat) is geïnspecteerd. Kijk bij het onderdeel ‘Schade’ voor meer informatie.

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

04/2024 België

Expertise gedetecteerd

We hebben gegevens gevonden waaruit blijkt dat de staat van het voertuig in dit land (of deze staat) is geïnspecteerd. Kijk bij het onderdeel ‘Schade’ voor meer informatie.

01/2025 België

Te koop aangeboden

Er zijn gegevens gevonden waaruit blijkt dat dit voertuig te koop werd aangeboden. Soms kan het land waar het te koop werd aangeboden verschillen van het land waar het voertuig zich in werkelijkheid bevindt.

04/2025 België

Te koop aangeboden

Er zijn gegevens gevonden waaruit blijkt dat dit voertuig te koop werd aangeboden. Soms kan het land waar het te koop werd aangeboden verschillen van het land waar het voertuig zich in werkelijkheid bevindt.

+44

Gegevensbronnen
Wij hebben meer dan 1000 bronnen gecontroleerd in **48 landen**

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49

Nuttige tips na het lezen van het rapport

Elke tip die je kunt afvinken, helpt je om onaangename verrassingen te voorkomen. Hoe meer je kunt afvinken, hoe betrouwbaarder je aankoop.

Controleer de volgende zaken voordat je een auto koopt:

Vraag een professionele inspectie

Een garagist of mecanicien kan problemen opsporen die je zelf niet altijd ziet. Ga als volgt te werk:

- [ ] Boek een inspectie bij een onafhankelijke garage of inspectiedienst
- [ ] Vraag de mecanicien om de belangrijkste onderdelen te controleren: motor, remmen, ophanging, elektronica
- [ ] Vraag om een schriftelijk verslag van alle problemen

Vraag de onderhoudsgegevens

De onderhoudsgegevens zijn het bewijs dat een auto goed werd onderhouden. Ga als volgt te werk:

- [ ] Vraag de verkoper om het onderhoudsboekje of de facturen
- [ ] Controleer of de olie regelmatig werd ververst en of de filters en distributieriem op tijd werden vervangen
- [ ] Maak een nota van al het ontbrekend of laattijdig onderhoud

Controleer de kilometerstand

Kijk na of de kilometerstand in het rapport overeenkomt met de kilometerstand van de auto. Ga als volgt te werk:

- [ ] Controleer of de kilometerstand overeenkomt met die in het rapport
- [ ] Controleer of er tekenen zijn dat er met de kilometerstand is geknoeid (versleten pedalen, een dashboard dat opnieuw lijkt te zijn bevestigd enz.)
- [ ] Vraag de verkoper waarom de kilometerstand verschilt

Doe een echte testrit

Een goede testrit helpt je om problemen op te sporen met het rijgedrag en rijcomfort. Door op de weg te rijden ontdek je veel meer dan als je alleen op een parking rijdt. Ga als volgt te werk:

- [ ] Doe een testrit op verschillende types wegen: op een snelweg, in de stad en op hobbelige of oneffen wegen.
- [ ] Let op vreemde geluiden of vibraties
- [ ] Let op het rijgedrag en rijcomfort

Vergelijk met vergelijkbare auto's

Door de verkoopprijzen van vergelijkbare auto's te controleren, weet je zeker dat je niet te veel betaalt en of je nog kunt onderhandelen. Ga als volgt te werk:

- [ ] Zoek vergelijkbare auto's op internet (zelfde merk, model, jaar, kilometerstand)
- [ ] Vergelijk de verkoopprijzen
- [ ] Controleer de staat van de auto en de uitrusting
- [ ] Gebruik deze informatie om over de prijs te onderhandelen

Dit PDF-rapport bevat enkel de belangrijkste gegevens uit de voertuighistoriek. Voor de meest uitgebreide en recente gegevens kun je het digitale carVertical-rapport raadplegen op onze website. We doen er alles aan doen om de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen bij het opstellen van het rapport, maar we kunnen niet garanderen dat dit PDF-bestand niet werd gewijzigd of gemanipuleerd nadat het door ons werd opgesteld. Rapport-ID: 92b4b070-0711-4e6f-bc57-a4944bc9ee49